





Manuel d'utilisation

 ϵ

Contenu:

1.	PRECAUTIONS ET SECURITE	3
	1.1. Général	3
	1.2. Instructions préliminaires	
	1.3. Pendant l'utilisation	
	1.4. Aprés utilisation	
2	DESCRIPTION GENERALE	5
	2.1. Introduction	
	2.2. Fonctions	
	2.3. Ecran initial	
3	PREPAREZ VOUS A L'UTILISATION	
٥.	3.1. Vérification initiale	
	3.2. Alimentation de l'instrument	
	3.3. Calibration	
	3.4. Stockage	
4	COMMENT L'UTILISER	
4.		
	4.1. Description de l'instrument	
	4.2. Description de l'écran	
	4.3. Description du clavier	
	4.4. Reset	
5.	MENU GENERAL	_
	5.1. Réglages généraux	
	5.1.1. Langues	
	5.1.2. Date/Heure	
	5.1.3. Ajustement luminosité	
	5.1.4. Protection par mot de passe	
	5.1.5. Réglages sonores	
	5.1.6. Extinction auto	15
	5.1.7. Type de mémoire (PQA82x)	
	5.2. Valeurs temps réel	
	5.2.1. Valeurs TRMS	
	5.2.2. Valeurs SCOPE	
	5.2.3. Valeurs HARMO	
	5.2.4. Diagramme vectoriel	
	5.3. Réglages analyseur	27
	5.3.1. Configuration analyseur	27
	5.3.1.1. Réglages horloge interne	
	5.3.1.2. Réglages pinces	
	5.3.1.3. Réglages échelles pinces	
	5.3.1.4. Réglages ratio pinces	
	5.3.2. Réglages avancés écran	
	5.3.2.1. Option zoom graphique	
	5.3.2.2. Option harmoniques	
	5.3.2.3. Option valeurs harmoniques	
	5.3.2.4. Zoom en accord avec 1ére harmonique	
	5.3.2.5. Option valeur moyenne	
	5.4. Réglages d'enregistrement	
	5.4.1. Ecran des réglages d'enregistrement	
	5.4.2. Commentaires	
	5.4.3. Start - Stop	
	5.4.4. Période d'intégration	
	5.4.5. Cogénérations	
	5.4.6. Paramétres généraux	
	5.4.6.1. Paramétres généraux: sous niveaux	
	5.4.6.2. Harmoniques: sous niveaux	38

	5.4.7.	Anomalies tension	
	5.4.8.	Courrant d'appel (PQA82x)	40
	5.4.9.	Flicker	41
	5.4.10.	Déséquilibre	41
	5.4.11.	Spike ou transitoire (PQA824)	42
	5.4.12.	Configurations prédéfinies	43
	5.4.13.	Démarrer un enregistrement	45
		3.1. Mode Auto	
		Pendant un enregistrement	
		ultats d'enregistrements	
		Transfert des données vers un stick externe USB	
		Transfert des données vers Compact Flash (PQA82x)	
		mations de l'appareil	
6.		ECTION DE L'APPAREIL AU PC	
7.	. PROC	EDURES DE MESURE	54
7.			_
7.	7.1. En n	node monophasé	54
7.	7.1. En n 7.2. En n	node monophasénode trois phases 4 fils	54 55
7.	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n	node monophasénode trois phases 4 filsnode 3 phases 3 fils	54 55 56
	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON	54 55 56
	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n MAIN	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON	54 55 56 57
	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n MAIN 8.1. Gén	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON FENANCE	54 55 56 57
	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n MAIN 8.1. Gén 8.2. Batte	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON FENANCE éral erie interne	54 55 56 57 58
	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n MAIN 8.1. Gén 8.2. Batte 8.2.1.	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON FENANCE éral erie interne Remplacement de la batterie interne	54 55 56 58 58 58
	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n MAIN 8.1. Gén 8.2. Batte 8.2.1.	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON FENANCE éral erie interne Remplacement de la batterie interne oyage	54 55 56 58 58 58
8.	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n . MAIN 8.1. Gén 8.2. Batte 8.2.1. 8.3. Nette 8.4. Duré	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON FENANCE éral erie interne Remplacement de la batterie interne oyage	54 55 56 58 58 58
8.	7.1. En n 7.2. En n 7.3. En n 7.4. En n . MAIN 8.1. Gén 8.2. Batte 8.2.1. 8.3. Nette 8.4. Duré . SPEC	node monophasé node trois phases 4 fils node 3 phases 3 fils node 3 phases 3 fils ARON FENANCE éral erie interne Remplacement de la batterie interne oyage	54 55 57 58 58 58 58

1. PRECAUTIONS ET SECURITE

1.1. EN GENERAL

Cet appareil a été conçu en accord avec la directive EN 61010. Pour votre propre sécurité et afin d'éviter tout endommagement de l'appareil, nous vous suggérons de suivre les procédures suivantes et être attentifs aux notes marquées d'un signe \triangle .

Avant et pendant les mesures, veuillez prêter attention à:

- Ne pas mesurer de tensions et courant dans des endroits humides et poussiéreux.
- Ne pas mesurer en présence de gaz, matériaux explosifs ou combustibles.
- Ne pas toucher le circuit sous test si aucune mesure n'a été prise.
- Ne pas toucher de partie métallique exposée, des terminaux inutilisés, des circuits et autres dangereux.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il vous semble endommagé (si vous notez une déformation, une cassure, ou autre anormalité).

Les symboles suivants sont utilisés dans l'appareil:



Attention: s'en tenir à ce que décrit le manuel. Une utilisation incorrecte pourrait endommager le matériel



Haute tension: risque de choc électrique



Double isolation



Masse de référence

1.2. INSTRUCTIONS PRELIMINAIRES

- Cet instrument a été conçu pour être utilisé en classe 2 (pollution).
- Il peut être utilisé en catégorie IV 600V par rapport à la terre et 1000V maximum entre entrées.
- Veuillez respecter les consignes suivantes :
 - Protection contre les courants dangereux.
 - Protection de l'appareil contre les utilisations incorrectes.
- Seuls les accessoires fournis avec l'appareil garantissent la sécurité envers les normes respectives. De plus, ils doivent être en bon état et, si nécessaire, ils doivent être remplacés à l'identique.
- Ne pas faire de mesure sur les circuits excédant les limites tensions et courant spécifiées.
- Avant de connecter les pinces, les câbles, veuillez vous assurer que vous êtes sur la bonne configuration dans l'appareil.

ATTENTION



- Veuillez charger la batterie pendant au moins 5 heures avant la premiére utilisation.
- Veuillez appuyer sur la touche ON/OFF pendant au moins 5s lors du 1er démarrage de l'appareil.

1.3. PENDANT L'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les points suivants:



ATTENTION

Si vous ne respectez pas les consignes suivantes, vous pourriez endommager l'appareil et mettre votre vie en danger.

- Ne pas toucher de connecteurs laissés 'libres' lorsque l'appareil est en mesure.
- Lors de mesure de courant, d'autres courants proches de la charge peuvent influencer la précision de la mesure.
- Lors de mesure de courant, toujours positionner le câble dans la partie moyenne des pinces pour une meilleure précision.
- Une valeur mesurée reste constante si la touche "HOLD" est active. Si vous notez que la valeur reste inchangée, désactivez la fonction "HOLD".

1.4. APRES UTILISATION

- Aprés utilisation, éteignez l'instrument en appuyant sur la touche **ON/OFF** pendant quelques secondes.
- Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue durée, suivez les instructions du paragraphe 3.4.

2. DESCRIPTION GENERALE

2.1. INTRODUCTION

Le PQA400, PQA823 et PQA824 permettent une nouvelle approche dans le monde de la mesure électrique pour les analyses de qualité de réseaux. En effet, l'ordinateur assisté de la plateforme Windows CE permet des analyses rapides, complétes et ceci de façon conviviale, de grandes quantités de données, ce qui n'est pas souvent le cas dans d'autres systèmes.

Ce manuel est commun aux analyseurs PQA. Pour le PQA823 et PQA824, ils sont indiqués "PQA82x" et les différences entre ces 2 modéles sont clairement expliquées dans ce manuel. Chaque modèle est appelé "appareil".

2.2. FONCTIONS

Cet appareil permet :

- ✓ Visualisation temps réel de valeurs numériques de paramétres électriques d'un réseau monophasé et triphasé 3-fils ou 4-fils, d'analyses d'harmonique de tension et de courant jusqu'au 49^{éme} ordre, d'anomalies de tension (creux et pics) avec résolution de 10ms, de Flicker (Scintillement) (Pst, Plt) d'entrées de tensions, de déséquilibre de tensions, de mesure d'appel de courant (seulement les PQA82x) et des transitoires rapides de tensions avec résolution de 5μs (seulement le PQA824).
- ✓ Affichage temps réel de signaux temporels, de graphes du type histogramme d'analyse d'harmonique et de diagrammes vectoriels pour études d'angles entre les tensions et les courants.
- ✓ Enregistrement (en appuyant sur la touche GO/STOP) de ces valeurs: valeurs TRMS de tensions, courants, harmoniques correspondantes, puissances active, réactive et apparente, facteurs de puissance et cosphi, énergies active, réactive et apparente, anomalies de tension. Il sera possible d'analyser ou de visualiser ces enregistrements SEULEMENT en les transférant sur le PC.
- ✓ Sauvegarde (en appuyant sur la touche SAVE) d'un échantillon "Instantané" de valeurs instantanées de n'importe quel paramètre dans la mémoire de l'appareil. Il sera possible d'analyser ou de visualiser ces enregistrements SEULEMENT en les transférant sur le PC.

2.3. ECRAN INITIAL

Lors de la mise en route, cet écran apparait aprés quelques secondes:



Vous pouvez y voir (en plus du modèle et du fabricant):

- Le numéro de série de l'appareil (Sn)
- La version du Frimware (Rel.:)
- Date de derniére calibration

3. PREPAREZ VOUS A L'UTILISATION

3.1. VERIFICATION INITIALE

Cet appareil a été vérifié avant expédition d'un point de vue élctrique et mécanique. Toutes les précautions ont été prises pour une livraison dans des conditions parfaites. C'est pourquoi nous vous demandons aprés réception du matériel de vérifier si aucun dommage n'est survenu pendant le transport. Sinon, n'hésitez pas à nous le signaler. De plus, veuillez vous assurer que la valise contienne bien tout les accessoires mentionnés lors de la commande. Sinon, n'hésitez pas à nous le signaler.

3.2. ALIMENTATION DE L'INSTRUMENT

L'appareil ne peut être alimenté que par la batterie Li-ION (3.7V, 1900mAh) délivré avec l'appareil. Utilisez l'adaptateur secteur externe A0054 pour charger la batterie (voir paragraphe 8.2 pour plus de détails).



ATTENTION

Pour les enregistrements, il est conseillé de toujours utiliser le chargeur externe A0054 (même si l'appareil peut être utilisé en enregistrement avec sa batterie).



ATTENTION

Veuillez faire une charge compléte de la batterie pendant au moins 5 heures avant la première utilisation.

L'appareil peut utiliser les options suivantes pour optimiser la durée de décharge de la batterie:

- ✓ Réduction automatique de la luminosité aprés 30s d'inutilisation avec l'appareil, sans alimentation externe connectée.
- ✓ Extinction auto aprés 5 minutes d'inutilisation à partir de la derniére utilisation (sans chargeur externe)

3.3. CALIBRATION


L'instrument est livré conforme aux spécifications délivrés dans ce manuel. Ses performances sont garanties 12 mois.

3.4. STOCKAGE

Afin de garantir des mesures précises, aprés une longue période de stockage dans des conditions sévéres ou extrêmes, il est conseillé d'attendre une période transitoire dans un environnement normal avant de l'utiliser à la mesure.

4. COMMENT UTILISER VOTRE PQA

4.1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL



Légende:

- 1. Entrées tensions et courants
- 2. Ecran tactile TFT
- 3. Touches **F1 F4**
- 4. Touches de navigation et ENTREE
- 5. Touche GO/STOP
- 6. Touche SAVE
- 7. Touche ON/OFF
- 8. Entrées pour adapteur externe
- 9. Touche HELP
- 10. Touche ESC
- 11. Sortie pour carte compact flash (pas dispo sur PQA400)
- 12. Sortie USB
- 13. Sortie USB pour PC





Fig. 1: Description de la face avant



- 2. Entrée BE pour terre
- 3. Entrées courants sur L1, L2, L3
- 4. Entrée courant pour le neutre N (pas dispo sur le PQA400)





Fig. 2: Description des entrées



Légende:

- 1. Entrée adaptateur secteur A0054
- 2. Sortie compact flash (pas dispo sur le PQA400) (*)
- 3. Sortie USB (*)
- 4. Bouton RESET (remise à zéro)
- 5. Sortie USB pour PC (*)

Fig. 3: Description des périphériques externes

(*) N'utilisez que ces périphériques (en terme de connections) lorsque l'appareil est en mode OFF. Ces sorties sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD).

4.2. DESCRIPTION DU CLAVIER

Les touches ci dessous sont disponibles:

Touche **ON/OFF**: Mise en route de l'appareil et extinction de l'appareil après

quelques secondes appuyées sur cette même touche.

Touche F1, F2, F3, F4: Touches multifonctions. Des fonctions multiples sont accessibles

via ces touches d'accés en dessous de l'écran.

☞ Touche ESC:
Pour quitter un menu ou un sous menu. L'icône sur l'écran

permet la même fonction Echap en mode interactif.

Touche **ENTER**: Touche à double usage:

✓ ENTER: Pour confirmer les réglages proposés

✓ HOLD: Pour bloquer la valeur pendant une mesure temps réel et aussi

pendant un enregistrement. Le symbole "H" apparait sur l'écran

comme sur Fig. 4:

12/09	12/09/2006 – 16:55:10							
×	TOTAL RMS VALUES – Page 1/6							
V1 0. (V2N 0.0	V3N 0.0	VNPE 0.0	٧			
V1 0. (V23 0.0	V31 0.0		٧			
NEC 0.0		ZERO% 0.0	SEQ 000	Hz 0.0				
l1 0. (12 0.0	13 0.0	IN 0.0	Α			
PA	GE	SCOPE	HARM	VECTO	DRS			

Fig. 4: fonction HOLD

Touche ◀, ▲, ▶, ▼/ZOOM in/ZOOM out: ces touches permettent de sélectionner les paramétres voulus à travers divers écrans. La double fonction de ZOOM in et ZOOM out permet de changer manuellement l'échelle de quelques graphiques dans la section SCOPE dans le but d'améliorer la résolution globale de signaux temporels. Les touches

det ► permettent de passer d'une page à l'autre dans différents
 écrans

ecrans.

Touche SAVE: permet de sauvegarder un échantillon "Instantané" dans la

mémoire interne (voir paragraphe 5.5). Les mêmes touches permettent de sauvegarder différents paramétrages dans différents écrans. L'icône ☑ montrée à l'écran permet la même fonction en

mode interactif.

Touche GO/STOP: permet de démarrer/arrêter tout enregistrement.

Touche **HELP**: permet d'ouvrir l'aide en ligne dans l'appareil pour toutes les pages

et toutes les fonctions de l'appareil.

4.3. DESCRIPTION DE L'ECRAN

L'écran est du type graphique TFT couleur, 73x57mm (VGA 320x240 pxls) à écran tactile permettant une utilisation par le clavier ou par l'écran avec ou sans stylet de pointage PT400 fourni sur le côté latéral droit de l'appareil.

Sur le premier écran, on peut y voir la date et l'heure (voir paragraphe 5.1.2 pour réglages). Il y a aussi quelques icônes relatives à l'état de la batterie, à la présence du chargeur externe et dans l'attente de démarrage d'une analyse ou d'un enregistrement. Sur le deuxième niveau, on peut voir les mesures choisies et sur le dernier niveau, on a accès à des menus via les touches de fonctions **F1**, **F4**. Un example d'écran est montré ci dessous Fig. 5:




Fig. 5: Exemple d'écran

4.4. REMISE A ZERO DE L'APPAREIL

L'appareil est conçu avec un Hardware possédant un Reset qui peut être utilisé pour tout blocage de l'appareil à l'écran, ceci afin de le débloquer et de restaurer les opérations de bases afin de redémarrer l'appareil. Veuillez répéter les étapes suivantes:

- 1. En utilisant le stylet PT400 et en le pointant sur le trou sur le côté latéral de l'appareil (voir Fig. 3 4). L'appareil redémarre automatiquement.
- 2. Rallumer l'appareil en appuyant sur **ON/OFF** et vérifier le bon fonctionnement.

Cette opération RESET n'écrasera pas la mémoire interne de l'appareil.

5. MENU GENERAL

Quand vous allumez l'appareil, l'écran de configuration de câblage du système apparait, relativement au dernier type de câblage utilisé (voir Fig. 6):




Fig. 6: Exemple de configuration de l'appareil à un système 4 fils

Dans cette situation, l'utilisateur peut décider de modifier la configuration actuelle en appuyant sur **F1** (ou "**CHANGE**" à l'écran – voir paragraphe 5.3.1) ou directement en accédant au menu General en appuyant sur **F4** (ou "**OK**" à l'écran). Si aucune action est faite durant 10s, l'appareil bascule sur le menu général.

Le MENU GENERAL de l'appareil se présente comme ceci (Fig. 7):




Fig. 7: Ecran MENU GENERAL

La fonction sélectionnée est entourée de rouge et le titre apparait en bas de l'écran. Les fonctions suivantes sont disponibles sur cet écran général:

- **Réglages généraux :** permet de régler des paramétres système de l'appareil comme la date/heure, la langue, la luminosité de l'écran, mot de passe, touches sonores, extinction auto et type de mémoire (voir paragraphe 5.1).
- Valeurs temps réel : permet de voir les valeurs mesurées en temps réel (signal temporel, valeurs efficaces, diagramme de Fresnel...).
- **Réglages analyseur :** permet de définir les configurations relatives au cablâge de l'appareil sur l'installation étudiée (voir paragraphe 5.3).
- **Réglages d'enregistrement :** permet de choisir les paramètres pour chaque enregistrement (voir paragraphe 5.4).
- **Résultats d'enregistrements :** permet de voir et d'accéder aux différents fichiers enregistrements disponibles dans la mémoire interne ou externe (voir paragraphe 5.5).
- **Informations appareil :** permet d'accéder à des infos générales de l'appareil tel que n° de série, date de calibration (voir paragraphe 5.6).

5.1. REGLAGES GENERAUX




Fig. 8: Ecran MENU GENERAL – Réglages Généraux

Cette section permet de régler les paramètres suivants:

- Langue Système
- Date/Heure
- Luminosité écran
- Mot de passe de protection d'enregistrement
- Touches sonores
- Fonction Extinction Auto activée/désactivée
- Type de Mémoire (pas dispo sur PQA400)

Appuyez sur la touche **ENTER** (ou touchez l'icône à l'écran). L'écran suivant apparaît alors sur l'appareil:




Fig. 9: Ecran Réglages Généraux

5.1.1. Langues

- 1. Placez vous sur la ligne Langue aves les touches + et du clavier (joystick).
- 2. En utilisant les touches **F3** ou **F4** (ou touches **PLUS(+)** o **MOINS(-)**), choisissez votre langue.
- 3. Appuyez sur la touche **SAVE** ou **ENTER du clavier** (ou sur l'icône ☑) pour valider la langue choisie et validez par "Ok".
- 4. Appuyez sur la touche **ESC** (ou l'icône **S**) pour sortir sans modifier.

5.1.2. Date/Heure

1. Appuyez sur la touche **F1** (ou touche **DATE à l'écran**). L'écran suivant apparait:




Fig. 10: Ecran réglages Date/Heure

- 2. Bougez le curseur du joystick sur la case voulue, elle apparait en bleu.
- 3. Utilisez les touches **F3** ou **F4** (ou touches **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**) pour modifier les cases choisies, des options pour la date et l'heure sont dispo en EU ou US et 24H ou12 H:

JJ:MM:AA	Option EU	
MM:JJ:AA	Option US	

HH:MM:SS	Option 24h	
HH:MM:AM(PM)	Option 12h	

- 4. Appuyez sur la touche **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour valider l'option choisie et confirmez par "Ok".
- 5. Appuyez sur la touche **ESC** (ou sur l'icône **S**) pour sortir sans sauver les changements.

5.1.3. Luminosité

1. Placez le curseur sur la ligne Luminosité, elle apparait en bleu:




Fig. 11: Ecran d'accés à la luminosité

- 2. Utilisez les touches **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**) pour ajuster la luminosité recherchée (pas de 5%).
- 3. Appuyez sur la touche **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour sauver et confirmer par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **≤**) pour quitter sans modifier.

5.1.4. Mot de passe

Un mot de passe programmé est activable ou non pour protéger les enregistrements en cours.

1. Sélectionnez la ligne mot de passe, elle devient bleu:




Fig. 12: Ecran réglage mot de passe

- 2. Utilisez F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour activer "OUI" ou désactiver "NON" le mot de passe.
- 3. Avec le mot de passe activé, si vous appuyez sur la touche **GO/STOP** pendant un enregistrement, l'appareil n'arrêtera pas d'enregistrer mais demandera le mot de passe pour le faire (voir fig 13):



Fig. 13: Ecran mot de passe

4. Le mot de passe fixe (**non changeable par l'utilisateur**) à insérer à l'écran en moins de 10s est la séquence suivante:

F1, F4, F3, F2

- 5. Si un mauvais mot de passe est introduit, ou si plus de 10s s'est écoulé, l'appareil signalera un message d'alerte "Mauvais mot de passe" et il sera nécessaire de répéter l'opération. Jusqu'à ce que le bon mot de passe soit entré, l'appareil stoppera d'enregistrer. Les icônes d'enregistrements disparaitront alors de l'écran.
- 6. Appuyez sur la touche **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour sauver et confirmer par "Ok".
- 7. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **S**) pour quitter sans modifier.

5.1.5. Son

Cet appareil est équipé d'une fonction sonore sur activation d'une touche quelconque.

1. Sélectionnez la ligne Son, elle devient bleu:




Fig. 14: Ecran de réglage pour le son

- 2. Utilisez les touches F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour activer "OUI" ou désactiver "NON" le son.
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour sauver l'option choisie et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **≤**) pour quitter sans modifier.

5.1.6. Extinction automatique

Cet appareil est équipé d'une fonction d'extinction automatique pour permettre une autonomie optimale des batteries quand il n'y a pas d'utilisation :

- Pas d'action sur l'appareil depuis au moins 5 minutes.
- Pas d'alimentation externe (chargeur secteur).
- > Pas en fonction d'enregistrement.

Long signal sonore et extinction automatique de l'appareil.

1. Sélectionnez la ligne Eteindre auto, elle devient bleu:




Fig. 15: Auto power off setting screen

- 2. Sélectionnez **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**) pour acitver "**OUI**" ou désactiver "**NON**" l'extinction automatique.
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **■**) pour quitter sans modifier.

5.1.7. Type de mémoire (seulement PQA82x)

Cet appareil peut sauvegarder des enregistrements en mémoire interne (environ 15Mbytes) ou sur mémoire externe de type compact flash (voir paragraphe 5.5.2 pour détails. Pour choisir la mémoire sur laquelle vous voulez travailler:

1. Sélectionnez la ligne Type de mémoire, elle devient bleu:




Fig. 16: Ecran d'accés à type de mémoire

- 2. Utilisez les touches **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**) pour choisir "**INTERNE**" ou "**EXTERNE**" (pas dispo sur **PQA400**).
- 3. Appuyez sur SAVE ou ENTER (ou sur l'icône) pour sauver et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **≥**) pour quitter sans modifier..

5.2. VALEURS TEMPS REEL




Fig. 17: Ecran MENU GENERAL – Section valeurs temps réel

Dans cette section, les valeurs temps réel mesurées ou calculées par l'appareil apparaissent à l'écran comme:

- 1. Valeurs AC TRMS de tensions, courants ainsi que tout type de paramètres électriques pour chaque phase et pour le système entier, valeur de Flicker et déséquilibre.
- 2. Signaux temporels de tension, courant.
- 3. Harmoniques de tension et de courant jusqu'à la 49éme composante, ceci en valeur numérique ou en histogramme, en valeur absolue ou en pourcentage respectivement à la valeur du fondamental.
- 4. Diagrammes vectoriels (FRESNEL) de chaque tension et courant avec leur phase respective afin de déterminer le type de charge sur laquelle vous travaillez.

5.2.1. Ecran de valeurs TRMS

Dans la section "Valeurs temps réel", l'appareil présente en première page, l'écran des valeurs TRMS, comme ci-dessous par quelques exemples:

12/0	9/2006	– 16:55:	10			⊕
×	VALEUR RMS PHASE – Pa					age 1/6
V1 0 .		V2N 0.0	V3I 0.0	-	VNPE 0.0	V
V1 0 .		V23 0.0	V3 0. 0			V
NE(0.		ZERO% 0.0	SE 00		Hz 0.0	
0.		12 0.0	13 0.0		IN 0.0	Α
PA	AGE	SCOPE		HAI	RM	VECTEUR

Légende des paramètres:

V1N → Tension Phase-Neutre phase L1

V2N → Tension Phase-Neutre phase L2

V3N → Tension Phase-Neutre phase L3

VNPE → Tension Neutre-Terre

V12 → Tension Phase L1 – Phase L2

V23 → Tension Phase L2 - Phase L3

V31 → Tension Phase L3 – Phase L1

NEG% → Pourcentage de déséquilibre négatif

ZERO% → Pourcentage de déséquilibre positif

SEQ → ordre de phase:

"123" => Correct

"132" => Inversé

"023" => Pas de tension sur le fil noir

"103" => Pas de tension sur le fil rouge

"120" => Pas de tension sur le fil marron

"100" => Pas de tensions sur les fils rouge et marron

"020" => Pas de tensions sur les fils noir et marron

"003" => Pas de tensions sur les fils rouge et noir

Hz → Fréquence

I1 → Courant sur phase L1

I2 → Courant sur phase L2

I3 → Courant sur phase L3

IN → Courant sur neutre (pas dispo sur PQA400)

Fig. 18: Page 1/6 des valeurs temps réel RMS pour un systéme 4 fils

12/09/2006 – 16:55:10						(4)
×	VA	LEURS	RMS T	OTAL -	- Pa	age 1/6
V1F 0 .		V2PE 0.0	V3P 0.0			٧
V1 0 .		V23 0.0	V31 0.0			V
NEC 0.		ZERO% 0.0	SEC 000		_	
0.		12 0.0	13 0.0			Α
PA	AGE	SCOP	E I	HARM	١	/ECTEUR

<u>Légende des paramètres</u> :
V1PE → Tension Phase-Terre phase L1
V2PE → Tension Phase-Terre phase L2
V3PE → Tension Phase-Terre phase L3
V12 → Tension Phase L1 – Phase L2
V23 → Tension Phase L2 – Phase L3
V31 → Tension Phase L3 – Phase L1
NEG% → Pourcentage de déséquilibre négatif
ZERO% → Pourcentage de déséquilibre positif
SEQ → ordre de phase :
"123" => Correct
"132" => Inversé
"023" => Pas de tension sur le fil noir
"103" => Pas de tension sur le fil rouge
"120" => Pas de tension sur le fil marron
"100" => Pas de tensions sur les fils rouge et marror
"020" => Pas de tensions sur les fils noir et marron
"003" => Pas de tensions sur les fils rouge et noir
Hz → Fréquence

I1 → Courant sur phase L1
 I2 → Courant sur phase L2
 I3 → Courant sur phase L3

 $12 \rightarrow$ Courant sur phase L2 $13 \rightarrow$ Courant sur phase L3

Fig. 19: Page 1/6 des valeurs temps réel RMS pour un systéme 3 fils

12/09/200		⊕		
×	VALEURS	RMS T	OTAL- F	Page 1/5
V12 0.0	V23 0.0	V31 0.0		V
NEG% 0.0	ZERO% 0.0	SEQ 000	Hz 0.0	
11 0.0	l2 0.0	13 0.0		Α
PAGE	SCOPI	E 1	HARM	VECTEUR

<u>Légende des paramètres</u> : V12 → Tension Phase L1 – Phase L2 V23 → Tension Phase L2 – Phase L3
V31 → Tension Phase L3 – Phase L1
NEG% → Pourcentage de déséquilibre négatif ZERO% → Pourcentage de déséquilibre positif
SEQ → ordre de phase :
"123" => Correct
"132" => Inversé
"023" => Pas de tension sur le fil noir
"103" => Pas de tension sur le fil rouge
"120" => Pas de tension sur le fil marron
"100" => Pas de tensions sur les fils rouge et marron
"020" => Pas de tensions sur les fils noir et marron
"003" => Pas de tensions sur les fils rouge et noir
Hz → Fréquence
I1 → Courant sur phase L1

Fig. 20: : Page 1/5 des valeurs temps réel RMS pour un systéme ARON




Fig. 21: Page 1/6 des valeurs temps réel RMS pour un systéme monophasé

Avec **F1**, vous pouvez faire défiler les différentes valeurs disponibles pour chaque système de câblage (pages x/y). Avec **ESC** vous revenez à l'écran précédent ou au menu général.




Fig. 22: Page 2/6 d'un système 4-fils et 3-fils et Page 2/5 d'un système ARON




Fig. 23: Page 2/2 flicker d'un système monophasé



ATTENTION

La page 7/7 des valeurs numériques apparait seulement **pour le système 4 fils** si l'option avancée des valeurs moyennes a été choisie.

5.2.2. Ecrans signaux temporels (type oscilloscope)

A partir de toute page de valeur numérique (vu au dessus), il est possible de choisir la visualition temporelle en appuyant sur la touche **F2** (ou **SCOPE à l'écran**). En appuyant ensuite sur **F1** (page à l'écran) vous pouvez voir par exemple:

• Signaux temporels des tensions avec leurs valeurs TRMS associées:




Fig. 24: Signaux temporels tension pour système 4-fils




Fig. 25: Signaux temporels tension pour système 3-fils et ARON




Fig. 26: Signaux temporels tension/courant pour système monophasé


De même il est possible en appuyant sur F2 de voir les signaux des courants I1, I2, I3 et neutre In (pour le système 4-fils, non disponible pour le PQA400), avec leur valeurs TRMS associées.

En mode manuel dans les paramétres avancés (voir paragraphe 5.3.2.1), un réglage de l'échelle est possible pour optimiser la résolution graphique en tension et en courant. Dans ce réglage, appuyez sur **ZOOM in** ou **ZOOM out** pour augmenter ou diminuer la valeur de l'échelle voulue. Appuyez sur **F2** pour passer de la tension au courant. Appuyez sur **ESC** (ou l'icône pour quitter sans sauver les modifications ou pour revenir à l'écran des valeurs RMS.

5.2.3. Ecran analyse d'harmoniques HARM

A partir de toute page de valeurs numériques RMS, il est possible d'accéder aux harmoniques en cliquant sur **F3** (ou sur **HARM** à l'écran). En appuyant sur **F1** vous avez accés aux écrans suivants:

 Valeurs des harmoniques tensions V1, V2, V3 et neutre Vn (pour système 4-fils), courants I1, I2, I3 et neutre In (pour système 4-fils, pas dispo sur PQA400) avec le taux de distortion d'harmonique en %, les amplitudes en valeur numérique (% ou valeur absolue) et en histogramme:







Fig. 27: Analyse d'harmoniques en tension en valeur % / absolue pour système 4-fils







Fig. 28 Analyse d'harmoniques en tension en valeur % / absolue pour système 3-fils et ARON






Fig. 29: Analyse d'harmoniques en tension en valeur % / absolue pour système monophasé

Pour visualiser la même chose en courant, appuyez sur la touche F2 (ou sur "HARM I" à l'écran). En appuyant sur la touche F1 (ou sur PAGE à l'écran), vous verrez les écrans des valeurs totales et partielles des harmoniques courants et phases I1, I2, I3 et In (pour système 4-fils et monophasé, pas dispo sur PQA400) Des exemples sont cités ci-dessous :







Fig. 30: Analyse d'harmoniques courant pourcentage/absolue pour système 4-fils







Fig. 31: Analyse d'harmoniques courant pourcentage/absolue pour système 3-fils et ARON








Fig. 32: Analyse d'harmoniques courant pourcentage/absolue pour système monophasé

➤ Pour voir juste les valeurs numériques des harmoniques tension et courant jusqu'au 49éme rang en pourcentage et en valeur absolue (voir paragraphe 0), appuyez sur la touche **F3** (ou touche "**TABLE**" à l'écran), comme ci-dessous :



12/09/2	006 – 16:5		⊕			
×	HAR	HARMONIQUES TEN				
h[V]	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Neutral		
Thd%	6.5	5.9	4.3	0.0		
DC	0.0	0.0	0.0	0.0		
h1	228.6	225.1	230.7	0.0		
h2	0.0	0.0	0.0	0.0		
h3	4.2	5.3	3.4	0.0		
h4	0.0	0.0	0.0	0.0		
	HAR	MI GRA	PHE HA	RM PAG		

Fig. 33: harmoniques tension en pourcentage/absolue pour système 4-fils



12/09/2006 - 16:55:10				(₹)			
HARMONIQUES COURANT							
h[A]	Phase 1	Phase 2	Phase :	3 Neutral			
Thd%	35.5	32.8	42	.5 0.0			
DC	0.0	0.0	0.	0.0			
h1	199.7	200.4	197	.3 0.0			
h2	0.0	0.0	0.	.0 0.0			
h3	90.6	97.4	75	.2 0.0			
h4	0.0	0.0	0.	0.0			
	HARI	M V GRA	APHE I	HARM PAG			

Fig. 34: harmoniques courant en pourcentage/absolue pour système 4-fils

12/09/2006 - 16:55:10				€			
×	HARI	HARMONIQUES TENSION					
h[%]	Phase 1	Phase 2	Phase 3				
Thd%	6.5	5.9	4.3				
DC	0.0	0.0	0.0				
h1	100.0	100.0	100.0				
h2	0.0	0.0	0.0				
h3	1.8	2.3	1.5				
h4	0.0	0.0	0.0				
	HARI	MI GRA	APHE HA	RM PAG			

12/09/2006 - 16:55:10				⊕		
×	HARMONIQUES TENSION					
h[V]	Phase 1	Phase 2	Phase 3			
Thd%	6.5	5.9	4.3			
DC	0.0	0.0	0.0			
h1	228.6	225.1	230.7			
h2	0.0	0.0	0.0			
h3	4.2	5.3	3.4			
h4	0.0	0.0	0.0			
	HAR	MI GR	APHE HA	ARM PAG		

Fig. 35: harmoniques tension en pourcentage/absolue pour système 3-fils et ARON




Fig. 36: Harmoniques tension en pourcentage/absolue pour système monophasé




Fig. 37: Harmoniques courant en pourcentage/absolue pour système monophasé

Appuyez sur la touche **F3** pour retourner aux écrans graphiques et sur **F2** pour basculer de l à U. Appuyez sur la touche **F4** ou sur + ou - (ou "**HARM PAG**" à l'écran) pour voir les écrans relatifs aux harmoniques jusque l'ordre 49 (par ensemble de 10).

5.2.4. Diagrammes vectoriels (vecteurs de FRESNEL)

De n'importe quelle page de type valeur numérique, il est possible de visualiser les diagrammes vectoriels en appuyant sur la touche **F4** (ou sur "**VECTEURS**" à l'écran). Cette fonction permet de voir, à l'aide de valeurs numériques et graphiques, les angles des phases, exprimés en degré [°] entre les trois tensions V1, V2 et V3 et les courants I1, I2 and I3 pour juger à tout moment du type de charge (inductive, capacitive...) à laquelle vous avez affaire. En appuyant plusieurs fois sur **F1** vous verrez:

Diagramme vectoriel total des phases tensions V1, V2, V3 puis entre V1-I1, V2-I2, V3-I3 (pour plus d'indication sur "NEG(Rev)%" et "ZERO(Omo)%":




Fig. 38: diagramme vectoriel pour système 4-fils




Fig. 39: diagramme vectoriel pour système 3-fils et ARON




Fig. 40: diagramme vectoriel total pour système monophasé

25

• Diagramme vectoriel des tensions selon le type de système choisi :




Fig. 41: diagramme vectoriel tension système 4-fils




Fig. 42: diagramme vectoriel tension système 3-fils et ARON

Diagramme vectoriel des courants selon le type de système choisi :




Fig. 43: diagramme vectoriel tension système 3-fils et ARON

Appuyez sur la touche **ESC** (ou sur l'icône **X** à l'écran) pour sortir de tout écran et revenir au précédent.

ATTENTION



- Les vecteurs tensions se reférent au cercle externe du diagramme et les vecteurs courant à l'interne. L'amplitude des vecteurs est câlé proportionellement sur celui qui a la valeur max (touchant le cercle).
- Le sens de rotation positif de référence est le sens horaire.

5.3. REGLAGES ANALYSEUR



Fig. 44: Ecran de réglage de l'analyseur

Dans cette section, l'appareil peut recevoir les réglages relatifs à l'utilisation sur tel ou tel type d'installation électrique, il est possible de régler:

- Choix du type d'installation électrique (système), la fréquence, le type de pince, l'échelle de la pince et le ratio VT d'un transfo de tension externe qui peut être connecté à l'appareil (Configuration Analyseur).
- Régler le mode manuel ou automatique pour le zoom graphique (pour la visualisation graphique temps réel), le type d'harmonique à voir à l'écran, le pourcentage ou valeurs absolues des harmoniques, le zoom sur harmoniques, le calcul des valeurs moyennes des tensions, courants, puissances actives et réactives (Réglages Avancés).

Nous vous suggérons d'utiliser les icônes **X** et **Y** afin d'utiliser et valider ces réglages.

5.3.1. Ecran de configuration d'analyseur

Dans l'écran "configuration analyseur", les options suivantes sont possibles:

- Système triphasé 4-fils (3 phases + neutre)
- > Système triphasé 3-fils (3 phases sans neutre + connection à la terre)
- Système triphasé 3-fils ARON (3 phases sans neutre)
- Système monophasé

Ci dessous, quelques exemples de configurations possibles:




Fig. 45: configuration analyseur pour système 4-fils




Fig. 46: Configuration analyseur pour système 3-fils




Fig. 47: Configuration analyseur pour système ARON




Fig. 48: Configuration analyseur pour système monophasé

Les connexions en entrée de l'appareil sont symbolisées par un schéma synoptique de câblage pour chaque système. Ensuite, procédez comme suit:

- 1. Placez vous sur la ligne "Système", marquée alors en bleu.
- 2. Utilisez **F3** ou **F4** (ou sur **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**) pour sélectionner le type de système entre les options "4-FILS", "3-FILS", "ARON" <u>ou</u> "MONO".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **ᢂ**) pour quitter sans sauver.

5.3.1.1. Réglage fréquence

- 1. Placez vous sur la ligne "Freq[Hz]", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**) pour sélectionner la fréquence du système entre **50Hz** et **60Hz**. Ce paramétrage n'est utile que lorsqu'il n'est pas possible de connecter les entrées tensions (par example, seules les pinces courant sont connectées). Dans ce cas, l'appareil génére une synchro interne basée sur la fréquence réglée.
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour sauvegarder l'option choisie et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **ᢂ**) pour quitter sans sauver.

5.3.1.2. Réglages pince courant

Ce paramètre doit toujours être lié aux pinces utilisées.

2 types de pinces existent:

- ✓ STD: pour pinces Standard ou transformateur de courant
- ✓ FLEX: pour pinces Flexible
- 1. Sélectionnez la ligne "Clamp Type", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour choisir entre STD et FLEX.
- 3. Appuyez sur SAVE ou ENTER (ou sur l'icône ☑) pour sauver et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **S**) pour quitter sans sauver.

5.3.1.3. Réglages echelle pince

Cette valeur doit toujours être égale à la pleine échelle de vos pinces utilisées. Dans le cas de pinces multi-échelles, cette valeur doit être égale à l'échelle en cours d'utilisation sur la pince.

- 1. Sélectionnez la ligne "Echelle Pince [A]", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez **F3** ou **F4** (ou **MOD(+)** ou **MOD(-)**) pour choisir l'échelle. Dans le cas de pince STD, toute valeur peut être entrée en utilisant **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**). Dans le cas de pince FLEX, seul **300A** ou **3000A** est possible.
- 3. Appuyez sur SAVE ou ENTER (ou sur l'icône ☑) pour sauver et confirmer par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **≥**) pour quitter sans sauver.

5.3.1.4. Réglage Ratio V

L'appareil peut être connecté à un transformateur de transfo dans le but d'abaisser la tension. Il faut alors rentrer le ratio du transfo.

- 1. Sélectionnez la ligne "Ratio V", marquée alors en bleu.
- 2. Utilisez **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** ou **MOINS(-)**) pour rentrer la valeur du ratio de **1** à **3000**. S'il n'y a pas de transfo, le ratio est de "**1**".
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **)** pour sauver et confirmez pary "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **)** pour quitter sans sauver.

5.3.2. Réglages avancés écran

En appuyant sur la touche **F2** (ou sur la touche "**AVANCE**" à l'écran) dans tout écran de "Configuration de l'analyseur", vous verrez ceci :




Fig. 49: Ecran réglages avancés

Il est possible dans cette fenêtre d'apporter des modifications à quelques paramètres utiles dans la visualisation en temps réel (graphique).

5.3.2.1. Zoom graphique

Cette option permet de choisir une pleine échelle pour chaque phase pour le signal temps en tension et en courant pour une meilleure résolution de lecture.

- 1. Sélectionnez la ligne "Zoom graphique", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez les touches F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour choisir entre:
 - ✓ MANUEL: définit une pleine échelle pour la 'visualisation' des signaux temporels.

 Une valeur de 2.0A à 5000kA peut être réglé pour le courant et de 2.0V à 2000kV pour la tension.
 - ✓ AUTO: gestion automatique de l'échelle par l'appareil.
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour sauver et confirmer par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **)** pour guitter sans sauver.

5.3.2.2. Type d'harmonique

Cette option permet de choisir le type d'harmoniques qui apparaitront dans la section valeur Temps Réel.

- 1. Sélectionnez la ligne "Type Harm", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour choisir parmis:
 - ✓ TOUT: toute harmonique jusque le rang 49
 - ✓ PAIRE: toute harmonique paire jusque le rang 49
 - ✓ IMPAIRE: toute harmonique impaire jusque le rang 49
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône) pour quitter sans sauver.

ATTENTION



Indépendamment de la visualisation des harmoniques gérée par ce paramétre, l'appareil peut faire l'enregistrement de toutes les valeurs d'harmoniques.

5.3.2.3. Valeurs Harmoniques

Cette option permet de choisir le type de valeur d'harmonique souhaitée.

- 1. Sélectionnez "Valeurs Harm", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour choisir :
 - ✓ **ABSOLUE**: l'appareil affiche les valeurs en absolue (en V et A).
 - ✓ POURCENTAGE: l'appareil affiche les valeurs en pourcentage (V et A) respectivement au fondamental. Appuyez sur SAVE et ENTER (ou sur l'icône ☑) pour sauver et confirmer par "Ok".
 - ✓ Appuyez sur ESC (ou sur l'icône M) pour quitter sans modifier.

5.3.2.4. Zoom 'respectivement' au fondamental

Cette option permet de voir les harmoniques graphiquement avec un zoom relatif au fondamental ou avec un zoom relatif à l'amplitude d'harmonique max. Ceci aide à une optimisation de la résolution graphique.

- 1. Sélectionnez la ligne "Zoom 1ére harm", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour choisir:
 - ✓ OUI : zoom respectivement au fondamental
 - ✓ **NON** : zoom respectivement à l'amplitude la plus élevée hors fondamental (seulement présent si zoom graphique sur <u>Au</u>to).
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **≥**) pour quitter sans sauver.

5.3.2.5. Option de valeur moyenne

Cette option, valable pour les systèmes 4-fils, permet d'afficher les valeurs moyennes des valeurs TRMS des tensions des phases V1, V2, V3, des courants I1, I2, I3, des puissances actives sur chaque phase P1, P2, P3, absorbé, généré, puissance réactive inductive et capacitive pour chaque phase.

Ce résultat est visible sur la page 7/7 des valeurs numériques TRMS.

- 1. Sélectionnez la ligne "Valeurs moyennes", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez les touches F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-)) pour choisir:
 - ✓ OUI: L'appareil montre la page 7/7 des valeurs moyennes.
 - ✓ NON: L'appareil ne montre pas la page 7/7 des valeurs moyennes
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour sauver et confirmez par "Ok".
- 4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **M**) pour guitter sans modification.

5.4. REGLAGES ENREGISTREMENT




Fig. 50: Ecran des réglages d'enregistrement

Dans cette section, on trouvera les détails et paramètres relatifs à un enregistrement. L'utilisation d'icônes ■ et ☑ est particuliérement recommandée dans cette section.

5.4.1. Ecran des réglages d'enregistrement

Cet écran contient des niveaux et sous niveaux comme une arborescence Windows pour détailler au mieux les options de mesures voulues. Voici ce que vous voyez à l'écran:




Fig. 51: Ecran des réglages d'enregistrement

Utilisez le joystick avec + et – du clavier ou sélectionnez le paramétre voulu à l'écran et sélectionnez le ou non. En cliquant sur les symboles "+", vous détaillez la structure de l'arborescence et accédez à des sous niveaux, de plus vous pouvez voir:

- ➤ Texte Gris et case non sélectionnée → Noeud complétement désactivé
- ➤ Texte noir et case non sélectionnée → Noeud partiellement activé
- ➤ Texte noir et case sélectionnée → Noeud complétement activé

D'autres fonctions dans la barre des tâches F1, F2, F3, F4 vous donnent:

- RED/AGR: utilisés pour réduire ou agrandir les niveaux d'arborescence
- **PREDEF.**: utilisé pour ouvrir une section existante (voir paragraphe 5.4.12)
- SEL: utilisé pour activer ou désactiver des paramètres à plusieurs niveaux
- MODIFIER: utilisé pour modifier des paramètres à l'intérieur des niveaux

En bas de l'écran apparaissent les nombres de paramètres choisis et le temps d'enregistrement possible, exprimé en jours et heures.

5.4.2. Commentaires (Comments)

Cette option permet de donner un commentaire à l'enregistrement en cours de programmation. Il apparaitra aussi dans le logiciel TOPVIEW au niveau des rapports. Il peut être changé via la touche **F4** (ou en sélectionnant **MODIFIER** à l'écran). Le drapeau de cette option est toujours activée.

5.4.3. Start - Stop

Ces options permettent de définir comment gérer le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement. Les options possibles sont :

- Manu: chaque enregistrement est activé/désacitivé en mode MANUEL en appuyant sur GO/STOP.
- Auto: chaque enregistrement est activé/désacitivé en mode AUTOMATIQUE, démarrant et arrêtant à une date et à une heure précise en appuyant au préliminaire sur la touche GO/STOP.

La configuration par défaut est toujours la 'MANUEL' et elle n'est pas désactivable. Pour basculer de MANUEL à AUTO (voir paragraphe 5.4.13.1) il suffit de procéder comme suit:

- 1. Sélectionnez la ligne sur "Start:Manu" ou "Stop:Manu", alors marquée en bleu.
- 2. Appuyez sur **F4** (ou **MODIFIER** à l'écran). En bas apparaît une ligne de commande avec "Manu" visible.
- 3. Appuyez sur la touche F3 (PLUS(+)) our F4(MOINS(-)) et sélectionnez "Auto".
- 4. Utilisez les fléches droite, gauche pour passer de la date au jour...En utilisant le + ou la touche **F3** (**PLUS(+)**) vous pouvez augmenter la valeur (de même avec et **F4**).
- 5. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver les réglages. Le mode Automatique et les réglages heure et date apparaissent.

5.4.4. Période d'integration

Cette option permet de régler la période d'intégration (voir paragraphe qui est l'intervalle de temps entre chaque enregistrement pratiqué sur la durée globale de cet enregistrement.

- 1. Sélectionnez la ligne "Période d'integration", alors marquée en bleu.
- 2. Appuyez sur la touche **F4** (ou sur **MODIFIER** à l'écran). Apparaît en bas de l'écran, une ligne de commande Période d'intégration.
- 3. Appuyez sur la touche F3 (PLUS(+)) ou F4(MOINS(-)) ou sur les touches + et pour choisir la période voulue entre: 1s, 5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min, 60min.
- 4. Appuyez sur la touche **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **☑**) pour sauver les réglages. La période apparait alors à l'écran.

5.4.5. Cogénérations

La sélection de ce paramétre permet de présenter les valeurs de puissances et d'énergies générés (co-génération) dans les résultats des paramètres d'enregistrement.

5.4.6. Paramètres généraux

Cette option permet la sélection des paramétres électrotechniques que vous souhaitez acquérir lors de l'enregistrement. Exemples possibles:




Fig. 52: Paramétres généraux : pas de sélection!

Fig. 52 montre le message d'erreur lorsque aucun paramètre d'enregistrement n'est présent. Celui-ci apparaît en gris et n'est pas sélectionné. Dans cette situation, d'autres types d'analyse comme les harmoniques, Anomalies de tension, Flicker, etc.. ne sont pas possible. Appuyez sur **F3** (ou sur "**SEL**" à l'écran) pour sortir de ce message d'erreur. Après avoir coché les "Paramétres Généraux", en bas de l'écran apparait en noir le nombre de paramétres choisis. :




Fig. 53: Paramétres généraux : sélection OK!

Il est possible de sélectionner au maximum **251** paramétres, le temps d'enregistrement en conséquence sera alors affiché. La situation opposée est l'erreur due à trop de paramétres choisis:




Fig. 54: Paramétres généraux: trop de paramétres choisis!

Dans le précédent écran, la sélection des harmoniques donne trop de paramétres (plus de 251). Désactivez quelques paramétres pour sortir de cette situation.

ATTENTION

Le choix d'un type de paramétre augmente souvent le nombre de paramétres choisis de plus d'une unité. En particulier:

- Fréquence → 1.
- Tension → de 1 à 7.
- Courant → de 1 à 4.
- Puissance et Energies → de 1 à 8.
- Facteur de puissance → de 1 à 8.
- Harmoniques: THD et DC → de 1 à 8.
- Harmoniques Paires → de 25 à 100.
- Harmoniques Impaires → de 24 à 96.
- Anomalies de tension → pas de paramétres sélectionnés.
- Flicker → de 1 à 3.
- Déséquilibre → 1.



5.4.6.1. Paramétres généraux: description des sous-niveaux

Appuyez sur **F1** (ou sur la touche **RED/AGR** à l'écran) pour détailler ou compresser les sous-niveaux de l'arborescence. Les paramétres dans un sous-niveau sont liés au type de système choisi (voir paragraphe 5.3.1). Quelques exemples:




Fig. 55: Paramétres généraux sous-niveaux – système monophasé

Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver chaque sélection et confirmez par "Ok". L'écran principal visible Fig. 50 peut alors se voir à l'écran de l'appareil à la fin de l'opération.

Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône) pour quitter sans sauver et retourner aux écrans précédents.




Fig. 56: Paramétres généraux sous-niveaux – système 4 fils




Fig. 57: Paramétres généraux sous-niveaux – système 3 fils

5.4.6.2. Harmoniques: description des sous-niveaux

Appuyez sur **F1** (ou sur la touche **RED/AGR** à l'écran) pour détailler ou compresser les sous-niveaux de l'arborescence. Les paramétres dans un sous-niveau sont liés au type de système choisi (voir paragraphe 5.3.1). Quelques exemples:




Fig. 58: Sous niveaux harmoniques: sélection initiale

En dessous du niveau Harmoniques, il y a possibilité dans Paires et Impaires, de redétailler l'arborescence comme ci dessous via **F1** (ou **RED/AGR** à l'écran).




Fig. 59: Sous niveaux harmoniques: sélection harmoniques impaires

Appuyez sur **F3** (ou **SEL** à l'écran) pour sélectionner/désélectionner les paramétres voulus.

Type de systéme	Paramétres possibles
Monophasé	THD%, DC, h01÷h49 (V1N, VN-PE, I1)
triphasé 4-fils	THD%, DC, h01÷h49 (V1N, V2N, V3N, VN-PE, I1, I2, I3, IN)
triphasé 3-fils	THD%, DC, h01÷h49 (V12, V23, V31, I1, I2, I3)
triphasé 3-fils ARON	THD%, DC, h01÷h49 (V12, V23, V31, I1, I2, I3)

Table 1: Paramétres possibles pour harmoniques

Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône **1**) pour sauver chaque sélection et confirmez par "Ok". L'écran principal visible Fig. 50 peut alors se voir à l'écran de l'appareil à la fin de l'opération.

Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **M**) pour quitter sans sauver et retourner aux écrans précédents.

5.4.7. Anomalies tension

Cette option permet de régler les paramétres relatifs aux anomalies de tension (creux, pics, coupures... – voir paragraphe, enregistrement qui est **independant** des analyses periodiques (regulé par période d'integration).




Fig. 60: Ecrans des anomalies de tension

Appuyez sur **F4** (ou sur **MODIFIER** à l'écran) pour régler les seuils de déclenchement des anomalies tension:

- La tension de référence nominale Vref dépend du type de système. En particulier Vref
 = VP-N (Monophasé et triphasé 4-fils), Vref = VP-P (triphasé 3-fils et ARON).
- Le seuil haut en %, est sélectionable de 1% à 30%.
- Le seuil bas en %, est sélectionable de 1% à 30%.




Fig. 61: Ecran anomalies de tension - réglages

- 1. Placez vous sur la ligne "Anom.Tension", alors marquée en bleu.
- 2. Poussez les touches + ou ou appuyez sur **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** or **MOINS(-)** à l'écran) pour régler les valeurs correspondantes.
- 3. Appuyez sur **SAVE** et **ENTER** (ou sur l'icône **1**) pour sauver chaque réglage.



ATTENTION

La valeur de référence nominale devrait être réglée en fonction du type de système et en fonction des tensions. Un message d'erreur "**Mauvaise tension Vref d'anomalies**" au début de l'enregistrement (par ex: système 4-fils et tension Vref = 400V). Régler la bonne valeur dans ce cas.

5.4.8. Courant d'appel ou courant de démarrage (Inrush current, seulement PQA82x)

Cette option permet de régler les paramétres de contrôle pour l'enregistrement de courant d'appel en tant qu'événement (voir paragraphe qui est complétement **indépendent** des analyses périodiques (régulées par période d'integration).




Fig. 62: Ecran appel de courant

Appuyez sur **F4** (ou sur **MODIFIER** à l'écran) pour régler les paramétres d'enregistrement d'appel de courant:

- La valeur du seuil de courant correspondant à la détection et à l'enregistrement des événements du type appel de courant. Cette valeur ne peut excéder la pleine échelle qui est choisie pour la pince utilisée pour les mesures.
- La valeur d'intervalle de temps de détection du courant d'appel exprimée en secondes. Les valeurs possibles sont **1s**, **2s**, **3s** et **4s**.
- La détection de type d'événements d'appel de courant. Le mode **fix** (l'événement est détecté dés que la valeur de courant dépasse le seuil réglé) ou mode **var** (l'événement est détecté dés que la valeur de différence entre deux valeurs instantanées dans une demi période dépasse le seuil réglé) sont possibles.




Fig. 63: Ecran d'appel de courant – paramétres de réglages

- 1. Sélectionnez la ligne "Appel de courant ou Inrush current", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez F3 ou F4 (ou PLUS(+) ou MOINS(-) à l'écran) pour régler la valeur.
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver chaque réglage.

5.4.9. Flicker (scintillement)

Cette option permet de régler les paramétres de contrôle relatifs aux valeurs de flicker selon les normes EN 61000-4-15 et EN 50160. En particulier, les paramétres suivants sont disponibles à l'écran:

- Pst1' = sévérité à court terme à 1 min
- Pst = sévérité à court terme pour toute la durée d'enregistrement
- Plt = sévérité à long terme pour toute la durée d'enregistrement L'écran ci dessous montre un exemple:




Fig. 64: Ecran de réglage de Flicker

Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver chaque sélection et confirmez par "Ok". L'écran principal visible Fig. 50 peut alors se voir à l'écran de l'appareil à la fin de l'opération.

Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **■**) pour quitter sans sauver et retourner aux écrans précédents.

5.4.10. Déséquilibre

La sélection de cette option montre dans l'enregistrement les valeurs **NEG**% et **ZERO**% qui sont des index de déséquilbre d'entrée de tension respectivement aux termes négatif et zéro. "Déséquilibre" n'est pas disponible pour les réseaux monophasés.

5.4.11. Transitoires rapides (Spike, seulement PQA824)

Cette option permet de régler les paramétres de contrôle relatifs à l'enregistrement d'événement de transitoire rapide de tension (spike) avec 5µs de résolution qui est complétement **independant** de l'analyse périodique (régulée par la période d'integration). Quelques exemples:




Fig. 65: Ecran de réglage de transitoire

Appuyez sur **F4** (ou sur **MODIFIER** à l'écran) pour régler les paramétres de détection et d'enregistrement de transitoires de tension. En particulier il est possible de régler:

• La valeur de seuil de tension de détection et d'enregistrement d'événement de transitoire de tension. Cette valeur est sélectionnable de 100V à 5000V.




Fig. 66: Ecran de transitoire (spike)- réglages

- 1. Sélectionnez la ligne "Spike", alors marquée en bleu.
- 2. Utilisez haut et bas ou **F3** ou **F4** (ou **PLUS(+)** ou **MOINS(-)** à l'écran) pour régler les valeurs correspondantes.
- 3. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône) pour sauver chaque réglage.

5.4.12. Configurations prédéfinies

Dans le but de simplifier les choses, l'appareil posséde 5 configurations d'enregistrement prédéfinis qui englobent les situations typiques dans les installations électriques, 14 configurations libre de création peuvent y être ajoutés, afin de travailler sur vos propres réglages pour vos enregistrements:

- 1. **DEFAUT**: paramétres réglés en usine HT ITALIA.
- 2. **EN50160**: paramétres pour l'enregistrement de qualité de réseau (anomalies de tension, harmoniques, flicker, déséquilibre et transitoires) en accord avec EN 50160.
- 3. **ANOMALIES TENSION**: réglages de paramétres d'enregistrement d'anomalies de tension (creux, pics...).
- 4. **HARMONIQUES**: réglages de paramétres d'analyse d'harmoniques de tension et de courant.
- 5. **INRUSH (Appel de courant)**: réglages de paramétres d'événement de détection d'appel de courant .
- 6. **PUISSANCE & ENERGIE**: réglages de paramétres pour mesure de puissance et d'énergie.

Appuyez sur **F2** (ou sur la touche **PREDEF.** à l'écran) dans tout écran "REGLAGES ENREGISTREMENT". Exemple:




Fig. 67: Ecran configurations prédéfinies

Sélectionnez votre configuration voulue. Appuyez sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône pour sauver la sélection. Le message d'alerte "**Changer réglages d'enregistrement?**" apparait. Appuyez sur "Ok" pour confirmer. L'appareil régle automatiquement les paramétres.

Pour ajouter une configuration propre à vous, appuyez sur **F1** (ou sur **AJOUTER** à l'écran). Le message d'alerte "**Ajout configuration actuelle**" apparait. Appuyez sur "Ok" pour confirmer. A la fin, vous verrez:




Fig. 68: Ecran configuration prédéfinie sur mesure

Dans l'exemple Fig. 68 la configuration sur mesure s'appelle "GENERIC PLANT" et peut être activée en appuyant sur **SAVE** ou **ENTER** (ou sur l'icône).

Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **S**) pour quitter sans sauver les modifications.

5.4.13. Démarrer un enregistrement

L'appareil peut démarrer un enregistrement en mode MANUEL ou AUTOMATIQUE (voir paragraphe 5.4.3) en appuyant sur **GO/STOP**. Un enregistrement peut être lancé à partir des écrans suivants:

> MENU GENERAL

Valeur temps réel




Fig. 69: Exemple d'écrans pour lancer un enregistrement

Avant de lancer un enregistrement, appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône) jusqu'à ce que vous trouviez un écran comme en Fig. 69. Cette opération peut être faite dans les configurations suivantes:

✓ MANUEL: L'enregistrement démarre dés que vous appuyez sur GO/STOP.

✓ **AUTO**: L'enregistrement démarre dés que l'heure programmée est atteinte (voir paragraphe 5.4.3).

L'attente et l'enregistrement en cours sont représentés dans l'appareil par des icônes présentes en haut à droite de l'écran de l'appareil.




Fig. 70: En attente d'enregistrement

Fig. 71: En enregistrement

Appuyez à nouveau sur **GO/STOP** pour stopper l'enregistrement. L'icône présente en Fig. 71 disparaît alors.

ATTENTION



Il est conseillé de TOUJOURS utiliser le chargeur externe A0054 pour les enregistrements même si l'appareil permet de le faire sur batteries.

Aprés lancement d'un enregistrement vous pouvez voir apparaître des messages d'erreur tels que:



Fig. 72: message d'alerte de trop de paramétres

Dans ce cas, il faut changer les paramétres d'enregistrement.




Fig. 73: types d'erreurs possible

Explication de ces erreurs:

Erreur	Description			
Adaptateur secteur manquant	Connectez le chargeur secteur A0054.			
Mauvaise séquence de phase	Vérifiez la séquence de phase des tensions V1, V2 V3.			
Puissance active négative	Une ou plusieurs puissances actives P1, P2, P3 est négative (voir paragraphe 5.2.1). Retournez vos pinces si nécessaire de 180 degrees sur les phases (excepté en cogénération).			
Mauvaise tension Vref pour les anomalies	La tension de référence pour les anomalies tension n'est pas en adéquation avec le type de système mesuré (voir paragraphe 5.4.7).			

Table 2: Description des erreurs

Aprés correction de ces erreurs, appuyez à nouveau sur GO/STOP.

5.4.13.1. Mode Automatique

Pour travailler en mode automatique, il faut introduire une date et heure de démarrage d'enregistrement sous "Réglages enregistrement" (voir paragraphe 5.4) :




Fig. 74: Correct

Fig. 75: Incorrect

- 1. Placez le curseur sur "Start" (et sur "Stop" de la même maniére), alors marqué en bleu.
- 2. Appuyez sur **F4** (ou sur **MODIFIER** à l'écran). Dans le bas de l'écran apparait "Manu". Appuyez sur **F3** (**PLUS(+)**) ou **F4**(**MOINS(-)**) et sélectionnez "**Auto**".
- 3. Changez la date et l'heure avec les touches droite, gauche, **F3** (**MOD(+)**), **F4** (**MOD(-)**) comme Fig. 74.
- 4. Appuyez sur SAVE et ENTER (ou sur l'icône

 ✓) pour sauver les réglages.

5.4.14. Pendant un enregistrement

Aprés avoir lancer un enregistrement, il est possible de voir les paramétres de l'enregistrement en cours.



Fig. 76: Enregistrement en cours

- 1. Choisir "Résultats d'enregistrement"
- 2. Appuyez sur **ENTER**, l'écran suivant apparait :




Fig. 77: Infos sur l'enregistrement en cours

4. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône **≥**) pour quitter.

Chaque enregistrement est stoppé et les résultats stockés en mémoire lorsque vous appuyez sur GO/STOP ou dés que la date et l'heure d'arrêt sont atteints.

ATTENTION



- Seulement la section "Valeur temps réel" est accessible pendant un enregistrement. Le message "Menu indisponible pendant enregistrement" apparait à l'écran si d'autres sections sont demandées.
- **ON/OFF** est désactivé pendant un enregistrement.

5.5. RESULTATS D'ENREGISTREMENT



Fig. 78: MENU GENERAL – Résultats d'enregistrements

Sous "Résultats d'enregistrements", vous pouvez rappeler, effacer, transférer des fichiers enregistrés:



Fig. 79: Ecran des résultats d'enregistrements

Différents types de fichiers existent en mémoire:

- ➤ Enreg: fichier d'enregistrement réalisé en mode Manuel ou Automatique pour toute analyse (Periodique, Harmoniques, Anomalies tension, Flicker, etc..) réalisé en appuyant sur GO/STOP.
- ➤ Capture: Mesures instantanées de différentes valeurs de paramétres (numérique, signal temps, harmoniques, etc...) réalisées avec SAVE.

5.5.1. Transfert d'enregistrements sur clé USB

Il est possible de sauver des fichiers sur clé USB comme par exemple Fig. 79:



Fig. 80: ecran des résultats

Appuyez sur F2 (ou sur COPY à l'écran). L'écran montré ci-dessous:



Fig. 81: Definition of file name which is saved on Pen Driver USB

Appuyez sur SAVE ou ENTER (ou sur l'icône ☑) pour confirmer le nom du fichier ou sur ESC (ou sur l'icône ☑) pour quiter sans sauver. Si fichier déjà existant sur la clé USB, le message d'alerte suivant apparait:



Fig. 82: Confirmation pour écraser le fichier

Appuyez sur "Ok" pour écraser le fichier déjà existant ou sur "Annuler" pour sortir sans modifier. Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône) pour retourner au MENU GENERAL.

5.5.2. Sauver des fichiers sur la carte externe Compact Flash (PQA82x)

Le PQA82x a la possibilité d'enregistrer des fichiers sur la carte externe COMPACT aprés avoir sélectionné l'option "EXTERNE" sur **Type Mémoire** (voir paragraphe 5.1.7).




Fig. 83: Exemple d'utilisation de mémoire externe - compact flash non insérée




Fig. 84: Exemple d'utilisation de mémoire externe - compact flash insérée



ATTENTION

Le passage de mémoire interne (environ 15MB) à externe avec une compact flash permet d'enregistrer des fichiers de **32MB** indépendamment de la taille de la carte compact flash.

5.6. INFORMATIONS DE L'APPAREIL

Informations générales de l'appareil HT ITALIA.



Fig. 85: Ecran Menu General

Appuyez sur **ENTER** ou touchez l'icône correspondante sur l'affichage. L'écran suivant apparait:




Fig. 86: Ecran information appareil

Appuyez sur **ESC** (ou sur l'icône) pour retourner au MENU GENERAL.

6. CONNECTION DE L'APPAREIL AU PC

- 1. Installer le logiciel **TopView** sur votre PC.
- 2. Verifier la présence de l'icône ActiveSync grisé en arriére plan (non actif) dans la partie droite en bas de votre PC:




Fig. 87: Icône ActiveSync non active

3. Connectez l'appareil au PC en utilisant le câble C2007 (USB "A" → USB "B") comme indiqué ci dessous:




Fig. 88: Connection de l'appareil au PC

4. Vérifier la présence de ActiveSync activé **en vert** en bas à droite de l'écran. Dans ce cas, la connection à l'appareil est correcte



Fig. 89: ActiveSync actif

- 5. Lancez **TopView** et cliquez sur "**Instrument** <-> **PC connection**". Appuyez sur "Sélection nouvel instrument" pour autoriser la connection à un appareil de type "PQA823" or "PQA824"
- 6. Sélectionnez "Chargement de données" et appuyez sur "Suivant" pour ouvrir la fenêtre de "**Déchargement**". Sélectionnez le ou les fichiers voulus et cliquez sur "Déchargement".
- 7. La procédure de déchargement est en cours et le résultat des données apparait à l'écran.

Pour plus d'info, lisez l'aide en ligne de TopView

ATTENTION



- Pendant un enregistrement, il n'est pas possible de décharger des mesures dans le PC. Appuyez sur GO/STOP pour arrêter l'enregistrement avant de décharger les mesures dans le PC.
- Laissez l'appareil sur l'écran **MENU GENERAL** pour établir la communication entre l'appareil et le PC.

7. PROCEDURES DE MESURE

7.1. UTILISATION DANS UN SYSTEME MONOPHASE

ATTENTION



La tension maximum entre B1, B2, B3, B4 et BE est 1000V / CAT IV 600V par rapport à la terre. Ne mesurez pas de tensions excédant ces limites définies dans le manuel, vous pourriez endommager le matériel et mettre votre vie en danger.




Fig. 90: Câblage dans un systéme monophasé





Si possible, avant de connecter l'appareil au réseau, assurez vous qu'il est éteint et coupez le réseau.

- 1. Réglez les paramétres basiques (voir paragraphe 5.3.1) Choisissez l'option **MONO**.
- 2. Connectez les pinces tension sur la phase, le neutre et la terre (selon les couleurs Fig. 90).
- 3. Connectez la pince de courant sur la phase L1 Phase (comme Fig. 90) en respectant le sens du courant du générateur vers la charge. Sur l'écran 'Valeurs temps réel', vérifiez toujours que la valeur de la puissance Active est positive et que le facteur de puissance relatif à la charge est normallement inductif avant de démarrer un enregistrement. Retournez la pince de 180 degrés dans le cas contraire.
- 4. Mettez en service le réseau s'il avait été coupé pour la mise en place du matériel. Les valeurs des paramétres sont affichés en Temps réel.
- 5. Appuyez sur **SAVE** si vous souhaitez enregistrer un échantillon temporel. Utilisez **HOLD** pour stopper les valeurs à l'affichage si nécessaire.
- 6. Vérifiez les paramétres de réglage avant tout enregistrement (voir paragraphe 5.4). Appuyez sur **GO/STOP** pour lancer ou arrêter l'enregistrement sur l'appareil.

7.2. UTILISATION DANS UN SYSTEME TRIPHASE 4 FILS

ATTENTION



La tension maximum entre B1, B2, B3, B4 et BE est 1000V / CAT IV 600V par rapport à la terre. Ne mesurez pas de tensions excédant ces limites définies dans le manuel, vous pourriez endommager le matériel et mettre votre vie en danger.




Fig. 91: Câblage dans un systéme triphasé 4 fils



ATTENTION

Si possible, avant de connecter l'appareil au réseau, assurez vous qu'il est éteint et coupez le réseau.

- 1. Réglez les paramétres basiques (voir paragraphe 5.3.1) Choisissez l'option 4 FILS.
- 2. Connectez les pinces tensions sur les phases L1, L2, L3, sur le neutre et sur la terre (selon les couleurs Fig. 91). **Verifier l'ordre des phases "123**" à **l'écran** (voir paragraphe 5.2.1) et faites les corrections si nécessaire.
- 3. Connectez les pinces courant sur les phases L1, L2, L3 et sur le neutre N (pas dispo sur le PQA400) en respectant le sens du courant du générateur vers la charge. Sur l'écran 'Valeurs temps réel', vérifiez toujours que la valeur de la puissance Active est positive et que le facteur de puissance relatif à la charge est normallement inductif avant de démarrer un enregistrement. Retournez la pince de 180 degrés dans le cas contraire..
- 4. Mettez en service le réseau s'il avait été coupé pour la mise en place du matériel. Les valeurs des paramétres sont affichés en Temps réel.
- 5. Appuyez sur **SAVE** si vous souhaitez enregistrer un échantillon temporel. Utilisez **HOLD** pour stopper les valeurs à l'affichage si nécessaire.
- 6. Vérifiez les paramétres de réglage avant tout enregistrement (voir paragraphe 5.4). Appuyez sur **GO/STOP** pour lancer ou arrêter l'enregistrement sur l'appareil.

7.3. UTILISATION DANS UN SYSTEME TRIPHASE 3 FILS

ATTENTION



La tension maximum entre B1, B2, B3, B4 et BE est 1000V / CAT IV 600V par rapport à la terre. Ne mesurez pas de tensions excédant ces limites définies dans le manuel, vous pourriez endommager le matériel et mettre votre vie en danger.




Fig. 92: Câblage dans un systéme triphasé 3 fils



ATTENTION

Si possible, avant de connecter l'appareil au réseau, assurez vous qu'il est éteint et coupez le réseau

- 1. Réglez les paramétres basiques (voir paragraphe 5.3.1) Choisissez l'option 3 FILS.
- 2. Connectez les pinces tensions sur les phases L1, L2, L3, sur la terre (entrée neutre et terre, selon les couleurs Fig. 91). **Verifier l'ordre des phases** "*123*" à **l'écran** (voir paragraphe 5.2.1) et faites les corrections si nécessaire.
- 3. Connectez les pinces courant sur les phases L1, L2, L3 en respectant le sens du courant du générateur vers la charge. Sur l'écran 'Valeurs temps réel', vérifiez toujours que la valeur de la puissance Active est positive et que le facteur de puissance relatif à la charge est normallement inductif avant de démarrer un enregistrement. Retournez la pince de 180 degrés dans le cas contraire..
- 4. Mettez en service le réseau s'il avait été coupé pour la mise en place du matériel. Les valeurs des paramétres sont affichés en Temps réel.
- 5. Appuyez sur **SAVE** si vous souhaitez enregistrer un échantillon temporel. Utilisez **HOLD** pour stopper les valeurs à l'affichage si nécessaire.
- 6. Vérifiez les paramétres de réglage avant tout enregistrement (voir paragraphe 5.4). Appuyez sur **GO/STOP** pour lancer ou arrêter l'enregistrement sur l'appareil.

7.4. UTILISATION DANS UN SYSTEME TRIPHASE 3 FILS ARON

CAUTION



La tension maximum entre B1, B2, B3, B4 et BE est 1000V / CAT IV 600V par rapport à la terre. Ne mesurez pas de tensions excédant ces limites définies dans le manuel, vous pourriez endommager le matériel et mettre votre vie en danger.




Fig. 93: Câblage dans un systéme triphasé ARON

\bigwedge

ATTENTION

Si possible, avant de connecter l'appareil au réseau, assurez vous qu'il est éteint et coupez le réseau.

- 1. Réglez les paramétres basiques (voir paragraphe 5.3.1) Choisissez l'option **ARON**.
- 2. Connectez les pinces tensions sur les phases L1, L2, L3, la terre. **Verifier l'ordre des phases "123" à l'écran** (voir paragraphe 5.2.1) et faites les corrections si nécessaire.
- 3. Connectez les pinces courant sur les phases L1, L2, L3 en respectant le sens du courant du générateur vers la charge. Sur l'écran 'Valeurs temps réel', vérifiez toujours que la valeur de la puissance Active est positive et que le facteur de puissance relatif à la charge est normallement inductif avant de démarrer un enregistrement. Retournez la pince de 180 degrés dans le cas contraire.
- 4. Mettez en service le réseau s'il avait été coupé pour la mise en place du matériel. Les valeurs des paramétres sont affichés en Temps réel.
- 5. Appuyez sur **SAVE** si vous souhaitez enregistrer un échantillon temporel. Utilisez **HOLD** pour stopper les valeurs à l'affichage si nécessaire.
- 6. Vérifiez les paramétres de réglage avant tout enregistrement (voir paragraphe 5.4). Appuyez sur **GO/STOP** pour lancer ou arrêter l'enregistrement sur l'appareil.

8. MAINTENANCE

8.1. GENERAL

Les PQA82x sont des appareils de mesure de précision. Pour leur utilisation et leur stockage, suivez les recommandations et instructions de ce manuel pour éviter tout probléme utltérieur.

Ne pas utiliser l'appareil dans des conditions extrêmes d'humidité et/ou de température. Ne pas exposer l'appareil en plein soleil. Toujours éteindre l'appareil aprés utilisation.

8.2. BATTERIE

L'appareil est équipé d'une batterie Li-ION rechargeable 3.7VDC avec le chargeur A0054. Les différentes icônes ci dessous peuvent apparaître à l'écran:

Icône affichée	Description
	Batterie trop faible, à recharger
	Batterie à 25% de sa capacité
	Batterie à 50% de sa capacité
	Batterie à 75% de sa capacité %
	Batterie à 100% de sa capacité
∭ • □ ⊧	Secteur connecté. Batterie déconnectée
€ 0• €	Secteur et batterie connecté. Batterie en recharge
((()	Batterie chargée, secteur connecté
?	Etat de charge de batterie inconnue. Branchez secteur
	Probléme batterie. Contactez votre fournisseur

Table 3: Liste des icônes liées à l'état de la batterie

8.2.1. Remplacement de batterie interne



ATTENTION

Seuls des techniciens qualifiés doivent faire cette opération. Avant de changer la batterie, assurez vous qu'il n'y ait plus de câble branché sur le circuit électrique.

- 1. Déconnectez les câbles ou pinces du circuit testé.
- 2. Eteignez l'appareil et enlevez les câble de ce dernier.
- 3. Enlevez le capot de la batterie.
- 4. Déconnectez la batterie et branchez la nouvelle.
- 5. Repositionnez le capot.

8.3. NETTOYAGE

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de solvants, de vieux chiffons, de l'eau etc.. et prêtez une attention particuliére à l'écran TFT.

8.4. FIN DE VIE



ATTENTION: matériel à ne pas mettre aux déchets 'standard'.

9. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Tension TRMS AC/DC Phase-Neutre / Phase-Terre – Monophasé / Triphasé

Echelle	Précision	Résolution	Impédance d'entrée
0.0 ÷ 600.0V	±(0.5%lect+2dgt)	0.1V	10ΜΩ

Facteur de crête max = 2

Tension < 2.0V sont considérés comme zéro par l'appareil

L'appareil peut être branché via un transformateur de tension à ratio 1 ÷ 3000

Tension TRMS AC/DC Phase-Phase - Triphasé

Echelle	Précision	Résolution	Impédance d'entrée
0.0 ÷ 1000.0V	\pm (0.5%lect+2dgt)	0.1V	10MΩ

Facteur de crête max = 2

Tension < 2.0V sont considérés comme zéro par l'appareil

L'appareil peut être branché via un transformateur de tension à ratio 1 ÷ 3000

Anomalies de tension Phase-Neutre – Monophasé / Triphasé 4-fils

Echelle	Précision tension	Précision temps (50Hz)	Résolution tension	Résolution temps (50Hz)
0.0 ÷ 600.0V	±(1.0%lect+2dgt)	±10ms	0.2V	10ms

Facteur de crête max = 2

Tension < 2.0V sont considérés comme zéro par l'appareil

L'appareil peut être branché via un transformateur de tension à ratio 1 ÷ 3000

Seuils réglables de ±1% à ±30%

Anomalies de tension Phase-Phase – Triphasé 3-fils

Echelle	Précision tension	Précision temps (50Hz)	Résolution tension	Résolution temps (50Hz)
0.0 ÷ 1000.0V	\pm (1.0%lect+2dgt)	±10ms	0.2V	10ms

Facteur de crête max = 2

Tension < 2.0V sont considérés comme zéro par l'appareil

L'appareil peut être branché via un transformateur de tension à ratio 1 ÷ 3000

Seuils réglables de ±1% à ±30%

Transitoires tension – Phase-Terre – Monophasé et triphasé (seulement PQA824)

Echelle	Précision tension	Résolution tension	Précision temps (50Hz)	Temps de détection (50Hz)
-1000V ÷ 100V 100V ÷ 1000V	±(2.0%lect+60V)	1V		78μs – 2.5ms (lent)
-6000V ÷ -100V	±(100/lost : 100\/)	15V	±10ms	5μs – 160μs
100V ÷ 6000V	±(10%lect+100V)	107		(rapide)

Réglage de seuil de 100V ÷ 5000V Max d'événements enregistrés: 20000

Courant TRMS AC avec pinces standard STD

Echelle	Précision	Résolution	Impédance d'entrée	Protection tension
0.0÷1000.0mV	±(0.5%lect+0.06%FS)	0.1mV	510kΩ	5V

Tension de sortie de pince =1VAC à pleine échelle

Facteur de crête max = 3

Valeur de courant < 0.1% de la pleine échelle (FS) sont considerés comme zéro

Courant TRMS AC avec pinces Flexibles - Echelle 300A

Echelle	Précision	Résolution	Impédance d'entrée	Protection tension
0.0 ÷ 49.9A	±(0.5%lect+0.24%FS)	0.1A	510kΩ	5V
50.0 ÷ 300.0A	±(0.5%lect+0.06%FS)	U.1A	310K22	5 V

Mesures avec pince HTFLEX33. Facteur crête Max = 3 Valeur de courant < 1A considéré comme zéro

Courant TRMS AC avec pinces Flexibles - Echelle 3000A

Echelle (*)	Précision	Résolution	Impédance d'entrée	Protection tension
0.0 ÷ 3000.0A	±(0.5%lect+0.06%FS)	0.1A	510kΩ	5V

Mesures avec pince HTFLEX33. Facteur crête Max = 3 Valeur de courant < 5A considéré comme zéro

Courant de démarrage (Inrush)

Echelle	Précision	Résolution	Résolution temps (50Hz)	Précision temps (50Hz)
Depending on clamp type	±(1.0%lect+0.4%FS)	Dépend de la pince	10ms	±10ms

Facteur de crête max = 3

Nombre max d'événements enregistrés: 1000

Puissance – Monophasé / Triphasé (@ Cosφ>0.5 et Vmis>60V, pince type STD)

Paramétre [W, VAr, VA]	Pleine échelle (FS)	Echelle [W, VAr, VA]	Précision	Résolution [W, VAr, VA]
Puissance Active Puiisance Réactive Puissance Apparent	FS ≤ 1A	0.0 ÷ 999.9 1.000 ÷ 9.999k	±(1.0%lect+6dgt)	0.1 0.001k
	1A< FS ≤ 10A	0.000 ÷ 9.999k 10.00 ÷ 99.99k		0.001k 0.01k
	10A< FS ≤ 100A	0.00 ÷ 99.99k 100.0 ÷ 999.9k		0.01k 0.1k
	100A< FS ≤ 3000A	0.0 ÷ 999.9k 1.000 ÷ 9.999M		0.1k 0.001M

Vmis = tension correspondante à la mesure de puissance

Energie – Monophasé / Triphasé (@ Cosφ>0.5 et Vmis>60V, pince type STD)

Paramétre [Wh, VArh, VAh]	Pleine échelle (FS)	Echelle [Wh, VArh, VAh]	Précision	Résolution [Wh, VArh, VAh]
Puissance Active Puiisance Réactive Puissance Apparent	FS ≤ 1A	0.0 ÷ 999.9 1.000 ÷ 9.999k	±(1.0%lect+6dgt)	0.1 0.001k
	1A< FS ≤ 10A	0.000 ÷ 9.999k 10.00 ÷ 99.99k		0.001k 0.01k
	10A< FS ≤ 100A	0.00 ÷ 99.99k 100.0 ÷ 999.9k		0.01k 0.1k
	100A< FS ≤ 3000A	0.0 ÷ 999.9k 1.000 ÷ 9.999M		0.1k 0.001M

Vmis = tension correspondante à la mesure de puissance

Facteur de puissance (Cosφ) – Monophasé / Triphasé

Echelle	Précision (°)	Résolution (°)
0.20÷0.50	1.0	
0.50÷0.80	0.7	0.01
0.80÷1.00	0.6	

Harmoniques tensions / courants

Echelle	Précision (*)	Résolution
DC ÷ 25 ^a		
26 ^a ÷ 33 ^a	\pm (5.0%rdg+5dgt)	0.1V / 0.1A
34ª ÷ 49ª		

^(*) Pécision à ajouter aux paramétres TRMS correspondants.

Fréquence

Echelle	Précision	Résolution
42.5÷69.0Hz	±(0.2%lect+1dgt)	0.1Hz

Flicker - Monophasé / Triphasé

Paramétre	Echelle	Précision	Résolution
Pst1', Pst		En accord	
Plt	0.0÷10.0	avec	0.1
		EN50160	