

D Montageanleitung
Universal-Werktisch

GB Assembly instructions
Universal working table

F Instructions de montage
Etabli universel

NL Assemblage – instructies
Universele werktafel

I Istruzioni di montaggio
Banco di lavoro universale

E Instrucciones de montaje
Banco de trabajo universal

P Instruções de montagem
Bancada Universal

DK Montagevejledning
Universal-arbejdsbænk


N Montasjeveiledning
Universalarbeidsbord

S Monteringsanvisning
Universalarbetsbänk

FIN Asennusohje
Yleistyöpöytä

English only

WT 840




D	Deutschland	Die beiliegende Garantiekarte senden Sie bitte an uns zurück. Den Kaufbeleg bitte aufbewahren! Ein Anspruch auf Garantieleistungen besteht nur gegen Vorlage des Kaufbelegs. Die Adresse Ihrer nächstgelegenen Werksvertretung finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.	1
GB	Great Britain	Please return the enclosed warranty card to us. Retain proof of purchase! You are only entitled to claim warranty against proof of purchase. Please see back cover for manufacturer representative's address nearest you.	2
F	France	SVP, retournez-nous la carte de garantie jointe. Conservez le reçu d'achat! La garantie ne peut être accordée que sur présentation de ce reçu. Vous trouverez l'adresse de votre représentant le plus proche à la dernière page de couverture.	3
NL	Nederland	Stuur de garantiekaart ingevuld aan ons terug. Bewaar de kassabon! U heeft slechts recht op garantie op vertoning van de kassabon. U vindt het adres van de dichtstbijzijnde lokale vestiging op de achterkant van deze handleiding.	4
I	Italia	Riempire e rispedire la scheda della garanzia. Conservare lo scontrino e / o la fattura d'acquisto! La garanzia ha valore solo contro presentazione della prova d'acquisto. L'elenco delle agenzie di vendita autorizzate è riportato sull'ultima di copertina.	5
E	España	Por favor, envíenos la tarjeta de garantía adjunta. ¡Guarde el recibo de compra! Para efectuar una reclamación en garantía es necesario presentar el recibo de compra. La dirección del agente más cercano se encuentra en la contraportada.	6
P	Portugal	Por favor envia-nos a ficha de garantia preenchida. Guarde o recibo de compra! A garantia só pode ser reclamada mediante a apresentação do recibo de compra. Encontrará o endereço do agente mais próximo na capa posterior.	7
DK	Danmark	Send venligst vedliggende garantikort tilbage til os. Opbevar købsbeviset! Krav på garanti kan kun gøres gældende med købsbevis. Adressen for det nærmeste agentur står på bagsiden.	8
N	Norge	Send vedlagte garantikort tilbake til oss. Oppbevar kvitteringen! Garantiytelser skjer kun på grunnlag av forelagt kvittering. Adressen til ditt nærmeste serviceverksted finner du bak på siste omslagside.	9
S	Sverige	Återsänd medföljande garantisedel till oss. Förvara kvittot! Garantianspråk erkännes endast mot uppvisande av kvitto. Adressen till närmaste representant finns på bakre uppslagets insid.	10
FIN	Suomi/ Finland	Ole hyvä ja palauta oheinen takuukortti meille. Säilytä ostokuitti! Takuu on voimassa vain kuittia vastaan. Lähimmän edustajan osoite löytyy takakannesta.	11

Please read first!

i The universal working table WT 840 is suitable as a working table and as a machine workstand.

- Its maximum load capacity is 80 kg.
- Machines are positively bolted to the perforated plate.
- An opening for connecting a dust collector is provided at the centre of the table top.
- Below the table top there is an extra tool tray.
- Two rollers make for easy relocation.
- After use the universal working table folds up and stores space-saving.


Standard delivery




- 1 Stand with
 - table top
 - rollers
- 2 Perforated plate
- 3 Tool tray

Assembly

1. Unfold stand. The upper, round cross strut is hooked into the two hooks on the underside of the table top.



2. Fasten wing nut at support (grey arrow).
3. Fit tool tray between the two lower cross struts.



- To fasten machines, screw perforated plate to underside of machine (screws not supplied), then put perforated plate into table top.
- If a dust collector is to be hooked up, connect suction hose to the \varnothing 100 mm suction port on the underside of the table top.

Disassembly

1. Clear working table.
2. Remove tool tray from lower cross struts.
3. Loosen wing nut at the support.
4. Fold up stand.
5. Fasten wing nut at support, so that the support can not unfold during transport.

Technical specifications

Dimensions, assembled (height x width x depth)	840 x 630 x 550 mm
Dimensions, folded up (height x width x depth)	950 x 630 x 90 mm
Table top area	550 x 450 mm
Weight	19 kg

B**Belgium**

Elektra Beckum Belgium N.V.S.A.
Industriezone
Hofte te Bollebeeklaan
B-1730 Asse-Mollem
Tel.: 0032-24540454
Fax: 0032-24540450

GB**Great Britain**

Elektra Beckum Machinery Ltd.
6 The Quadrangle
Premier Way
GB-SO51 9AQ Romsey
Tel.: 0044-1794-834900
Fax: 0044-1794830083

D**Deutschland**

Elektra Beckum AG
Daimlerstraße 1
D-49716 Meppen
Tel.: 01803-333 456
Fax: 01803-333 457

I**Italia**

Elektra Beckum AG Germania
Daimlerstraße 1
D-49716 Meppen
Tel.: 0049-1803-333456
Fax: 0049-1803-333457

DK**Danmark**

Elektra Beckum Danmark
Lundeborgvej 9
Postbox 8113
DK-9220 Aalborg OE
Tel.: 0045-98-151300
Fax: 0045-98-151451

N**Norge**

Profilma-Import A/S
Postboks 536 Nanset
Sophus Buggesvei 48
N-3252 Larvik
Tel.: 0047-33114777
Fax: 0047-33114108

E**España**

Elektra Beckum Import S.A.
Apartado de correos n° 192
E-43830 Torredembarra (Tarragona)
Tel.: 0034-9-77642110
Fax: 0034-9-77641770

NL**Nederland**

Elektra Beckum Nederland
Einsteinstraat 15
NL-1704 RT Heerhugowaard
Tel.: 0031-7257-44660
Fax: 0031-7257-44250

F**France**

J. Muller
1.Place de Lábattoir
F-67190 Mutzig
Tel.: 00333-88479971
Fax: 00333-88479970

P**Portugal**

Costa & Garcia S. A.
Vilar do Paraíso, Ap. 23
P-4408 Valadares
Tel.: 00351-2-7121279
Fax: 00351-2-7124670

FIN**Suomi/ Finland**

Nofa OY
P.O.Box 28
Hannuksentie 1
FIN-02270 Espoo
Tel.: 00358-9804-861
Fax: 00358-9803-9485

S**Sverige**

HDF-Paulsson AB
Box 525
Svaravaregatan 5
S-30180 Halmstad
Tel.: 0046-35-154400
Fax: 0046-35-121780