



Manual de Instrução 27

APRESENTAÇÃO

O tempo é sua motivação. Superá-lo é seu objetivo.

Desenvolvido para quem é movido a desafios, os relógios SPEEDO combinam design e tecnologia, criando um novo conceito em performance.

Seu SPEEDO está pronto para atender às necessidades de atletas de elite e esportistas amadores, oferecendo o máximo em funcionalidade e estilo.

Supere seu tempo.

SPEEDO WATCHES – WATER CONCEPTS

OBSERVAÇÃO IMPORTANTES

- 1 - Nunca tente desmontar o relógio ou remover sua tampa traseira.
- 2 - Não pressione os botões debaixo ou dentro d'água.
- 3 - Caso o relógio apresente umidade em seu interior, compareça imediatamente à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor). A umidade pode corroer as peças metálicas do relógio.
- 4 - O relógio foi projetado para suportar o uso dentro dos padrões de normalidade. Use-o com cuidado e evite quedas.
- 5 - Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
- 6 - Limpe o relógio apenas com pano seco e macio. O uso de produtos químicos na limpeza pode deteriorar as peças plásticas do relógio.
- 7 - Evite usar o relógio nas proximidades de eletricidade estática e campos eletromagnéticos.

AJUSTE DOS PONTEIROS

- 1 - Puxe a coroa e ajuste as horas e minutos;
- 2 - Empurre a coroa para a posição inicial.


Selecionando o MODO

Pressione B para alterar nesta seqüência:

MODO HORA - MODO CRONÔMETRO - MODO ALARME

MODO HORA

- 1 - Pressione A para os dígitos de segundo pulsarem;
- 2 - Pressione C ou D para zerarem os segundos;
- 3 - Pressione B para a próxima seleção;



- 4 - Pressione D para aumentar e C para diminuir os números. Mantenha pressionado para alterar em alta velocidade;
- 5 - Repita os passos 3 e 4 para alterar na seqüência: SEGUNDOS-HORAS-MINUTOS-ANO-MÊS-DATA
- 6 - Pressione A para sair.

MODO CRONÔMETRO

- 1 - Pressione D para começar a contagem;
- 2 - Pressione D novamente para PARAR;
- 3 - Pressione A pra ZERAR o Cronômetro.

MODO VOLTA

- 1 - Pressione D para começar a contagem;
- 2 - Pressione A para marcar o tempo da volta. (Internamente, a contagem continua sendo marcada);

- 3 - Pressione A para continuar a contagem;
- 4 - Pressione D para PARAR a contagem.

MODO ALARME

- 1 - Pressione C para alterar entre ALM 1 e ALM 2;
- 2 - Pressione D para LIGAR/DESLIGAR o ALARME;
- 3 - No ALM 1, pressione A para os dígitos de hora pulsarem;
- 4 - Pressione D para aumentar e C para diminuir os números. Mantenha pressionado para alterar em alta velocidade;
- 5 - Pressione B para alterar os minutos;
- 6 - Repita o item 2;
- 7 - Pressione A para sair.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Belo Horizonte-BH

Seculus da Amazônia S/A

AV. Afonso Pena, 3.577 - Loja 08 - Mangabeiras - Cep: 30.130-008

FONE: (31) 3516-7600 / FAX: (31) 3516-7615

Manaus-AM

Seculus da Amazônia S/A

Rua Voluntários da Pátria, 635 - Vila da Prata - Cep: 69.030-520

FONE: (92) 2121-7600 / FAX: 625-4825 /671-3339

Rio de Janeiro-RJ

Seculus da Amazônia S/A-Filial RJ

Av. Nilo Peçanha, 50 - Sala 1106 - Centro - Cep: 20.044-900

FONE: (21) 3512-9202 FAX: 3512-9203

São Paulo-SP

Seculus da Amazônia S/A

Rua Dom José de Barros, 177- 8º andar - Conj.801 - Centro

Cep: 01.038-100

FONE: (11) 3259-7122

Acesse o site www.speedowatches.com.br e saiba qual a

*Assistência Técnica mais próxima de você.

Call Center: 031-3516-7699

*Estes dados poderão sofrer alteração sem aviso prévio.

TERMO DE GARANTIA

Para utilizar a Garantia, o comprador deve apresentar à Assistência Técnica Autorizada mais próxima (ou ao revendedor) seu relógio com o Certificado de Garantia devidamente preenchido, junto com a Nota Fiscal de Compra.

O presente certificado garante ao comprador o funcionamento do relógio Speedo pelo prazo de 01 (um) ano (inclusos os 90 dias do artigo 26 da Lei 8078/90), a partir da data de sua aquisição, desde que o relógio não tenha sido aberto por pessoas não autorizadas e não apresente evidências de uso indevido ou acidental. Não se inclui nesta garantia:

- A - Quebra ou arranhão do visor do relógio.
- B - Caixa arranhada.
- C - Pulseira.
- D - Defeito apresentado na caixa provocado por substâncias químicas ou orgânicas.
- E - Entrada de água quando o relógio não for à prova d'água. Vide Tabela de Resistência.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente:.....
























Referência:.....

Data de compra:.....

Nota Fiscal:.....

Revendedor:.....

TABELA DE RESISTÊNCIA:

Capacidade de resistência à pressão da água						
3ATM (30 Metros)			-	-	-	-
5ATM (50 Metros)					-	-
10ATM (100 Metros)						-
20ATM (200 Metros)						



SISTEMA DE QUALIDADE

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

speedo 
watches

Desenvolvido e distribuído exclusivamente no Brasil por Seculus da Amazônia S.A.
Avenida Afonso Pena, 3577, 4º andar | Mangabeiras | Cep: 30130-008 | Belo Horizonte | MG
Fone: (31) 3516-7600

© 2007 SPEEDO. INC www.speedowatches.com.br