

## DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/reparado pela rede de assistência técnica autorizada.

Este aparelho é garantido pela MINAG SECADORES, nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

### 1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso\* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- a) O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhada pelo país.
- b) Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor. o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar ou transportadora.
- c) A substituição do produto, por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.

\* Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR", devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

d) Para garantia de funcionamento do soprador, é obrigatória a revisão trimestral a partir da data da compra, no intuito de verificar a condição do carvão do equipamento,

### 2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa dias), ou seja, 3 (três) meses. Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias. Assim, o prazo válido da presente garantia é de 06 (seis) meses, a contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente preenchida por um de nossos REVENDEDORES.

### 3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- a) Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- b) Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- c) Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- d) Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou conservados por serviços não autorizados.
- e) A limpeza inadequada do aparelho

Nº de fabricação

Data da Compra

Cliente

Endereço


Nota Fiscal Nº

Via do cliente

**CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO**

# Manual de Instruções

## SOPRADOR MINAG SUPERA



Obrigado por escolher um produto com a marca Minag

Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de operar a soprador de animais e, após, guarde-o para futuras consultas.

**MINAG**  
Feito para durar.

## CUIDADOS

- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Jamais encoste a ponteira diretamente sobre o pêlo do animal. Por questões de segurança, utilizar o soprador à distância segura de aproximadamente 20 (vinte) cm.
- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos. Mesmo com a chave acionada na posição 0 (aparelho desligado), haverá corrente elétrica pela fiação interna se o plugue do cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Assim, após o uso, desligue o equipamento posicionando a chave para a posição 0 e retire o plugue da tomada de energia elétrica.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Cuidado especial deve ser tomado ao utilizar o soprador em ambiente úmido, pois a umidade excessiva pode danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento. Este cuidado tem por finalidade evitar o rompimento prematuro dos ligamentos internos da fiação e o curto-circuito do sistema.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Cuidado para não direcionar o ar quente do soprador diretamente para os olhos, ânus ou outras partes sensíveis do corpo do animal.
- Como proteção adicional, é recomendável a instalação de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com corrente diferencial nominal de operação não excedendo a 30mA, no circuito elétrico de alimentação do pet. Consulte um instalador técnico para realizar o serviço.
- Cuidado para não direcionar o ar quente do soprador diretamente para os olhos ou outras partes sensíveis do corpo do animal.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam utilizando o aparelho de forma indevida;
- Quando o soprador é usado em um local para banho, desligue-o após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o soprador está desligado;

## LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza do soprador de animais, desligue o aparelho posicionando a chave para a posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total das partes aquecidas do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa, interna e a manutenção do soprador de animais, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA a cada 6 (seis) meses.


## MODO DE USAR

Advertências:

- a) Mesmo considerando o que foi descrito no item "cuidados", o usuário deve redobrar sua atenção quando da utilização do item, observando o que segue:
- b) Jamais encoste o bico direcionador do fluxo de ar diretamente sobre os pêlos ou escova. Utilize o soprador à distância segura de aproximadamente 20 (vinte) cm.
- c) Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.

## MODO DE UTILIZAÇÃO DO APARELHO

- 1) Antes de ligar o soprador na rede elétrica, verifique se a tensão é a mesma do seu aparelho, 127V ou 220V.
- 2) Coloque o plugue do cabo de alimentação da tomada da rede elétrica e certifique-se de que ambos estão firmes.
- 5) Recomendamos manter uma distância mínima de 30 (trinta) cm entre a saída de ar do soprador e os pêlos.
- 6) Utilize sempre movimentos constantes, nunca fique com o soprador ligado na mesma direção dos pêlos por longos períodos a fim de evitar danos.



VISTA EXPLODIDA

1 - Ponteira chata	4 - Braçadeira	7 - Carcaça
2 - Mangueira MINAG® 1 polegada e 1/4	5 - Cartola	8 - Prensa cabo
3 - Motor	6 - Chave L/D	9 - Filtro

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 127V~  
Potência: 1400 watts
- Tensão: 220V~  
Potência: 1400 watts

- Aparelho para uso profissional
- Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para secar pêlos de animais.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



Rua Cecília Meireles, 477 – Praia dos Amores Balneário Camboriú, SC – CEP 88331-405

Email: contato@minag.com.br  
Contato: (47) 3360 2976

www.minag.com.br

f /minag.secadores