


EXPLODED VIEW



выключатель (4) в положение вниз и нажмите на спусковой механизм (Рис. 5). С помощью верхней ручки (1) направляйте движение пилы при резке.

Пилу можно двигать вперед и назад, если необходимо, но не применяйте чрезмерное усилие.

Для запуска двигателя установите аварийный выключатель (4) в положение вниз и нажмите на спусковой механизм (Рис. 5). С помощью верхней ручки (1) направляйте движение пилы при резке.

Пилу можно двигать вперед и назад, если необходимо, но не применяйте чрезмерное усилие.

Для остановки пилы нужно просто снять палец с спускового механизма.

Лезвие меньшего размера поставляется для резки тонкого металла (макс. 3 мм), такого как алюминий или медь. Это лезвие устанавливается точно так же как и основное. Не применяйте чрезмерное усилие на лезвие при резке металла.

Чистка

Отключите пилу от источника питания.

Для чистки пилы используйте только мягкую слегка влажную ткань.

Не используйте бытовые чистящие средства общего назначения, так как они могут повредить пластмассовый корпус.

Не используйте бензин, разбавители для краски или иные химреагенты.

Не используйте пилу, если в нее попала вода или другие жидкости.

Заявление о соответствии стандартам ЕС

Мы заявляем с полной ответственностью, что данная продукция соответствует следующим стандартам или нормативным документам:

98/37/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 93/68/CEE

в соответствии с правилами:

EN 50144-1, EN 50144-2-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

От 02-12-2003

ZWOLLE

W. Kamphof

Отдел контроля качества



Наша политика направлена на постоянное совершенствование нашей продукции, и мы сохраняем за собой право на изменение технических характеристик продукции без предварительного уведомления.

Ferm BV Zwolle, Голландия

SPARE PARTS LIST FRS-500

REF NR	DESCRIPTION	FERM NR
4	SWITCH	408530
5	SWITCH CAP	408531
14	BRUSH HOLDER	408532
12+13	CARBON BRUSH SET (2 PCS)	408533
11	BRUSH CAP	408534
46+47+49+50	SAWBLADE CLAMP	408535

Advertência! Leia sempre cuidadosamente as instruções sobre produtos eléctricos antes de os utilizar. As instruções ajudarão mais facilmente a conhecer o produto e a evitar riscos desnecessários.

Mantenha este manual de instruções em local seguro, para futura utilização.

- Não utilize ferramentas eléctricas à chuva ou em ambientes húmidos.
- Não utilize ferramentas eléctricas em locais onde exista risco de incêndio ou explosão — isto é, nas proximidades de líquidos ou gases inflamáveis.
- Não permita a presença de crianças na área de trabalho.
- Não permita que crianças ou outras pessoas toquem nas ferramentas eléctricas.
- Evite o contacto entre o corpo e superfícies ligadas à terra (por exemplo, tubos, radiadores, electrodomésticos).
- Não deixe as ferramentas eléctricas sem vigilância e desligue-as sempre da respectiva fonte de alimentação após utilização. Guarde em local seco, fora do alcance das crianças.
- Utilize sempre óculos de segurança e máscara antipó durante o corte e perfuração de materiais.
- Não transporte nem puxe uma ferramenta eléctrica pelo cabo de alimentação eléctrica e mantenha-a ao abrigo do calor, da água, de óleos e de objectos cortantes.
- Use vestuário apropriado — não roupas largas — e certifique-se de que este não entra em contacto com as partes da ferramenta dotadas de movimento.
- Caso tenha cabelo comprido, ate-o atrás de forma segura, para evitar que se prenda nas partes dotadas de movimento.
- Não utilize ferramentas eléctricas se estiver cansado ou se tiver bebido álcool.
- Utilize sapatos com sola antiderrapante, especialmente se trabalhar ao ar livre.
- Quando trabalhar ao ar livre e tiver de utilizar um cabo de extensão, certifique-se de que o cabo é adequado para utilização ao ar livre.
- Sempre que possível, fixe o objecto de trabalho de modo firme utilizando grampos ou um torno de bancada, a fim de permitir a utilização de ambas as mãos.
- Não adopte posições em que tenha de se esticar demasiado enquanto trabalha, pois pode perder o equilíbrio.
- Deve desligar a ferramenta eléctrica no botão interruptor ligar/desligar e retirar a ficha da fonte de alimentação.
- Nunca mude uma lâmina, um disco ou qualquer outro acessório sem primeiro desligar o interruptor ligar/desligar na ferramenta e retirar a ficha da fonte de alimentação.

- Utilize apenas acessórios e peças de substituição fornecidos pela Ferm. A utilização de acessórios diferentes dos fornecidos ou recomendados pela Ferm invalidará a garantia da sua ferramenta e pode ser perigoso.

SOBRETUDO — TENHA CUIDADO!

Manutenção

Desligue a serra da fonte de alimentação.

Efectue uma inspecção visual antes e depois de utilizar a serra. Caso pareça danificada ou apresente componentes gastos, mande reparar a serra por um técnico qualificado. Se a lâmina estiver gasta ou danificada, compre uma lâmina nova. Utilizar uma lâmina gasta pode ser perigoso e dificulta muito o trabalho! Se o cabo estiver gasto ou danificado, deverá ser reparado ou substituído num centro de assistência autorizado.

Quando for necessário substituir a serra, elimine-a de forma segura num centro de reciclagem.



Risco de danos no material e/ou lesões pessoais.



Risco de choque eléctrico.



Em conformidade com os regulamentos de segurança das directrizes europeias aplicáveis.



Máquina de classe II — Isolamento duplo — Não é necessária uma tomada com ligação à terra.



O número de rotações da máquina pode ser ajustado electronicamente.



Läs bruksanvisningen.



Utilize óculos de segurança.



Utilize um auxiliar de protecção auditiva.

Esta ferramenta eléctrica possui duplo isolamento. Todas as partes externas estão isoladas da fonte de alimentação de rede. Esta característica torna desnecessário efectuar a ligação à terra desta ferramenta.

