

Manual de Instruções:

A **KMW** Indústria eletrônica LTDA agradece a sua preferência em adquirir os nossos produtos, produzidos com tecnologia de ponta, totalmente nacional com alta qualidade e garantia.

Informações e auxílio técnico:

Para informações a respeito de nossos produtos entre em contato com a nossa equipe técnica.

Fone: (0xx49) 3324-6175




Site: www.kmw.com.br

Email: kmw@kmw.com.br

Produzido por **KMW** IND. Eletrônica.
Chapecó SC IND.BRAS.

Esquema de ligação KCT-01 H1

*Instale o KCT-01 H1 como Indicado abaixo:



* Controlador de temperatura e umidade com alarme KCT-01 H1 é um equipamento de alto desempenho destinado a monitoração e controle de ambientes, sendo indicado para Aviários; Chiqueirões e Granjas de Matrizes e qualquer outro ambiente que necessite de um controle rígido..

Função de máxima e mínima temperatura e umidade:

- 1- Precione **↵** por 3 segundos até aparecer **RTL** no display, libere a tecla e a temperatura mínima registrada irá aparecer no display.
- 2- Para continuar basta precionar **↵** e liberar (toque rápido). Para deletar (apagar) precione **↵** por 3 segundos até aparecer **DEL** libere a tecla. para continuar.
- 3- **RTH** registro de máxima temperatura repita o passo 2 para sair ou deletar.
- 4- **RUL** registro de mínima umidade relativa do ar (RH) repita o passo 2 para sair ou deletar.
- 5- **RUH** registro de máxima umidade relativa do ar (RH) repita o passo 2 para sair ou deletar.

Nota importante!

Obs: Nunca deixar a Bateria descarregar totalmente para não danificá-la.

Configurações e programação:

* Precione a tecla **↵** no painel (toque rápido), imediatamente começará a piscar o menu **RF1** no display, precione a tecla **↻** ou **↺** para rolar o menu entre **RF1** e **SRI**. Precione **↵** para entrar e sair do menu correspondente.

Menu principal:

		TON	TPL	TPD	
Ventilador G1	RF1	Temperatura liga	Não existente	Não existente	
Ventilador G2	RF2	Temperatura liga	Não existente	Não existente	
Ventilador G3	RF3	Temperatura liga	Não existente	Não existente	
Ventilador G4	RF4	Temperatura liga	Não existente	Não existente	
Nebulizador	NEB	Temperatura liga	Tempo ligado min.	Tempo desligado min.	
Aquecedor	FOR	Temperatura liga	Tempo ligado seg.	Tempo desligado min.	
Vent. Mínima	RFC	Temperatura liga	Tempo ligado seg.	Tempo desligado min.	
Alarme	ALA	TDL Temperatura de disparo baixa.			Umidade em que o nebulizador é bloqueado, não liga até que a umidade baixe.
		TDH Temperatura de disparo alta.			
		UDL Umidade de disparo baixa.			
		UDH Umidade de disparo alta.			
	SRI	Pressione ↵ para sair e retornar ao modo normal			

Garantia:

A **KMW** Indústria e comércio de equipamentos eletrônicos LTDA. Garante a este produto um prazo de um (01) ano de garantia contra defeitos de fabricação, estão excluídos dos termos de garantia as seguintes situações. Mau uso do equipamento; Problemas de instalação; Danos por esforços mecânicos; Acondicionamento inadequado; Curto circuitos; Descargas elétricas (raios); Deramamento de líquidos em seu interior. Entre outros que possam ocorrer devido a causas externas de natureza destrutiva.

Empresa: _____ DATA ____ / ____ / ____.

Cliente: _____

Configurações do menu técnico:

*Precione as teclas   ao mesmo tempo até aparecer a mensagem **SET** no display, libere as mesmas para entrar nos menus, precione  ou  para rolar o menu e  para entrar e sair dos mesmos.

	Descrição	Valor	Escala
COO	Código de acesso para manipular os dados	23	01 a 200
F01	Set mínima temperatura de ajuste RF1	-9.9	-9.9 a 79.9
F02	Set máxima temperatura de ajuste RF1	79.9	-9.9 a 79.9
F03	Set diferencial de temperatura RF1 TOM	2.0	0.2 a 20.0
F04	Set mínima temperatura de ajuste RF2	-9.9	-9.9 a 79.9
F05	Set máxima temperatura de ajuste RF2	79.9	-9.9 a 79.9
F06	Set diferencial de temperatura RF2 TOM	2.0	0.2 a 20.0
F07	Set mínima temperatura de ajusta RF3	-9.9	-9.9 a 79.9
F08	Set máxima temperatura de ajuste RF3	79.9	-9.9 a 79.9
F09	Set diferencial de temperatura RF3 TOM	2.0	0.2 a 20.0
F10	Set mínima temperatura de ajuste RF4	-9.9	-9.9 a 79.9
F11	Set máxima temperatura de ajuste RF4	79.9	-9.9 a 79.9
F12	Set diferencial de temperatura RF4 TOM	2.0	0.2 a 20.0
F13	Set mínima temperatura de Ajuste NEB	-9.9	-9.9 a 79.9
F14	Set máxima temperatura de Ajuste NEB	79.9	-9.9 a 79.9
F15	Set diferencial de temperatura NEB TOM	2.0	0.2 a 20.0
F16	Set mínima umidade de Ajuste UOF	1.0	1.0 a 94.9
F17	Set máxima umidade de Ajuste UOF	94.9	1.0 a 94.9
F18	Set diferencial de umidade UOF	5.0	0.2 a 20.0
F19	Set mínima temperatura de Ajuste FOR	-9.9	-9.9 a 79.9
F20	Set máxima temperatura de Ajuste FOR	79.9	-9.9 a 79.9
F21	Set diferencial de temperatura FOR TOM	2.0	0.2 a 20.0
F22	Set mínima temperatura de Ajuste RFC	-9.9	-9.9 a 79.9
F23	Set máxima temperatura de Ajuste RFC	79.9	-9.9 a 79.9
F24	Set diferencial de temperatura RFC TOM	2.0	0.2 a 20.0
F25	Set mínima temperatura de ajuste TDL	-9.9	-9.9 a 79.9
F26	Set máxima temperatura de Ajuste TDL	79.9	-9.9 a 79.9
F27	Set mínima temperatura de ajuste TDH	-9.9	-9.9 a 79.9
F28	Set máxima temperatura de Ajuste TDH	79.9	-9.9 a 79.9
F29	Set mínima umidade de Ajuste UDL	1.0	1.0 a 94.9
F30	Set máxima umidade de Ajuste UDL	94.9	1.0 a 94.9
F31	Set mínima umidade de Ajuste UDH	1.0	1.0 a 94.9
F32	Set máxima umidade de Ajuste UDH	94.9	1.0 a 94.9
F33	Set tempo ligado em segundos do alarme	10	01 a 200
F34	Set tempo desligado em segundos do alarme	60	01 a 200
F35	Set número de disparos do alarme (Nº ciclos)	10	01 a 200
CTP	Set Calibração do sensor de temperatura	5.0	0.0 a 10.0
CUD	Set Calibração do sensor de umidade	3.5	0.0 a 7.0
SAL	Sai do menu e retorna ao modo normal	Precione  para sair	