

REMAP II

GOLD



PROGRAMAÇÃO DE CHAVES VITARA E TRACKER 01 - 09 (COM TEXAS T-31)

MANUAL DE INSTRUÇÕES


WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

E50089

Carga 050


**PROCEDIMENTO
PARA VERIFICAÇÃO
POR FABRICANTE**

Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.
TRACKER



Procedimento válido para os seguintes veículos da Linha FIAT contidos neste aparelho.

VITARA








CASO O CONECTOR OBD II MIC NÃO SEJA DETECTADO, IRÁ APARECER AS TELAS ABAIXO:



Escolha o procedimento a ser verificado.

Ligue a ignição do veículo.

Aguarde o processamento.



PROCEDIMENTOS PARA VERIFICAÇÃO POR FABRICANTE

GM
Pag. 06

SUSUKI
Pag. 07



GM

TRACKER

Pag. 08

SUSUKI

VITARA
Pag. 09

TRACKER**TRACKER - ANO 01 A 08****IMOBILIZADOR**

Rotina Para Verificação de Imobilizador.....	02
Rotina Imobilizador Suzuki - Numero Chaves - Apresentar Chaves - Apagar Chaves.....	04

VITARA

VITARA - ANO 01 A 08

IMOBILIZADOR

Rotina Para Verificação de Imobilizador.....	03
Rotina Imobilizador Susuki - Numero Chaves - Apresentar Chaves - Apagar Chaves.....	04

