




CAMPANHA

**PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS
EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO**

**CONHECER PARA PREVENIR
PÓRTICOS E PONTES ROLANTES**

MÁQUINA SEGURA


- Marcação CE no equipamento e acessórios de elevação; 1
- Declaração CE de Conformidade;
- Indicação da carga máxima de utilização; 2
- Provas estáticas e dinâmicas pelo fabricante, antes da entrada em serviço.



Exemplos de marcação CE e informação de utilização numa cinta têxtil e numa linga de corrente



Desenhos desenvolvidos com base em imagens cedidas pelo ISQ



PARTE ESCONDIDA NA CUSTURA	CE EN 1492-2 11/2000
	Nº Identificação 99990001 /E MS
FABRICANTE	
data : 03/06 PES	
CMU : 2,00 T	
PARTE VISÍVEL	CE EN 1492-2 11/2000
	Nº Identificação 99990001 /E MS
ER 2 2	
FABRICANTE	
Comp. Útil : 2,00 M	
data : 03/08 PES	
CMU : 2,00 T	
Carga máxima de utilização (de acordo com o modo de configuração da carga)	
U	0 - 45° 2,0 t
U	45 - 60° 1,6 t
U	60 - 75° 1,0 t
U	75 - 90° 0,5 t
U	90° 0,2 t

TRABALHADOR HABILITADO

- Acesso ao manual de instruções;
 - O condutor manobrador deve estar especificamente habilitado para o efeito, de acordo com o referencial do Catálogo Nacional de Qualificações e registado na plataforma Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e Formativa (SIGO).*
- *por exemplo UFCD "Movimentação, manobra e operação de pontes rolantes".

LOCAIS DE TRABALHO BEM CONCEBIDOS

- Manter os sistemas de iluminação e os dispositivos de segurança em bom estado;
- Acessos reservados ao pessoal autorizado;
- Distância mínima entre os elementos móveis dos equipamentos de trabalho e/ou dos elementos fixos ou móveis do ambiente de trabalho;
- Controlo do trajeto da carga;
- Proibição da presença de trabalhadores sob cargas suspensas;
- Local apropriado para guarda dos acessórios de elevação.

EQUIPAMENTO VERIFICADO

- Verificações e ensaios periódicos, aos equipamentos realizados por pessoa competente;
- Manutenção de acordo com as indicações do fabricante.

