# ZMCAM01 - SENSOR ASSIMETRIA TENSÃO MANUAL INSTRUCÇÕES



## ZAMEL Sp. z o. o.

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland Tel. +48 (32) 210 46 65, Fax +48 (32) 210 80 04 www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl



## Portugal: SKUA Technology Lda

Rua da Quintã - Pavilhão 21. Braga www.exta.pt

## **DESCRIÇÃO**

O sensor de assimetria de fase ZMCAM01 é utilizado para proteger dispositivos alimentados a partir de circuitos trifásicos (p.e. um motor) de serem danificados no caso de falte de alguma fase ou assimetria da tensão das fases. O valor do switch está definido para 185V e não pode ser regulado pelo utilizador. O sistema não protege de quedas de tensão na assimetria e é alimentado a partir da fase L1. O atraso ao desligar e o histerese de tensão tornam o dispositivo resistente a alterações momentâneas da tensão.

## **FUNÇÕES**

- Proteção contra enfraquecimentos fase,
- proteção assimetria tensão,
- indicadores tensão fase,
- (assimetria) regulação ligar,
- atraso desligar e histerese tensão,
- resistente a quedas de tensão momentâneas.
- proteção contra quedas de tensão ی momentaêneas máx. 10A capacidade,
- caixa monomodular.
- instalação em calha DIN TH-35.

# **DADOS TÉCNICOS**

#### ZMCAM01

Alimentação: L1, N

230/400 V~ Entrada tensão/supervisionada:

> Tolerância tensão: desde -15 a +10%

> > 50 / 60 Hz Frequência:

> > > Corrente: 34 mA

Indicador tensão fase: 3x LED vermelho

Terminais medição: L1, L2, L3

Ajuste limiar tensão: | 170 ÷ 200 V

Histerese tensão: aprox. 10 V

Atraso ao ligar t1: 5 seg -10 seg

Atraso desligar t2: 1seg - 5 seg

Parâmetros relé: 1NO/NC - 10 A / 250 V AC1 2500 VA

Numero terminais:

Secção dos cabos:  $0.2 \div 2.50 \text{ mm}^2$ 

> Temperatura: desde -20 a +60 °C

Posição operação:

Montagem: calha DIN TH35 (acc PN-EN 60715)

Indice proteção: IP20 (PN-EN 60529)

Classe proteção:

Categoria sobretensão:

Grau poluição:

Tensão pico impulso: 2 kV (PN-EN 61000-4-5)

> Dimensões: monomodular (17,5 mm) 90x17,5x66 mm

Peso: 76 g


PN-EN 60730-1 Standards::

> PN-FN 60730-2-1 PN-EN 61000-4-2.3.4.5.6.11



O dispositivo foi projectado para a instalação em circuitos trifásicos e deve ser instalado de acordo com os standards validos em cada país.O dispositivo deve

ser ligado de acordo com as instruções incluidas neste manual. Instalação, ligação e controlo devem ser executados por um electricista qualificado, que o realizará de acordo com o manual e funções adequadas. Em caso de desmantelamento da caixa pode ocorrer choque eléctrico, e perda da garantia. Antes da instalação, certifique-se de que os cabos não estão sobe tensão. O transporte improprio, armazenamento e uso do dispositivo, influenciam o seu mau funcionamento. Não é aconcelhavel instalar o dispositivo quando: se alguma parte do dispositivo está danificada ou deformada. Em caso mau funcionamento, contacte o seu distribuidor.




## MONTAGEM, OPERAÇÃO

- Desligar o circuito de alimentação dos circuitos e o interruptor geral ou disjuntor de protecção ligado ao corespondente,
- Verificar com os instrumentos adequados a ausência de tensão no circuito,
- Instale o dispositivo ZMCAM01 na calha DIN
- Ligue os cabos nos terminais, de acord o com o diagrama de instalação,
- Ligue a alimentação do circuito,
- Ajuste o switch de limiar de tensão no sensor assimetria de fase.

O sensor, após ligar, controla o valor da tensão nas fases. A presença de tensão nas fases é sinalizada através dos respectivos LEDs. No caso de haver tensão em todas as fases acima do valor previamente ajustado, o relés é ligado (saidas 11-14 fechadas, o motor ligado e alarme desligado). No caso de falha de alguma das fases ou queda de tensão abaixo do valor ajustado (assimetria tensão) o relés é desligado (saidas 11-12 fechadas, o motor desliga e alarme liga). Há um curto atraso no desligar do relé (t2 entre 1 e 5 seg). O dispositivo é resistente a quedas de tensão momentâneas. E o motor liga (saídas 11-14 são fechadas) quando a tensão é maior que 10V em relação ao valor de tensão ajustado (histerese tensão), e após o tempo t1 (desde 5 seg a 10 seg) desliga. Os LEDs ligam sempre que a tensão da fase está abaixo dos 50 V


## **LIGAÇÕES**




#### AVISO!

O relé é alimentado através da fase L1. O tempo de atraso de desligar o relé depende da potência na saída numa instalação trifásica. A falta de duas fases causa o ligar do sensor.

#### **DIAGRAMA INTERNO**



## **TEMPORIZAÇÕES**



## **SINALIZAÇÃO**


#### **SINALIZAÇÃO**

valor apropriado. O relé é ligado (11-14 contactos fechados) e o dispositivo opera normalmente.


Queda de tensão na fase L2. O relé está desligado (11-12 contactos fechados).

## **FAMILIA PRODUTOS**


Sensor de assimetria tensão ZMCAM01 pertence á familia de sensores ZMCAx.



#### **DIMENSÕES**



## **EXEMPLO INSTALAÇÃON**



Sensor assimetria de tensão ZMCAM01 protege o motor da falha de assimetria de tensão na alimentação.

#### **GARANTIA**

A garantia do produto é de 24 meses

- ZMIE ZAMEL SP. J. assegura 24 meses de garantia para este produto.
   A garantia de fabricante não cobre qualquer uma das seguintes ações:
   a) danos mecânicos durante o transporte, carga / descarga ou outras quaisquer circunstâncias,
- b) danos causados pela montagem incorreto ou má utilização do produto,
  c) danos causados por modificações não autorizadas efectuadas pelo COMPRADOR ou outras terceiras partes aos produtos ou outros dispositivos necessárias para o funcionamento do produto,
- d) danos causado por atos da natureza ou outros incidentes independentes do fabricante
- O COMPRADOR deve efetuar qualquer reclamação por escrito ao distribuidor ou a ZMIE ZAMEL SP. J.
   ZMIE ZAMEL SP. J. É legalmente responsável pelo processo de reclamação de acordo com a legislação atual na Polónia.
   ZMIE ZAMEL SP. J. Procederá á reclamação de acordo com o juízo da mesma: reparação do produto, substituição ou devolução.

- S. ZMIZ ZAINIZ DA IN CONTROLLA EL SALABADA CE ACONTROLLA CONTROLLA DE ANTIGORA DE PORTURA SUSSITUAÇÃO O DESTRUIR O CONTROLLA DE PORTURA DE ANTIGORA DE PORTURA DE PORTU

Assin, e carimbo Distribuidor, data de compra