

Instruções de Operação Resumidas



Módulo Regenerativo de Energia MOVIDRIVE® MDR60A/61B

Edição 06/2011 19301243 / PT






Índice



1	Info	rmações gerais	4
	1.1	Conteúdo desta documentação	4
	1.2	Estrutura das informações de segurança	5
2	Info	rmações de segurança	6
	2.1	Informações gerais	6
	2.2	Utilizador alvo	6
	2.3	Uso recomendado	7
	2.4	Transporte, armazenamento	7
	2.5	Instalação	8
	2.6	Ligação eléctrica	8
	2.7	Desconexão segura	
	2.8	Operação	9
3	Inst	alação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)	10
	3.1	Esquemas de ligações	11
4		ocação em funcionamento (MDR60A0150/0370/0750 e	
		R61B1600/2500)	
	4.1	Funcionamento do MOVITOOLS® MotionStudio	
	4.2	Configuração para modo de controlo CFC/Servo	22
5	Ope	ração (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)	
	5.1	Características de funcionamento	23
	5.2	Indicadores de operação	
	5.3	Ocupação das teclas da consola DBG60B	
	5.4	Cartão de memória	27
6	Assi	istência (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)	28
	6.1	Informação de irregularidades	28
	6.2	Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades	30
	6.3	Serviço de assistência da SEW	36
7	Dec	larações de Conformidade	37
	7 1	MOV/IDDIV/E® MDDc0A/c4D	27





1 Informações gerais

1.1 Conteúdo desta documentação

Esta documentação inclui as informações gerais de segurança e uma selecção de informações relativas ao módulo regenerativo de energia $MOVIDRIVE^{\circledR}$ MDR60A/61B.

- Tenha em atenção que esta documentação não substitui as instruções de operação detalhadas.
- Por isso, leia atentamente as instruções de operação detalhadas antes de trabalhar com o MOVIDRIVE® MDR60A/61B
- Observe as informações, instruções e notas incluídas nas instruções de operação detalhadas. Esta medida é condição para um funcionamento sem falhas das unidades e para manter o direito à garantia.
- As instruções de operação detalhadas e documentação adicional relativas ao MOVIDRIVE[®] MDR60A/61B podem ser encontradas como ficheiro PDF no CD ou DVD fornecido.
- No site da SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) pode também encontrar toda a documentação técnica da SEW-EURODRIVE em forma de ficheiros PDF.



1.2 Estrutura das informações de segurança

1.2.1 Significado das palavras do sinal

A tabela seguinte mostra o significado das palavras do sinal para as informações de segurança, indicações sobre danos e outras observações.

Pal	avra do sinal	Significado	Consequências se não observado
A	PERIGO!	Perigo eminente	Morte ou ferimentos graves
▲ AVISO!		Situação eventualmente perigosa	Morte ou ferimentos graves
A	CUIDADO!	Situação eventualmente perigosa	Ferimentos ligeiros
ATI	ENÇÃO!	Eventuais danos materiais	Danos no sistema de accionamento ou no meio envolvente
NO	TA	Observação ou conselho útil: Facilita o manuseamento do sistema de accionamento.	

1.2.2 Estrutura das informações de segurança específicas a determinados capítulos

As informações de segurança específicas aplicam-se, não só a uma determinada acção, mas também a várias acções dentro de um assunto específico. Os símbolos utilizados advertem para um perigo geral ou específico.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança específica:



A PALAVRA DO SINAL!

Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.

1.2.3 Estrutura das informações de segurança integradas

As informações de segurança integradas estão directamente integradas na acção antes do passo que representa um eventual perigo.

Exemplo da estrutura formal de uma informação de segurança integrada:

A PALAVRA DO SINAL! Tipo e fonte do perigo.

Possíveis consequências se não observado.

Medida(s) a tomar para prevenir o perigo.



Informações de segurança Informações gerais

2 Informações de segurança

As informações de segurança básicas abaixo apresentadas devem ser lidas com atenção a fim de serem evitados ferimentos e danos materiais. Garanta que estas informações de segurança básicas são sempre observadas e cumpridas. Garanta que todas as pessoas responsáveis pelo sistema e pela sua operação, bem como todas as pessoas que trabalham sob sua própria responsabilidade com a unidade, tenham lido e compreendido completamente as instruções de operação antes de iniciarem as suas tarefas. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, contacte a SEW-EURODRIVE.

2.1 Informações gerais

Nunca instale ou coloque em funcionamento produtos danificados. Em caso de danos, é favor reclamar imediatamente à empresa transportadora.

Durante a operação, os módulos regenerativos de energia poderão possuir, de acordo com os seus índices de protecção, partes livres ou móveis sob tensão, bem como superfícies quentes.

A remoção não autorizada das tampas de protecção obrigatórias, o uso, a instalação ou a operação incorrectas do equipamento poderão conduzir à ocorrência de danos e ferimentos graves.

Para obter mais informações, consulte a documentação.

2.2 Utilizador alvo

Os trabalhos de instalação, colocação em funcionamento, eliminação de irregularidades e manutenção devem ser realizados apenas **por pessoal técnico qualificado** (sob consideração das seguintes normas e regulamentos: IEC 60364, CENELEC HD 384 ou DIN VDE 0100 e IEC 60664, ou DIN VDE 0110 e os regulamentos nacionais sobre a prevenção de acidentes).

Pessoal qualificado, no âmbito destas informações de segurança, são todas as pessoas familiarizadas com a instalação, montagem, colocação em funcionamento e operação do produto, e que possuem a respectiva qualificação técnica para poderem efectuar estas tarefas.

Os trabalhos relativos a transporte, armazenamento, operação e eliminação do produto devem ser realizados por pessoas devidamente instruídas.



2.3 Uso recomendado

Os módulos regenerativos de energia são componentes destinados a serem instalados em sistemas eléctricos ou máquinas.

No caso da sua instalação em máquinas, é proibido colocar o módulo regenerativo de energia em funcionamento (início da utilização correcta) antes de garantir que as máquinas cumprem os regulamentos da Directiva Máquinas 2006/42/CE. Observe também a norma EN 60204.

A colocação em funcionamento (início da utilização correcta) só é permitida se for garantido o cumprimento da Directiva EMC (2004/108/CE).

Os módulos regenerativos de energia cumprem as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE. Para os variadores tecnológicos, são aplicadas as normas harmonizadas das séries EN 61800-5-1/DIN VDE T105 em conjunto com as normas EN 60439-1/VDE 0660 parte 500 e EN 60146/VDE 0558.

As informações técnicas e as especificações sobre as condições de ligação estão indicadas na etiqueta de características e na documentação.

2.4 Transporte, armazenamento

Siga as instruções relativas ao transporte, armazenamento e manuseamento correcto. Observe e cumpra as condições climatéricas de acordo com o capítulo "Informação técnica geral".



Informações de segurança Instalação

2.5 Instalação

A instalação e o arrefecimento das unidades têm que ser levadas a cabo de acordo com as normas indicadas na documentação correspondente.

Os módulos regenerativos de energia devem ser protegidos contra esforços não permitidos. Em particular, os componentes do equipamento não devem ser danificados durante o transporte e manuseamento. As distâncias de isolamento não devem ser alteradas. Evite tocar em componentes electrónicos.

Os variadores tecnológicos possuem componentes sensíveis a energias electrostáticas que poderão ser facilmente danificados quando manuseados inadequadamente. Previna danos mecânicos nos componentes eléctricos (certas situações poderão mesmo pôr em risco a sua saúde!).

As seguintes utilizações são proibidas, a menos que tenham sido tomadas medidas expressas para as tornar possíveis:

- uso em ambientes potencialmente explosivos
- uso em ambientes expostos a substâncias nocivas como óleos, ácidos, gases, vapores, pó, radiações, etc.
- uso em aplicações não estacionárias sujeitas a vibrações mecânicas e excessos de carga de choque, que não estejam de acordo com as exigências da norma EN 61800-5-1

2.6 Ligação eléctrica

Observe as normas nacionais de prevenção de acidentes (por ex., BGV A3) ao trabalhar com unidades sob tensão.

Efectue a instalação de acordo com os regulamentos aplicáveis (por ex., secções transversais dos cabos, fusíveis, instalação de condutores de protecção). Observe também todas as restantes informações incluídas na documentação.

Informações sobre a instalação de acordo com EMC, como blindagem, ligação à terra, disposição de filtros e instalação de cabos podem ser encontradas na documentação dos variadores tecnológicos. Estas informações devem também ser sempre observadas para os variadores tecnológicos que possuam o símbolo CE. O fabricante do sistema ou da máquina é responsável pelo cumprimento dos limites estabelecidos pela legislação EMC.

As medidas de prevenção e os dispositivos de protecção devem seguir os regulamentos em vigor (por ex., EN 60204 ou EN 61800-5-1).

Medida de prevenção necessária: ligação da unidade à terra.

O MOVIDRIVE® B do tamanho 7 possui, adicionalmente, por baixo da tampa frontal inferior, um LED de visualização. O LED aceso indica que existe tensão no circuito intermédio. Não toque nas ligações dos cabos. Antes de tocar nas ligações dos cabos, garanta sempre que a unidade está sem tensão, independentemente do estado do LED.

2.7 Desconexão segura

A unidade respeita todas as exigências para uma desconexão segura das ligações de potência e electrónicas de acordo com a norma EN 61800-5-1. Para garantir um isolamento seguro, todos os circuitos ligados devem também satisfazer os requisitos de isolamento.





2.8 Operação

Sistemas com módulos regenerativos de energia integrados têm eventualmente que ser equipados com dispositivos adicionais de monitorização e de protecção, de acordo com os regulamentos de segurança em vigor (por ex., lei sobre equipamento técnico, regulamentos de prevenção de acidentes, etc.). São autorizadas alterações no conversor de frequência feitas com o software de operação.

Não toque imediatamente em componentes e em ligações de potência ainda sob tensão depois de ter desligado o variador tecnológico da tensão de alimentação, pois poderão ainda existir condensadores com carga. Observe as respectivas etiquetas de aviso instaladas no variador tecnológico.

Mantenha todas as portas e tampas fechadas durante o funcionamento do equipamento.

O facto de os LEDs de operação e outros elementos de indicação (por ex., LED de visualização nas unidades do tamanho 7) não estarem iluminados não significa que as unidades tenham sido desligadas da alimentação e estejam sem tensão.

Antes de tocar nas ligações dos cabos, garanta sempre que a unidade está sem tensão, independentemente do estado do LED.

As funções de segurança interna da unidade ou o bloqueio mecânico podem levar à paragem do motor. A eliminação da causa da irregularidade ou um reset podem provocar o rearranque automático do motor. Se, por motivos de segurança, tal não for permitido, a unidade deverá ser desligada da alimentação antes de se proceder à eliminação da causa da irregularidade.





3 Instalação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)


Neste capítulo é descrita a instalação dos seguintes módulos regenerativos de energia:

- MOVIDRIVE® MDR60A0150-503-00
- MOVIDRIVE® MDR60A0370-503-00
- MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00
- MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L
- MOVIDRIVE[®] MDR61B2500-503-00/L



3.1 Esquemas de ligações

3.1.1 Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia MDR60A/61B com ligação do tipo A



1877021579



NOTA


 O MOVIDRIVE[®] MDX61B1600/2000/2500 do tamanho 7 deve ser instalado sem indutância de entrada (ND..).



1

Instalação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Esquemas de ligações

3.1.2 Ligação do circuito intermédio sem módulo regenerativo de energia MDR60A/61B com ligação do tipo B



1877024779




NOTA

- O MOVIDRIVE® MDX61B1600/2000/2500 do tamanho 7 deve ser instalado sem indutância de entrada (ND..).
- Utilize o variador do motor MDX62B1600 apenas em conjunto com o MOVIDRIVE[®] MDX61B1600/2000 do tamanho 7 com ligação do tipo B. Observe as informações apresentadas no capítulo "Ligação do tipo B".






3.1.3 Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia MDR60A0150/0370/0750





Instalação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Esquemas de ligações

3.1.4 Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia MDR60A0150 como módulo de freio








3.1.5 Ligação do circuito intermédio com módulo regenerativo de energia MDR61B1600/2500

Em conjunto com MOVIDRIVE® MDX61B/62B1600 – 2500 (tamanho 7)






1

Instalação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Esquemas de ligações


Em conjunto com MOVIDRIVE® MDX61B0005 – 1320 (tamanhos 0 – 6)







3.1.6 Terminais de sinal do MDR61B1600/2500



3377869323

- Definição de fábrica
- ** Se as entradas binárias estiverem ligadas à alimentação de 24 V_{CC} X13:8 "VO24", então deve aplicar um shunt entre X13:7 (DCOM) e X13:9 (DGND).

DGND (X10, X12, X13, X16, X17) vem ligado, de fábrica, a PE (furo roscado, ver cap. "Estrutura da unidade"). Removendo o parafuso de terra M4 x 14, é possível criar a separação do potencial.



NOTA

Para o módulo regenerativo de energia ${\sf MOVIDRIVE}^{\it \&}$ MDR61B1600/2500 aplica-se a seguinte informação:

 Para tensões de alimentação > 480 V, colocar, simultaneamente, os sinais "habilitação" e "inibição do controlador".





Colocação em funcionamento (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Funcionamento do MOVITOOLS[®] MotionStudio

4 Colocação em funcionamento (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)

Neste capítulo é descrita a colocação em funcionamento dos seguintes módulos regenerativos de energia:

- MOVIDRIVE[®] MDR60A0150-503-00
- MOVIDRIVE[®] MDR60A0370-503-00
- MOVIDRIVE® MDR60A0750-503-00
- MOVIDRIVE® MDR61B1600-503-00/L
- MOVIDRIVE[®] MDR61B2500-503-00/L

4.1 Funcionamento do MOVITOOLS® MotionStudio

O módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR61B pode ser colocado em funcionamento com o software de engenharia MOVITOOLS[®] MotionStudio. É possível a visualização e configuração dos parâmetros através do software de engenharia.

O software de engenharia MOVITOOLS[®] MotionStudio não pode ser utilizado em conjunto com o módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR60A.

4.1.1 Através do MOVITOOLS® MotionStudio

Tarefas

O software permite executar as seguintes tarefas com consistência:

- Estabelecimento da comunicação com as unidades
- · Execução de funções com as unidades

Estabelecimento da comunicação com as unidades

O software MOVITOOLS[®] MotionStudio inclui o servidor de comunicação SEW para configuração da comunicação com as unidades.

Com o servidor de comunicação SEW, é possível configurar **canais de comunicação**. Após os canais de comunicação terem sido configurados, é possível comunicar com as unidades através destes canais usando as opções de comunicação das unidades. É possível utilizar até 4 canais de comunicação em simultâneo.

O MOVITOOLS® MotionStudio suporta os seguintes tipos de canais de comunicação:

- Série (RS-485) através de conversor de interface
- Bus do sistema (SBus) através de conversor de interface
- Ethernet
- EtherCAT[®]
- Bus de campo (PROFIBUS DP/DP-V1)
- · Tool Calling Interface

Dependendo da unidade instalada e das suas opções de comunicação, estão disponíveis diferentes canais de comunicação.

Execução de funções com as unidades

O software permite executar as seguintes funções com consistência:

- Parametrização (por ex., na lista de parâmetros da unidade)
- Colocação em funcionamento
- Visualização e diagnóstico
- Programação



Colocação em funcionamento (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Funcionamento do MOVITOOLS[®] MotionStudio



Para realizar as funções com as unidades, estão incluídos no software $MOVITOOLS^{\circledR}$ MotionStudio os seguintes componentes básicos:

- MotionStudio
- MOVITOOLS[®]

Todas as funções comunicam com ferramentas (tools). O MOVITOOLS[®] MotionStudio disponibiliza, para cada tipo de unidade, as ferramentas correspondentes.





Colocação em funcionamento (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Funcionamento do MOVITOOLS[®] MotionStudio

Assistência técnica

A SEW-EURODRIVE disponibiliza uma linha de assistência de 24 horas.

O número de serviço de emergência 24/24h da SEW-EURODRIVE PORTUGAL é 935987130. Em alternativa, pode também marcar directamente o número +49 18057394357 (SEW-EURODRIVE ALEMANHA).

Ajuda online

Após a instalação, estão disponíveis os seguintes tipos de ajuda:

- A documentação é apresentada numa janela de ajuda após a instalação do software.
 - Se a janela de ajuda não aparecer no ecrã ao iniciar o software, desactive a caixa de verificação "Show" no item do menu [Settings] / [Options] / [Help].
 - Se a janela de ajuda voltar a aparecer, active a caixa de verificação "Show" no item do menu [Settings] / [Options] / [Help].
- Uma ajuda de contexto é indicada para campos que requerem uma introdução do utilizador. Desta forma, são, por ex., indicadas com a tecla <F1> as gamas de valores dos parâmetros da unidade.



Funcionamento do MOVITOOLS® MotionStudio



4.1.2 Primeiros passos

Iniciar o software e criar o projecto

Proceda da seguinte maneira para iniciar o $\mathsf{MOVITOOLS}^{\circledR}$ MotionStudio e criar um projecto:

- 1. Inicie o $\mathsf{MOVITOOLS}^{\circledR}$ MotionStudio através do menu "Iniciar" do Windows chamando a seguinte opção:
 - [Iniciar] / [Programas] / [SEW] / [MOVITOOLS-MotionStudio] / [MOVITOOLS-MotionStudio]
- Crie um projecto especificando o seu nome e a pasta onde ele deve ser memorizado.

Estabelecer a comunicação e fazer um scan da rede Proceda da seguinte maneira para estabelecer a comunicação e fazer um scan da rede com o MOVITOOLS[®] MotionStudio:

- Configure um canal de comunicação para comunicar com as unidades.
 Consulte a secção do respectivo tipo de comunicação para informações detalhadas sobre a configuração do canal de comunicação.
- 2. Faça um scan da rede (scan das unidades). Para o efeito, faça um clique no botão [Start network scan] [1] na barra de ferramentas.




1132720523

- 1. Seleccione a unidade que quer configurar.
- 2. Chame o menu de contexto com a tecla direita do rato.

Como resultado, serão visualizadas ferramentas específicas da unidade para realizar funções com as unidades.

Colocação em funcionamento de unidades (online) Para colocar unidades em funcionamento (online), proceda da seguinte maneira:

- 1. Comute para a janela de rede.
- 2. Clique no símbolo "Switch to online mode" [1] da barra de ferramentas.



- [1] Símbolo "Switch to online mode"
- 3. Seleccione a unidade que quer colocar em funcionamento.
- Abra o menu de contexto e seleccione o comando [Startup] / [Startup].
 O assistente de colocação em funcionamento aparece no ecrã.
- 5. Siga as instruções do assistente de colocação em funcionamento e carregue, em seguida, os dados de colocação em funcionamento para a sua unidade.






Colocação em funcionamento (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Configuração para modo de controlo CFC/Servo


4.2 Configuração para modo de controlo CFC/Servo

Se for utilizado o modo de controlo CFC, este modo deverá ser seleccionado durante a colocação em funcionamento. De seguida, é descrita a selecção e o procedimento posterior em função da versão do MOVITOOLS® MotionStudio.

Seleccione o modo de operação CFC "controlado por corrente com realimentação".



- No caso A (versão 5.7 com Service Pack 1): Active a caixa de verificação "Uni tis in DC link connection...".
- No caso B (versão 5.7 sem Service Pack 1), deve ser, adicionalmente, reduzida em metade o ganho do controlador de corrente (Kp I controller).
 - Confirme a selecção com a combinação de teclas <Shift> + <Next>.
 - Altere a configuração "Kp I controller" para 50 % do valor sugerido.





NOTA

O funcionamento de servomotores síncronos com $\text{MOVIDRIVE}^{\circledR}$ não é possível nas seguintes combinações de unidades:

- Módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR61B do tamanho 7 no grupo de circuito intermédio com variadores tecnológicos MOVIDRIVE[®] MDX61B dos tamanhos 0 a 6
- Variador MOVIDRIVE[®] MDX61B do tamanho 7 com ligação do tipo A ou B e variador tecnológico MOVIDRIVE[®] MDX61B dos tamanhos 0 a 6



Características de funcionamento



5 Operação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)

4

A AVISO!

Choque eléctrico devido a condensadores não descarregados completamente. Ferimentos graves ou morte.

- Aguarde, pelo menos, 10 minutos após desligar a tensão de alimentação.
- Antes de tocar nos componentes de potência, garanta sempre que a unidade está sem tensão, independentemente do estado do LED.

5.1 Características de funcionamento

O módulo regenerativo de energia permite uma operação segura com uma capacidade de sobrecarga de I_N = 150 % durante pelo menos 60 segundos, desde que sejam cumpridas e seguidas as condições para o sistema de alimentação.

5.1.1 Bloquear o conversor do módulo regenerativo de energia

Para manter reacções da rede a um mínimo, é possível bloquear o conversor do módulo regenerativo de energia com um sinal 24 $V_{\rm CC}$ no terminal X3:3 (bloqueio). No módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750 (tamanhos 2 - 4), o tempo de bloqueio mínimo é 1,5 s. Se o sinal 24 $V_{\rm CC}$ estiver activo durante menos do que 1,5 s, o módulo regenerativo de energia permanecerá inibido durante 1,5 segundos. Decorrido este tempo, o módulo regenerativo de energia é automaticamente rehabilitado.

O MOVIDRIVE $^{\circledR}$ MDR60A0150/0370/0750 (tamanhos 2 – 4) sinaliza, mesmo quando inibido, o estado de operação "pronto da funcionar". Leve isto em consideração ao realizar o controlo sequencial do seu sistema!



Operação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500) Indicadores de operação

5.2 Indicadores de operação

5.2.1 Indicadores de operação MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750

Sinal de prontidão

Falhas no sistema de alimentação (que afectam uma ou mais fases), são detectadas dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação. A função regenerativa é inibida e o sinal de prontidão é anulado. O regresso da tensão de alimentação é também detectado dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação e é automaticamente enviada para o sistema após um tempo de atraso de 200 ms. O sinal de prontidão é novamente colocado. No entanto, o rectificador do sistema de alimentação do módulo regenerativo de energia permanece sempre ligado.

O sinal de prontidão é anulado quando são detectadas falhas de energia no sistema de alimentação e sobrecargas térmicas no módulo regenerativo de energia. Este sinal de prontidão deve ser avaliado para a protecção térmica do módulo regenerativo de energia.

Para que seja possível realizar uma paragem controlada dos accionamentos ligados ao sistema, no caso de falhas no sistema de alimentação, os variadores terão que ser adicionalmente equipados com resistências de frenagem. Esta resistência só é energizada durante uma frenagem quando ocorre uma falha na alimentação.

Estado da unidade/ Estado do sistema de alimentação	Resposta	Sinal de prontidão	Indicador do sinal de prontidão
Falha no sistema de alimentação ou irregularidade na unidade → MDR60A não pronto a funcionar	Falhas no sistema de alimentação são detectadas sob carga dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação. Inibição imediata do módulo regenerativo de energia. O rectificador de entrada permanece sempre ligado.	Não pronto a funcionar	Vermelho
Sistema de alimentação novamente OK e nenhuma irregularidade na unidade MDR60A pronto a funcionar	Sistema de alimentação OK é detectado dentro de uma semi-onda do sistema de alimentação. O módulo regenerativo de energia é automaticamente reiniciado após um tempo de espera de 200 ms ¹⁾ .	Pronto a funcionar após 200 ms	Amarelo

¹⁾ Garante uma operação segura em caso de repercussões do contactor.





5.2.2 Indicadores de operação MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500

Display de 7 segmentos

O display de 7 segmentos mostra o estado de operação do módulo regenerativo de energia MOVIDRIVE[®] MDR 1600/2500 e, em caso de irregularidade, um código de irregularidade ou de aviso.

Display de 7 segmentos	Estado da unidade (byte alto na palavra de estado 1)	Significado
0	0	Operação com 24 V (variador não está pronto)
1	1	Controlador inibido activo
2	2	Sem habilitação
3	3	A carregar o circuito intermédio
4	4	Habilitação
8	8	Estado de fornecimento
d	13	Pré-carga
F	Número da irregularidade	Visualização de irregularidade (a piscar)
t	16	O conversor de frequência está a aguardar dados
U	17	Shunts de sinal X17 não instalados
¬ 2 ¬ 4	-	RAM com defeito

Consola DBG60B

Indicações básicas:

50.0Hz 0.000Amp CONTR. INIBIDO

Indicado quando X13:1 (DIØØ "/CONTR. INIBIDO") = "0".

50.0Hz 0.000Amp /SEM HABILITAÇÃO

Indicado quando X13:1 (DIØØ "/CONTR. INIBIDO") = "1" e o conversor não está habilitado ("HABILITAÇÃO/STOP" = "0").

50.0Hz 0.990Amp HABILITAÇÃO

Indicado quando o variador está habilitado.

NOTA 6: VAL MUITO GDE

Mensagem informativa

(DEL)=Quit IRREG 9 COLOCAR EM OPER

Indicação de irregularidades





Operação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)

Ocupação das teclas da consola DBG60B


Indicação da tensão do circuito intermédio nas unidades do tamanho 7 O MOVIDRIVE® B do tamanho 7 possui, adicionalmente, por baixo da tampa frontal inferior, um LED de visualização. O LED aceso indica que existe tensão no circuito intermédio. Não toque nas ligações dos cabos. Antes de tocar nas ligações dos cabos, garanta sempre que a unidade está sem tensão, independentemente do estado do LED.

i

NOTA

A indicação da tensão do circuito intermédio desaparece aprox. 20 segundos depois de a tensão ter sido desligada.

5.3 Ocupação das teclas da consola DBG60B



1810609803

[1] Tecla stop Paragem

[3] Tecla RUN Arranque

[4] Tecla OK, confirma a introdução

[5] Tecla Activa o menu de contexto

[7] Tecla Vírgula das décimas

[8] Tecla [+/-] Mudança de sinal

[9] Tecla 0-9 Algarismos 0 ... 9

[10] Tecla 🕥 Mudança de menu

[11] Tecla Selecção do idioma

[12] Tecla 👜 Apaga a última introdução



Operação (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)


Cartão de memória



5.4 Cartão de memória

O cartão de memória está instalado na unidade base. No cartão de memória são memorizados, e permanentemente actualizados, os dados da unidade. Se uma unidade tiver que ser substituída, a instalação poderá ser rapidamente colocada em funcionamento instalando o cartão de memória na nova unidade, sem que seja necessário usar um PC ou efectuar um backup dos dados.

A figura seguinte mostra o cartão de memória.



1810728715

O cartão de memória pode ser apenas instalado com o MOVIDRIVE[®] MDR61B desligado.

Assistência (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)

Informação de irregularidades

6 Assistência (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)



A AVISO!

Choque eléctrico devido a condensadores não descarregados completamente. Ferimentos graves ou morte.

- Aguarde, pelo menos, 10 minutos após desligar a tensão de alimentação.
- Antes de tocar nos componentes de potência, garanta sempre que a unidade está sem tensão, independentemente do estado do LED.


6.1 Informação de irregularidades

6.1.1 Informação de irregularidades do MOVIDRIVE® MDR60A0150/0370/0750

Reset do módulo regenerativo de energia Após um desligar, ocorre sempre um reset do módulo regenerativo de energia (\rightarrow Cap. "Características de funcionamento").

Conversor de frequência

A resposta de alimentação desligada não provoca uma mensagem de falha no variador (não é necessário um reset). Outras irregularidades (por ex., "sobretensão U_Z ") terão que ser anulados efectuando um reset. Para isso programe uma entrada binária no variador para "RESET". O reset é activado por um flanco positivo (sinal "0" \rightarrow "1"). Um reset pode também ser feito desligando e voltando a ligar a tensão de alimentação.



** Se as entradas binárias estiverem ligadas à alimentação 24 V_{CC} X13:8 "VO24", então deve fazer um shunt entre X13:7 e X13:9 (DCOM a DGND) no variador MOVIDRIVE[®].





6.1.2 Informação de irregularidades do MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500

Memória de irregularidades A memória de irregularidades (P080) armazena as últimas 5 mensagens de irregularidades (irregularidades t-0...t-4). A informação de irregularidade mais antiga é apagada quando ocorrem mais de 5 irregularidades. A informação seguinte é armazenada quando ocorre uma irregularidade:

Irregularidade que ocorreu · Estado das entradas/saídas binárias · Estado operacional do conversor de frequência · Estado do conversor de frequência · Temperatura do dissipador · Corrente de saída · Corrente activa · Utilização da unidade · Tensão do circuito intermédio · Horas ligado · Horas habilitado.

Respostas a irregularidades

Existem 3 tipos de resposta dependendo da irregularidade; o conversor/variador fica inibido enquanto permanece em estado de irregularidade:

Desligar imediato

A unidade não consegue desacelerar o motor; o andar de saída passa ao estado de alta impedância no caso de ocorrer uma irregularidade e o freio é aplicado imediatamente (DBØØ "/Freio" = "0").

Reset

As mensagens de irregularidade podem ser eliminadas de uma das seguintes formas:

- Desligar a alimentação da fonte de alimentação de 24 V_{CC}
 Recomendação: Aguarde 10 s antes de ligar de novo o contactor de alimentação K11
- Reset através dos terminais de entrada DIØ2, i.e., através de uma entrada binária
- Reset manual no SHELL (P840 = "SIM" ou [Parameter] / [Manual reset]).
- Reset manual com a consola DBG60B.
- O reset automático produz até 5 resets da unidade com um tempo ajustável de reinício.



A AVISO!

Perigo de esmagamento devido a um arranque involuntário do motor por reset automático.

Danos graves ou fatais.

- O reset automático não deve ser utilizado quando o arranque automático evidencia qualquer risco para pessoas ou danos para o equipamento.
- · Faça um reset manual.





Assistência (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)


Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades

6.2 Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades

6.2.1 Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades do MOVIDRIVE® MDR61B1600/2500

Mensagem de irregularidade no display de 7 segmentos

O código de irregularidade é visualizado num display de 7 segmentos. A sequência de visualização seguinte é cumprida (por ex., código de irregularidade 100):



O display comuta para a visualização de operação depois do reset ou se o código de irregularidade passar para o valor "0".

Visualização do código de subirregularidade O código de sub-irregularidade é visualizado no MOVITOOLS[®] MotionStudio (a partir da versão 4.50) ou na consola DBG60B.



Assistência (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)

Mensagens de irregularidade e lista de irregularidades



Lista de irregularidades

	Irregularid	ade	Sub-irregularidade Sub-irregularidade				
Có- digo	Designação	Resposta (P)	Código	Designação	Causa possível	Medida a tomar	
00	Sem irregula- ridade						
			6	Monitorização UCE ou monitorização de sub-tensão do controlador Gate Monitorização UCE ou monitorização de sub-tensão do controlador Gate ou sobrecorrente vinda do conversor de correnteFase U	 Curto-circuito na entrada da alimentação Potência regenerativa demasiado elevada Estágio de saída com defeito Alimentação de corrente Conversor de corrente Módulo de fase avariado 	 Elimine o curto-circuito Limite a potência regenerativa, por ex., aumentando os tempos de rampa do variador do motor No caso de o estágio de saída estar com defeito, consulte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW 	
			7	Fase V	Tensão de alimentação de	Elimine o curto-circuito Limite a potência regene- rativa, por ex., aumen- tando os tempos de rampa do variador do motor No caso de o estágio de saída estar com defeito, consulte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Elimine o curto-circuito à terra Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Elimine o curto-circuito à terra Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Verifique o cabo do sistema de alimentação Verifique a configuração da alimentação. Verifique a a alimentação (fusíveis, contactor) Aumente as rampas de	
01	Corrente	Desligar	8	Fase W	24 V ou tensão de 24 V		
UI	excessiva	imediato	9	Fase U e V	gerada por esta instávelInterrupção ou curto-circuito		
			10	Fase U e W	nos cabos de sinalização	tando os tempos de rampa do variador do motor No caso de o estágio de saída estar com defeito, consulte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Elimine o curto-circuito à terra Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Elimine o curto-circuito à terra Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Verifique o cabo do sistema de alimentação da alimentação. Verifique a configuração da alimentação (fusíveis, contactor) Aumente as rampas de desaceleração do variador	
			11	Fase V e W	dos módulos de fase		
			12	Fase U, V e W		Limite a potência regenerativa, por ex., aumentando os tempos de rampa do variador do motor No caso de o estágio de saída estar com defeito, consulte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Elimine o curto-circuito à terra Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Elimine o curto-circuito à terra Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Verifique o cabo do sistema de alimentação da alimentação da alimentação da alimentação do verifique a configuração da alimentação (fusíveis, contactor) Aumente as rampas de desaceleração do variador do motor Verifique o cabo de ligação da resistência de frenagem (se presente) Verifique as características técnicas da resistência de frenagem (se	
			13	Tensão de alimentação do conversor de corrente no estado operação de alimentação			
			14	Cabos de sinalização MFE com defeito	Estágio de saída com defeito		
03	Curto-circuito à terra	Desligar imediato	1	Curto-circuito à terra ou irregularidade no conversor de corrente	Curto-circuito à terra no cabo de alimentação no módulo regenerativo de energia Curto-circuito à terra no cabo de alimentação no módulo regenerativo de energia Conversor de corrente com defeito Cabo de ligação entre o módulo de fase e o conversor de corrente com	terra Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Elimine o curto-circuito à terra Contacte o Serviço de	
	Calta da face	Desligar	0	Ciclo do circuito intermé- dio demasiado pequeno	defeitoFalta de faseTensão de alimentação de	sistema de alimentação	
06	Falta de fase na alimenta- ção	(+ abrir o contactor de alimentação)	3	Irregularidade na tensão de alimentação	má qualidade	da alimentação.	
	300			Irregularidade na frequência da alimentação			
		Desligar imediato	0	Tensão do circuito inter- médio demasiado alta	Sobretensão no circuito intermédio	desaceleração do variador do motor	
		imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	5	Subtensão do circuito intermédio	Tensão do circuito intermédio demasiado baixa	ligação da resistência de frenagem (se presente) Verifique as características técnicas da resistên-	
07	Circuito intermédio		6	Tensão do circuito intermédio demasiado alta Fase U	Sobretensão no circuito intermédio	presente) • Verifique a configuração	
			7	Fase V			
			8	Fase W			
		Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	9	Tensão do circuito intermédio (detecção do software)		simultaneamente, os sinais "habilitação" e "inibição do controlador".	

	Irregularidade		Sub-irregularidade			
Có- digo	Designação	Resposta (P)	Código	Designação	Causa possível	Medida a tomar
09	Colocação em funciona- mento	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	0	Colocação em funcionamento falta	O módulo regenerativo de energia ainda não foi colocado em funcionamento na configuração do hardware.	Faça um reset para o estado de fornecimento ou carregue um registo de dados adequado.
			0	Limite da temperatura do dissipador de calor ultrapassado	Sobrecarga térmica no módulo regenerativo de energia	Reduza a carga e/ou assegure o arrefecimento adequado.
11	Sobretempe-	Desligar imediato	6	Temperatura excessiva na fonte de alimentação comutada Temperatura do dissipador demasiado alta ou sensor de temperatura avariado	 Medição da temperatura de um módulo de fase avariada. (tamanho 7) Indutância de entrada em sobrecarga 	 Verifique o ventilador (módulos de fase ou indutâncias de entrada) Se for sinalizado F-11 mesmo que não haja sobretemperatura, isto é um sinal de irregularidade
111	ratura	inecialo		Fase U		na detecção da tempera- tura do módulo de fase.
			7	Fase V		Substitua o módulo de
			9	Fase W Temperatura do dissipador do rectificador ou indutância de entrada do módulo regenerativo de energia demasiado elevada	Substitua o modulo o fase (tamanho 7).	fase (tamanho /).
17	Irregulari- dade de sistema	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	48	Cálculo interno; irregulari- dade grave	Electrónica do variador ava- riada, possivelmente devido a efeitos de EMC	 Verifique as ligações à terra e as blindagens e melhore-as se necessário. Contacte o serviço de assistência da SEW se a
	Irregulari- dade de	Sem resposta (apenas indicação) Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	101	Foi solicitado um código de irregularidade inválido		falha persistir.
			300	Irregularidade interna de software no módulo "Movilink Lib"		
18			301	Irregularidade interna de software no módulo "ParameterData"		
	sistema		302	Irregularidade interna de software no módulo "ASMOS"		
			303	Irregularidade interna de software no módulo "Utilities"		
		Sem resposta (apenas indicação)	304	Irregularidade interna de software no módulo "Conversão A/D"		
			2	Irregularidade na memória NV (Memory Device)	memória NV ou ao cartão de	Reponha a definição de fábrica, faça um reset e
			3	Irregularidade de importação, memória NV	memória	volte a configurar os parâmetros.
			4	Irregularidade de configu- ração, memória NV		 Se a irregularidade per- sistir, consulte o serviço de assistência SEW.
			5	Irregularidade de dados, memória NV		Substitua a placa de memória
25	Memória não volátil de	Desligar imediato	7	Irregularidade de iniciali- zação da memória NV		Пешопа
	parâmetros		15	A memória NV instalada não pode ser utilizada com a versão de firmware.	-	
			17	Irregularidade na memória NV (NVMemory)		
			18	Irregularidade de iniciali- zação da memória NV (Memory Device)		



Irregularidade			Sub-irregularidade		
Designação	Resposta (P)	Código	•	Causa possível	Medida a tomar
Sem opção	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	2	Irregularidade Slot para encoder.	Carta opcional para registo dos valores de medição "MDR" com defeito	Contacte a SEW.
Watchdog do sistema	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	0	Irregularidade "Ultrapas- sagem Watchdog do sistema"	Irregularidade no processo do software do sistema	Contacte a SEW.
Timeout RS485	Sem resposta (apenas indi- cação) (P)	0	Timeout na comunicação na interface RS485.	Erro durante a comunicação através do interface RS485	Verifique a ligação RS485 (por ex., variador – PC, variador – DBG60B). Contacte a SEW se necessário.
Utilização da unidade	Desligar imediato	0	Irregularidade na utiliza- ção da unidade	Utilização da unidade (valor lxT) > 125 %	 Reduza a potência de saída Aumente as rampas do variador do motor Utilize um módulo regene- rativo de energia mais potente caso os valores específicos não sejam alcançados. Reduza a carga
Inicialização	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	1	Offset da medição da corrente fora da gama permitida	 Sem jogo de parâmetros para a EEPROM na secção de potência ou jogo de parâmetros definidos incorrectamente. Carta opcional sem contacto com o bus. Irregularidade na medição da corrente Irregularidade na periferia do processador 	 Reestabeleça as definições de fábrica. Contacte o Serviço de Apoio a Clientes SEW, caso a irregularidade não possa ser eliminada. Instale correctamente a carta opcional
Timeout no bus do sis- tema 1	Sem resposta (apenas indi- cação) (P)	0	Timeout do bus do sistema CAN1	Irregularidade durante a comunicação através do bus do sistema 1	Verifique as ligações do bus do sistema.
Teste RAM	Desligar imediato	0	Irregularidade "Teste RAM"	Irregularidade interno da unidade; memória RAM defeituosa.	Contacte a SEW.
Dados de		1	Irregularidade na soma de verificação CRC	Electrónica do variador avariada, possivelmente devido a	Envie a unidade para reparação.
configuração	•	11	de verificação CRC dos dados da secção de	efeito EMC ou a defeito.	
	Desligar imediato	1	Cancelamento do down- load de um jogo de parâ- metros na unidade	 A placa de memória não pode ser lida nem escrita. Erro durante a transmissão dos dados. 	 Repita o processo de cópia. Reponha o estado de fornecimento (P802) e repita o processo de cópia.
Irregulari- dade CRC	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	0	Irregularidade "CRC via flash interna"	Irregularidade interna da uni- dade; memória Flash defeituosa	Envie a unidade para reparação.
Compo	Desligar	1	Irregularidade no con- tacto de sinalização do contactor de alimentação Os cabos de alimentação internos estão trocados	 Cabo de alimentação não ligado Estágio de saída com defeito 	principal Verifique os cabos de controlo e a ligação da alimentação
Compo- nentes da alimentação	(+ abrir o	6	O cabo de alimentação não está ligado ou um ramal do estágio de saída está em irregularidade. Não é possível realizar o autoteste devido à inibi-	defeito	Verifique a ligação do filtro de entrada
	Sem opção Watchdog do sistema Timeout RS485 Utilização da unidade Inicialização Timeout no bus do sistema 1 Teste RAM Dados de configuração da unidade Irregularidade de cópia Irregularidade CRC	DesignaçãoResposta (P)Sem opçãoDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)Watchdog do sistemaDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)Timeout RS485Sem resposta (apenas indicação) (P)Utilização da unidadeDesligar imediatoInicializaçãoDesligar imediatoTimeout no bus do sis- tema 1Sem resposta (apenas indicação) (P)Teste RAMDesligar imediatoDados de configuração da unidadeDesligar imediatoIrregulari- dade CRCDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)Compo- nentes da alimentaçãoDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)Desligar imediato (+ abrir o contactor de contactor de contactor de	DesignaçãoResposta (P)CódigoSem opçãoDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)2Watchdog do sistemaDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)0Timeout RS485Sem resposta (apenas indi- cação) (P)0Utilização da unidadeDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)1Timeout no bus do sis- tema 1Sem resposta (apenas indi- cação) (P)0Teste RAMDesligar imediato0Dados de configuração da unidadeDesligar imediato1Irregulari- dade CRCDesligar imediato1Irregulari- dade CRCDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)1Compo- nentes da alimentaçãoDesligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)1Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)1	Designação Resposta (P) Código Designação Sem opção Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação) 2 Irregularidade Slot para encoder. Watchdog do sistema Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação) 0 Irregularidade "Ultrapassagem Watchdog do sistema" Timeout RS485 Sem resposta (apenas indicação) (P) 0 Timeout na comunicação na interface RS485. Inicialização da unidade Desligar imediato 1 Offset da medição da corrente fora da gama permitida Timeout no bus do sistema 1 Desligar imediato 0 Timeout do bus do sistema CAN1 Timeout no bus do sistema 1 Desligar imediato 0 Irregularidade "Teste RAM" Dados de configuração da unidade 0 Irregularidade na soma de verificação CRC dos dados da secção de potência Irregularidade de cópia 1 Loseligar imediato Irregularidade na soma de verificação CRC dos dados da secção de potência 1 Irregularidade na soma de verificação CRC dos dados da secção de potência 1 Irregularidade na soma de verificação CRC dos dados da secção de potência 1 Irregularidade na soma de verificação CRC dos dados da secção de potência 1 <tr< td=""><td> Desilgar mediato Pi</td></tr<>	Desilgar mediato Pi

	Irregularidade		S	Sub-irregularidade		
Có- digo	(P)		Código	Designação	Causa possível	Medida a tomar
124	Condições ambientais	Desligar imediato	1	Temperatura ambiente permitida ultrapassada	Temperatura ambiente > 60 °C	Melhore as condições da ventilação e do arrefecimento, melhore a ventilação do quadro eléctrico, verifique os filtros.
		Desligar imediato	1	Resistência de descarga	Resistência de descarga em sobrecarga	Respeite o tempo de espera para ligar/desligar
		(+ abrir o contactor de alimentação)	2	Detecção de hardware pré-controlo (descarga)	Versão de pré-controlo (descarga) incorrecta	 Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substitua o pré-controlo (descarga)
			3	Acoplamento do variador PLD-Live	Acoplamento do variador avariado	lelhore as condições da entilação e do arrefecimento, lelhore a ventilação do uadro eléctrico, verifique os tros. espeite o tempo de espera ara ligar/desligar Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substitua o pré-controlo (descarga) Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substituir o acoplamento do variador Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substituir o acoplamento do variador Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substituir o acoplamento do variador Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW. Verificar os módulos de fase; se necessário, substituir ubstitua ou atribua correctalente a unidade de controlo o variador de alimentação ou o motor. erifique a montagem da nidade de controlo. Verificar os cabos Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW ubstituir o acoplamento do ariador ubstituir o acoplamento do ariador ubstituir o acoplamento do ariador ubstitua o acoplamento do ariador ubstitua o acoplamento do ariador
		Desligar imediato	4	Tensão de referência do acoplamento do variador	Acoplamento do variador avariado	
			5	Configuração das secções de potência	Módulos de fase diferentes instalados na unidade	 Apoio a Clientes da SEW. Verificar os módulos de fase; se necessário,
	ime (+ : cor alir	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	6	Configuração da unidade de controlo	Unidade de controlo do variador de alimentação ou do motor incorrecta.	Substitua ou atribua correcta- mente a unidade de controlo do variador de alimentação ou do motor.
196		Desligar imediato	7	Comunicação entre a secção de potência e a unidade de controlo	Comunicação não existe	Verifique a montagem da unidade de controlo.
190	potência		8	Comunicação entre o pré- controlador (descarga) e o acoplamento de variador	Comunicação não existe	 Contacte o Serviço de
		Desligar imediato	10	Comunicação entre a secção de potência e a unidade de controlo	O acoplamento do variador não suporta protocolos	Substituir o acoplamento do variador
		(+ abrir o contactor de alimentação)	11	Comunicação entre a secção de potência e a unidade de controlo	Irregularidade na comunicação com o acoplamento do variador durante a fase de arranque (erro CRC).	Substitua o pré-controlo (descarga) Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substituir o acoplamento do variador Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substituir o acoplamento do variador Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Verificar os módulos de fase; se necessário, substituir Substituir Substitua ou atribua correctamente a unidade de controlo do variador de alimentação ou do motor. Verifique a montagem da unidade de controlo. Verificar os cabos Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Substituir o acoplamento do
			12	Comunicação entre a secção de potência e a unidade de controlo	O acoplamento do variador envia um protocolo incorrecto para a unidade de controlo	•
		Desligar imediato	13	Comunicação entre a secção de potência e a unidade de controlo	Irregularidade na comunicação com o acoplamento do variador durante a operação: Mais de 1 erro CRC por segundo.	
		Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	14	Configuração da unidade de controlo	Falta de funcionalidade PLD no registo de dados EEPROM na unidade de tamanho 7.	
		Desligar imediato	15	Irregularidade no acopla- mento do variador	O processador do acoplamento do variador sinalizou uma irregularidade interna.	assistência da SÉW se a irregularidade persistir Substitua o acoplamento





	Irregularidade			Sub-irregularidade				
Có- digo	Designação	Resposta (P)	Código	Designação	Causa possível	Medida a tomar		
		Desligar	16 Irregularidade no acopla- mento do variador: Versão PLD incompatível			Substituir o acoplamento do variador		
		imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	17	Irregularidade no pré-controlo (descarga)	O processador do pré-controlo (descarga) sinalizou uma irregularidade interna	 Contacte o serviço de assistência da SEW se a irregularidade persistir Substitua o pré-controlo (descarga) 		
			18	Irregularidade "Ventilador do circuito intermédio avariado"	O ventilador do circuito intermédio está avariado.	Substituir o acoplamento do variador Contacte o serviço de assistência da SEW se a irregularidade persistir Substitua o pré-controlo (descarga) Contacte o Serviço de Apoio a Clientes da SEW Verificar se o ventilador da indutância do circuito intermédio está ligado ou avariado Contacte o serviço de assistência da SEW se a falha persistir. Substituir o acoplamento do variador Contacte o serviço de assistência da SEW se a falha persistir. Substitua o acoplamento do variador		
196	Secção de potência	Desligar	19	Comunicação entre a secção de potência e a unidade de controlo	Irregularidade na comunicação com o acoplamento do variador durante a operação: Mais de 1 irregularidade interna por segundo.			
		imediato	20	Comunicação entre a secção de potência e a unidade de controlo	A unidade de controlo deixou de enviar mensagens ao acoplamento do variador durante um longo período de tempo.	assistência da SEW se a falha persistir.Substitua o acoplamento		
			21	Medição U _z , fase T não plausível R	Módulo de fase avariado	Contacte o serviço de assis- tência da SEW se a irregulari-		
			22	Medição U _z , fase T não plausível S		dade persistir		
			23	Medição U _z , fase T não plausível T				
		Desligar	0	Falha na alimentação	Tensão de alimentação de má			
		alimentação)	1	Sobretensão na alimentação	qualidade.	 Verifique o projecto da 		
197	Falha na alimentação		2	Subtensão na alimentação				
	aimentação	Sem resposta (apenas indicação)	3	Qualidade da alimenta- ção, irregularidade na frequência				
	Carga do circuito intermédio	Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação) Desligar imediato	1	O processo de pré-carga foi interrompido (tempo excedido)	O circuito intermédio não pode ser carregado.	 Condensadores do circuito intermédio demasiado grandes Curto-circuito no circuito 		
199			3	O processo de carga para a tensão de referência foi interrompido (tempo excedido)		ção do circuito intermédio		
		Desligar imediato (+ abrir o contactor de alimentação)	4	O processo de pré-carga foi interrompido				

Assistência (MDR60A0150/0370/0750 e MDR61B1600/2500)

Serviço de assistência da SEW

6.3 Serviço de assistência da SEW

6.3.1 Envio para reparação

No caso de não conseguir ultrapassar uma irregularidade ou avaria, é favor contactar o Serviço de Assistência SEW-EURODRIVE (→ "Serviço de Apoio a Clientes").

Quando contactar o Serviço de Assistência SEW, por favor, indique sempre os algarismos da etiqueta de estado para possibilitar uma assistência mais eficiente.

Quando enviar uma unidade para reparação, é favor indicar a seguinte informação:

- Número de série (→ etiqueta de características)
- · Designação da unidade
- · Algarismos da etiqueta de estado
- Breve descrição da aplicação (aplicação, controlo por terminais ou por comunicação série)
- · Componentes ligados ao sistema (variadores, etc.)
- · Tipo da anomalia
- Circunstâncias em que a anomalia ocorreu
- · Sua própria suposição
- · Quaisquer acontecimentos anormais que tenham precedido a anomalias, etc.

6.3.2 Etiqueta de estado

Os módulos regenerativos de energia MOVIDRIVE® MDR60A possuem uma etiqueta de estado instalada no lado da unidade.



1877052683

[1] = Estado do hardware

Os módulos regenerativos de energia $MOVIDRIVE^{\circledR}$ MDR61B possuem uma etiqueta de estado instalada na tampa frontal superior da unidade.

MDR61B1600-503-00 / L									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10		10	10		12	10	10		

4092426507





Declarações de Conformidade 7

MOVIDRIVE® MDR60A/61B

EC Declaration of Conformity



SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

declares under sole responsibility that the

regenerative power supply units of the MOVIDRIVE® MDR60A MOVIDRIVE® MDR61B

are in conformity with

2006/95/EC Low Voltage Directive

EMC Directive 2004/108/EC 4)

EN 61800-5-1:2007 Applied harmonized standards EN 61800-3:2007


According to the EMC Directive, the listed products are not independently operable products. EMC assessment is only possible after these products have been integrated in an overall system. The assessment was verified for a typical system constellation, but not for the individual product. 4)

Bruchsal 16.05.11


Johann Soder Place Date Managing Director Technology a) b)

a) Authorized representative for issuing this declaration on behalf of the manufacturer
 b) Authorized representative for compiling the technical documents













SEW EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com