

# **Controladores de Temperatura Digitais** E5 Z

# Controladores de Temperatura DIN 1/16, 1/8, e 1/4 São Adicionados à Série Campeã de Vendas E5□Z

- Modelos disponíveis com entradas de temperatura ou entradas analógicas.
- Uma ampla linha de funções, como alarme de quebra de malha (LBA), saída manual e saída de transferência.
- Display de 11 segmentos de fácil leitura.
- Amostragem mais rápida a 250 ms.
- Porta de Ferramenta de Ajuste oferecida como característica padrão para conexão a computadores pessoais.
- O novo protocolo chamado Modbus é instalado nos modelos com comunicações

1/16 DIN

**NOVO** 



1/8 DIN

Série E5 Z

Controlador Digital Proporcional a Posição

E5CZ

E5AZ

E5EZ-PRR

1/4 DIN

**NOVO** 

# <u>Índice</u>

1/8 DIN

NOVO

| Controladores de Temperatura Digitais NOVO E5CZ/E5CZ-U | 2  |
|--|----|
| NOVO E5AZ/E5EZ   |    |
| E5EZ-PRR   | 37 |
| Comum aos Controladores E5□Z Atualizados               |    |
| Operação   | 26 |
| Precauções   | 3  |
| E5EZ-PRR   |    |
| Operação   |    |
| Precauções   | 59 |

# Controladores de Temperatura Digitais

# E5CZ/E5CZ-U (48x48 mm)

# O Controlador de Temperatura de 48x48mm para Fins Gerais Campeão de Vendas Está Ainda Melhor.

- Controladores agora disponíveis com entradas analógicas.
- Amostragem mais rápida a 250 ms.
- Saída de transferência fornecida para fácil saída para os registradores.
- Modelos disponíveis com alarme de quebra de malha (LBA) e alarme de curto de aquecedor (HS).
- Fácil ajuste com displays de 11 segmentos.
- O indicador de proteção de ajuste informa ao operador quando a proteção é ativada.
- Saída manual fornecida.
- O novo protocolo chamado Modbus é instalado nos modelos com comunicações.
- Cabo de conversão USB-Serial disponível.


Observação: Consultar Precauções na página 33.



**NOVO** 

**Observação:** Consultar a página 30 quanto a informações sobre alterações em comparação com modelos anteriores.

# Principais Funções E/S



A presente folha de dados é fornecida como orientação para seleção de produtos. Certifique-se de consultar os seguintes manuais de usuário quanto a precauções de aplicação e outras informações exigidas para a operação antes de tentar usar o produto.

Manual do Usuário dos Controladores de Temperatura Digitais E5CZ/E5CZ-U/E5AZ/E5EZ (Cat. Nº. H207)

Manual do Usuário dos Controladores de Temperatura Digitais E5CZ/E5CZ-U/E5AZ/E5EZ (Cat. Nº. H208)

# Chave de Código

### **Controladores**

E5CZ-<u>2M</u>\_\_\_ 1 2 3 4 5

1. Saída de Controle 1

R: Saída de relé

Q: Saída de tensão (para acionar o SSR)

C: Tensão de corrente

2. Número de Alarmes

2: Dois alarmes

. Opção

Em branco: Nenhuma

M: Unidade Opcional pode ser montada.

4. Tipo de Entrada

T: Termopar, sensor infravermelho/Pt100 L: Entradas de corrente/tensão analógica

5. Tensão de Alimentação Em branco: 100 a 240 VCA

D: 24 VCA/VCD

# **Unidades Opcionais**

E53-<u>CZ</u>\_\_\_ 1 2 3

1. Controlador Aplicável

CZ: E5CZ

2. Função 1

Em branco: Nenhuma

H: Detecção de heater burnout/curto do aquecedor (CT1)

3. Função 2

B: Duas entradas de eventos

03: Comunicações RS-485

Observação: Nem todas as combinações de especificações de função 1 e função 2 são possíveis para Unidades Opcionais (E53-CZ□□).

# Informações de Pedido

# Controladores com Blocos terminais

| Tamanho                | Tensão de<br>Alimentação | Tipo de Entrada                             | Saída de<br>Alarme | Montagem de<br>unidades<br>opcionais | Saída de Controle                    | Modelo anterior | Novo modelo |
|------------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
|                        |                          |   |                    |                                      | Saída de relé                        | E5CZ-R2         | E5CZ-R2T    |
|                        |                          | Termopar ou                                 |                    | Não                                  | Saída de tensão (para acionar o SSR) | E5CZ-Q2         | E5CZ-Q2T    |
|                        |                          | Termômetro de                               | 2                  |                                      | Saída de relé                        | E5CZ-R2M        | E5CZ-R2MT   |
|                        |                          | resistência                                 |                    | Sim                                  | Saída de tensão (para acionar o SSR) | E5CZ-Q2M        | E5CZ-Q2MT   |
|                        | 100 a 240 VCA            |   |                    |                                      | Tensão de corrente                   | E5CZ-C2M        | E5CZ-C2MT   |
| 1/16 DIN               |                          | Analógica<br>(corrente/tensão)              | 2                  | Sim                                  | Saída de relé                        | Nenhuma         | E5CZ-R2ML   |
|                        |                          |   |                    |                                      | Saída de tensão (para acionar o SSR) | Nenhuma         | E5CZ-Q2ML   |
| 48 x48 x78<br>(P xAxD) |                          |   |                    |                                      | Tensão de corrente                   | Nenhuma         | E5CZ-C2ML   |
|                        | 24 VCA/VCD               | Termopar ou<br>Termômetro de<br>resistência | 2                  | Sim                                  | Saída de relé                        | E5CZ-R2MD       | E5CZ-R2MTD  |
|                        |                          |   |                    |                                      | Saída de tensão (para acionar o SSR) | E5CZ-Q2MD       | E5CZ-Q2MTD  |
|                        |                          |   |                    |                                      | Tensão de corrente                   | E5CZ-C2MD       | E5CZ-C2MTD  |
|                        |                          | Analógica<br>(corrente/tensão)              | 2                  | Sim                                  | Saída de relé                        | Nenhuma         | E5CZ-R2MLD  |
|                        |                          |   |                    |                                      | Saída de tensão (para acionar o SSR) | Nenhuma         | E5CZ-Q2MLD  |
|                        |                          |   |                    |                                      | Tensão de corrente                   | Nenhuma         | E5CZ-C2MLD  |

**Unidades Opcionais** 

Uma das seguintes Unidades Opcionais pode ser montada para oferecer funções adicionais ao E5CZ.

| -                   | Funções                    | -                  | Modelo anterior | Novo modelo |
|---------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| Comunicações RS-485 |                            |                    | E53-CN03N       | E53-CZ03    |
| Comunicações RS-485 | Detecção de heater burnout |                    | E53-CNH03N      | E53-CZH03   |
|                     |                            | Entradas de Evento | E53-CNBN        | E53-CZB     |
| <u>-</u>            | Detecção de heater burnout | Entradas de Evento | E53-CNHBN       | E53-CZHB    |

Observação: Unidades Opcionais não podem ser usadas para modelos de plug-in.

Essas Unidades Opcionais são aplicáveis apenas a modelos lançados depois de outubro de 2008.

# Estrutura de Número de Modelo

# Legenda de Número de Modelo (Controladores tipo Plug-in)

E5CZ-<u>2T</u><u>U</u> 1 2 3 4 5

1. Tipo de Saída

R: Relé

Q: Saída de tensão (para acionar o SSR)

- 2. Número de Alarmes
- 2: Dois alarmes
- 3. Tipo de Entrada
- T: Termopar, sensor infravermelho/Pt100

4. Tensão de Alimentação Em branco: 100 a 240 VCA D: 24 VCA/VCD

5. Tipo Plug-in U: Tipo Plug-in

# Informações de Pedido (Controladores Tipo Plug-in)

# **Controladores Tipo Plug-in**

| Tamanho   | Fonte de energia<br>tensão | Tipo de Entrada           | Saída de<br>Alarme | Saída de Controle                    | Modelo<br>anterior | Novo modelo |
|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|
|           | 100 a 240 VCA              | Termopar ou               | 2                  | Saída de relé                        | Nenhuma            | E5CZ-R2TU   |
| 1/16 DIN  | 100 a 240 VCA              | Termômetro de resistência | 2                  | Saída de tensão (para acionar o SSR) | Nenhuma            | E5CZ-Q2TU   |
| ווע פו /ו | 24 VCA/VCD                 | Termopar ou               | 2                  | Saída de relé                        | Nenhuma            | E5CZ-R2TDU  |
|           | 24 VCA/VCD                 | Termômetro de resistência | 2                  | Saída de tensão (para acionar o SSR) | Nenhuma            | E5CZ-Q2TDU  |

# Acessórios (Pedir Separadamente) Cabo de Conversão USB-Serial

| Modelo    |  |
|-----------|--|
| E58-CIFQ1 |  |

# Tampa de Terminal

| Modelos conectáveis | Modelos de bloco terminal |
|---------------------|---------------------------|
| Modelo              | E53-COV17                 |

## Embalagem à Prova D'água

| Modelo  |  |
|---------|--|
| Y92S-29 |  |

Observação: A Embalagem à Prova D'água é incluída com o Controlador apenas para modelos com blocos terminais.

### Transformadores de Corrente (CTs)

| Diâmetro de Orifício | Modelo  |
|----------------------|---------|
| 5,8 diâm.            | E54-CT1 |
| 12,0 diâm.           | E54-CT3 |

# **Adaptador**

| Modelos conectáveis       | Modelo  |
|---------------------------|---------|
| Modelos de bloco terminal | Y92F-45 |

Observação: Usar o adaptador quando o painel tiver sido preparado anteriormente para o E5B $\square$ .

## Soquetes (para Modelos de Plug-in)

| Tipo   | Modelo    |
|--|-----------|
| Soquete de conexão frontal   | P2CF-11   |
| Soquete de Conexão Frontal com Proteção de Dedo                            | P2CF-11-E |
| Soquete de Conexão Traseira  | P3GA-11   |
| Tampa para Terminal para soquete com conexão traseira com Proteção de Dedo | Y92A-48G  |


# **Especificações**

Classificações

| Tensão de                           | Alimentação             | 100 a 240 V   | CA, 50/60 Hz  | 24 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCD                         |  |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|--|
|                                     | nsão operacional        |   | 6 da tensão de alimentação classificada   |  |  |  |  |
| Consumo d                           |                         | 7,5 VA  | •   | 5,5 VA (24 VCA)/3,5 W (24 VCD)                     |  |  |  |
| energia                             | E5CZ-U                  | 6 VA  |   | 4,5 VA (24 VCA)/2,5 W (24 VCD)                     |  |  |  |
|                                     |                         | Modelos co  | m entradas de temperatura   |  |  |  |  |
|                                     |                         | Termop  | Termopar: K, J, T, E, L, U, N, R, S, ou B   |  |  |  |  |
|                                     |                         |   | RTD: Pt100 ou JPt100  |  |  |  |  |
| Entrada de                          | Concor                  | Sensor  | Sensor de temperatura infravermelho: 10 a 70°C, 60 a 120 °C, 115 a165 °C, ou 140 a 260 °C |  |  |  |  |
| Entraua de                          | Selisui                 | Entrada   | a de tensão: 0 a 50 mV  |  |  |  |  |
|                                     |                         |   | m entradas analógicas   |  |  |  |  |
|                                     |                         |   | de corrente: 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA   |  |  |  |  |
|                                     |                         |   | a de tensão: 1 a 5 V, 0 a 5 V, ou 0 a 10 V  |  |  |  |  |
| Impedância                          | de entrada              | Tensão de d   | corrente: 150 $\Omega$ , Entrada de tensão: 1 M $\Omega$ (Usar u                          |  |  |  |  |
|                                     |                         | E5CZ  | SPST-NO, 250 VCA, 3 A (carga resistiva), vida   | elétrica: 100.000 operações, carga mínima          |  |  |  |
|                                     | Saída de relé           | 2002  | aplicável: 5 V, 10 mA   |  |  |  |  |
|                                     | Garaa ao roio           | E5CZ-U  |   | rica: 100.000 operações, carga mínima aplicável: 5 |  |  |  |
| Saída de                            | 0 11 1 1 2              |   | V, 10 mA  |  |  |  |  |
| Controle                            | Saída de tensão         | E5CZ  | Tensão de saída: 12 VCD ±15% (PNP), corrente  | e de carga máxima: 21 mA, com circuito de          |  |  |  |
|                                     | (para acionar o<br>SSR) | E5CZ-U  | proteção contra curto-circuito  | •  |  |  |  |
|                                     | Tensão de               |   |   |  |  |  |  |
|                                     | corrente                | E5CZ  | 4 a 20 mA CD/0 a 20 mA CD, carga: 600 $\Omega$ máx  | x., resolução: aprox. 2,700                        |  |  |  |
|                                     |                         | SPST-NO, 250 VCA, 1 A (carga resistiva), vida elétrica: 100.000 operações, carga mínima aplicável: 5 V,   |   |  |  |  |  |
| Saída de Al                         | arme                    | 10 mA   |   |  |  |  |  |
|                                     | Entrada de              | 110454 41   | O   |  |  |  |  |
| Fortunada                           | contato                 | LIGADA: 11  | κΩmáx., DESLIGADA: 100 kΩmín.   |  |  |  |  |
| Entrada<br>de Evento                | Entrada sem             | LICADA: To  | enção regidual: 1 E V máy DESLICADA: Corrento   | do vozamento: 0.1 mA máx                           |  |  |  |
| de Evento                           | contato                 |   | LIGADA: Tensão residual: 1,5 V máx., DESLIGADA: Corrente de vazamento: 0,1 mA máx.        |  |  |  |  |
|                                     |                         |   | fluxo de saída: aprox. 7 mA por ponto   |  |  |  |  |
| Método de                           |                         |   | GA/DESLIGA ou controle 2-PID (com sintonização  | automática)  |  |  |  |
| Método de a                         | ajuste                  |   | Ajuste digital usando as teclas do painel frontal   |  |  |  |  |
| Método de i                         | indicação               | Display digital de 11 segmentos e indicadores individuais (displays de 7 segmentos também possível)   |   |  |  |  |  |
| motodo do maioagao                  |                         | Altura de ca  | Altura de caractere: PV: 11 mm, SV: 6,5 mm  |  |  |  |  |
| Outras funções                      |                         | Saída manual, controle de aquecimento/resfriamento, saída de transferência (em alguns modelos), alarme de   |   |  |  |  |  |
|                                     |                         | quebra de malha, multi SP, limitador MV, filtro digital de entrada, ajuste automático, turno de entrada de temperatura, executar/parar, funções de proteção, etc. |   |  |  |  |  |
| Temperatur                          | a de operação           |   |   |  |  |  |  |
| Temperatura de operação<br>ambiente |                         | - 10 a 55°C (sem congelamento ou condensação)   |   |  |  |  |  |
|                                     | e operação              |   |   |  |  |  |  |
| Umidade de operação ambiente        |                         | 25% a 85%   |   |  |  |  |  |
| Temperatur                          | a de                    | 05 000 /  |   |  |  |  |  |
| armazenam                           |                         | - 25 a 6ºC (  | sem congelamento ou condensação)  |  |  |  |  |

# Faixas de Entrada

# Termopares/Pt100 (Entradas Universais)



Os padrões aplicáveis para os tipos de entrada são os seguintes: K, J, T, E, N, R, S, B: IEC584-1 L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985 U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985 Pt100: IEC 751 JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 Os ajustes sombreados são ajustes padrão.

# Modelos com entradas analógicas

| Entrada                  | Tipo de Corrente  |              |         | Tensão  |          |
|--------------------------|---|--------------|---------|---------|----------|
| Especificação de entrada | 4 a 20mA  | 0 a 20<br>mA | 1 a 5 V | 0 a 5 V | 0 a 10 V |
| Faixa de ajuste          | Utilizável nas seguintes faixas por escalada: -1999 a 9999, -199,9 a 999,9 -19,99 a 99,99 ou -1,999 a 9,999 |              |         |         |          |
| Número de ajuste         | 0   | 1            | 2       | 3       | 4        |

Os ajustes sombreados são ajustes padrão


# **Tipos de Alarme**

Selecionar os tipos de alarme dos 12 tipos listados na tabela a seguir.


| Valor de ajuste                | Tipo de Alarme   | Operação d                          | e saída de alarme      |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| valui de ajuste                | ripo de Alainie  | Quando X é positivo                 | Quando X é negativo    |
| 0                              | Função de alarme<br>DESLIGADA                                    | Saída DESLIGADA                     |                        |
| 1<br>(Vide a observação<br>1.) | Limite superior e inferior                                       | LIG. DESL SP                        | (Vide a observação 2.) |
| 2                              | Limite superior  | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL.  → X ← SP   |
| 3                              | Limite inferior  | LIG. DESL SP                        | LIG. → X ← SP          |
| 4<br>(Vide observação<br>1.)   | Faixa de limite superior e inferior                              | LIG. DESL SP                        | (Vide a observação 3.) |
| 5<br>(Vide observação<br>1.)   | Limite superior e<br>inferior com<br>sequência de standby        | LIG. DESL SP (Vide a observação 5.) | (Vide a observação 4.) |
| 6                              | Limite superior com<br>sequência de standby                      | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |
| 7                              | Limite inferior com<br>sequência de standby                      | LIG. DESL SP                        | LIG. → X ← DESL. SP    |
| 8                              | Limite superior de valor absoluto                                | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL. 0           |
| 9                              | Limite inferior de valor absoluto                                | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL.             |
| 10                             | Limite superior de<br>valor absoluto com<br>sequência de standby | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL. 0           |
| 11                             | Limite inferior de valor<br>absoluto com<br>sequência de standby | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL.             |
| 12<br>(Vide observação<br>6.)  | LBA (apenas para o alarme de tipo 1)                             |                                     |                        |

Observação: 1. Com os valores de ajuste 1, 4 e 5, os valores de limite superior e inferior podem ser ajustados de forma independente para cada tipo de alarme, e são expressos como "L" e "H."

2. Valor de ajuste: 1, Limite superior e inferior



3. Valor de ajuste: 4, Faixa do limite superior e inferior



- **4.** Valor de ajuste: 5, Limite superior e inferior com sequência de standby Para o Alarme de Limite Superior e Inferior Descrito Acima
  - Caso 1 e 2

Sempre DESLIGADA quando houver sobreposição da histerese de limite superior e inferior.

- Caso 3: Sempre DESLIGADA
- 5. Valor de ajuste: 5, Limite superior e inferior com sequência de standby

Sempre DESLIGADA quando houver sobreposição da histerese de limite superior e inferior.

6. Valor de ajuste: 12, LBA (alarme de quebra de malha) pode ser ajustado apenas para alarme de tipo 1.

Ajustar os tipos de alarmes 1 a 3 independente do nível de ajuste inicial. O ajuste padrão é 2 (limite superior).

## Características

| Cara              | CICHISHIC           | 443   |
|-------------------|---------------------|---|
| Precisão de       | indicação           | Termopar: (Vide observação 1.)  |
|                   |                     | E5CZ: (±0,5% do valor indicado ou ±1 °C, o que for maior) máx. de ±1 dígito   |
|                   |                     | E5CZ-U: (±1% do valor indicado ou ±2°C, o que for maior) máx. de ±1 dígito  |
|                   |                     | Pt100: (±0,5% do valor indicado ou ±1°C, o que for maior) máx. de ±1 dígito   |
|                   |                     | Entrada analógica: ±0,5% FS máx. de ±1 dígito   |
|                   |                     | Entrada de CT: ±5% FS máx. de ±1 dígito.  |
| Influência da     | a temperatura       | Entradas de termopar R, S e B:  |
| (Vide observ      | vação 2.)           | (±1% do PV ±10°C, o que for maior) máx. de ±1 dígito  |
|                   |                     | Outras entradas de termopar:  |
| Influência de     |                     | (±1% do PV ou ±4°C, o que for maior) máx. de ±1 dígito  |
| (Vide observ      | vaçao 2.)           | *±10 °C para 100 °C ou menos para os sensores K   |
|                   |                     | Entradas de Pt100:  |
|                   |                     | (±1% do PV ou ±2°C, o que for maior) máx. de ±1 dígito  |
|                   |                     | Entradas analógicas:  |
| Histerese         |                     | (±1% de FS) máx. de ±1 dígito.  Modelos com entrada de termopar/Pt100 (entrada universal):                          |
| nisterese         |                     | 0,1 a 999,9 EU (em unidades de 0,1 EU)  |
|                   |                     | Modelos com entrada analógica:  |
|                   |                     | 0,01 a 99,99% FS (em unidades de 0,01% FS)  |
|                   |                     | Modelos com entrada de termopar/Pt100 (entrada universal):  |
|                   |                     | 0,1 a 999,9 EU (em unidades de 0,1 EU)  |
| Faixa propo       | rcional (P)         | Modelos com entrada analógica:  |
| r ama propo       | roionai (r )        | 0,1 a 999,99% FS (em unidades de 0,1% FS)   |
| Tempo integ       | rral (I)            | 0 a 3999 s (em unidades de 1 s)   |
| Tempo deriv       |                     | 0 a 3999 s (em unidades de 1 s)   |
| Período de        |                     | 0,5, 1 a 99 s (em unidades de 1 s)  |
|                   | ijuste manual       | 0,0 a 100,0% s (em unidades de 15)  |
|                   |                     | -1999 a 9999 (a posição do ponto decimal depende do tipo de entrada)  |
| Período de a      | iste de alarme      | 250 ms  |
| renouo de a       | amostragem          |   |
| Efeite de rec     | sistência da fonte  | Termopar: 0,1°C/Ωmáx. (100 Ωmáx.) (Vide observação 3.)  |
| do sinal          | sistericia da ionte | Pt100: 0,4 °C /Ωmáx. (10 Ωmáx.)   |
|                   | do isolamento       | 00 Morris (= 500 MOD)   |
| Resistencia       | do isolamento       | 20 MΩmin. (a 500 VCD)   |
| D-48              | 1444                | 2.000 VCA, 50 ou 60 Hz por 1 min (entre terminais com carga diferente)  |
| Potência die      |                     | 40 - 55 H- 20/-2 40i di 2 V V - 7   |
| Resistênci<br>a a | Mau-                | 10 a 55 Hz, 20 m/s² por 10 min cada nas direções X, Y, e Z  |
|                   | funcionamento       | 10 a EE Hz. amplitude únice de 0.75 mm par 2 haras cada pas direcãos V. V.  |
| vibração          | Destruição          | 10 a 55 Hz, amplitude única de 0,75-mm por 2 horas cada nas direções X, Y, e Z                                      |
| Dogiotônoi        | Mau-                | 100 m/s² min., 3 vezes cada nas direções X, Y, e Z  |
| Resistênci        | funcionamento       | 100 m/s min., 3 vezes cada has direções A, 1, e z   |
| a a choque        |                     | 300 m/s² min., 3 vezes cada nas direções X, Y, e Z  |
| D                 | Destruição          |   |
| Peso              | E5CZ                | Controlador: Aprox. 150 g, Suporte de Montagem: Aprox. 10 g   |
| 0                 | E5CZ-U              | Controlador: Aprox. 110 g, Suporte de Montagem: Aprox. 10 g   |
| Grau de           | E5CZ                | Painel frontal: IP66 (uso interno)  |
| proteção          | E5CZ-U              | Carcaça traseira: IP20, Terminais: IP00 Painel frontal: Equivalente a IP50, carcaça traseiro: IP20, Terminais: IP00 |
|                   | E3CZ-U              |   |
| Proteção de       | mamária             | (Vide observação 4.)  Memória não volátil (número de gravações: 1,000,000   |
| Fioleção de       | memona              | vezes)  |
| EMC               |                     | Invólucro de Emissão: EN55011 Grupo1 Classe A   |
| LIVIO             |                     | Emissão do Cabo CA: EN55011 Grupo1 Classe A   |
|                   |                     | ESD de Imunidade: EN61000-4-2 4 kV descarga de contato (nível 2)  |
|                   |                     | 8 kV descarga de ar (nível 3)   |
|                   |                     | Imunidade interferência RF:   |
|                   |                     | EN61000-4-3 10 V/m  |
|                   |                     | (80-1000 MHz, 1,4-2,0 GHz modulado por amplitude) (nível 3)   |
|                   |                     | 10 V/m (900 MHz modulado por pulso)   |
|                   |                     | Distúrbio Conduzido por Imunidade:  |
|                   |                     | EN61000-4-6 3 V   |
|                   |                     | (0,15 a 80 MHz) (nível 2)   |
|                   |                     | Rajada de Imunidade: EN61000-4-4 2 kV Linha de Energia (nível 3)  |
|                   |                     | 1 kV E/S linha de sinal (nível 3)   |
|                   |                     | Sobretensão de Imunidade: EN61000-4-5 1kV linha a linha   |
|                   |                     | Linha de energia, linha de saída (saída de relé)  |
|                   |                     | 2 kV linha para o aterramento<br>Linha de energia, linha de saída (saída de relé)                                   |
|                   |                     |   |
|                   |                     | 1 kV linha para o aterramento<br>Linha de entrada (comunicação)   |
|                   |                     | Inna de entrada (comunicação) Interrupção/Declive de Tensão de Imunidade:   |
|                   |                     | EN61000-4-11 0,5 ciclo, 100% (tensão classificada)  |
| Padrões apr       | rovados             | UL 61010C-1   |
| i autoes api      | 044403              | CSA C22.2 No1010.1  |
| Padrões de        | conformidade        | EN61326, EN61010-1, IEC61010-1  |
| . adioes de       | Join Mindage        | VDE0106 Parte 100 (Proteção de dedo), quando a Tampa de terminal estiver  |
|                   |                     | montada.  |
|                   |                     | •   |

#### Observaçã

- 1. A precisão de indicação dos termopares K na faixa de -200 a 1300°C, termopares T e N em temperatura de, no máximo, -100°C, e termopares U e L em qualquer temperatura é de ±2°C máximo de ±1 dígito. A precisão de indicação do termopar B em uma temperatura máxima de 400°C não é especificada. A precisão de indicação dos termopares R e S na faixa de temperatura máxima de 200°C é de ±3°C máximo de ±1 dígito.
  2. "EU" significa Engenharia de Unidade e é usado como unidade após escalada. Para um sensor de temperatura, o EU é °C ou °F.
- 3. Sensores B, R e S: 0,2°C/  $\,\Omega$  máx. (100  $\Omega$  máx.)
- 4. Não há função à prova d'água para o E5CZ-U.

## Cabo de Conversão USB-Serial

| Sistema Operacional Aplicável    | Windows 2000/XP/Vista  |
|----------------------------------|--|
| Software Aplicável               | Thermo Mini  |
| Modelos aplicáveis               | E5CZ/E5CZ-U/E5AZ/E5EZ  |
| Padrão de Interface USB          | Conforme a especificação USB 1.1.  |
| Velocidade DTE                   | 38400 bps  |
| Especificações do conector       | Computador: USB (plugue tipo A) Controlador de Temperatura: Porta de Ferramenta de Ajuste (na parte inferior do Controlador) |
| Fonte de energia                 | Energia do barramento (alimentado a partir do controlador USB.)  |
| Tensão da fonte de alimentação   | 5 VCD  |
| Consumo de corrente              | 70 mA  |
| Temperatura operacional ambiente | 0 a 55°C (sem condensação ou congelamento)   |
| Umidade operacional ambiente     | 10% a 80%  |
| Temperatura de<br>armazenamento  | -20 a 60°C (sem condensação ou congelamento)   |
| Umidade de armazenamento         | 10% a 80%  |
| Altitude                         | Máx. de 2.000 m  |
| Peso                             | Aprox. 100 g   |

Observação:

Um driver deve ser instalado no computador pessoal. Consultar as informações de instalação no manual de operação para o Cabo de Conversão.

# Especificações de Comunicações

| Método de conexão à linha   | RS-485 multiponto  |
|-----------------------------|--|
| de transmissão              |  |
| Comunicações                | RS-485 (dois fios, meio duplex)  |
| Método de sincronização     | Sincronização início-parada  |
| Baud rate                   | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, ou 38400 bps                                |
| Código de transmissão       | ASCII  |
| Comprimento dos dados       | 7 ou 8 bits  |
| Bits de parada              | 1 ou 2 bits  |
| Detecção de erro            | Paridade vertical (nenhuma, par, ímpar)                                    |
|                             | Sequência de verificação de estrutura (FCS) com SYSWAY                     |
|                             | Caractere de verificação de bloco (BCC) com CompoWay/F<br>ou CRC-16 Modbus |
| Controle de fluxo           | Nenhum   |
| Interface                   | RS-485   |
| Função de nova tentativa    | Nenhuma  |
| Buffer de comunicação       | 40 bytes   |
| Tempo de espera de envio de | 0 a 99 ms  |
| dados                       | Padrão: 20 ms  |

Observação:

Baud rate, comprimento de dados, bits de parada e paridade vertical podem ser ajustados individualmente usando o Nível de Ajuste de Comunicações.

# Classificações de Transformador de Corrente (Pedir Separadamente)

| Potência dielétrica    | 1.000 VCA por 1 min                          |
|------------------------|--|
| Resistência a vibração | 50 Hz, 98 m/s <sup>2</sup>                   |
| Peso                   | E54-CT1: Aprox. 11,5 g, E54-CT3: Aprox. 50 g |
| Acessórios             | Armaduras (2)                                |
| (apenas E54-CT3)       | Plugues (2)                                  |


# Alarmes de Detecção de Heater Burnout e Curto no Aquecedor

| Curto no Aqueceuoi  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Corrente máxima do aquecedor                                  | 50 A CA   |  |  |
| Precisão da indicação de corrente de entrada                  | ±5% FS máx. de ±1 dígito.   |  |  |
| Faixa de ajuste de alarme<br>de detecção de heater<br>burnout | 0,1 a 49,9 A (em unidades de 0,1 A) 0,0 A: O alarme de detecção de heater burnout/curto de aquecedor é DESLIGADO. 50,0 A: O alarme de detecção de heater burnout/curto de aquecedor é LIGADO. Tempo mínimo de detecção LIGADA: 190 ms (Vide observação 1.)    |  |  |
| Faixa de ajuste de alarme<br>de curto de aquecimento          | 0,1 a 49,9 A (em unidades de 0,1 A) 0,0 A: O alarme de detecção de heater burnout/curto de aquecedor é LIGADO. 50,0 A: O alarme de detecção de heater burnout/curto de aquecedor é DESLIGADO. Tempo mínimo de detecção DESLIGADA: 190 ms (Vide observação 2.) |  |  |

Observação:

- Caso a saída de controle de tempo LIGADO 1 seja menor do que 190 ms, o heater burnout e a corrente do aquecedor não serão medidos.
- Caso a saída de controle de tempo DESLIGADO 1 seja menor do que 190 ms, o alarme de curto do aquecedor e a corrente do aquecedor não serão medidos.


# Curva de Expectativa de Vida Elétrica para Relés (Valores de Referência)



### E54-CT1

# Corrente final (Io) vs. Tensão de Saída (Eo) (Valores de Referência)

Corrente de aquecedor contínua máxima: 50 A (50/60 Hz) Número de malhas: 400±2 Resistência de malha: 18±2 Ω




Corrente final (Io) A (r.m.s.)

# E54-CT3 Corrente final (lo) vs. Tensão de Saída (Eo) (Valores de Referência)

Corrente de aquecedor contínua máxima: 120 A (50/60 Hz) (a corrente de aquecedor contínua máxima para um Controlador de Temperatura OMRON é de 50 A.)


Número de malhas: 400±2 Resistência de malha: 8±0.8 Ω




# **Conexões Externas**

 Uma entrada de tensão (saída de controle 1) não é isolada eletricamente dos circuitos internos. Ao usar um termopar de aterramento, não conectar nenhum dos terminais de saída de controle ao aterramento. Caso os terminais de saída de controle sejam conectados ao aterramento, ocorrerão erros nos valores de temperatura medidos como resultado de vazamento de corrente.


### E5CZ



# Unidades Opcionais



### E5CZ-U




Observação: Para o Soquete de Ligação, comprar o P2CF-11 ou PG3A-11 separadamente.

# **Nomenclatura**


### E5CZ E5CZ-U


O painel frontal é o mesmo para o E5CZ e o E5CZ-U.



# **Dimensões**

### E5CZ **Modelos Terminal**






Observação: Não há função prova-d'água para o E5CZ-U

## Acessórios

Cabo de Conversão USB-Serial (Pedir Separadamente) E58-CIFQ1


### E58-CIFQ1





### Tampa de Terminal (Pedir Separadamente) E53-COV17





Observação: O E53-COV10 não pode ser usado.

# Embalagem à Prova D'água

Y92S-29 (para DIN 48x48)

Pedir a Embalagem à Prova D'água separadamente caso seja perdida ou danificada.

A Embalagem à Prova D'água pode ser usada para se alcançar um grau IP66 (uso interno) de proteção.

(Deterioração, encolhimento ou enrijecimento da embalagem à prova d'água pode ocorrer dependendo do ambiente operacional.

Portanto, a substituição periódica é recomendada para garantir o nível de proteção contra água especificado em IP66 (uso interno). O tempo para substituição periódica depende do ambiente operacional. Certificar-se de confirmar esse ponto em seu local. Considerar um ano um padrão inicial. A OMRON não se responsabiliza pelo nível de resistência a água se o cliente não realizar a substituição periódica.)


realizar a substituição periódica.)


A Embalagem à Prova D'água não precisa ser anexada se uma estrutura à prova d'água não for exigida.


Observação: não há função à prova d'água para o E5CZ-U.

# Rótulos da Unidade (Pedir Separadamente)

Tipo Y92S-L1








### Adaptador (Pedir separadamente)


Observação: 1. Usar o adaptador quando o painel tiver sido preparado para o E5B...

2. Disponível apenas em preto.

## Y92F-45










### Montado ao E5CZ







# Soquete de Ligação do E5CZ-U (Pedir Separadamente)



Disposição de Terminal/Conexões Internas (Visualização do Topo)




Orifícios de Montagem Dois orifícios de montagem de 4.5 diâm

Observação: Pode também ser montado em uma faixa de DIN.

Observação: Um modelo com proteção de dedo (P2CF-11-E) também se encontra disponível.

### Soquete de Conexão Traseira P3GA-11





Disposição de Terminal/Conexões Internas (Visualização Inferior)



Observação:

- Usar qualquer outro soquete afetará de forma adversa a precisão. Usar apenas os soquetes especificados.
   Uma Tampa Protetora para proteção de dedos (Y92A-48G) também está disponível.

# Controladores de Temperatura Digitais

# **E5AZ/E5EZ** (96x96 mm e 48x96 mm)

# Os Controladores de Temperatura para Finalidades Gerais Campeões de Vendas Agora Estão Ainda Melhores.


- Controladores agora disponíveis com entradas analógicas.
- Amostragem mais rápida a 250 ms.
- Saída de transferência fornecida para fácil saída para os registradores.
- Modelos disponíveis com alarme de quebra de malha (LBA) e alarme de curto de aquecedor (HS).
- Saída manual fornecida.
- Fácil ajuste com displays de 11 segmentos.
- O novo protocolo chamado Modbus é instalado nos modelos com comunicações.
- Cabo de conversão USB-Serial disponível.

Observação: Consultar Precauções na página 33.



Observação: Consultar a página 30 quanto a informações sobre alterações em comparação com modelos anteriores.

# Principais Funções E/S



# Estrutura de Número de Modelo

# Legenda de Número de Modelo Controladores

E5AZ/EZ-\_3\_\_\_\_ 1 2 3 4 5 6

1. Saída de Controle 1

R: Saída de relé

Q: Saída de tensão (para acionar o SSR)

C: Tensão de corrente

2. Número de Alarmes

3: Três alarmes

3. Detecção de Heater Burnout/Curto de Aquecedor

Em branco: Nenhuma

H: Detecção de heater burnout/curto do aquecedor (CT1)

4. Opção

Em branco: Nenhuma

M: Unidade Opcional pode ser montada.

5. Tipo de Entrada

T: Termopar, sensor infravermelho/Pt100

L: Entradas de corrente/tensão analógica

6. Tensão de Alimentação

Em branco: 100 a 240 VCA

D: 24 VCA/VCD

# **Unidades Opcionais**

E53-AZ

1 2

1. Controlador Aplicável

AZ: E5AZ/E5EZ

2. Função

01: comunicações RS-232C03: comunicações RS-485

B: Duas entradas de eventos

# Informações de Pedido

## Controladores com Blocos terminais

|          |                              |                                 |   |   | Fun                              | ções                                 |                                 |             |
|----------|------------------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Tamanho  | Tensão de<br>Alimentação     | Tipo de Entrada                 | Saída de<br>Alarme                      | Saída de Controle                       | Detecção de<br>heater<br>burnout | Montagem de<br>unidades<br>opcionais | Modelo anterior                 | Novo modelo |
|          |                              |                                 |   | Saída de relé                           | Não                              | Não                                  | E5AZ-R3<br>E5AZ-A3 + E53-AZR    | E5AZ-R3T    |
|          |                              |                                 |   | Saída de tensão<br>(para acionar o SSR) | Não                              | Não                                  | E5AZ-Q3<br>E5AZ-A3 + E53-AZQ    | E5AZ-Q3T    |
|          |                              | _                               |   | Saída de corrente                       | Não                              | Não                                  | E5AZ-C3<br>E5AZ-A3 + E53-AZC    | E5AZ-C3T    |
|          |                              | Termopar                        |   | Saída de relé                           | Não                              | Sim                                  | E5AZ-R3 + E53-AZM               | E5AZ-R3MT   |
|          | 100 a                        | ou Termômetro de<br>resistência | 3                                       | Saída de tensão<br>(para acionar o SSR) | Não                              | Sim                                  | E5AZ-Q3 + E53-AZM               | E5AZ-Q3MT   |
|          | 240 VCA                      |                                 |   | Saída de corrente                       | Não                              | Sim                                  | E5AZ-C3 + E53-AZM               | E5AZ-C3MT   |
|          | 96x78x96                     |                                 |   | Saída de relé                           | Sim (CT1)                        | Sim                                  | E5AZ-R3 + E53-AZM +<br>E53-AZH  | E5AZ-R3HMT  |
| 1/4 DIN  |                              |                                 |   | Saída de tensão<br>(para acionar o SSR) | Sim (CT1)                        | Sim                                  | E5AZ-Q3 + E53-AZM + E53-<br>AZH | E5AZ-Q3HMT  |
|          |                              | Analógico<br>(corrente/ tensão) | 3                                       | Saída de relé                           | Sim (CT1)                        | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-R3HML  |
| (Px DxA) |                              |                                 |   | Saída de tensão<br>(para acionar o SSR) | Sim (CT1)                        | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-Q3HML  |
|          |                              |                                 |   | Saída de corrente                       | Não                              | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-C3ML   |
|          |                              |                                 |   | Saída de relé                           | Não                              | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-R3MTD  |
|          | Termopar<br>ou Termômetro de |                                 | Saída de tensão<br>(para acionar o SSR) | Não                                     | Sim                              | Nenhuma                              | E5AZ-Q3MTD                      |             |
|          |                              | 3                               | Saída de corrente                       | Não                                     | Sim                              | Nenhuma                              | E5AZ-C3MTD                      |             |
|          | 24 VCA/VCD                   | resistência                     |   | Saída de relé                           | Sim (CT1)                        | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-R3HMTD |
| 24 VCA/V | 24 VOAVVOD                   | /VCD                            |   | Saída de tensão                         | Sim (CT1)                        | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-Q3HMTD |
|          |                              |                                 |   | Saída de relé                           | Sim (CT1)                        | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-R3HMLD |
|          |                              | Analógico<br>(corrente/ tensão) | 3                                       | Saída de tensão (para acionar o SSR)    | Sim (CT1)                        | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-Q3HMLD |
|          |                              |                                 |   | Saída de corrente                       |                                  | Sim                                  | Nenhuma                         | E5AZ-C3MLD  |

# Controladores com Blocos terminais

|                     |                          |                                 |                                      |                                      |                                  | ções                                 |                                |             |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Tamanho             | Tensão de<br>Alimentação | Tipo de Entrada                 | Saída de<br>Alarme                   | Saída de Controle                    | Detecção de<br>heater<br>burnout | Montagem de<br>unidades<br>opcionais | Modelo anterior                | Novo modelo |
|                     |                          |                                 |                                      | Saída de relé                        | Não                              | Não                                  | E5EZ-R3<br>E5EZ-A3 + E53-AZR   | E5EZ-R3T    |
|                     | 1/8 DIN 100 a Termopar   |                                 |                                      | Saída de tensão (para acionar o SSR) | Não                              | Não                                  | E5EZ-Q3<br>E5EZ-A3 + E53-AZQ   | E5EZ-Q3T    |
| 1/8 DIN<br>48x78x96 |                          | 0                               | Saída de corrente                    | Não                                  | Não                              | E5EZ-C3<br>E5EZ-A3 + E53-AZC         | E5EZ-C3T                       |             |
| (PxDxA)             | 240 VCA                  | ou Termômetro de<br>resistência | 3                                    | Saída de relé                        | Não                              | Sim                                  | E5EZ-R3 + E53-AZM              | E5EZ-R3MT   |
| (FXDXA)             | (PXDXA) resistencia      |                                 | Saída de tensão (para acionar o SSR) | Não                                  | Sim                              | E5EZ-Q3 + E53-AZM                    | E5EZ-Q3MT                      |             |
|                     |                          |                                 |                                      | Saída de corrente                    | Não                              | Sim                                  | E5EZ-C3 + E53-AZM              | E5EZ-C3MT   |
|                     |                          |                                 |                                      | Saída de relé                        | Sim (CT1)                        | Sim                                  | E5EZ-R3 + E53-AZM +<br>E53-AZH | E5EZ-R3HMT  |

|            |   |                                      | Saída de tensão<br>(para acionar o SSR) | Sim (CT1) | Sim     | E5EZ-Q3 + E53-AZM +<br>E53-AZH | E5EZ-Q3HMT  |
|------------|---|--------------------------------------|---|-----------|---------|--------------------------------|-------------|
|            |   |                                      | Saída de relé                           | Sim (CT1) | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-R3HML  |
|            | Analógico (corrente/ tensão)  | 3                                    | Saída de tensão (para acionar o SSR)    | Sim (CT1) | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-Q3HML  |
|            |   |                                      | Saída de corrente                       | Não       | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-C3ML   |
|            |   |                                      | Saída de relé                           | Não       | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-R3MTD  |
|            | Termopar ou Termômetro de resistência 3  Analógico (corrente/ tensão) 3 | de 3                                 | Saída de tensão (para acionar o SSR)    | Não       | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-Q3MTD  |
|            |   |                                      | Saída de corrente                       | Não       | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-C3MTD  |
| 041/041/00 |   |                                      | Saída de relé                           | Sim (CT1) | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-R3HMTD |
| 24 VCA/VCD |   |                                      | Saída de tensão                         | Sim (CT1) | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-Q3HMTD |
|            |   |                                      | Saída de relé                           | Sim (CT1) | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-R3HMLD |
|            |   | Saída de tensão (para acionar o SSR) | Sim (CT1)                               | Sim       | Nenhuma | E5EZ-Q3HMLD                    |             |
|            | ,                                 |                                      | Saída de corrente                       |           | Sim     | Nenhuma                        | E5EZ-C3MLD  |

**Unidades Opcionais** 

| Nome                 | Função               | Modelo   |
|----------------------|----------------------|----------|
| Unidade de           | Comunicações RS-232C | E53-AZ01 |
| Comunicações         | Comunicações RS-485  | E53-AZ03 |
| Unidade de Entrada d | de Entrada de Evento | E53-AZB  |
| Evento               |                      |          |

# Acessórios (Pedir Separadamente) Cabo de Conversão USB-Serial Modelo E58-CIFQ1

Tampa de Terminal

| Modelos conectáveis | Modelo    |
|---------------------|-----------|
| E5AZ                |           |
| E5EZ                | E53-COV11 |

Embalagem à Prova D'água

| Modelos conectáveis | Modelo  |
|---------------------|---------|
| E5AZ                | Y92S-P4 |
| E5EZ                | Y92S-P5 |

Transformadores de Corrente (CTs)


| Diâmetro de Orifício | Modelo  |
|----------------------|---------|
| 5.8 diâm.            | E54-CT1 |
| 12.0 diâm.           | E54-CT3 |

# Especificações

| Classificaçõe                | es                   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Tensão de Alimentação        |                      | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz  | 24 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCD                           |  |  |  |
| Faixa de tensão operacional  |                      | 85% a 110% da tensão de alimentação classificada   |  |  |  |  |
| Consumo de energi            | a                    | 8,5 VA   | 6 VA (24 VCA)/4 W (24 VCD)                           |  |  |  |
| Entrada de Sensor            |                      | Modelos com entradas de temperatura Termopar: K, J, T, E, L, U, N, R, S, ou B RTD: Pt100 ou JPt100 Sensor de temperatura infravermelho: 10 a 70°C, 60 a 120°, 115 a165°C ou 140 a 260°C Entrada de tensão: 0 a 50 mV  Modelos com entradas analógicas Entrada de corrente: 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA Entrada de tensão: 1 a 5 V, 0 a 5 V, ou 0 a 10 V |  |  |  |  |
| Impedância de entrada        |                      | Entrada de corrente: 150 Ω, Entrada de tensão: 1   | MΩ (Usar uma conexão 1:1 ao conectar o ES2-HB.)      |  |  |  |
|                              | Saída de relé        | SPST-NO, 250 VCA, 5 A (carga resistiva), vida elé V, 10 mA   | etrica: 100.000 operações, carga mínima aplicável: 5 |  |  |  |
| Saída de controle            | Saída de tensão      | Tensão de saída: 12 VCD +15%/-20% (PNP), corrente de carga máxima: 40 mA, com circuito de  |  |  |  |  |
|                              | (para acionar o SSR) | proteção contra curto-circuito   |  |  |  |  |
|                              | Saída de corrente    | 4 a 20 mA CD/0 a 20 mA CD, carga: 600 Ω máx., ι  |  |  |  |  |
| Saída de Alarme              |                      | SPST-NO, 250 VCA, 2 A (carga resistiva), vida elétrica: 100.000 operações, carga mínima aplicável: 5 V, 10 mA  |  |  |  |  |
| Entrada de                   | Entrada de contato   | LIGADA: 1 kΩ máx., DESLIGADA: 100 kΩ mín.  |  |  |  |  |
| Evento                       | Entrada sem contato  | LIGADA: Tensão residual: 1,5 V máx., DESLIGADA: Corrente de vazamento: 0,1 mA máx.   |  |  |  |  |
|                              |                      | Corrente de fluxo de saída: Aprox. 7 mA por ponto  |  |  |  |  |
| Método de controle           |                      | Controle LIGA/DESLIGA ou controle 2-PID (com sintonização automática)  |  |  |  |  |
| Método de ajuste             |                      | Ajuste digital usando as teclas do painel frontal  |  |  |  |  |
| Método de indicação          |                      | Display digital de 11 segmentos e indicadores individuais (display de 7 segmentos também possível) Altura de caractere: E5AZ: PV: 15 mm, SV: 9,5 mm E5EZ: PV: 14 mm, SV: 9,5 mm  |  |  |  |  |
| Outras funções               |                      | Saída manual, controle de aquecimento/resfriamento, saída de transferência (em alguns modelos), alarme de quebra de malha, multi SP, limitador MV, filtro digital de entrada, ajuste automático, turno de entrada de temperatura, executar/parar, funções de proteção, etc.  |  |  |  |  |
| Temperatura de ope           | eração ambiente      | -10 a 55°C (sem congelamento ou condensação)   |  |  |  |  |
| Umidade de operaç            | ão ambiente          | 25% a 85%  |  |  |  |  |
| Temperatura de armazenamento |                      | -25 a 65°C (sem congelamento ou condensação)   |  |  |  |  |

# Faixas de Entrada

Termopares/Pt100 (Entradas Universais)



Os padrões aplicáveis para os tipos de entrada são os seguintes:

K, J, T, E, N, R, S, B: IEC 584-1 L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985 U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985 Pt100: IEC 751

JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

Os ajustes sombreados são ajustes padrão.

## Modelos com entradas analógicas

|                          |   |        |         | <del>-</del> ~ |          |
|--------------------------|---|--------|---------|----------------|----------|
| Tipo de Entrada          | Coi   | rrente | Tensão  |                |          |
| Especificação de entrada | 4 a 20mA 0 a 20 mA  |        | 1 a 5 V | 0 a 5 V        | 0 a 10 V |
| Faixa de ajuste          | Utilizável nas seguintes faixas por escalada:<br>-1999 a 9999, -199,9 a 999,9, -19,99 a 99,99 ou<br>-1.999 to 9.999 |        |         |                |          |
| Número de ajuste         | 0   | 1      | 2       | 3              | 4        |

Os ajustes sombreados são ajustes padrão.

# Tipos de Alarme


Selecionar os tipos de alarme dos 12 tipos listados na tabela a seguir.

| Valor de ajuste                | Tipo de Alarme   | Operação de saída de alarme         |                        |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|
| valor do ajusto                | ripo do ritalino   | Quando X é positivo                 | Quando X é negativo    |  |
| 0                              | Função de alarme<br>DESLIGADA                                    | Saída DESLIGADA                     |                        |  |
| 1<br>(Vide a observação<br>1.) | Limite superior e inferior                                       | LIG. DESL SP                        | (Vide a observação 2.) |  |
| 2                              | Limite superior  | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 3                              | Limite inferior  | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 4<br>(Vide observação<br>1.)   | Faixa de limite superior e inferior                              | LIG. DESL SP                        | (Vide a observação 3.) |  |
| 5<br>(Vide observação<br>1.)   | Limite superior e<br>inferior com<br>sequência de standby        | LIG. DESL SP (Vide a observação 5.) | (Vide a observação 4.) |  |
| 6                              | Limite superior com<br>sequência de standby                      | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 7                              | Limite inferior com<br>sequência de standby                      | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 8                              | Limite superior de<br>valor absoluto                             | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL. 0           |  |
| 9                              | Limite inferior de valor absoluto                                | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL.             |  |
| 10                             | Limite superior de<br>valor absoluto com<br>sequência de standby | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL. 0           |  |
| 11                             | Limite inferior de valor<br>absoluto com<br>sequência de standby | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL.             |  |
| 12<br>(Vide observação<br>6.)  | LBA (apenas para o alarme de tipo 1)                             |                                     |                        |  |


Observação: 1. Com os valores de ajuste 1, 4 e 5, os valores de limite superior e inferior podem ser ajustados de forma independente para cada tipo de alarme, e são

expressos como "L" e "H."

2. Valor de ajuste: 1, Limite superior e inferior



3. Valor de ajuste: 4, Faixa do limite superior e inferior



- 4. Valor de ajuste: Limite superior e inferior com sequência de standby Para o Alarme de Limite Superior e Inferior Descrito Acima
- Caso 1 e 2

Sempre DESLIGADA quando houver sobreposição da histerese de limite superior e inferior.

### • Caso 3: Sempre DESLIGADA

- 5. Valor de ajuste: Limite superior e inferior com sequência de standby Sempre DESLIGADA quando houver sobreposição da histerese de limite superior e inferior.
- **6.** Valor de ajuste: 12, LBA (alarme de quebra de malha) pode ser ajustado apenas para alarme de tipo 1.

Ajustar os tipos de alarmes 1 a 3 independente do nível de ajuste inicial. O ajuste padrão é 2 (limite superior).

### Características

| Carac  | teristicas                         | i  |
|--|------------------------------------|--|
| Precisão de Indicação                          |                                    | Termopar: (Vide a observação 1)<br>$(\pm 0.5\%$ do valor indicado ou $\pm 1$ °C, o que for maior) máx. de $\pm 1$ dígito<br>Pt100: $(\pm 0.5\%$ do valor indicado ou $\pm 1$ °C, o que for maior) máx. de $\pm 1$<br>digito  |
|  |                                    | Entrada analógica ±0,5% FS máximo de ±1 dígito Entrada de CT: ±5% FS máximo de ±1 dígito   |
| Influência da ter<br>(Vide a observa           | mperatura<br>ção 2.)               | Entradas de termopar R, S e B:<br>(±1% do PV ou ±10°C, o que for maior) máx. de ± 1 dígito   |
| Influência da tensão<br>(Vide a observação 2.) |                                    | Outras entradas de termopar:<br>£19% do PV ou ±4°C, o que for maior) máx. de ± 1 dígito<br>*±10 °C para -100 °C ou menos para sensores K<br>Entradas de Pt100:<br>£19% do PV ou ±2°C, o que for maior) máx. de ± 1 dígito<br>Entradas analógicas:<br>£19% de FS) máx. de ± 1 dígito  |
| Histerese                                      |                                    | Modelos com termopar/Prt00 Entrada (entrada universal): 0,1 a 999,9 EU (em unidades de 0,1 EU) (Vide a observação 3.) Modelos com entrada analógica: 0,01 a 99,99% FS (em unidades de 0,01% FS)  |
| Faixa proporcio                                |                                    | Modelos com termopar/Pt100 Entrada (entrada universal): 0,1 a 999,9 EU (em unidades de 0,1 EU) (Vide a observação 3.) Modelos com entrada analógica, 0,1 a 999,99% FS (em unidades de 0,1% FS)   |
| Tempo integral                                 |                                    | 0 a 3999 s (em unidades de 1 s)  |
| Período de Con                                 |                                    | 0 a 3999 s (em unidades de 1 s)<br>0,5, 1 a 99 s (em unidades de 1 s)  |
| Valor de redefin                               |                                    | 0,0 a 100,0% s (em unidades de 1 s)  |
| Faixa de ajuste                                |                                    | -1999 a 9999 (a posição do ponto decimal depende do tipo de entrada)   |
| Período de Amo                                 |                                    | 250 ms   |
|  | encia da fonte do                  | Termopar: 0,1 °C /Ωmáx. (100 Ωmáx.) (Vide a observação 4.)   |
| sinal  |                                    | Pt100: 0,4 °C /Ωmáx. (10 Ωmáx.)  |
| Resistência ao                                 |                                    | 20 MΩmín. (a 500 VCD)  |
| Potência dielétr                               |                                    | 2.000 VCA, 50 ou 60 Hz por 1 min (entre terminais com carga diferente)   |
| Resistência a vibração                         | Mau<br>funcionamento<br>Destruição | 10 a 55 Hz, 20 m/s <sup>2</sup> por 10 min cada nas direções X, Y e Z<br>10 a 55 Hz, amplitude única de 0,75-mm por 2 horas nas direções X, Y  |
| Vibração                                       | Mau                                | e Z  |
| Resistência a<br>choque                        | funcionamento                      | 100 m/s² min., 3 vezes cada nas direções X, Y e Z  |
|  | Destruição<br>E5AZ                 | 300 m/s² min., 3 vezes cada nas direções X, Y e Z  Controlador: Aprox. 300 g, Suporte de Montagem: Aprox. 100 g  |
| Peso   | E5EZ                               | Controlador: Aprox. 300 g, Suporte de Montagem: Aprox. 100 g   |
|  | •                                  | Painel frontal: IP66 (uso interno),  |
| Grau de proteçã                                | 30                                 | Carcaça traseira: IP20, Terminais: IP00  |
| Proteção de me                                 | mória                              | Memória não volátil (número de gravações: 1.000.000 vezes)   |
| EMC  |                                    | Invólucro de Emissão: ENS5011 Grupo1 Classe A Emissão do Cabo CA: ENS5011 Grupo1 Classe A Imunidade ESD: EN61000-4-2 4 kV descarga de contato (nível 2) descarga de ar de 8 kV (nível 3) Imunidade interferência RF: EN61000-4-3 10 V/m (80-1000 Mhz, 1.4-2 0 GHz modulado pela amplitude) (nível 3) 10 V/m (900 MHz modulado por pulso) Distúrbio Conduzido por Imunidade: EN61000-4-6 3 V (0,15 a 80 MHz) (nível 2) Rajada de Imunidade: EN61000-4-4 2 kV Linha de alimentação (nível 3) 1 kV linha de sinal E/S (nível 3) (Vide observação 5.) Sobretensão de Imunidade: EN61000-4-5 1kV linha a linha Linha de alimentação, linha de saida (saída de relé) 2 kV linha ao a terramento Linha de alimentação, linha de saída (saída de relé) 1 kV linha ao aterramento Linha de alimentação, linha de saída (saída de relé) 1 kV linha ao aterramento Linha de entrada (comunicação) Imunidade a Queda/Interrupção de Tensão: EN61000-4-11 0, S cido, 100% (tensão classificada) |
| Padrões Aprova                                 | ados                               | UL 61010C-1<br>CSA C22.2 Nº1010.1  |
| Padrões de Cor                                 |                                    | EN61326, EN61010-1, IEC61010-1<br>VDE0106 Parte 100 (Proteção de dedo), quando a Tampa de terminal<br>está montada.  |
| Obcorvação:                                    | 1 A procisão do i                  | ndicação do termonaros K na faiva do -200 a 1300 °C  |

Observação: 1. A precisão de indicação de termopares K na faixa de -200 a 1300 °C, termopares T e N em uma temperatura de -100 °C máx. e termopares U e L em qualquer temperatura é de ±2 °C máximo de ±1 digito. A precisão de indicação do termopar B em uma temperatura de 400 °C máx. não é especificada. A precisão de indicação de termopares R e S em uma temperatura de 200 °C máx. não é especificada. A precisão de indicação de termopares R e S em uma temperatura de 200 °C máx. é de ±3 °C máximo de ±1 digito.

- 2. Condições: Temperatura ambiente: 10 °C a 23 °C a 55 °C, faixa de tensão: 15% a +10% da tensão classificada
- 3. "EU" significa Unidade de Engenharia e é usado como a unidade após a escalação. Para um sensor de temperatura, a EU é  $^{\circ}$ C ou  $^{\circ}$ F.
- 4. Sensores B, R e S: 0,2°C/ $\Omega$ máx. (100  $\Omega$ máx.) 5. Ao usar a Unidade Opcional E53-AZB, E53-AZ01 ou E53-AZ03 com o E5AZ- $\Box$ 3 $\Box$ M $\Box$ para cumprir as exigências de rajada de imunidade no padrão EN 61326, sempre conectar um Filtro de Pressão ZCAT2035-0930 (fabricado pela TDK) ao cabo para os terminais 11, 12 e

# Alarmes de Detecção de Heater Burnout e Curto no Aquecedor

| Corrente máxima do aquecedor | 50 A CA   |  |  |
|------------------------------|---|--|--|
| Precisão da indicação        | ±5% FS máximo de ±1 dígito                          |  |  |
| de corrente de entrada       | -   |  |  |
| Faixa de ajuste de           | 0,1 a 49,9 A (em unidades de 0,1 A)                 |  |  |
| alarme de detecção de        | 0,0 A: O alarme de detecção de heater burnout/curto |  |  |
| heater burnout               | de aquecedor é DESLIGADO.                           |  |  |
|                              | 50,0 A: O alarme de detecção de heater              |  |  |
|                              | burnout/curto de aquecedor é LIGADO.                |  |  |
|                              | Tempo mínimo de detecção LIGADA: 190 ms (Vide       |  |  |
|                              | observação 1.)                                      |  |  |
| Faixa de ajuste de           | 0,1 a 49,9 A (em unidades de 0,1 A)                 |  |  |
| alarme de curto de           | 0,0 A: O alarme de detecção de heater burnout/curto |  |  |
| aquecimento                  | de aquecedor é LIGADO.                              |  |  |
|                              | 50,0 A: O alarme de detecção de heater              |  |  |
|                              | burnout/curto de aquecedor é DESLIGADO.             |  |  |
|                              | Tempo mínimo de detecção DESLIGADA: 190 ms          |  |  |
|                              | (Vide observação 2.)                                |  |  |

# Cabo de Conversão USB-Serial

| Sistema Operacional Aplicável  | Windows 2000/XP/Vista  |  |  |
|--|--|--|--|
| Software aplicável   | Thermo Mini  |  |  |
| Modelos aplicáveis   | E5CZ/E5CZ-U/E5AZ/E5EZ  |  |  |
| Padrão de interface USB  | Conforme a Especificação USB 1.1.  |  |  |
| Velocidade DTE   | 38400 bps  |  |  |
| Especificações do conector   | Computador: USB (plugue tipo A) Controlador de Temperatura: Porta de Ferramenta de Ajuste (na parte inferior do Controlador) |  |  |
| Fonte de energia   | Energia do barramento (fornecida pelo controlador host USB.)   |  |  |
| Tensão de Alimentação  | 5 VCD  |  |  |
| Consumo de corrente  | 70 mA  |  |  |
| Temperatura de operação ambiente   | 0 a 55 (sem congelamento ou condensação)   |  |  |
| Umidade de operação ambiente   | 10% a 80%  |  |  |
| Temperatura de armazenamento   | -20 a 60°C (sem congelamento ou condensação)   |  |  |
| Umidade de armazenamento   | 10% a 80%  |  |  |
| Altitude.  | 2.000 m máx  |  |  |
| Peso   | Aprox. 100 g   |  |  |
| Observação, Um driver deve con instalado no computador necesal. Consultar os informaçãos |  |  |  |

Observação: Um driver deve ser instalado no computador pessoal. Consultar as informações de instalação no manual de operação para o Cabo de Conversão.

Especificações de Comunicações

|   | ac comanicações  |
|---|--|
| Método de conexão à                     | RS-485 multiponto  |
| linha de transmissão                    | RS-232C  |
| Comunicações                            | RS-485 (dois fios, meio duplex), RS-232C   |
| Método de sincronização                 | Sincronização de início-parada   |
| Baud rate                               | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ou 38400 bps   |
| Código de transmissão                   | ASCII  |
| Comprimento dos dados (vide observação) | 7 ou 8 bits  |
| Bits de parada (Vide a observação 1.)   | 1 ou 2 bits  |
| Detecção de erro                        | Paridade vertical (nenhuma, par, ímpar) Sequência de verificação de estrutura (FCS) com SYSWAY Caractere de verificação de bloco (BCC) com CompoWay/F ou CRC-16 Modbus CRC-16 Modbus |
| Controle de fluxo                       | Nenhuma  |
| Interface                               | RS-485, RS-232C  |
| Função de nova tentativa                | Nenhuma  |
| Buffer de comunicações                  | 40 bytes   |
| Tempo de espera de                      | 0 a 99 ms  |
| envio de dados                          | Padrão: 20 ms  |
|   |  |

Observação: Baud rate, comprimento de dados, bits de parada e paridade vertical podem ser ajustados individualmente usando o Nível de Ajuste de Comunicações.


# Transformador de Corrente (Pedir Separadamente) Classificações

|                        | , ,                                     |
|------------------------|---|
| Potência dielétrica    | 1.000 VCA por 1 min                     |
| Resistência a vibração | 50 Hz, 98 m/s2                          |
| Peso                   | E54-CT1: Aprox. 11,5 g, E54-CT3: Aprox. |
|                        | 50 g                                    |
| Acessórios             | Armaduras (2)                           |
| (apenas E54-CT3)       | Plugues (2)                             |

Observação: 1. Caso a saída de controle de tempo LIGADO 1 seja menor do que 190 ms, a detecção de heater burnout e a corrente do aquecedor não serão medidos.

2. Caso a saída de controle de tempo DESLIGADO 1 seja menor do que 190 ms, o alarme de curto do aquecedor e a corrente do aquecedor não serão

# Curva de Expectativa de Vida Elétrica para Relés (Valores de Referência)




### E54-CT1

# Corrente final (Io) vs. Tensão de Saída (Eo) (Valores de Referência)

Corrente de aquecedor contínua máxima: 50 A (50/60 Hz) Número de malhas: 400±2

Resistência de malha: 18 ±2 Ω




Corrente final (lo) A (r.m.s.)

## E54-CT3

# Corrente final (Io) vs. Tensão de Saída (Eo) (Valores de Referência)

Corrente de aquecedor contínua máxima: 120 A (50/60 Hz) (a corrente de aquecedor contínua máxima para um Controlador de Temperatura OMRON é de 50 A.)


Número de malhas: 400±2 Resistência de malha: 8±0,8 Ω




# Conexões Externas

 A entrada de tensão para a saída de controle 1 não é isolada eletricamente dos circuitos internos. Ao usar um termopar de aterramento, não conectar nenhum dos terminais de saída de controle ao aterramento. Caso os terminais de saída de controle sejam conectados ao aterramento, ocorrerão erros nos valores de temperatura medidos como resultado de vazamento de corrente.

### E5AZ/E5EZ



# **Nomenclatura**




92<sup>+0.8</sup>

# **Dimensões**


### E5AZ

### E5AZ




### Corte do Painel


Observação: Para remover o Controlador da caixa, soltar o parafuso na parte inferior do painel frontal com uma chave de fenda enquanto pressiona o gancho no topo do painel frontal.




E5EZ Modelos Terminal













### Corte do Painel

Observação:

Para remover o Controlador da caixa, soltar o parafuso na parte inferior do painel frontal com uma chave de fenda enquanto pressiona o gancho no topo do painel frontal.





A proteção contra água não é possível quando os Controladores são montados em grupo.

- A espessura recomendada do painel é de 1 a 8
- A espessura recomendada do pamel e de 1 a mm.

  A montagem de grupo não é possível na direção vertical. (Manter o espaço de montagem específico entre Controladores.)


  Para montar o Controlador de forma a ser à prova d'água, colocar a embalagem à prova d'água no Controlador.

  Quando dois ou mais controladores são montados, certificar-se de que a temperatura das imediações não excede a temperatura operacional ambiente constante nas
- operacional ambiente constante nas especificações.


## Acessórios


# Cabo de Conversão USB-Serial (Pedir Separadamente) E58-CIFQ1






### Tampas de Terminal E53-COV11 (Duas Tampas fornecidas.) (Pedir separadamente)





# Embalagem à Prova D'água Y92S-P4 (para DIN 96X96)



Y92S-P5 ( para DIN 48 X96)




Pedir a Embalagem à Prova D'água separadamente caso seja perdida ou danificada.

A Embalagem à Prova D'água pode ser usada para se alcançar um grau IP66 (uso interno) de proteção. (Deterioração, encolhimento ou enrijecimento da embalagem à prova d'água pode ocorrer dependendo do ambiente operacional. Portanto, a substituição periódica é recomendada para garantir o nível de proteção contra água específicado em IP66 (uso interno). O tempo para substituição periódica depende do ambiente operacional. Certificar-se de confirmar esse ponto em seu local. Considerar um ano um padrão inicial. A OMRON não se responsabiliza pelo nível de resistência a água se o cliente não realizar a substituição periódica.)


A Embalagem à Prova D'água não precisa ser anexada se uma estrutura à prova d'água não for exigida.


# Rótulos da Unidade (Pedir Separadamente), 11.8,

Tipo Y92S-L1



# Transformadores de Corrente (Pedir Separadamente) E54-CT1






# Operação

# Diagrama de Níveis de Ajuste

O diagrama mostra todos os níveis de ajuste. Para ir para o nível de ajuste de função avançada, você deve inserir senhas. Alguns parâmetros não são exibidos dependendo do ajuste de nível de proteção e condições de uso.

O controle para quando você vai do nível de operação para o nível de ajuste inicial.



Observação: 1. Vai para o nível de operação por reinício de software.

2. A partir do nível de controle manual, operações de teclas podem ser usadas apenas para ir para o nível de operação.

# Displays de Erro (Solução de Problemas)


Quando ocorre um erro, o display Nº 1 exibe o código do erro. Tome a medida necessária de acordo com o código de erro, consultando a tabela abaixo.


| _              |   | Ação  |           | Status de saída no erro                                |  |
|----------------|---|---|-----------|--|--|
| Display № 1    | Significado   |   |           | Saídas de Alarme                                       |  |
| S.ERR (S. Err) | Erro de entrada<br>(Vide a<br>observação 2.)          | Verificar a ligação das entradas quanto a erros de ligação, desconexões e curtos-circuitos e verificar o tipo de entrada.   | DESLIGADA | Opera como se<br>estivesse acima do<br>limite superior |  |
|                | Erro de<br>conversor A/D<br>(Vide a<br>observação 2.) | Verificar quanto a erro de entrada e realizar ciclo da fonte de energia. Caso o mesmo erro seja exibido, reparos serão necessários.  Caso o Controlador de Temperatura não fique normal após o ciclo da fonte de energia, o erro pode ter sido causado por ruído. Verificar quanto a ruído sendo gerado nas proximidades. | DESLIGADA | DESLIGADA  |  |
| E111 (E111)    | Erro de memória                                       | Realizar o ciclo da fonte de energia Caso o mesmo erro seja exibido, reparos serão necessários.   | DESLIGADA | DESLIGADA  |  |
| H.ERR(H. Err)  | Erro de HB<br>(Vide a<br>observação 2.)               | Caso o Controlador de Temperatura não fique normal após o ciclo da fonte de energia, o erro pode ter sido causado por ruído. Verificar quanto a ruído sendo gerado nas proximidades.  | DESLIGADA | DESLIGADA  |  |

Observação: 1. Caso o valor de entrada exceda o limite do display (-1999 a 9999), embora esteja dentro da faixa de controle, EEEE será exibido abaixo de -1999 e acima de 9999. Nessas condições, a saída de controle e a saída de alarme operarão normalmente.

Para detalhes sobre a faixa de controle, consultar o Manual do Usuário dos Controladores de Temperatura Digitais E5CZ/E5CZ-U/E5AZ/E5EZ (Cat. Nº H207).

2. Esses erros são exibidos apenas quando PV/SP for exibido. Erros não são exibidos em outros modos de exibição





# Funções Aprimoradas

# Alterações

Os números de modelo foram alterados para permitir especificações de entrada universal.

### Antes da Alteração

E5□Z-□□□ (modelos para termopares e Pt100) Nenhum (modelos para entrada analógica) Nenhum (modelos para 24 VCA/VCD)

### Após a Alteração

E5□Z-□□□T (modelos para termopares e Pt100) (modelos para entrada analógica) E5□Z-□□□□□D (modelos para 24 VCA/VCD)

# Precauções na Substituição dos Controladores Anteriores

 Os Controladores E5□Z anteriores não podem ser removidos da carcaça para substituição por novos modelos, por isso deve-se substituir tudo ao mesmo tempo.

Os itens a seguir não mudaram em comparação com os modelos E5□Z anteriores: Corte de painel, dimensões do painel interno para montagem de painel, tamanhos de parafuso de ligação, disposição do terminal de ligação e métodos de ajuste de parâmetro.

# Funções Aprimoradas

| Caradalas Aprillioradas     |  | LO La manda ODMON antifamana manaha andifamana   |
|-----------------------------|--|--|
| Item                        | odem ser facilmente diferenciados ao olhar o painel fronta<br>Modelos anteriores (logo da OMRON: esquerda<br>inferior) | Modelos aprimorados (logo OMRON: esquerda superior)  |
| Painel frontal  E5CZ/E5CZ-U | ALM1 ALM2 HB OUT1 STOP OUT2 CMW  | ALM1 EV V V V ALM3 HA  OUT1 STOP On V V V V OUT2 CMW MANU  |
| E5AZ                        | ALM1 ALM2 ALM3 HB GUT1 GUT2 STOP CMM   | ALMI ALME ALME HA  OUTTISTOP © 10  OUTZ CAMM NAME  |
| E5EZ                        | E SI   | PAINT PAINT  HA PAINT  COUTS STOP  CHAN MANN  COUTS STOP  CHAN MANN  CHAN MAN |

# Especificações (Principais Alterações) Classificações

| Ite                  | m         | Modelos anteriores  | Modelos aprimorados   |
|----------------------|-----------|---|---|
|                      | E5CZ      | 7 VA (100 a 240 VCA, 50/60 Hz)<br>4 VA/3 W (24 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCD) | 7,5 VA (100 a 240 VCA, 50/60 Hz)<br>5,5 VA/3.5 W (24 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCD)                   |
|                      |           |   | 6 VA (100 a 240 VCA, 50/60 Hz)  |
| Consumo de           | E5CZ-U    | (Nenhum modelo com tipo plug-in)  | 4,5 VA/2,5 W (24 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCD)   |
| energia              | F5 4 7    | 9 VA (100 a 240 VCA, 50/60 Hz)  | 8,5 VA  |
| •                    | E5AZ      | 5 VA/4 W (24 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCD)                                   | 6 VA/4 W  |
|                      | E5EZ      | 9 VA (100 a 240 VCA, 50/60 Hz)  | 8,5 VA  |
|                      | LULZ      | 5 VA/4 W (24 VCA, 50/60 Hz ou 24 VCD)                                   | 6 VA/4 W  |
| Fatando do Concor    |           | (Com modeles com entrades coelésiese)                                   | E5UZ-UUULU (Modelos com entradas analógicas adicionadas.)                                       |
| Entrada de Sensor    |           | (Sem modelos com entradas analógicas)                                   | Entrada de corrente: 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA<br>Entrada de tensão: 1 a 5 V, 0 a 5 V, ou 0 a 10 V |
|                      |           | E5CZ-R□□□   | E5CZ-R□□□□  |
|                      |           | SPST-NO, 250 VCA, 3 A (carga resistiva)                                 | SPST-NO, 250 VCA, 3 A (carga resistiva)   |
|                      |           | Vida elétrica: 100.000 operações  | Vida elétrica: 100.000 operações  |
|                      |           |   | E5CZ-R□□□U  |
|                      |           | (Nenhum modelo com tipo plug-in)  | SPDT, 250 VCA, 3 A (Carga resistiva)  |
|                      | Relé      |   | Vida elétrica 100.000 operações   |
|                      | TCIC      | E5AZ-R□□□   | E5AZ-R□□□□□   |
|                      |           | SPST-NO, 250 VCA, 5 A (carga resistiva)                                 | SPST-NO, 250 VCA, 5 A (carga resistiva)   |
|                      |           | Vida elétrica 100.000 operações   | Vida elétrica 100.000 operações   |
|                      |           | E5EZ-R□□□<br>SPST-NO, 250 VCA, 5 A (carga resistiva)                    | E5EZ-R□□□□□ SPST-NO, 250 VCA, 5 A (carga resistiva)   |
|                      |           | Vida elétrica 100.000 operações   | Vida elétrica 100.000 operações   |
|                      |           | E5CZ-Q□□□   | E5CZ-QDDDD  |
|                      |           | 12 VCD ±15% (PNP)   | 12 VCD ±15% (PNP)   |
|                      |           | Corrente de carga máx.: 21 mA   | Corrente de carga máx.: 21 mA   |
|                      |           | Com proteção contra curto-circuito                                      | Com proteção contra curto-circuito  |
|                      |           | (Nenhum modelo com tipo plug-in)  | E5CZ-QDDDU  |
|                      |           |   | 12 VCD ±15% (PNP)   |
| Saída de controle    |           |   | Corrente de carga máx.: 21 mA   |
| 1                    | Tensão    |   | Com proteção contra curto-circuito  |
|                      | 1011000   | E5AZ-QUUU   | E5AZ-QUUUUU   |
|                      |           | 12 VCD +15%/-20% (PNP)<br>Corrente de carga máx.: 40 mA                 | 12 VCD +15%/20% (PNP)<br>Corrente de carga máx.: 40 mA  |
|                      |           | Com proteção contra curto-circuito                                      | Comproteção contra curto-circuito   |
|                      |           | E5EZ-QDDD   | E5EZ-QDDDD  |
|                      |           | 12 VCD +15%/20% (PNP)   | 12 VCD +15%/-20% (PNP)  |
|                      |           | Corrente de carga máx.: 40 mA   | Corrente de carga máx.: 40 mA   |
|                      |           | Com proteção contra curto-circuito                                      | Com proteção contra curto-circuito  |
|                      |           | E5CZ-C□□□   | E5CZ-C□□□□  |
|                      |           | 4 a 20 mA CD  | 4 a 20 mA CD ou 0 a 20 mA CD  |
|                      |           | Carga: 600 Ωmáx.  | Carga: 600 Ω máx.   |
|                      |           | Resolução: Aprox. 2,600   | Resolução: Aprox. 2,700   |
|                      |           | E5AZ-C□□□<br>4 a 20 mA CD   | 4 a 20 mA CD ou 0 a 20 mA CD  |
|                      | Corrente  | Carga: 600 Ωmáx.  | Carga: 600 Ω máx.   |
|                      |           | Resolução: Aprox. 2,600   | Resolução: Aprox. 2,700   |
|                      |           | E5EZ-C□□□   | E5EZ-CODOD  |
|                      |           | 4 a 20 mA CD  | 4 a 20 mA CD ou 0 a 20 mA CD  |
|                      |           | Carga: 600 Ω máx.   | Carga: 600 Ω máx.   |
|                      |           | Resolução: Aprox. 2,600   | Resolução: Aprox. 2,700   |
|                      |           |   | Display digital de 11 segmentos e indicador de LED único  |
|                      | E5CZ/CZ-U | Display digital de 7 segmentos e indicador de LED único                 | (visibilidade aprimorada)   |
| Método de            |           |   | (Um display digital de 7 segmentos também é possível.)  |
| exibição             | FF A 7/F7 | Disabet distributed 7 as assessment as a finding day of 150 ( )         | Display digital de 11 segmentos e indicador de LED único  |
|                      | E5AZ/EZ   | Display digital de 7 segmentos e indicador de LED único                 | (visibilidade aprimorada)   |
|                      |           |   | (Um display digital de 7 segmentos também é possível.)  E5□Z-C□□□□□                             |
|                      |           |   | Alocado à saída de corrente   |
| Saída de transferênc | ria       | (Sem modelos com saídas de transferência)                               | 4 a 20 mA CD ou 0 a 20 mA CD  |
| Janua de dansierent  |           | (SS Modelos com caldas de transferencia)                                | Carga: 600 Ω máx.   |
|                      |           |   | ourgu. ood at man.  |

# Outras funções

| Item     | Modelos anteriores   | Modelos aprimorados   |
|----------|--|---|
| Display  |  | Tecla de exibição de caractere (7 segmentos/11 segmentos)                       |
| Entrada  | Turno de entrada de temperatura (turno de 1 ponto para entrada de temperatura, turno de 2 pontos para entrada de sensor sem contado) | Turno de entrada de temperatura (turno de 2 pontos para entrada de temperatura) |
|          |  | Saídas manuais  |
| Saída    |  | Alarme de quebra de malha   |
| Controle | Período de Controle: 1 a 99 s  | Período de Controle: 0,5, ou 1 ou 99 s  |
| Alarme   |  | Atrasos de alarme   |

# Características

| Item                  | Modelos anteriores | Modelos aprimorados |
|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Período de Amostragem | 500 ms             | 500 ms              |

Especificações de Comunicações

| 1                          | 3                                 |  |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Item                       | Modelos anteriores                | Modelos aprimorados                      |
| Protocolos de comunicações | CompoWay/F (SYSWAY)               | CompoWay/F (SYSWAY), Modbus              |
| Baud rate                  | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps |

Características de Alarme de Detecção de Heater Burnout/Curto de Aquecedor

| Caracterioriodo do 7 marino do Dotocogao do Frontos Darrio do 7 marco do 7 |         |  |                                      |
|--|---------|--|--------------------------------------|
| Item   |         | Modelos anteriores   | Modelos aprimorados                  |
|  | E5CZ    | E5CZ-□2M□ com E53-CNH□N  | E5CZ-□2M□□ com E53-CZH□              |
|  |         | 50 A CA de Fase Única  | 50 A CA de Fase Única                |
| Corrente máxima<br>do aquecedor  | E5AZ/EZ | E5□Z-A3 com E53-AZM e E53-AZH<br>E5□Z-R3 com E53-AZM e E53-AZH<br>E5□Z-Q3 com E53-AZM e E53-AZH<br>50 A CA de Fase Única | E5□Z-□3HM□□<br>50 A CA de Fase Única |
| Alarme de curto de aquecedor   |         |  | Alarme de curto de aquecedor         |

# Precauções

# CUIDADO

Não tocar os terminais enquanto houver fornecimento de energia.

Fazê-lo pode ocasionalmente resultar em pequenas lesões devido a choque elétrico.



Não deixar que pedaços de metal, resíduos de fios ou serragem metálica fina ou fragmentos de instalação entrem no produto. Fazê-lo pode ocasionalmente resultar em choque elétrico, fogo ou mau funcionamento.



Não usar o produto quando estiver sujeito a gás inflamável ou explosivo. Caso contrário, nenhuma lesão por explosão pode ocasionalmente ocorrer.



Não deixar o cabo de conversão conectado ao produto. Maufuncionamento pode ocorrer devido a ruído no cabo.



Não usar o Controle de Temperatura ou Cabo de Conversão caso esteja danificado. Fazê-lo pode ocasionalmente resultar em pequeno choque elétrico ou fogo.



Nunca desmontar, modificar ou reparar o produto ou tocar qualquer uma das peças internas. Fazê-lo pode ocasionalmente resultar em choque elétrico, fogo ou mau funcionamento.




CUIDADO - Risco de Incêndio e Choque Elétrico

a) O produto é reconhecido pela UL como Equipamento de Controle de Processo de Tipo Aberto. Deve ser montado em um invólucro que não permita que o fogo escape internamente. b) Mais de uma chave desconectada pode ser necessária para desenergizar o equipamento antes de se realizar a manutenção do produto.



- c) As entradas de sinal são SELV, energia limitada. (Vide a observação 1.)
- d) Cuidado: Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não interconectar as saídas de diferentes circuitos de Classe 2. (Vide a observação 2.)

Caso as relés de saída sejam usadas além de sua expectativa de vida, ocasionalmente pode ocorrer fusão ou queima de contato





Apertar os parafusos do terminal entre 0,74 e 0,90 N·m. Parafusos soltos podem ocasionalmente resultar em fogo. (Vide a observação 3.)



Ajustar os parâmetros do produto de forma que fiquem adequados ao sistema sendo controlado. Caso não sejam adequados, a operação inesperada pode ocasionalmente resultar em dano à propriedade ou acidentes.



Um mau-funcionamento no produto pode ocasionalmente tornar impossíveis as operações de controle ou evitar saídas de alarme, resultando em dano à propriedade. Para manter a segurança em caso de mau-funcionamento do produto, tomar as medidas de segurança apropriadas, como instalar um



dispositivo de monitoração em uma linha separada

Não permitir que pedaços de metal ou restos de fios cortados entrem nos conectores. A falha em fazê-lo pode ocasionalmente resultar em pequeno choque elétrico, fogo ou dano ao equipamento.



Não permitir que pó e poeira se acumulem entre os pinos no conector no Cabo de Conversão. A falha em fazê-lo pode ocasionalmente resultar em fogo.



Ao inserir o corpo do Controlador de Temperatura na carcaça, confirmar que os ganchos no topo e na parte inferior estejam seguramente presos na carcaça. Caso o corpo do Controlador de Temperatura não seja devidamente inserido, a falha no contato na seção de terminal ou redução na resistência à água pode ocasionalmente resultar em fogo ou mau-funcionamento.



Observação:

- Um circuito SELV é um separado da fonte de alimentação com isolamento duplo ou isolamento reforçado, que não excede 30 V r.m.s. e pico de 42,4 V ou 60 VCD.
- Uma fonte de energia de classe 2 é a testada e certificada pela UL como tendo a corrente e tensão da saída secundária restritas a níveis específicos.
- 3. O torque de aperto para o E5CZ-U é de 0,5 N·m.



# Precauções para Uso Seguro

Certificar-se de observar as precauções a seguir para evitar mau-funcionamento ou efeitos adversos sobre o desempenho ou funcionalidade do produto. Não fazê-lo pode ocasionalmente resultar em falhas na operação.

- O produto é especificamente projetado apenas para uso interno. Não usar o produto externamente ou em nenhum dos locais a seguir:

  - Locais diretamente sujeitos a calor radiado de equipamento de aquecimento. Locais sujeitos a derramamentos de líquido ou óleo na atmosfera.
  - Locais sujeitos a luz solar direta.
  - Locais sujeitos a poeira ou gás corrosivo (em particular, gás de sulfito e gás de amônia).
  - Locais sujeitos a intensa mudança de temperatura.
  - Locais sujeitos a congelamento e condensação.
  - Locais sujeitos a vibração e grandes choques.
- Usar e armazenar o produto dentro da umidade e temperatura ambientes

Ao montar em grupo dois ou mais Controladores de Temperatura ou montar Controladores de Temperatura um em cima do outro, acúmulo de calor pode ser causado dentro dos Controladores de Temperatura, o que reduz sua vida útil. Nesse caso, usar resfriamento forçado por ventoinhas ou outros meios de ventilação de ar para resfriar os Controladores de Temperatura

- Para permitir o escape de calor, não bloquear a área em volta do produto. Não bloquear os orifícios de ventilação do produto. 3.
- Certificar-se de ligar adequadamente com a polaridade correta dos terminais.
- Usar terminais dobrados do tamanho especificado (M3,5, largura de 7,2 mm ou menos) para a ligação. Para conectar os fios desencapados ao bloco terminal, usar fios de cobre retorcidos ou sólidos com espessura de AWG24 a AWG14 (igual a uma área seccional cruzada de 0,205 a 2,081 mm²). (O comprimento de desencapamento é de 5 a 6 mm.) Até dois fios de mesmo tamanho e tipo ou dois terminais de dobra podem ser inseridos em um único terminal.
- Não ligar os terminais que não são usados. Para evitar ruído indutor, manter a ligação do bloco terminal do produto longe de cabos de energia que transportam alta tensão ou grandes correntes. Além disso, não ligar linhas de energia juntas com ou em paralelo com a ligação do produto. Recomenda-se usar cabos blindados e usar conduítes de dutos separados. Anexar um supressor de sobretensão ou filtro de ruído a dispositivos periféricos que geram ruídos (em particular, motores, transformadores, solenoides, bobinas magnéticas ou outros equipamentos que têm um componente indutor). Quando um filtro de ruído é usado na fonte de alimentação, primeiro verifique a tensão ou corrente, e anexe o filtro de ruído o mais próximo possível do produto. Deixar o máximo espaço possível entre o produto e dispositivos que gerem altas frequências potentes (soldadores de alta frequência, máquinas de costura de alta frequência, etc.) ou sobretensão.
- Usar o produto dentro da fonte de alimentação e carga classificadas.
- Certificar-se de que a tensão classificada seja obtida em 2 segundos após a LIGAÇÃO da energia usando uma chave ou relé de contato. Caso a tensão seja aplicada gradualmente, a energia não pode ser reiniciada ou pode ocorrer maufuncionamento de saída.
- Certificar-se de que o Controlador de Temperatura tenha 30 minutos ou mais de aquecimento após ser LIGADO, antes de iniciar as operações reais de controle para garantir a exibição de temperatura correta.

  Ao executar o ajuste automático, LIGAR a energia na carga (ex.: aquecedor) ao
- mesmo tempo ou antes de fornecer energia ao produto. Caso a energia seja LIGADA no produto antes de se LIGAR a energia na carga, o auto-ajuste não sera realizado adequadamente e o controle ideal não será alcancado.
- Uma chave ou um disjuntor devem ser providenciados próximos ao produto. A chave ou o disjuntor devem estar ao alcance do operador e devem ser marcados como meio de desconexão da unidade.
- Sempre DESLIGAR a fonte de alimentação antes de puxar o interior do produto, e nunca tocar ou aplicar choque aos terminais ou componentes eletrônicos. Ao inserir o interior do produto, não permitir que componentes eletrônicos toquem a
- Não usar thinner ou outra substância química semelhante na limpeza. Usar álcool comum.
- Projetar o sistema (ex.: painel de controle) considerando os 2 segundos de 15
- atraso de ajuste da saída do produto após ser LIGADO. A saída pode ser DESLIGADA quando muda para determinados níveis. Levar 16
- A salud pode ser DESTIGADA qualito initida para determinados invest. Esta isso em consideração ao realizar o controle.

  O número de operações de gravação de EEPROM é limitado. Portanto, usar o modo de gravação de RAM quando realizar gravações frequentes de dados durante comunicações ou outras operações.
- Sempre tocar um pedaço de metal aterrado antes de tocar no Controlador de Temperatura para descarregar a eletricidade estática de seu corpo. 18
- A saída de controle que é a saída de tensão não é isolada dos circuitos internos. Ao usar um termopar aterrado, não conectar nenhum dos terminais de saída de controle ao aterramento. (Fazê-lo pode resultar em um caminho de circuito indesejado, causando erro na temperatura medida.
- Ao substituir o corpo do Controlador de Temperatura, verificar a condição dos terminais. Caso terminais corroídos sejam usados, a falha de contato nos terminais pode fazer com que a temperatura dentro do Controlador de Temperatura aumente, possivelmente resultando em fogo. Caso os terminais estejam corroídos, substituir também a carcaça.
- Usar ferramentas adequadas ao desmontar o Controlador de Temperatura para descarte. As peças afiadas dentro do Controlador de Temperatura podem causar
- Verificar a orientação dos conectores no Cabo de Conversão antes de conectar o Cabo de Conversão. Não forçar um conector caso ele não conecte facilmente. O uso de força excessiva pode danificar o conector.
- Não colocar objetos pesados sobre o Cabo de Conversão, entortar o cabo além
- de seu raio de entortamento natural ou puxar o cabo com força indevida. Não conectar ou desconectar o Cabo de Conversão enquanto as comunicações estiverem em progresso. Podem ocorrer falhas ou mau-funcionamento do produto.
- Certificar-se de que os componentes metálicos do Cabo de Conversão não 25 entrem em contato com os terminais de energia externos.

Não tocar os conectores no Cabo de Conversão com as mãos molhadas. Fazê-lo pode resultar em choque elétrico.

### Precauções para Uso Correto

#### Vida Útil

- Usar o produto dentro das seguintes faixas de temperatura e umidade: Temperatura: -10 a 55°C (sem congelamento ou condensação)
  Umidade: 25% a 85%
  - Caso o produto seja instalado dentro de um quadro de controle, a temperatura ambiente deve ser mantida abaixo de 55°C, incluindo a temperatura em volta do produto.
- A vida útil de dispositivos eletrônicos como Controladores de Temperatura é determinada não apenas pelo número de vezes que a relé é selecionada, mas também pela vida útil dos componentes eletrônicos internos
- vida útil dos componentes é afetada pela temperatura ambiente. Quanto maior a Α temperatura, menor a vida útil e quanto menor a temperatura, maior a vida útil. Portanto, a vida útil pode ser prolongada abaixando-se a temperatura do Controlador de Temperatura.
- Quando dois ou mais Controladores de Temperatura forem montados horizontalmente próximos um do outro ou verticalmente lado a lado, a temperatura interna aumentará devido ao calor radiado pelos Controladores de Temperatura, reduzindo a vida útil. Nesse caso, usar resfriamento forçado por ventoinhas ou outros meios de ventilação de ar para resfriar os Controladores de Temperatura. Ao fornecer resfriamento forçado, no entanto, tenha cuidado para não resfriar as seções de terminais isoladamente para evitar erros de medição.

### Precisão de Medição

- Ao prolongar ou conectar o fio condutor do termopar, certifique-se de usar fios de compensação que combinem com os tipos de termopar.

  Ao prolongar ou conectar o fio condutor do Pt100, certifique-se de usar fios que tenham baixa resistência e manter a resistência dos três fios condutores igual.

- Montar o produto de forma que fique horizontalmente nivelado. Caso a precisão de medição seja baixa, verifique se o turno de entrada foi ajustado corretamente

### Resistência a Água

O grau de proteção é o exibido abaixo. Seções sem especificação sobre seu grau de proteção ou com IP□0 não são à prova d'água.

| E5CZ   |   |
|--------|---|
| E5AZ   | Painel frontal: IP66 (uso interno)                          |
| E5EZ   | Carcaça traseira: IP20, Seção de terminal: IP00             |
|        | Painel frontal: Equivalente a IP50, Carcaça traseira: IP20, |
| E5CZ-U | Terminais: IP00   |




### Precauções para Operação

- Demora aproximadamente 2 segundos para as saídas serem LIGADAS após a linha de alimentação ser LIGADA. Deve-se devidamente considerar esse tempo ao incorporar Controladores de Temperatura em um circuito de sequência.
   Ao usar o ajuste automático, LIGAR a energia para a carga (ex.: aquecedor) ao
- Ao usar o ajuste automático, LIGAR a energia para a carga (ex.: aquecedor) ao mesmo tempo ou antes de fornecer energia ao Controlador de Temperatura. Caso a energia seja LIGADA ao Controlador de Temperatura antes de se LIGAR a energia na carga, o auto-ajuste não sera realizado adequadamente e o controle ideal não será alcançado.
- Ao iniciar a operação após o Controle de Temperatura ter sido aquecido, DESLIGAR a energia e LIGÁ-LA novamente ao mesmo tempo em que LIGA a energia para a carga. (Em vez de DESLIGAR o Controlador de Temperatura e LIGÁ-LO novamente, pode-se também selecionar do modo de PARADA para o modo de EXECUÇÃO.)
- Evite usar o Controlador em locais próximos a aparelhos de rádio, televisão ou instalações wireless. Esses dispositivos podem causar distúrbios de rádio que podem afetar de forma adversa o desempenho do Controlador.

### Cabo de Conversão USB-Serial


- O disco que é incluído com o Cabo de Conversão é projetado para um computador com driver de CD-ROM. Nunca tente reproduzir o disco em um reprodutor de áudio.
- N\u00e3o conectar ou desconectar o Cabo de Convers\u00e3o repetidamente por um curto per\u00edodo de tempo. O computador pode apresentar mau-funcionamento.
   Ap\u00e3o conectar o Cabo de Convers\u00e3o ao computador, verificar o n\u00eamero da porta
- Após conectar o Cabo de Conversão ao computador, verificar o número da por COM antes de iniciar as comunicações. O computador exige tempo para reconhecer a conexão do cabo. Esse atraso não indica falha.
- Não conectar o Cabo de Conversão através de um hub USB. Fazê-lo pode danificar o Cabo de Conversão.
- Não usar um cabo de extensão para prolongar o comprimento do Cabo de Conversão ao conectá-lo ao computador. Fazê-lo pode danificar o Cabo de Conversão.
- 6. Para modelos com comunicações, a mesma porta é usada para a porta da Ferramenta de Ajuste e para comunicações pelos terminais de comunicações. Não usar comunicações por meio dos terminais de comunicações ao usar a porta da Ferramenta de Ajuste.


# Montagem ao Painel



- Para montagem à prova d'água, a embalagem à prova d'água deve ser instalada no Controlador. A proteção contra água não é possível quando os Controladores são montados em grupo. A embalagem à prova d'água não é necessária quando não há necessidade da função à prova d'água. Não há função à prova d'água para o E5CZ-U.
- Inserir o E5CZ/E5CZ-U no orifício de montagem do painel.
- Empurrar o adaptador dos terminais para o painel e temporariamente apertar o E5CZ/E5CZ-U.
- Apertar os dois parafusos de pressão sobre o adaptador. Apertar alternadamente os dois parafusos, pouco a pouco, para manter um equilíbrio. Apertar os parafusos a um torque de 0,29 a 0,39 N·m.

### E5EZ/E5AZ





- Para montagem à prova d'água, a embalagem à prova d'água deve ser instalada no Controlador. A proteção contra água não é possível quando os Controladores são montados em grupo. A embalagem à prova d'água não é necessária quando não há necessidade da função à prova d'água.
- Inserir o E5AZ/E5EZ no orifício quadrado de montagem do painel (espessura: 1 a 8 mm). Anexar os Suportes de Montagem fornecidos com o produto às ranhuras de montagem sobre as superfícies superior e posterior da carcaça traseira
- Usar uma catraca para alternadamente apertar os parafusos sobre os Suportes de Montagem superior e posterior pouco a pouco para manter o equilíbrio, até que a catraca gire livremente.

### Montagem da Tampa de Terminal


Para o EŠCZ, certificar-se de que os caracteres "UP" [PARA CIMA] na tampa estejam na posição correta e inserir a Tampa nos orifícios superiores e inferiores.
Para o EŠEZ ou EŠAZ, encaixar a Tampa de Terminal E53-COV11 sobre o gancho superior. Montar na direção exibida na direção do diagrama acima. Caso a Tampa de Terminal seja montada na direção oposta, a montagem adequada dos utensílios pode não ser possível.

### E5□Z

# Remoção do Controlador de Temperatura da Carcaça


E5CZ/EZ/AZ

O Controlador de Temperatura pode ser removido da carcaça para realizar a manutenção sem remover os condutores de terminal. Isso é possível apenas para o E5CZ, E5AZ e E5EZ, e não para o E5CZ-U. Verificar as especificações da carcaça e do Controlador de Temperatura antes de remover.





E5CZ/CZ-U




- 1. Inserir uma chave de fenda de lâmina plana nos dois orifícios de inserção de ferramenta (um superior e um inferior) para liberar os ganchos.
- 2. Inserir a chave de fenda de lâmina plana no orificio entre o painel frontal e a caixa traseira, e puxar levemente para fora o painel frontal. Segurar a parte superior e a parte inferior do painel frontal e cuidadosamente puxá-la para fora em sua direção,
- sem aplicar força desnecessária.

  3. Ao inserir o E5CZ/EZ/AZ, verificar para certificar-se de que a borracha de vedação está no lugar e empurrar o E5CZ/EZ/AZ na direção da caixa até que se encaixe na posição. Ao empurrar o E5CZ/EZ/ AZ no local, empurrar para baixo os ganchos das superfícies superior e inferior da caixa traseira de forma que os ganchos fiquem seguramente travados no lugar. Certifique-se de que os componentes eletrônicos não entrem em contato com a caixa.

### Precauções na Ligação

- Separar os fios condutores de entrada e linhas de energia para evitar ruído
- Usar fios com espessura de AWG24 (área seccional cruzada: 0,205 mm²) a AWG14 (área seccional cruzada: 2,081 mm²) cabo de par torcido (comprimento de desencapamento: 5 a 6 mm).
- Usar terminais de dobra ao ligar os terminais.
- Apertar os parafusos do terminal a um torque de 0,74 a 0,90 N·m.
- Usar os tipos a seguir de terminais de dobra para os parafusos de M3.5.



Não remover o bloco terminal. Fazê-lo pode resultar em mau-funcionamento ou

## Controladores Digitais Proporcionais a Posição

# E5EZ-PRR

# Um modelo de controlador proporcional a posição para a série E5EZPRR

- Profundidade de apenas 78 mm.
- Diversas entradas de temperatura (termopar, Pt100, sensor de temperatura infravermelho, entradas de tensão) e entradas analógicas (corrente, tensão)
- Faz uso de LCD de alta visibilidade, com três linhas de display de 4 dígitos, para simplicidade e claridade
- 3 linhas de display para observar PV/ SV/ MV (porcentagem de abertura de válvula), claramente exibindo o estado do controle (operações)
- Entrada de evento permite seleção de multi-SP e função executar/ parar
- Função de atraso de alarme
- Função de comunicações
- Capaz de escolher controle fechado/flutuante. Em controle flutuante, o posicionamento do controle proporcional pode ser realizada sem um potenciômetro
- Equipado com uma função de saída manual (equipado com uma tecla automático/manual)
- · Marca da CE e certificação da UL/CSA

Observação: Consultar Precauções na página 59.



 $48\times96\times78 \ (W\times H\times D)$ 



### Estrutura de Número de Modelo

### Legenda de Número de Modelo

E5EZ-PRR 1 2 3 4 5 6

- 1. Método de controle
- P: Controle de válvula
- Saída de Controle 1
   R: Relé (ABRIR)
- 3. Saída de Controle 2
- R: Relé (FECHAR)
- 4. Número de Alarmes Em branco: Não disponível
- 2: Dois alarmes

- 5. Opção
- Em branco: Não disponível 01: RS-232C
- 03: RS-485
- B: 2 Entradas de Evento
- 6. Tipo de Entrada
- T: Temperatura
- L: Entrada analógica (corrente, tensão)

### Informações de Pedido

| Tamanho                 | Tensão de<br>Alimentação | Tipo de Entrada   | Método de<br>controle | Número de<br>Alarmes | Função de comunicações | Entrada de<br>Evento | Modelo       |
|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|
|                         |                          |   |                       | Nenhuma              |                        | Nenhuma              | E5EZ-PRRT    |
|                         |                          | Tino do entrado   |                       |                      | Nenhuma                | iverinuma            | E5EZ-PRR2T   |
|                         |                          | Tipo de entrada de temperatura  Tipo de Entrada Analógica |                       | 2                    |                        | 2 pontos             | E5EZ-PRR2BT  |
|                         | 100 a 240 VCA            |   | Controle de válvula N | 2                    | RS-232C                | Manhuma              | E5EZ-PRR201T |
| 1/8DIN                  |                          |   |                       |                      | RS-485                 | Nenhuma              | E5EZ-PRR203T |
| 48 x96 x78<br>(L xA xD) |                          |   |                       | Nenhuma              | Nenhuma                | Nenhuma              | E5EZ-PRRL    |
| (L XY YD)               |                          |   |                       |                      |                        | iverinuma            | E5EZ-PRR2L   |
|                         |                          |   |                       | 2                    |                        | 2 pontos             | E5EZ-PRR2BL  |
|                         |                          | (Corrente,<br>Tensão)                                     |                       |                      | RS-232C                | Nenhuma              | E5EZ-PRR201L |
|                         |                          | 1611540)  |                       |                      | RS-485                 | iveririuma           | E5EZ-PRR203L |

### Acessórios (Pedir Separadamente) Rótulo de unidade

| Modelo | V92S-I 1 |
|--------|----------|

#### Cobertura de Terminal

| Modelos conectáveis | Modelos de bloco terminal |
|---------------------|---------------------------|
| Modelo              | E53-COV18                 |

### E5EZ-PRR

### Faixa de Entrada

### Termopares / Pt100

| Tipo de<br>Entrada  |     |       | RTD   | ١     |       |      | Termopar |     |       |   |       |    | Sensor de temperatura infravermelho |     |       |      | Entrada<br>analógica |    |     |              |     |       |                |  |
|---|-----|-------|-------|-------|-------|------|----------|-----|-------|---|-------|----|-------------------------------------|-----|-------|------|----------------------|----|-----|--------------|-----|-------|----------------|--|
| Nome  |     | Pt10  | 0     | JPt   | 100   |      | K        |     | J     |   | т     | E  | L                                   |     | U     | N    | R                    | S  | В   | 10 a<br>70ºC |     | 115 a | 140 a<br>260°C | 0 a 50 mV  |
| 1800<br>1700<br>1600<br>1500<br>1400<br>1300<br>1300<br>1000<br>900<br>800<br>800<br>600<br>500<br>400<br>300<br>200<br>0<br>100<br>0<br>-100<br>-200 | 850 | 500.0 | 100.0 | 500.0 | 100.0 | 1300 | 500.0    | 850 | 400.0 |   | 400.0 | 0  | 850                                 | 400 | 400.0 | 1300 | 0                    | 0  | 100 | 70           | 120 | 165_  | - 260 140 -    | Utilizável nas<br>seguintes faixas<br>por escalada:<br>–1999 a 9999 ou<br>–199,9 a 999,9 |
| Número de ajuste  | 0   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5    | 6        | 7   | 8     | 9 | 22    | 10 | 11                                  | 12  | 23    | 13   | 14                   | 15 | 16  | 17           | 18  | 19    | 20             | 21   |

Os padrões aplicáveis para cada faixa de entrada acima são os seguintes: K, J, T, E, N, R, S, B: JIS C1602-1995, IEC 584-1
L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985
JPt100: JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989
Pt100: JIS C 1604-1997 IEC 751

Modelos com entradas analógicas

| wodelos com entradas analogicas                       |            |              |             |               |             |
|---|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| Parâmetros  | Corren     | te [mA]      |             | Tensão [V]    |             |
|   | 4 a 20     | 0 a 20       | 1 a 5       | 0 a 5         | 0 a 10      |
| Valor de ajuste                                       | 0          | 1            | 2           | 3             | 4           |
| Unidade de Ajuste Mínima (Valor do Ajuste,<br>Alarme) | (Escalação | o, de acordo | com a local | ização do pon | to decimal) |

indica ajustes de fábrica

Funções Opcionais

| 3                 |  |
|-------------------|--|
| Tipo              | Desempenho   |
| RS-232C           | Baud rate: 1200/2400/4800/9600/19200bps            |
| RS-485            |  |
| Entrada de Evento | LIGADA: Máximo de 1 KΩ DESLIGADA: Mínimo de 100 KΩ |

# Especificações

| Classificações                              |                     |   |  |  |  |
|---|---------------------|---|--|--|--|
| Tensão de Alimentação                       | )                   | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz   |  |  |  |
| Faixa de tensão operado                     | cional              | 85% a 110% da tensão de alimentação classificada  |  |  |  |
| Consumo de energia                          |                     | 10 VA (10 W)  |  |  |  |
| Entrada de Sensor                           |                     | Tipo de entrada de temperatura Termopar: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B RTD: Pt100, JPt100 Sensor de temperatura infravermelho: 10 a 70°C, 60 to 120°C, 115 a 165°C, 140 a 260°C Entrada de tensão: 0 a 50 mV  Tipo de Entrada Analógica (Corrente, Tensão) Tensão de corrente: 4 to 20 mA, 0 a 20 mA Entrada de tensão: 1 a 5 V, 0 a 5 V, 0 a 10 V |  |  |  |
| Saída de Controle Saída de relé (OUT1,OUT2) |                     | SPST-NO, 250 VCA, 1A (carga resistiva) Vida elétrica: 100.000 operações, carga mínima aplicável: 5 V, 10 mA   |  |  |  |
| Entrada de potenciôme                       | etro                | 100 Ω a 2.5 KΩ  |  |  |  |
| Saída de Alarme                             |                     | SPST-NO, 250 VCA 2 A (carga resistiva) Vida elétrica: 100.000 operações, carga mínima aplicável: 5 V, 10 mA.  |  |  |  |
|   | Entrada de contato  | LIGADA: 1 kΩ máx., DESLIGADA: 100 kΩ mín.   |  |  |  |
| Entrada de Evento                           | Entrada sem contato | LIGADA: Tensão residual: 1,5 V máx., DESLIGADA: Corrente de vazamento: 0,1 mA máx.  |  |  |  |
|   |                     | Corrente de fluxo de saída: Aprox. 7 mA por ponto   |  |  |  |
| Método de controle                          |                     | Controle de 2-PID   |  |  |  |
| Método de ajuste                            |                     | Ajuste digital usando as teclas do painel frontal   |  |  |  |
| Método de indicação                         |                     | Display digital de 7 segmentos e indicadores de LED únicos<br>Altura de caractere: PV: 9 mm; SV: 7 mm; MV: 6,8 mm   |  |  |  |
| Outras funções                              |                     | De acordo com o modelo do controlador   |  |  |  |
| Temperatura de operaç                       | •                   | -10 a 55°C (sem congelamento ou condensação)  |  |  |  |
| Umidade de operação                         |                     | 25% a 85%   |  |  |  |
| Temperatura de armaz                        | enamento            | -25 a 65°C (sem congelamento ou condensação)  |  |  |  |

Especificações de Comunicações

| Conexão à linha de transmissão         | RS-485: Multidrop                       |
|--|---|
|  | RS-232C:Ponto-a-ponto                   |
| Método de comunicações (vide a         | RS-485 (dois fios, meio duplex)/RS-232C |
| observação 1)                          |   |
| Método de sincronização                | Sincronização de início-parada          |
| Baud rate                              | 1,200/2,400/4,800/9,600/19,200 bps      |
| Código de comunicações                 | ASCII                                   |
| Comprimento dos dados (vide observação | 7 ou 8 bits                             |
| _2)                                    |   |
| Bits de parada (Vide a observação 2.)  | 1 ou 2 bits                             |
| Detecção de erro                       | Paridade vertical (nenhuma, par, ímpar) |
|  | Caractere de verificação de bloco (BCC) |
| Controle de fluxo                      | Não disponível                          |
| Interface                              | RS-485/RS-232C                          |
| Função de nova tentativa               | Não disponível                          |

### Especificações

| Características           |  |
|---------------------------|--|
| Precisão de Indicação     | Termopar:  |
| i recisao de maicação     | (±0,5% do valor indicado ou ±1°C, o que for maior) máx. de ± 1 dígito (Vide a observação 1)                                    |
|                           | Pt100:   |
|                           | (±0,5% do valor indicado ou ±1°C, o que for maior) máx. de ± 1 dígito  |
|                           | Entrada analógica: ±0,5% FS máximo de ±1 dígito  |
|                           | Entrada de potenciômetro: ±5% FS máximo de ±1 dígito   |
| Influência da temperatura | Entradas de termopar R, S e B:   |
| (Vide a observação 2.)    | $(\pm 1\% \text{ do PV ou } \pm 10^{\circ}\text{C}, \text{ o que for maior) máx. de } \pm 1 \text{ dígito}$                    |
| Influência da tensão      | Outras entradas de termopar:   |
| (Vide a observação 2.)    | (±1% do PV ou ±4°C, o que for maior) máx. de ± 1 dígito  |
| ` ,                       | *±10°C para -100°C ou menos para sensores K  |
|                           | Entradas de Pt100:   |
|                           | (±1% do PV ou ±2°C, o que for maior) máx. de ± 1 dígito  |
|                           | Entradas analógicas:   |
|                           | (±1% de FS) máx. de ± 1 dígito   |
| Faixa proporcional (P)    | 0,1 a 999,9 EU (em unidades de 0,1 EU)   |
| Tempo integral (I)        | 0 a 3999 s (em unidades de 1 s) Com controle flutuante, 1 a 3999 s   |
| Tempo derivativo (D)      | 0 a 3999 s (em unidades de 1 s)  |
| Período de Controle       | 1 a 99 s (em unidades de 1 s)  |
| Valor de redefinição      | 0,0 a 100,0% (em unidades de 0,1%)   |
| manual                    |  |
| Faixa de ajuste de alarme | -1999 a 9999 (a posição do ponto decimal depende do tipo de entrada)   |
| Período de Amostragem     | 500 ms   |
| Resistência ao isolamento | 20 MΩmín. (a 500 VCD)  |
| Potência dielétrica       | 2.000 VCA, 50 ou 60 Hz por 1 min (entre terminais com carga diferente)   |
| Resistência a vibração    | 10 a 55 Hz, 20 m/s2 por 10min min cada nas direções X, Y e Z   |
| Resistência a choque      | 100 m/s2, 3 vezes cada nas direções X, Y e Z   |
| Peso                      | Aprox. 260 g   |
| Proteção de memória       | EEPROM (memória não volátil) (número de gravações: 100.000 operações)  |
|                           | Invólucro de Emissão: EN55011 (GB/T 6113.1, 2) 1 grupo, tipo A   |
|                           | Emissão do Cabo CA: EN55011 (GB/T 6113.1, 2) 1 grupo, tipo A (Vide a observação 2.)  |
| EMC                       | Imunidade ESD: IEC61000-4-2 (GB/T 17626.2) 4 kV descarga de contato (série 2)  |
|                           | 6 kV descarga de ar (série 3)  |
|                           | Imunidade interferência RF: IEC61000-4-3 (GB/T 17626.3): 10 V/m, 80 MHz-1 GHz (série)  |
|                           | Distúrbio Conduzido por Imunidade: EC61000-4-6 (GB/T 17626.6): 3 V(0.15-80 MHz) (série 3)                                      |
|                           | Sobretensões (choques): IEC61000-4-5 (GB/T 17626.5): linha de alimentação de 2 kV (série 3)  1 kV E/S linha de sinal (nível 4) |
| Padrões Aprovados         | UL61010C-1,CSA C22.2 No.1010.1   |
| Padrões de Conformidade   | EN61326, EN61010-1 (IEC61010-1)  |
| - adiooo do comoninado    | Energy Energy (Telegraphy)   |

Observação:


- 1. A precisão de indicação de termopares K na faixa de -200 a 1300°C, termopares T e N em uma temperatura de -100°C máx. e termopares U e L em qualquer temperatura é de ±2°C máximo de ±1 dígito. A precisão de indicação do termopar B em uma temperatura máxima de 400°C não é especificada. A precisão de indicação de termopares R e S em uma temperatura de 200°C  $\dot{\text{max}}$ .  $\dot{\text{e}}$  de  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  máximo de  $\pm 1$  dígito.
- A precisão de indicação de termopares R e S em uma temperatura de 200°C máx. é de ±3°C máximo de ±1 dígito.

  2. Para os modelos de produtos E5EZ-PRR□03, para cumprir as especificações de condução e emissão de EN61326CLASSA, um

(TDK: ZĂT1730-0730) deve ser adicionado à linha de comunicações entre a unidade K3SC e o controlador.

### Dimensões

Observação: Todas as unidades são em milímetros, a menos que indicado de outra forma.




#### Conteúdo da Embalagem


- 1 Medidor de Temperatura
- 2 Componentes Metálicos para Instalação
- 1 Manual de Operação

 1 Certificado de Qualidade

Durante a remoção, queira usar uma chave de fenda para remover os clipes na parte superior e na parte inferior do painel frontal, e então remova o painel frontal do medidor de temperatura.








### Acessórios

Rótulos da Unidade (Pedir Separadamente)


Y92S-L1 Tipo



#### Corte do Painel




Tampas de Terminal (Pedir Separadamente) E53-COV18 (Disponível apenas para E5EZ-PRR)



### Ligação de Terminais


- Isolamento padrão é aplicado às seções de E/S do medidor de temperatura. Caso isolamento reforçado seja necessário, conectar os terminais de entrada e saída a um dispositivo sem peças expostas ou que transportem corrente, ou a um dispositivo com isolamento padrão adequado à tensão de operação máxima da seção de E/S da fonte de alimentação.
- Para os modelos de produtos E5EZ-PRR□03, para cumprir as especificações de condução e emissão de EN61326CLASSA, um anel magnético (TDK: ZAT1730-0730) deve ser adicionado à linha de comunicações entre a unidade K3SC e o controlador.

#### E5EZ-PRR



### **Nomenclatura**

#### E5EZ-PRR




### Operação


O ajuste de hardware inicial, incluindo o tipo de entrada de sensor, tipos de alarme, períodos de controle e outros ajustes é feito com o uso das exibições de parâmetro. As teclas 🔘 e 🖃 são usadas para selecionar entre parâmetros, e o tempo de pressão das teclas determina para qual parâmetro você irá. Dois exemplos típicos são descritos a seguir.

### Explicação dos Exemplos

Alteração de Parâmetros




### Exemplo Típico 1



### Exemplo Típico 2

Tipo de Entrada: Termopar 9T -200°C a 400°C Método de controle: Controle de PID Calcula restrições de PID por AT (auto-ajuste).


Tipo de alarme 1: Limite superior 2
Valor de ajuste: 150°C



### Ajuste de Configuração de Nível e Operações Essenciais

Os parâmetros são divididos em grupos, cada um sendo chamado de um "nível". Cada um dos valores de ajuste (itens de ajuste) nesses níveis é chamado de um "parâmetro".

Os parâmetros no E5EZ-PRR são divididos nos seguintes sete níveis:



Observação: 1. Ao retornar do nível de ajuste inicial para o nível de operação, o padrão no nível de operação será exibido.

2. Ao retornar do nível de proteção para o nível de operação, o padrão no nível de operação será exibido.

|  | Controle em progresso | Controle parado    |
|--|-----------------------|--------------------|
| Nível de Proteção                                    | Pode ser ajustado.    |                    |
| Nível de Operação                                    | Pode ser ajustado.    |                    |
| Nível de Ajuste                                      | Pode ser ajustado.    |                    |
| Nível de Controle Manual                             | Pode ser ajustado.    |                    |
| Nível de Ajuste Inicial                              |                       | Pode ser ajustado. |
| Nível de Ajuste da Função Avançada (Vide observação) |                       | Pode ser ajustado. |
| Ajuste de Nível de Comunicações                      |                       | Pode ser ajustado. |

Observação: Ajustar os parâmetros em "proteção de comunicação/ajustes iniciais" sob "nível de proteção" para "0", para ativar o nível de ajuste de função avancado.

Desses níveis, o nível de ajuste inicial, nível de ajuste de comunicações e nível de ajuste de função podem ser usados apenas quando o controle tiver sido interrompido. Observar que as saídas do controlador são paradas quando qualquer um desses três níveis é selecionado. Com exceção do nível de operação, o presente nível será exibido. O display Nº 3 exibirá o seguinte quando os ajustes estiverem sendo alterados:

| Display Nº 3 | Nome do nível                      |
|--------------|------------------------------------|
| Manual MV    | Nível de Controle Manual           |
| I.prt        | Nível de Proteção                  |
| No display   | Nível de Operação                  |
| I. adj       | Nível de Ajuste                    |
| l.ini        | Nível de ajuste inicial            |
| 1.com        | Ajuste de Nível de Comunicações    |
| I. adv       | Nível de Ajuste da Função Avançada |

| Nível de Proteção                  | <ul> <li>Para selecionar esse nível, pressionar simultaneamente as teclas ☐ e ☐ por pelo<br/>menos 3 segundos. Esse nível serve para prevenir modificação indesejada ou<br/>acidental de parâmetros. Níveis protegidos não serão exibidos, e assim os<br/>parâmetros nesses níveis não podem ser modificados.</li> </ul>   |
|------------------------------------|--|
| Nível de Operação                  | <ul> <li>Esse nível é exibido quando você LIGA a energia. Você pode ir para o nível de proteção, nível de ajuste inicial, nível de controle manual e nível de ajuste a partir desse nível.</li> <li>Normalmente, selecionar esse nível durante a operação. Durante a operação, o valor de processo e a variável manipulada podem ser monitorados, e os pontos de ajuste, valores de alarme e alarmes de limite superior e inferior podem ser monitorados e modificados.</li> </ul>   |
| Nível de Ajuste                    | <ul> <li>Para selecionar esse nível, pressionar a tecla por menos de um segundo.</li> <li>Esse nível serve para inserir valores de ajuste e valores de compensação para o controle.</li> <li>Esse nível contém parâmetros para ajustar o AT (auto-ajuste), ativação/desativação de gravação de comunicações, histerese, multi-SP, valores de turno de entrada, alarme de detecção de heater burnout (HBA) e restrições de PID.</li> <li>Você pode mover o parâmetro superior do nível de operação, nível de ajuste inicial e nível de proteção a partir daqui.</li> </ul>  |
| Nível de Controle Manual           | <ul> <li>Pressionar a tecla sob o nível de operação/ajuste por 1 segundo ou mais ativará o modo manual, e selecionará o nível de controle manual.</li> <li>Em controle manual, apenas "valor de processo/valor de ajuste/porcentagem de abertura de válvula (MV manual)" pode ser exibido. No nível de controle manual "valor de processo/valor de ajuste/porcentagem de abertura de válvula (MV manual)", pressionar a tecla modo ajuste/porcentagem de abertura de válvula (MV manual)", pressionar a tecla modo automático, selecionará o nível de operação, exibirá o padrão no nível e permitirá a operação manual do MV nesse modo.</li> </ul> |
| Nível de ajuste inicial            | • Para acessar esse nível, pressionar a tecla por 3 segundos ou mais no nível de operação ou nível de ajuste. 1 segundo mais tarde, o display PV piscará. Esse nível é usado para indicar tipo de entrada e método de controle de seleção, período de controle, operação direta/reversa e tipo de alarme. Você pode ir para o nível de ajuste de função avançada ou nível de ajuste de comunicações a partir desse nível. Pressionar a tecla por pelo menos 1 segundo para mudar para o nível de operação. Pressionar a tecla por menos de 1 segundo para mudar para o nível de comunicações.  |
| Nível de Ajuste da Função Avançada | <ul> <li>Para ativar esse nível, ajustar os parâmetros em "proteção de comunicações/ajuste inicial" no "nível de proteção" em "0" e inserir a senha ("-169") no nível de ajuste inicial.</li> <li>O nível de ajuste inicial pode ser acessado a partir desse nível.</li> <li>Esse nível serve para ajustar o tempo de retorno de exibição automático, limitador de MV, designação de entrada de evento, sequência de standby, histerese de alarme e ST (auto-ajuste).</li> </ul>   |
| Ajuste de Nível de Comunicações    | • Para selecionar esse nível, pressionar a tecla ☐ por menos de um segundo no nível de ajuste inicial. Quando a função de comunicações é usada, ajustar as condições de comunicação nesse nível. A comunicação com um computador pessoal (computador host) permite que pontos de ajuste sejam lidos e gravados, e que as variáveis manipuladas sejam monitoradas.  |
|                                    |  |

Descrições de Cada Nível

### Ajuste do Tipo de Entrada



Tipos de Entrada 5 O Controlador suporta quatro tipos de entradas. Pt100, termopar, sensor de temperatura infravermelho e entradas analógicas. Ajustar o tipo de entrada que combine com o sensor utilizado. Nas específicações do produto, há modelos com entradas de termopar/termômetro de resistência (entrada universal) e modelos com entrada analógica. Os ajustes diferem dependendo do modelo. Verificar para se certificar de qual modelo você usa.

Lista de Tipos de Entrada

| Tipo de Entrada   | Especificações | Valor de ajuste | Faixa de ajuste da temperatura de entrada                                       |
|-------------------|----------------|-----------------|---|
|                   |                | 0               | -200 a 850 (°C) / -300 a 1500 (°F)  |
|                   | Pt100          | 1               | -199.9 a 500.0 (°C) / -199.9 a 900.0 (°F)                                       |
| Pt100             |                | 2               | 0.0 a 100.0 (°C) / 0.0 a 210.0 (°F)   |
|                   | JPt100         | 3               | -199.9 a 500.0 (°C) / -199.9 a 900.0 (°F)                                       |
|                   | 37(100         | 4               | 0.0 a 100.0 (°C) / 0.0 a 210.0 (°F)   |
|                   | K              | 5               | -200 a 1300 (°C) / -300 a 2300 (°F)   |
|                   | K              | 6               | -20.0 a 500.0 (°C) / 0.0 a 900.0 (°F)   |
|                   |                | 7               | -100 a 850 (°C) / -100 a 1500 (°F)  |
|                   | J              | 8               | -20.0 a 400.0 (°C) / 0.0 a 50.0 (°F)  |
|                   | Т              | 9               | -200 a 400 (°C) / -300 a 700 (°F)   |
| Termopar          |                | 22              | -199.9 a 400.0 (°C) / -199.9 a 700.0 (°F)                                       |
|                   | E              | 10              | 0 a 600 (°C) / 0 a 1100 (°F)  |
|                   | L              | 11              | -100 a 850 (°C) / -100 a 1500 (°F)  |
|                   |                | 12              | -200 a 400 (°C) / -300 a 700 (°F)   |
|                   | U              | 23              | -199.9 a 400.0 (°C) / -199.9 a 700.0 (°F)                                       |
|                   | N              | 13              | -200 a 1300 (°C) / -300 a 2300 (°F)   |
| _                 | R              | 14              | 0 a 1700 (°C) / 0 a 3000 (°F)   |
|                   | S              | 15              | 0 a 1700 (°C) / 0 a 3000 (°F)   |
| Ī                 | В              | 16              | 100 a 1800 (°C) / 300 a 3200 (°F)   |
| Sensor de         | 10°C a 70°C    | 17              | 0 a 90 (°C) / 0 a 190 (°F)  |
| temperatura       | 60°C a 120°C   | 18              | 0 a 120 (°C) / 0 a 240 (°F)   |
| infravermelho,    | 115°C a 165°C  | 19              | 0 a 260 (°C) / 0 a 500 (°F)   |
| ES1B              | 140°C a 260°C  | 20              | 0 a 260 (°C) / 0 a 500 (°F)   |
| Entrada analógica | 0 a 50 mV      | 21              | Qualquer uma das seguintes faixas por escalação: -1999 a 9999 ou -199.9 a 999.9 |

O padrão é "5"

|                                 | Tipo de Entrada | Especificações | Valor de<br>ajuste | Faixa de ajuste da temperatura de entrada |
|---------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|
| Tipo de<br>Entrada<br>Analógica | Entrada de      | 4 a 20 mA      | 0                  | Usar as escalas a seguir com base na      |
|                                 | corrente:       | 0 a 20 mA      | 1                  | faixa de medições:                        |
|                                 |                 | 1a5V           | 2                  | -1999 a 9999                              |
|                                 | Entrada de      | 0 a 5 V        | 3                  | -199.9 a 999.9                            |
|                                 | tensão          | 0 a 10 V       | 4                  | -19.99 a 99.99<br>-1.999 a 9.999          |

O padrão é "0"

### Tipos de Alarme

- Saídas de alarme são determinadas por uma combinação de condições de saída de alarme de "tipo de alarme", "valor de alarme" e "histerese de alarme"
- Esta seção descreve os parâmetros "tipo de alarme", "valor de alarme", "alarme de limite superior" e "alarme de limite inferior".




Alarm1 Tipo 2


| Valor de ajuste Tipo de Alarme |  | Operação de saída de alarme         |                        |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|
|                                |  | Quando X é positivo                 | Quando X é negativo    |  |
| 0                              | Função de alarme<br>DESLIGADA                              | Saída                               | DESLIGADA              |  |
| 1<br>(Vide a observação 1.)    | Limite superior e inferior                                 | LIG. DESL SP                        | (Vide a observação 2.) |  |
| 2                              | Limite superior  | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 3                              | Limite inferior  | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 4<br>(Vide observação 1.)      | Faixa de limite superior e inferior                        | LIG.<br>DESL → L H ←                | (Vide a observação 3.) |  |
| 5<br>(Vide observação 1.)      | Limite superior e inferior com sequência de standby        | LIG. DESL SP (Vide a observação 5.) | (Vide a observação 4.) |  |
| 6                              | Limite superior com sequência de standby                   | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 7                              | Limite inferior com sequência de standby                   | LIG. DESL SP                        | LIG. DESL. SP          |  |
| 8                              | Limite superior de valor absoluto                          | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL. 0           |  |
| 9                              | Limite inferior de valor absoluto                          | LIG. DESL                           | LIG. DESL.             |  |
| 10                             | Limite superior de valor absoluto com sequência de standby | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL.             |  |
| 11                             | Limite inferior de valor absoluto com sequência de standby | LIG. DESL 0                         | LIG. DESL.             |  |
| 12<br>(Vide observação 6.)     | LBA (apenas para o alarme de tipo 1)                       |                                     |                        |  |

Observação 1: os valores de limite superior e inferior podem ser ajustados de forma independente para cada tipo de alarme, e são expressos como L e H. Os valores de ajuste são 1, 4 e 5.

2. Valor de ajuste: 1 (Alarme de limite superior e inferior)



3. Valor de ajuste: 4, Faixa do limite superior e inferior



- 4. Valor de Ajuste: 5 (Limite superior e inferior com sequência de standby)
- Os alarmes de limite superior e inferior descritos acima.
- Nos casos 1 e 2, caso haja sobreposição significativa entre os valores de limite superior e inferior após a histerese, o alarme sempre estará DESLIGADO.

Exemplos de caso 1 e 2: no caso 3, sob condições gerais, o alarme é DESLIGADO.





5. Valor de Ajuste: 5 (Limite superior e inferior com sequência de standby)
Caso haia sobreposições nos limites superior e inferior para histerese, o alarme se


Caso haja sobreposições nos limites superior e inferior para histerese, o alarme sempre estará DELIGADO. Há alarmes de tipos 1 a 2 (nível de ajuste inicial) e ajustes devem ser feitos de forma independente para cada alarme. O padrão é 2: limite superior.

#### **Parâmetros**

Parâmetros relacionados a itens de ajuste para cada nível são marcados em caixas no seguinte fluxograma e breves descrições são dadas, conforme necessário. Após finalizar cada ajuste, pressionar a tecla de modo para retornar ao início de cada nível.










### Fluxo de Parâmetro

• Em cada nível, caso você pressione a tecla de modo no parâmetro final, você voltará ao parâmetro no topo do nível.







Proteção de Operação/ Ajuste
A tabela a seguir mostra a relação entre os valores de ajuste e a faixa de proteção.

| Níve     | ol     |                                | Valor de ajuste   |   |   |
|----------|--------|--------------------------------|---|---|---|
| Mivei    |        | 0                              | 1   | 2   | 3   |
|          | PV     | Pode ser exibido               | Pode ser exibido  | Pode ser exibido  | Pode ser exibido  |
| Nível de |        | Pode ser exibido e<br>alterado | Pode ser exibido  |   |   |
| Operação |        |                                |   | Não pode ser exibido e<br>não é possível ir para<br>outros níveis | Não pode ser exibido e<br>não é possível ir para<br>outros níveis |
| Nível de | Ajuste | Pode ser exibido e alterado    | Não pode ser exibido e<br>não é possível ir para<br>outros níveis | Não pode ser exibido e<br>não é possível ir para<br>outros níveis | Não pode ser exibido e<br>não é possível ir para<br>outros níveis |

- Os parâmetros não são protegidos quando o valor de ajuste está definido em 0.
- O padrão é "0".

### Proteção de ajustes/comunicações iniciais

Esse nível de proteção restringe o movimento aos níveis de ajuste inicial, ajuste de comunicações e ajuste de função avançado.

| are remigere erremity |                         |                      |                           |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Valor de ajuste       | Nível de ajuste inicial | Ajuste de Nível de   | Nível de Ajuste da Função |  |  |  |  |
|                       |                         | Comunicações         | Avançada                  |  |  |  |  |
| 0                     | Seleção possível        | Seleção possível     | Seleção possível          |  |  |  |  |
| 1                     | Seleção possível        | Seleção possível     | Seleção não possível      |  |  |  |  |
| 2                     | Seleção não possível    | Seleção não possível | Seleção não possível      |  |  |  |  |

O padrão é 1.

### Proteção de mudança de ajuste

O nível de proteção restringe operações de teclas.

| Valor de ajuste | DESCRIÇÃO  |
|-----------------|--|
| DESLIGADA       | Ajustes podem ser alterados usando operações de teclas.                                |
| LIGADA          | Ajustes não podem ser alterados usando operações de teclas. (No entanto, os ajustes de |
|                 | nível de proteção podem ser alterados)   |

O padrão é DESLIGADO

### Proteção de Tecla Automática/ Manual

O nível de proteção restringe operações de teclas.

| Valor de ajuste | DESCRIÇÃO   |
|-----------------|---|
| DESLIGADA       | Os ajustes podem ser alterados entre o modo automático e manual usando operações da tecla [figura].   |
| LIGADA          | Os ajustes não podem ser alterados entre o modo automático e manual usando operações da tecla [figura]. (No entanto, os ajustes de nível de proteção podem ser alterados) |


O padrão é DESLIGADO

### Parâmetros de Comunicações de Ajuste

- Cada parâmetro é ativado quando a energia é reiniciada.
- Combinar as especificações de comunicações do E5EZ-PRR e do computador host. Caso múltiplos dispositivos estejam conectados, certificar-se de que as especificações de comunicações para todos os dispositivos no sistema (exceto o número da unidade de Comunicações) sejam as mesmas.

| Parâmetros                   | Símbolo | Ajustar (monitorar) valores | Ajustes                    | Padrão | Unidade     |
|------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------|-------------|
| Unidade de Comunicações Nº □ | U-no    | 0 a 99                      |                            | 1      | Nenhuma     |
| Baud rate                    | bPS     | 1.2, 2.4, 4.8, 9.6,<br>19.2 | 1.2, 2.4, 4.8,<br>9.6,19.2 | 9.6    | Kbps        |
| Comprimento dos dados        | Len     | 7, 8                        |                            | 7      | Comprimento |
| Bits de parada               | Sbit    | 1, 2                        |                            | 2      | Bit         |
| Paridade                     | Prty    | Nenhuma, par, ímpar         | Nenhuma, par,<br>ímpar     | Par    | Nenhuma     |





### Displays de Erro

Quando ocorre um erro, o teor do erro é exibido no display  $N^{\underline{o}}$  1. Essa seção descreve como verificar códigos de erro no display, e as ações a serem tomadas para resolver os problemas.



### Erro de entrada

Significado

O valor de entrada excedeu a faixa de indicação de entrada (-1999 (-199.9) a 9999 (999.9)).

Ação

Verificar a ligação das entradas quanto a erros de ligação, desconexões e curtocircuitos e verificar o tipo de entrada.

Caso nenhuma anormalidade seja encontrada na ligação e no tipo de entrada, DESLIGAR a energia e LIGÁ-LA novamente.

Caso o display permaneça o mesmo, o Controlador deve ser substituído. Caso o display seja restaurado, a provável causa é ruído elétrico que afeta o sistema de controle.

Verificar quanto a ruído elétrico.

Operação em Erro

Após a ocorrência de um erro, o erro é exibido e as saídas de alarme funcionam como se o limite superior tivesse sido excedido.

Quando o parâmetro de "saída de erro de entrada" no nível de função avançado está ajustado em LIGADO, a saída de alarme 1 é LIGADA sempre que ocorre um erro de entrada.

Uma mensagem de erro é exibida quando o PV ou PV/SV/porcentagem de abertura de válvula é exibido.

Observação: Quando o MV manual, MV na parada, ou MV no erro de PV está ajustado, a saída de controle corresponde ao valor do ajuste.



### Excesso de Faixa de Display

Significado


Embora isso não seja um erro, é exibido se o valor de processo exceder a faixa de exibição quando a faixa de controle for maior do que a faixa de exibição. As faixas de exibição são exibidas abaixo.


• Quando menor do que -1.999 (-199,9)

• Quando maior do que -9.999 (-999,9)

Operação em Erro

O controle continua, permitindo a operação normal. A mensagem é exibida quando o PV ou PV/SV/porcentagem de abertura de válvula é exibido.





### Erro de memória

Significado

A operação de memória interna está em erro.

Ação

Primeiro, DESLIGAR a energia e LIGÁ-LA novamente. Caso o display permaneça o mesmo, o Controlador deve ser reparado. Caso o display seja restaurado, a provável causa é ruído elétrico que afeta o sistema de controle. Verificar quanto a ruído elétrico.

Operação em Erro

A saída de controle e a saída de alarme são DESLIGADAS.



### Erro de Entrada de Potenciômetro

Significado

A abertura da válvula excedeu sua faixa regular de -10% a 110%.

Ação

Verificar se houve erros de ligação, burnouts ou curto-circuitos no potenciômetro.

Caso não haja problemas com a ligação, você pode reiniciar o fornecimento de energia. Caso o display permaneça o mesmo, o Controlador deve ser substituído. Caso o display seja restaurado, a causa provável é interferência que deve ser evitada.

Operação em Erro

A saída de controle terá saída de MV com base na posição de ajuste "MV durante erro".

A saída de alarme operará normalmente.



### Erro de Calibragem de Motor

Significado

A calibragem do motor não foi completamente finalizada.

Ação

Após confirmar o potenciômetro e a ligação da válvula de acionamento do motor, realizar novamente a calibragem do motor.

Operação em Erro


A saída de controle e a saída de alarme são DESLIGADAS.


## Controle proporcional a posição de uma fornalha de cerâmica


O método de controle pelo qual um potenciômetro é usado para ler a quantidade de abertura de uma válvula e então abrir ou fechar a válvula por meio de um motor de controle anexado é chamado controle proporcional a posição ou servo controle ligado/desligado.

### Aplicação

Para controlar uma fornalha a gás usando uma válvula de controle proporcional a posição, selecionar o tipo de válvula de controle e configurar a instrumentação conforme exibido no exemplo a seguir:








Observação:

A função de rampa SP permite que limites sejam colocados em alterações de temperatura que controlam as temperaturas dentro de uma faixa específica. Isso é útil para fornalha de cerâmica, em que mudanças intensas de temperaturas podem causar dano ou corrupção.

### Ligação

A entrada deve ser conectada aos terminais 9, 10 e 11 dependendo do tipo de entrada. Conectar o lado aberto da válvula proporcional a posição a OUT1 e conectar o lado fechado a OUT2.



### **Ajustes**






Nível de Operação



Rível de Ajuste



Selecionar o tipo de controle de valor e realizar o controle flutuante usando valor proporcional a posição com tempo de deslocamento\* de 45 segundos. Ajustar a rampa SP para alterar SP dentro de uma largura de 10,0°C/minuto. \*Tempo desde completamente aberto a completamente fechado.

Os dados de ajuste relacionados e ajustes são os seguintes:

Operação direta/reversa = or r: Operação reversa (ajuste inicial)

Fechado / flutuante = FLot: Flutuante (ajuste inicial)

Tempo de deslocamento = 45 segundos

Valor de ajuste de rampa SP = "10"

O valor de ajuste da rampa SP e tempo de deslocamento são ajustados no seguinte, e os ajustes iniciais são usados para todos os outros parâmetros.

- 1. Pressionar a tecla o por pelo menos 3 segundos para mudar do nível de operação para o nível de ajuste inicial
- 2. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar repetidamente. Tempo de deslocamento". Pressionar a tecla para ajustar o valor para para ajustar o valor para repetidamente para selecionar repetidamente repetidamente para selecionar repetidamente para selecionar repetidamente repetidament
- 3. Pressionar a tecla o por pelo menos 1 segundo para retornar para o "nível de operação". Quando "valor presente/ valor de ajuste/porcentagem de abertura de válvula" for exibido, pressionar a tecla para ajustar o valor de ajuste para "250".
- 4. Pressionar a tecla  $\square$  por menos de 1 segundo para mudar do nível de operação para o nível de ajuste.
- 5. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar 5prt: Valor de ajuste de rampa SP. Pressionar a tecla repetidamente para selecionar a tecla repe

### Ajuste

Para ajustar as constantes de PID, executar AT.

Ajustes para o controle proporcional a posição

Quando o controle proporcional a posição é selecionado, "Fechado/Flutuante", "Calibragem de Motor", "Tempo de deslocamento", "Zona morta proporcional a posição", "Abrir/Fechar histerese", "Operação no erro de entrada de potenciômetro" e "zona morta de PV" podem ser usados.

Fechado/Flutuante

Controle fechado

Controle em que um potenciômetro é conectado para retroalimentar a quantidade de abertura da válvula.

· Controle flutuante

Controle sem retroalimentação da quantidade de abertura da válvula. O controle é possível sem conectar um potenciômetro.

Calibragem do motor e tempo de deslocamento

Executar "Calibragem do motor" quando um potenciômetro estiver conectado para controle fechado ou controle flutuante que monitore a quantidade de abertura da válvula


Isso automaticamente ajustará o "Tempo de deslocamento", que é a quantidade de tempo desde quando a válvula é completamente aberta até quando a válvula é completamente fechada.

Ao realizar o controle flutuante sem um potenciômetro, é necessário ajustar manualmente o "Tempo de deslocamento". Ajustar o tempo de deslocamento para a quantidade de tempo desde quando a válvula é completamente aberta até quando a válvula é completamente fechada.

Zona morta proporcional a posição e Abrir/Fechar histerese

O intervalo de retenção de saída de válvula (a duração da seleção LIGA/DESLIGA de saída aberta e saída fechada) é ajustado em "Zona morta proporcional a posição" e a histerese é ajustada em "Abrir/Fechar histerese".

A relação com a abertura da válvula é exibida abaixo.



Zona Morta de PV

Quando o presente valor está dentro da zona morta de PV, essa função é usada para realizar o controle para PV = SP e parar a saída desnecessária quando o PV estiver perto do SP.

Operação de erro de entrada de potenciômetro

Usar esse ajuste para selecionar se deve parar o controle ou trocar para controle flutuante e continuar quando um erro de potenciômetro ocorrer durante o controle fechado.

### Atendendo a todas as necessidades de controle de temperatura em uma ampla gama de aplicações

### Sensor de temperatura infravermelho ES1B

Realiza medições com um sensor livre de contrato a custos mínimos!



- · Emite forças eletromotivas idênticas às de termopares, de forma que pode ser conectado diretamente a controladores de temperatura que geralmente usam entrada de termopar.
- · Quatro tipos de especificações. Pode ser usado em todos os tipos de medições de temperatura, de produtos alimentícios, embalagem e produto finalizado até engenharia elétrica.
- Resposta de alta velocidade de 300 ms (63% de tempo de resposta), ±1% e capacidades de reativação de PVs, garantindo medições de temperatura de alta precisão
- · Em comparação com termopares, o produto tem a vantagem de ser resistente a idade e poder manter controle estável em tempo real.

Observação: Para informações mais detalhadas, queira consultar outros materiais relacionados ao ES1B.

| Forma, características visuais         | Especificações (faixa de teste de temperatura)        | Tipo |
|--|---|------|
| 2 mm 20 mm 40 mm 60 mm<br>2 2 20 40 60 | 10 a 70°C<br>60 a 120°C<br>115 a 165°C<br>140 a 260°C | ES1B |

### Série ES1-L de Sensores de Temperatura Infravermelhos

Capaz de medir temperaturas sem contato.

Gerenciamento de temperatura livre de danos, limpo e eficaz.

- Vem em dois diâmetros de posição: 3 mm e 8 mm de diâm.
  Precisão de recreação mantida em ±0,5°C, com uma velocidade de resposta de 0,4 segundos (95%), junto com a alta precisão, realizando medições rápidas.
- · Além da unidade original para uso em temperaturas médias (0 a +500°C), há novos modelos para uso em temperaturas médias a baixas (-50 a +500°C) e altas temperaturas (0 a +1000°C).
- Novos tipos de longa distância permitem a medição de distâncias de 500 mm e 1000 mm.
- · Usando um programador (pedir separadamente), é possível monitorar temperaturas tão bem quanto fazer alterações à taxa de emissões, trocar entre funções e faixa de saída. (A fotografia mostra um programador instalado em uma unidade ES1).



| Tipo   | Faixa de medidas de temperatura Dimensões de posição (Vide a observação 2.) |  | Tipo       |
|--|---|--|------------|
| Doro use com altes temperatures  | 0 a +1.000°C  | 35 mm de diâm. (distância de 1000 mm)          | ES1-LW100H |
| Para uso com altas temperaturas  | 0 a +1.000°C  | Abaixo de 40 mm de diâm. (distância de 500 mm) | ES1-LW50H  |
| Para uso com temperaturas médias a -50 a +500°C (Vide a Observação 1.) |   | 35 mm de diâm. (distância de 1000 mm)          | ES1-LW100  |
| baixas   | oo a 1500 O (vide a Observação 1.)  | Abaixo de 40 mm de diâm. (distância de 500 mm) | ES1-LW50   |
| Para uso com temperaturas médias                                       | 0 a +500°C  | 3 mm de diâm. (distância de 30 mm)             | ES1-LP3    |
| ara uso com temperaturas medias  | 0 a +300 C  | 8 mm de diâm. (distância de 100 mm)            | ES1-LP10   |

Observação: 1. Na ocasião do envio, a faixa do modelo ES1-PRO terá de ser alterada para 0 a +500°C, -50°C.

2. Esse valor é baseado na restrição de energia de 90%. O item real deve ser pelo menos 1,5 vez maior. Observação: Para informações mais detalhadas, queira consultar outros materiais relacionados ao ES1-L.

### Série E52 de Sensores de Temperatura

Proporcionando uma faixa diversa de sensores de temperatura de alta precisão

- Usado como sensor para controladores de temperatura.
- · Garantido que clientes serão capazes de selecionar facilmente o modelo certo de acordo com suas condições operacionais de temperatura, local e ambiente.
- · Capaz de oferecer diversos modelos de várias categorias, caixas, comprimentos e formas de terminal diferentes.
- Capaz de fornecer modelos sob encomenda de baixo custo, bem como modelos para uso universal. Observação: Para informações mais detalhadas, queira consultar outros materiais relacionados ao E52.



### Precauções de Segurança

Não tocar os terminais enquanto houver fornecimento de

Fazê-lo pode ocasionalmente resultar em pequenas lesões devido a choque elétrico



Operar adequadamente o Controlador de Temperatura. A operação indevida pode causar lesões leves ou moderadas ou danos à propriedade.



Não deixar que pedaços de metal, resíduos de fios ou serragem metálica fina ou fragmentos de instalação entrem no produto. Fazê-lo pode ocasionalmente resultar em choque elétrico, fogo ou mau funcionamento.



Não usar o produto quando estiver sujeito a gás inflamável ou explosivo. Caso contrário, nenhuma lesão por explosão pode ocasionalmente ocorrer.



Nunca desmontar, modificar ou reparar o produto ou tocar qualquer uma das peças internas. Fazê-lo pode ocasionalmente resultar em choque elétrico, fogo ou mau



CUIDADO - Risco de Incêndio e Choque Elétrico

- a) O produto é reconhecido pela UL como Equipamento de Controle de Processo de Tipo Aberto. Deve ser montado em um invólucro que não permita que o fogo escape internamente.
- b) Mais de uma chave desconectada pode ser necessária para desenergizar o equipamento antes de se realizar a manutenção do produto.



- c) As entradas de sinal são SELV, energia limitada. (Vide a observação 1.)
- d) Cuidado: Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, não interconectar as saídas de diferentes circuitos de Classe 2. (Vide a observação 2.)

Caso as relés de saída sejam usadas além de sua expectativa de vida, ocasionalmente pode ocorrer fusão ou queima de contato. Sempre considerar as condições de aplicação e usar as relés de saída dentro de sua carga classificada e expectativa de vida elétrica. A expectativa de vida elétrica de relés de saída varia consideravelmente com a carga de saída e condições de seleção



Parafusos soltos podem ocasionalmente resultar em fogo. Apertar os parafusos do terminal a um torque especificado de 0.74 a 0.90 N·m



Uma operação inesperada pode resultar em danos ao equipamento ou acidentes, caso os ajustes não sejam apropriados para o sistema controlado. Ajustar o Controlador de Temperatura como segue:



Um mau-funcionamento no Controlador de Temperatura pode ocasionalmente tornar impossíveis as operações de controle ou evitar saídas de alarme, resultando em dano à propriedade. Para manter a segurança em caso de mau-funcionamento do Controlador de Temperatura, tomar as medidas de segurança apropriadas, como instalar um dispositivo de monitoração em uma linha separada.



Certificar-se de que o tipo de Pt100 e o tipo de entrada definidos no Controlador de Temperatura sejam os mesmos.



Observação: 1. Um circuito SELV é um separado da fonte de alimentação com isolamento duplo ou isolamento reforçado, que não excede 30 V r.m.s. e pico de

2. Uma fonte de energia de classe 2 é a testada e certificada pela UL como tendo a corrente e tensão da saída secundária restritas a níveis específicos.

### Precauções para Uso Seguro

Certificar-se de observar as precauções a seguir para evitar falha de operação, mau-funcionamento ou efeitos adversos sobre o desempenho ou funções do 

- O produto é especificamente projetado apenas para uso interno. Não usar o produto externamente ou em nenhum dos locais a seguir:
  - Locais diretamente sujeitos a calor radiado de equipamento de aquecimento.
    Locais sujeitos a derramamentos de líquido ou óleo na atmosfera.

  - · Locais suieitos a luz solar direta.
  - Locais sujeitos a poeira ou gás corrosivo (em particular, gás de sulfito e gás de
  - Locais sujeitos a intensa mudança de temperatura
  - Locais suieitos a congelamento e condensação
- Locais sujeitos a vibração e grandes choques.
  Usar e armazenar o produto dentro das faixas umidade e temperatura ambientes classificadas

Ao montar em grupo dois ou mais Controladores de Temperatura ou montar Controladores de Temperatura um em cima do outro, acúmulo de calor pode ser causado dentro dos Controladores de Temperatura, o que reduz sua vida útil. Nesse caso, usar resfriamento forçado por ventoinhas ou outros meios de ventilação de ar para resfriar os Controladores de Temperatura.

Para permitir o escape de calor, não bloquear a área em volta do produto. Não bloquear

- os orifícios de ventilação do produto. Usar terminais dobrados do tamanho especificado (M3,5, largura de 7,2 mm ou menos)
- 4. para a ligação. Para conectar os fios desencapados ao bloco terminal, usar fios de cobre retorcidos ou sólidos com espessura de AWG24 a AWG14 (igual a uma área seccional cruzada de 0,205 a 2,081 mm2). (O comprimento de desencapamento é de 5 a 6 mm.) Até dois fios de mesmo tamanho e tipo ou dois terminais de dobra podem ser
- inseridos em um único terminal. Certificar-se de ligar adequadamente com a polaridade correta dos terminais. Não ligar incorretamente nenhum dos terminais de E/S. Não ligar os terminais que não são usados.
- Uma entrada de tensão (saída de controle) não é isolada eletricamente dos circuitos internos. Ao usar um sensor de temperatura aterrado, não conectar nenhum dos terminais de saída de controle ao aterramento. Caso contrário, vias de corrente indesejadas causarão erros de medição.
- Para evitar ruído indutor, manter a ligação do bloco terminal do Controlador de Temperatura longe de cabos de energia que transportam alta tensão ou grandes correntes. Além disso, não ligar linhas de energia juntas com ou em paralelo com a ligação do Controlador de Temperatura. Recomenda-se usar cabos blindados e usar conduites de dutos separados. Anexar um supressor de sobretensão ou filtro de ruído a dispositivos periféricos que geram ruídos (em particular, motores, transformadores solenoides, bobinas magnéticas ou outros equipamentos que têm um componente

Quando um filtro de ruído é usado na fonte de alimentação, primeiro verifique a tensão ou corrente, e anexe o filtro de ruído o mais próximo possível do controlador de temperatura. Deixar o máximo espaço possível entre o Controlador de Temperatura e dispositivos que gerem altas frequências potentes (soldadores de alta frequência, máquinas de costura de alta frequência, etc.) ou sobretensão. Para reduzir o risco de fogo ou choque elétrico, instalar o Controlador de Temperatura

- em um ambiente controlado relativamente livre de contaminantes. As saídas podem ser DESLIGADAS quando muda para determinados níveis. Levar isso
- em consideração ao realizar o controle. Ao DESLIGAR a energia, usar uma chave ou relé para garantir que a tensão caia imediatamente. Operação incorreta e erros de armazenamento de dados podem ocorrer caso a tensão seja reduzida lentamente.
- Certificar-se de que quaisquer Unidades Opcionais sejam corretamente instaladas. Não 12. remover a PCB interna quando estiver instalando uma Unidade Opcional
- 13. Ao inserir o Controlador de Temperatura na caixa, não forçá-lo. Fazê-lo danificará as peças internas.

  O EEPROM tem uma vida de gravação limitada. Ao sobrescrever dados com
- 14.
- frequência, ex.: por meio de comunicações, usar o Modo RAM. Usar o produto dentro da fonte de alimentação e carga classificadas
- Usar uma chave, relé ou outro contato de forma que a tensão da linha de alimentação alcance a tensão classificada em 2 segundos. Caso a tensão aplicada seja aumentada gradualmente, a linha de alimentação não pode ser reiniciada ou pode ocorrer mau-funcionamento de saída.

### E5EZ-PRR

- Ao usar operação de PID (auto-ajuste), LIGAR a linha de alimentação à carga (ex.: aguecedor) ao mesmo tempo ou antes de LIGAR a linha de alimentação ao Controlador Temperatura. Caso a energia seja LIGADA ao Controlador de Temperatura antes de se LIGAR a linha de alimentação à carga, o auto-ajuste não sera realizado adequadamente e o controle ideal não será alcançado.

  Projetar o sistema (ex.: painel de controle) para permitir 2 segundos de atraso exigidos
- para que a saída do Controlador de Temperatura se estabilize após a energia s
- 19 Deve-se fornecer uma chave ou disjuntor próximo à unidade. A chave ou o disjuntor devem estar ao alcance do operador e devem ser marcados como meio de desconexão
- 20. Aproximadamente 30 minutos são necessários para que a temperatura correta seja exibida após LIGAR a linha de alimentação ao Controlador de Temperatura. LIGAR a linha de alimentação pelo menos 30 minutos antes do início das operações de controle
- Ao prolongar os fíos condutores do termopar, sempre usar condutores de compensação adequados ao tipo de termopar. Não prolongar os fíos condutores sobre um termômetro de resistência de platina; Usar apenas fio de baixa resistência (máx. de 5  $\Omega$  por linha) para fios condutores e certificar-se de que a resistência é a mesma para todos os três
- Ao retirar o Controlador de Temperatura da caixa, não aplicar força que possa deformar
- ou alterar o Controlador de Temperatura. Ao retirar o Controlador de Temperatura da caixa para substituir o Controlador de Temperatura, verificar a condição dos terminais. Caso terminais corroídos sejam usados, falhas de contato nos terminais podem fazer com que a temperatura dentro do Controlador de Temperatura aumente, possivelmente resultando em fogo. Caso os
- terminais estejam corroídos, substituir também a caixa traseiro. O retirar o Controlador de Temperatura da caixa, primeiro deve-se DESLIGAR a linha de alimentação e absolutamente não se deve tocar os terminais ou componentes eletrônicos ou aplicar choque a eles. Ao inserir o Controle de Temperatura, não permitir que componentes eletrônicos entrem em contato com a caixa.
- A eletricidade estática pode danificar componentes internos. Sempre tocar um metal aterrado para descarregar a eletricidade estática antes de manusear o Controlador de Temperatura. Ao retirar o Controlador de Temperatura da caixa, não tocar os componentes eletrônicos ou padrões do quadro com as mãos. Segurar o Controlador de Temperatura pela borda do painel frontal ao manuseá-lo. Não usar thinner ou outra substância química semelhante na limpeza. Usar álcool
- 26
- 27. Usar ferramentas ao separar as pecas para disposição. Contato com as pecas internas afiadas pode causar lesões.

### Precauções para Uso Correto Vida Útil

- Usar o produto dentro das seguintes faixas de temperatura e umidade: Temperatura: -10 a 55°C (sem congelamento ou condensação) Umidade: 25% a 85%
  - Caso o produto seja instalado dentro de um quadro de controle, a temperatura ambiente deve ser mantida abaixo de 55°C, incluindo a temperatura em volta do produto.
- A vida útil de dispositivos eletrônicos como Controladores de Temperatura é determinada não apenas pelo número de vezes que a relé é selecionada, mas também pela vida útil dos componentes eletrônicos internos. A vida útil dos componentes é afetada pela temperatura ambiente. Quanto maior a temperatura, menor a vida útil e quanto menor a temperatura, maior a vida útil. Portanto, a vida útil pode ser prolongada abaixando-se a temperatura do Controlador de Temperatura
- Quando dois ou mais Controladores de Temperatura forem montados horizontalmente próximos um do outro ou verticalmente lado a lado, a temperatura interna aumentará devido ao calor radiado pelos Controladores de Temperatura, reduzindo a vida útil. Nesse caso, usar resfriamento forçado por ventoinhas ou outros meios de ventilação de ar para resfriar os Controladores de Temperatura. Ao fornecer resfriamento forçado, no entanto, tenha cuidado para não resfriar as seções de terminais isoladamente para evitar erros de medição.

### Precisão de Medição

- Ao prolongar ou conectar o fio condutor do termopar, certifique-se de usar fios de compensação que combinem com os tipos de termopar.
- Ao prolongar ou conectar o fio condutor do Pt100, certifique-se de usar fios que tenham baixa resistência e manter a resistência dos três fios condutores iqual.
- Montar o produto de forma que fique horizontalmente nivelado.
- Caso a precisão de medição seja baixa, verifique se o turno de entrada foi ajustado corretamente.


#### Recauções de Operação

- Demora aproximadamente 2 segundos para as saídas serem LIGADAS após a linha de alimentação ser LIGADA. Deve-se devidamente considerar esse tempo ao incorporar Controladores de Temperatura em um circuito de sequência.
- Ao usar o ajuste automático, LIGAR a energia para a carga (ex.: aquecedor) ao mesmo tempo ou antes de fornecer energia ao Controlador de Temperatura. Caso a energia seja LIGADA ao Controlador de Temperatura antes de se LIGAR a energia na carga, o auto-ajuste não sera realizado adequadamente e o controle ideal não será alcançado.
- Ao iniciar a operação após o Controle de Temperatura ter sido aquecido, DESLIGAR a energia e LIGÁ-LA novamente ao mesmo tempo em que LIGA a energia para a carga. (Em vez de DESLIGAR o Controlador de Temperatura e LIGÁ-LO novamente, pode-se também selecionar do modo de PARADA para o modo de EXECUÇÃO.)
- Evite usar o Controlador em locais próximos a aparelhos de rádio, televisão ou instalações wireless. Esses dispositivos podem causar distúrbios de rádio, que podem afetar adversamente o desempenho do Controlador.

### Montagem (E5EZ-PRR)

- 1. Inserir o E5EZ-PRR no orifíció de montagem do painel pela frente.
- Empurrar o suporte de montagem ao longo do corpo do E5EZ-PRR a partir dos terminais até o painel, e segura temporariamente.
- Apertar o parafuso de fixação sobre cada suporte de montagem de forma alternada até que a catraca pare de girar.

#### E5EZ-PRR





### Remoção do Controlador de Temperatura da Caixa

Para remover o Controlador de Temperatura da caixa, usar uma chave Philips adequada para o parafuso localizado na parte inferior do painel frontal.

- Inserir as ferramentas (vide o desenho acima) nas posições (uma no topo e uma na parte inferior) e soltar os ganchos.
- Inserir a ferramenta no espaço entre os painéis frontal e traseiro e puxar levemente para fora o painel frontal. Segurar a parte superior e a parte inferior do painel frontal e puxar em sua direção para removê-la.
- 3. Combinar as garras superior e inferior com os pontos de conexão e inserir a Unidade Opcional. Montar a Unidade Opcional no centro.
  4. Inserir a Unidade na caixa traseiro até ouvir um clique. Ao inserir a Unidade,
- 4. Inserir a Unidade na caixa traseiro até ouvir um clique. Ao inserir a Unidade, pressionar para baixo os ganchos e as partes superior e inferior da caixa traseira para que se encaixem firmemente à Unidade inserida. Certifique-se de que as peças eletrônicas não entrem em contato com a caixa.


#### E5EZ-PRR





### Precauções na Ligação

- Separar os fios condutores de entrada e linhas de energia para evitar ruído externo
- Usar fios com espessura de AWG24 (área seccional cruzada: 0,205 mm²) a AWG14 (área seccional cruzada: 2,081 mm²) cabo de par torcido (comprimento de desencapamento: 5 a 6 mm).
- Usar terminais de dobra ao ligar os terminais.
- Apertar os parafusos do terminal a um torque de 0,74 a 0,90 N·m.
- Usar os tipos a seguir de terminais de dobra para os parafusos de M3.5.



 Não remover o bloco terminal. Fazê-lo pode resultar em mau-funcionamento ou falha.

### E5EZ-PRR

| MEMO |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

### E5EZ-PRR

| MEMO |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |
|      |  |

## Garantia e Considerações de Aplicação

#### Leitura e Compreensão do Presente Catálogo

Queira ler e compreender o presente catálogo antes de comprar os produtos. Queira consultar seu representante OMRON caso tenha quaisquer perguntas ou comentários.

#### Garantia e Limitações de Responsabilidade

#### **GARANTIA**

A garantia exclusiva da OMRON é que os produtos serão livres de defeitos de materiais e mão-de-obra por um período de um ano (ou outro período, caso seja especificado) a partir da data de venda pela OMRON.

A OMRON NÃO DÁ NENHUMA GARANTIA OU FAZ NENHUMA DECLARAÇÃO, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, COM RELAÇÃO A NÃO INFRINGIMENTO, COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A DETERMINADA FINALIDADE DOS PRODUTOS. QUALQUER COMPRADOR OU USUÁRIO RECONHECE QUE O COMPRADOR OU USUÁRIO, ISOLADAMENTE, DETERMINOU QUE OS PRODUTOS ATENDERÃO ADEQUADAMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE SEU USO PRETENDIDO. A OMRON EXIME-SE DE TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, SEJAM EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE

A OMRÓN NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, LUCROS CESSANTES OU PREJUÍZOS COMERCIAIS RELACIONADOS DE QUALQUER MANEIRA COM OS PRODUTOS, SEJA ESSA REIVINDICAÇÃO BASEADA EM CONTRATO, GARANTIA. NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE ESTRITA.

Em nenhum caso a responsabilidade da OMRON por qualquer ato excederá o preço individual do produto em que se confere responsabilidade.

EM NENHUM CASO A OMRON SERÁ RESPONSÁVEL POR GARANTIA, REPARO OU OUTRAS REIVINDICAÇÕES A RESPEITO DOS PRODUTOS, A
MENOS QUE A ANÁLISE DA OMRON CONFIRME QUE OS PRODUTOS FORAM ADEQUADAMENTE MANUSEADOS, ARMAZENADOS, INSTALADOS
E MANTIDOS E NÃO SUBMETIDOS A CONTAMINAÇÃO, ABUSO OU MODIFICAÇÃO OU REPARO INAPROPRIADO.

#### Considerações de Aplicação

#### ADEQUABILIDADE A USO

A OMRON não se responsabiliza por conformidade com nenhum padrão, código ou regulamentação que se aplique à combinação de produtos na aplicação do cliente ou uso dos produtos.

Tomar todas as medidas necessárias para identificar a adequabilidade do produto para os sistemas, máquinas e equipamentos com os quais ele será usado.

Saber e observar todas as proibições de uso aplicáveis ao produto.

NUNCA USAR OS PRODUTOS PARA UMA APLICAÇÃO QUE ENVOLVA RISCO SÉRIO À VIDA OU PROPRIEDADE SEM GARANTIR QUE O SISTEMA COMO UM TODO TENHA SIDO PROJETADO PARA ABORDAR OS RISCOS E QUE OS PRODUTOS DA OMRON SEJAM ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS E INSTALADOS PARA O USO PRETENDIDO DENTRO DO EQUIPAMENTO OU SISTEMA GERAL.

### Isenções de Responsabilidade

#### DADOS DE DESEMPENHO

Os dados de desempenho fornecidos no presente catálogo são oferecidos como orientação ao usuário na determinação da adequabilidade, não constituindo nenhuma garantia. Eles podem representar o resultado das condições de teste da OMRON, e os usuários devem correlacioná-los às atuais exigências de aplicação. O desempenho real está sujeito à *Garantia e às Limitações de Responsabilidade da* OMRON;

### ALTERAÇÕES NAS ESPECIFICAÇÕES

As especificações do produto e acessórios podem ser alterados a qualquer momento com base em melhorias e outros motivos. Consultar seu representante OMRON a qualquer momento para confirmar as especificações reais do produto comprado.

#### DIMENSÕES E PESOS

As dimensões e pesos são nominais e não devem ser usados para fins de fabricação, mesmo quando as tolerâncias são exibidas.

OMRON Corporation Industrial Automation Company Control Devices Division H.Q. Industrial Component Division 2-2-1 Nishikusatsu, Kusatsu-shi, Shiga, 525-0035 Japão Tel: (81) 77-565-5160/Fax: (81) 77-565-5569 Sede Regional OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69-2132 JD Hoofddorp Países Baixos Tel: (31)2356-81-300/Fax: (31)2356-81-388

OMRON Industrial Automation Global: www.ia.omron.com

OMRON ELECTRONICS LLC
One Commerce Drive Schaumburg,
II. 60173-5302 EUA
Tel: (1) 847-843-7900/Fax: (1) 847-843-7787
OMRON ASIA PACIFIC PTE. LTD.
No. 438A Alexandra Road # 05-05/08 (Lobby 2),
Alexandra Technopark, Singapura 119967
Tel: (65) 6835-3011/Fax: (65) 6835-2711
OMRON (CHINA) CO., LTD.
Room 2211, Bank of China Tower,
200 Yin Cheng Zhong Road,
PuDong New Area, Shanghai, 200120, China
Tel: (86) 21-5037-2220/Fax: (86) 21-5037-2200

OMRON ELETRONICA DO BRASIL LTDA Av. Santa Catarina, 935. Jabaquara, São Paulo-SP Brasil

Tel.:+55 11 2101.6300 Fax.:+55 11 2101.6301 © OMRON Corporation 2009 Todos os Direitos Reservados. Em interesse da aprimoração do produto, as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso.

Impresso no Japão 0909