

## Mode d'emploi des capteurs pH de la série SE 533-Memosens®

### Attention !

Afin d'éviter tout problème d'utilisation, lisez attentivement le présent mode d'emploi avant de mettre le capteur en service. Ce capteur doit être utilisé et entretenu uniquement par le personnel qualifié et autorisé par l'exploitant de l'installation.

### Avertissement !

Après avoir été utilisé avec des composants non Ex, un capteur agréé Ex ne doit plus être utilisé en atmosphère explosible.

### 1. Introduction

Les capteurs de pH Knick de la série SE 533 avec système Memosens® nécessitent peu d'entretien, résistent à la pression et sont des capteurs de pH à électrolyte polymère et sonde de température intégrée permettant de compenser automatiquement la température du signal pH pendant le calibrage et pendant que le capteur est en marche.

Les capteurs SE 533 sont conçus pour mesurer simultanément le pH et la température lors de processus industriels :

- milieux très encaissés
- milieux contenant du sulfure
- émulsions et suspensions
- milieux basiques
- milieux contenant des protéines
- milieux à fortes variations de pression
- milieux acides
- milieux contenant des solvants

Les capteurs SE 533 sont imprévisibles à la stérilisation / l'autoclavage et à la mesure dans des milieux contenant du chlore et du bromure.

### 2. Consignes de sécurité

Ce capteur est exclusivement destiné à l'usage décrit à la section 1. Il se compose en partie de verre. Le port de lunettes et de gants de protection est obligatoire lors du nettoyage ou du calibrage de capteurs avec des solutions acides ou alcalines.

Ces capteurs sont conçus pour une pression de service maximale de 16 bars (25°C) / 8 bars (130°C) et répondent aux exigences de la directive 97/23/CE, article 3, paragraphe 3 sur les équipements sous pression. Veuillez à ne pas endommager le corps en plastique ou le filetage, lors du montage du capteur / du filetage (Pg 13,5). En cas d'installation des capteurs Memosens® en atmosphère explosive, veuillez respecter les consignes applicables en atmosphère explosive, expliquées à la section 4.

### 3. Description du produit

L'inscription portée sur le capteur ou l'emballage contient les informations suivantes :

Knick Fabricant du capteur  
SE 533X/\*-\*MSN Code de désignation  
  
Tête enfileable Memosens® (MS)  
Solution Ground (A: avec, N: sans)  
Longueur (1: 120mm, 2: 250mm)

pH 0...14 Plage de mesure pH  
0...130 °C Plage de température  
L'année de fabrication du capteur est indiquée dans le numéro de série sur la tête du capteur, qui est aussi enregistré électroniquement dans la tête du capteur. Reportez-vous également au certificat de qualité ci-joint.

### 4. Consignes applicables en atmosphère explosive

Les capteurs sont des équipements à sécurité intrinsèque de catégorie 1 qui peuvent être installés en zones à risque d'explosion de gaz jusqu'à la zone 0.

CE 0044

1. Les capteurs doivent être raccordés à un câble à sécurité intrinsèque homologué de type CA/MS-\*\*\*X\*\* (BVS 09 ATEX E 083 X) de l'entreprise Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG.  
2. SE533X/\*-\*MS\*, catégorie II 1 G, classes de température :

T6 : -20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C  
T4 : -20 °C ≤ Ta ≤ +120 °C  
T3 : -20 °C ≤ Ta ≤ +135 °C

3. Les capteurs ne doivent pas être utilisés dans des conditions de processus électrostatiques critiques. Evitez les forts courants de poussière ou de vapeur à proximité immédiate des capteurs. La longueur de tige et Solution Ground sont indifférents pour zone Ex.

4. Respectez les dispositions relatives aux installations électriques en zones à risque d'explosion de gaz (EN 60079-14) pour toute utilisation des capteurs et des câbles de mesure.

5. Respectez les conditions pour une utilisation en toute sécurité du capteur à sécurité intrinsèque Memosens®.

### Remarque !

Dans la mesure où les températures ambiantes indiquées sont respectées, il n'y a pas de risque d'avoir des températures non conformes aux classes de température correspondantes.

### 5. Installation et mise en service

1. Après avoir déballé le capteur, vérifiez qu'il ne présente pas de défauts mécaniques au niveau du verre sensible au pH et de la tige. Signalez tout défaut éventuel à votre service après-vente Knick.
2. Retirez le capuchon d'immersion et rincez rapidement le capteur avec de l'eau déionisée. Après rinçage, le capteur doit être juste tamponné. La charge électrostatique générée par un frottement éventuel du verre sensible au pH risque d'accroître considérablement le temps de réponse.
3. Le cas échéant, supprimez les bulles d'air dans la partie située derrière le verre sensible au pH, en effectuant de légers mouvements rotatifs à la verticale.
4. Insérez le capteur dans le support, en suivant les instructions de service de ce dernier.
5. Le capteur et le câble sont enfichés et bloqués avec un écrou raccord en effectuant un quart de tour. Veuillez vous reporter au mode d'emploi du câble Memosens®.

6. Remarque : Les capteurs Ex sont pourvus d'un anneau rouge.

### 6. Calibrage du capteur et du transmetteur

Pour le capteur SE 533, un calibrage en 2 points est recommandé. Retirer d'abord le capuchon d'immersion. Après avoir plongé successivement le capteur dans deux solutions tampon différentes de pH connues (ex. : pH 7,00 et pH 4,01), le capteur sera alors calibré sur ces valeurs tampon. Tenez compte de la notice d'utilisation du transmetteur.

Il est avantageux de précalibrer les capteurs Memosens® en laboratoire.

### 7. Entretien

L'électrolyte polymère ne peut pas être rechargeé. Le capteur ne doit pas être conservé ou stocké au sec. Si celui-ci venait à sécher, le plonger pendant 24 heures dans l'électrolyte avant utilisation. En cas de stockage, le capteur doit être conservé avec son capuchon d'immersion, rempli d'électrolyte (KCl 3 mol/l). Il convient de nettoyer soigneusement à l'eau déionisée la pointe du capteur et le diaphragme perforé, après chaque cycle.

### 8. Résolution de problèmes

(temps de réponse longs, sensibilité insuffisante, etc.)

La membrane de verre peut être réactivée avec une solution HF. La pointe du capteur (uniquement la partie en verre sensible au pH) doit être trempée pendant environ 5 minutes dans la solution HF (en évitant de tremper les deux trous du diaphragme !). La rincer immédiatement ensuite à l'eau déionisée, puis la plonger 12 heures dans l'électrolyte (KCl 3 mol/l). Vérifier l'état de propreté des diaphragmes perforés.

### 9. Garantie

12 mois après livraison pour défaut de fabrication.

### 10. Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

1. Les capteurs doivent être raccordés à un câble à sécurité intrinsèque homologué de type CA/MS-\*\*\*X\*\* (BVS 09 ATEX E 083 X) de l'entreprise Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG.

2. SE533X/\*-\*MS\*, catégorie II 1 G, classes de température :

T6 : -20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C  
T4 : -20 °C ≤ Ta ≤ +120 °C  
T3 : -20 °C ≤ Ta ≤ +135 °C

3. Les capteurs ne doivent pas être utilisés dans des conditions de processus électrostatiques critiques. Evitez les forts courants de poussière ou de vapeur à proximité immédiate des capteurs. La longueur de tige et Solution Ground sont indifférents pour zone Ex.

4. Respectez les dispositions relatives aux installations électriques en zones à risque d'explosion de gaz (EN 60079-14) pour toute utilisation des capteurs et des câbles de mesure.

## Istruzioni per l'uso per sensori di pH della serie SE 533-Memosens®

### Attenzione !

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima della preparazione del sensore, in modo da assicurare un'operabilità più sicura. I sensori devono essere operati e manutenuti unicamente da personale tecnico specializzato, autorizzato dell'esercente dell'impianto.

### Avvertenza !

Prima dell'impiego con componenti non antiflagnanti non è permesso utilizzare un sensore omologato antiflagnante in ambienti a rischio d'esplosione.

### 1. Introduzione

I sensori di pH della serie SE 533 Knick con sistema di fissaggio Memosens® non necessitano di frequente manutenzione, sono autoclavabili e resistenti alla pressione con elettrolito polimerico e sonda termometrica integrata per la compensazione automatica della temperatura del segnale pH durante la calibrazione e l'impiego del sensore.

I sensori SE 533 sono stati ideati per misure simultanee di pH e temperatura nei processi industriali:

- mezzi altamente contaminati
- mezzi a base di sulfuri
- emulsioni e suspensions
- mezzi basici
- mezzi contenenti proteine
- processi con ampie fluttuazioni di pressione
- mezzi acidi
- mezzi contenenti solventi

I sensori SE 533 non sono idonei alla sterilizzazione / autoclavazione e misurazione in mezzi che contengono bromuro o cloro.

### 2. Norme di sicurezza

Il sensore è destinato esclusivamente alle applicazioni descritte nel paragrafo 1. Il sensore è costituito da parti in vetro. Al momento di trattare i sensori con la soluzione di lavaggio o di calibrarli con i tamponi acidi e basici, si raccomanda di indossare sempre gli occhiali i guanti protettivi.

I sensori sono progettati per una pressione massima d'esercizio di 16 bar (25 °C) / 8 bar (130 °C) e soddisfano la direttiva per apparecchi in pressione PED 97/23/EC, articolo 3, capoverso 3. Nel montaggio della filettatura (Pg 13,5), fate attenzione a non danneggiare né il corpo di plastica né la filettatura.

Per l'installazione in ambienti a rischio d'esplosione, si prega osservare il concetto Ex per sensori Memosens® indicato al paragrafo 4.

### 3. Descrizione tecnica del prodotto

Le scritte su ogni sensore o sull'imballaggio danno le seguenti informazioni:

Knick Costruttore del sensore  
SE 533X/\*-\*MSN Indicazione del modello  
  
Cappuccio di immissione Memosens® (MS)  
Solution Ground (A: con, N: senza)  
Lunghezza (1: 120 mm, 2: 250 mm)

pH 0...14 Campo di misura del pH

0...130 °C Campo di temperatura

L'anno di produzione del sensore è contenuto nel numero di serie posto sulla testa del sensore che è memorizzato anche elettronicamente sulla testa del sensore. Vedere anche certificato di qualità allegato.

### 4. Concetto Ex

I sensori sono mezzi del gruppo a sicurezza intrinseca di categoria 1 e sono omologati in aree a rischio di esplosione di gas fino alla zona 0.

CE 0044

1. I sensori possono essere collegati solamente a un cavo omologato a sicurezza intrinseca tipo CA/MS-\*\*\*X\*\* (BVS 09 ATEX E 083 X) della ditta Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG.

2. SE533X/\*-\*MS\*, categoria II 1 G, classi di temperatura:

T6: -20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

T4: -20 °C ≤ Ta ≤ +120 °C

T3: -20 °C ≤ Ta ≤ +135 °C

3. I sensori non possono essere impiegati in condizioni di processo critiche in termini elettrostatici. Evitare i flussi di vapore o di polvere direttamente sui sensori e sul cavo di misura. La lunghezza dello stelo e il Solution Ground non sono rilevanti per la protezione contro le esplosioni.

4. Nell'impiego dei sensori e del cavo di misura occorre rispettare le norme per l'impiego di apparecchiature elettriche in aree a rischio di esplosione di gas (EN 60079-14).

5. È altresì necessario osservare le condizioni per l'impiego sicuro del sensore Memosens® a sicurezza intrinseca collegato.

### Nota!

Se i valori di temperatura ambiente sono rispettati, non si instaurano temperature non consentite per la rispettiva classe di temperatura.

### 5. Installazione e preparazione per l'uso

1. Al momento del disimballaggio è opportuno verificare eventuali difetti meccanici del vetro sensibile al pH e dell'asta. Per eventuali danni rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Knick.

2. Togliere il cappuccio di immissione e sciacquare brevemente il sensore con acqua distillata. Dopo il risciacquo è importante asciugare il sensore esclusivamente tamponando con carta assorbente. Evitare di strofinare il vetro sensibile al pH per non compromettere i tempi di risposta caricando elettrostaticamente il sensore.

3. Rimuovere eventuali bolle d'aria formatesi nel bulbo di vetro sensibile al pH per mezzo di leggeri movimenti del sensore in senso verticale.

4. Inserire il sensore nell'apposita armatura come descritto nelle istruzioni della stessa.

5. Il sensore e il cavo vengono collegati tra loro e bloccati l'uno con l'altro con un quarto di giro della ghiera di serraggio. Vedere le istruzioni per l'uso del cavo Memosens®.

6. Nota: I sensori a rischio di esplosione sono contrassegnati da un anello rosso.

### 6. Calibrazione del sensore e trasmettitore

Per il sensore SE 533 è raccomandata una calibrazione su due punti. Per prima cosa rimuovere il cappuccio di immissione. Immergere il sensore in successione in due differenti soluzioni tamponi a pH noto, calibrando il sensore su questi valori (ad es. pH 7,00 e pH 4,01). Durante le operazioni di calibrazione è consigliabile avvalersi del manuale d'istruzioni del trasmettitore.

Si consiglia di pre-calibrare i sensori Memosens® in laboratorio.

### 7. Manutenzione

L'elettrolito polimerico non può essere rabboccato. Il sensore non deve essere conservato asciutto. Nel caso dovesse capitare, è necessario ricongidare il sensore prima del riutilizzo, immergendolo in elettrolito per almeno 24 ore. Il sensore dovrebbe essere conservato sempre con il cappuccio di immissione riempito di elettrolito (3 mol/l KCl). Dopo ogni ciclo di lavoro, è necessario risciacquare accuratamente con dell'acqua distillata sia la punta del sensore che le aperture (diaphragmi).

### 8. Ricerca e risoluzione dei guasti

(tempo di risposta eccessivamente lungo, sensibilità insufficiente, ecc.)

È possibile riattivare la membrana di vetro con una soluzione HF. Si deve immergere solo la punta del sensore (solo la parte in vetro sensibile al pH) per circa 5 minuti nella soluzione HF (non immergere le due aperture del diaframma!). Sciacquare subito accuratamente con acqua distillata ed infine tenere a bagno per 12 ore in elettrolito (3 mol/l KCl).

Controllare visivamente attraverso le aperture se c'è contaminazione.

### 9. Garanzia

In caso di difetti di fabbricazione, viene accordata una garanzia di 12 mesi dalla data di consegna.

### 10. Smaltimento

## Betriebsanleitung für pH-Sensoren der Reihe SE 533-Memosens®



**Achtung!**  
Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Sensors aufmerksam durch, um einen einwandfreien Gebrauch sicherzustellen. Betrieb und Wartung des Sensors darf nur durch vom Anlagenbetreiber autorisiertes, geschultes Personal durchgeführt werden.

### Warnung!

Nach Betrieb eines Ex-zugelassenen Sensors mit Nicht-Ex-Komponenten darf dieser Sensor nicht mehr im Ex-Bereich eingesetzt werden.

### 1. Einleitung

Die Knick pH-Sensoren der Reihe SE 533 mit Memosens®-Stecksystem sind wartungsarme und druckbeständige pH-Sensoren mit Polymerelektrolyt und integriertem Temperaturfühler zur automatischen Temperaturkompensation des pH-Signals während der Kalibrierung und des Betriebs des Sensors.

SE 533-Sensoren sind für die simultane Messung von pH-Wert und Temperatur in industriellen Prozessen konzipiert:

- stark verschmutzte Medien
- sulfidhaltige Medien
- Emulsionen und Suspensionen
- basische Medien
- proteinhaltige Medien
- Prozesse mit großen Druckschwankungen
- saure Medien
- lösungsmittelhaltige Medien

SE 533-Sensoren sind nicht geeignet für Sterilisation / Autoklavierung und Messungen in chlor- und bromhaltigen Medien.

### 2. Sicherheitshinweise

Der Sensor ist nur für den unter Punkt 1 oben erwähnten Einsatzzweck bestimmt. Der Sensor besteht teilweise aus Glas. Bei der Reinigung oder Kalibrierung von Sensoren mittels säure- oder alkalihaltiger Lösungen sollten sowohl eine Schutzbrille als auch Schutzhandschuhe getragen werden.

Die Sensoren sind für einen maximalen Betriebsdruck von 16 bar (25°C) / 8 bar (130°C) ausgelegt und erfüllen die Druckgeräterichtlinien DGR 97/23/EG, Artikel 3, Absatz 3. Achten Sie darauf, daß Sie bei der Montage des Sensors / des Gewindes weder den Kunststoffkörper noch das Gewinde (Pg 13,5) verletzen. Für eine Installation im Ex-Bereich beachten Sie bitte das unter Punkt 4 erläuterte Ex-Konzept für Memosens®-Sensoren.

### 3. Produktbeschreibung

Der Aufdruck auf jedem Sensor bzw. auf dem Verpackungsschild enthält folgende Informationen:

Knick Hersteller des Sensors

SE 533X/\*-\*MSN Typenbezeichnung



pH 0...14 pH-Meßbereich

0...130 °C Temperaturbereich

Das Herstellungsjahr des Sensors ist in der Seriennummer auf dem Sensorkopf enthalten, die auch elektronisch im Sensorkopf gespeichert ist. Siehe auch beiliegendes Qualitätszertifikat.

### 4. Ex-Konzept

Die Sensoren sind eigensichere Betriebsmittel der Kategorie 1 und dürfen in gasexplosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 0 errichtet werden.



1. Die Sensoren dürfen nur angeschlossen werden an ein eigensicheres, zugelassenes Kabel Typ CA/ MS-\*\*X\*\* (BVS 09 ATEX E 083 X) der Firma Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG.

2. SE533X/\*-\*MS\*, Kategorie II 1 G, Temperaturklassen:

T6: -20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C  
T4: -20 °C ≤ Ta ≤ +120 °C  
T3: -20 °C ≤ Ta ≤ +135 °C

3. Die Sensoren dürfen nicht unter elektrostatisch kritischen Prozeßbedingungen betrieben werden. Unmittelbar auf die Sensoren und das Meßkabel einwirkende starke Dampf- oder Staubströme sind zu vermeiden. Schaftlänge und Solution Ground sind nicht Ex-relevant.

4. Beim Einsatz der Sensoren und Meßkabel müssen die Bestimmungen für elektrische Anlagen in gasexplosionsgefährdeten Bereichen (EN 60079-14) beachtet werden.

5. Die Bedingungen für die sichere Anwendung des angeschlossenen eigensicheren Memosens®-Sensors sind zu beachten

### Hinweis!

Bei Einhaltung der angegebenen Umgebungstemperaturen treten keine für die jeweilige Temperaturklasse unzulässige Temperaturen auf.

### 5. Installation und Inbetriebnahme

1. Prüfen Sie den Sensor beim Auspacken auf eventuelle mechanische Defekte des pH-sensitiven Glases und des Schafes. Melden Sie Schäden Ihrem Knick Service-Team.
2. Entfernen Sie die Wässerungskappe und spülen Sie den Sensor kurz mit deionisiertem Wasser. Nach dem Abspülen soll der Sensor nur abgetupft werden. Ein Abreiben des pH-sensitiven Glases kann die Ansprechzeit durch elektrostatische Aufladung stark erhöhen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls Luftblasen im Raum hinter dem pH-sensitiven Glas durch leichte Schleuderbewegungen in senkrechter Ebene.
4. Setzen Sie den Sensor in die Armatur ein, wie in der Anleitung der Armatur beschrieben.
5. Sensor und Kabel werden ineinander gesteckt und durch eine Vierteldrehung des Überwurfringes miteinander verriegelt. Siehe Bedienungsanleitung Memosens®-Kabel.
6. Hinweis: Ex-Sensoren sind durch einen roten Ring gekennzeichnet.

### 6. Kalibrierung von Sensor und Meßumformer

Für den Sensor SE 533 wird eine 2-Punkt-Kalibrierung empfohlen. Zuerst die Wässerungskappe entfernen. Der Sensor wird dann der Reihe nach in zwei verschiedene Pufferlösungen mit bekannten pH-Werten (z. B. pH 7,00 und pH 4,01) eingetaucht und der Sensor wird auf diese Pufferwerte kalibriert. Beachten Sie dazu die Anleitung des pH-Meßumformers. Vorteilhafterweise werden Memosens®-Sensoren im Labor vorkalibriert.

### 7. Wartung

Der Polymerelektrolyt ist nicht nachfüllbar. Der Sensor darf nicht trocken aufbewahrt oder gelagert werden. Im Fall eines ausgetrockneten Sensors muß dieser vor Gebrauch 24 Stunden in Elektrolyt konditioniert werden. Der Sensor sollte zur Lagerung mit der Wässerungskappe, die mit Elektrolyt (3 mol/l KCl) gefüllt ist, aufbewahrt werden. Nach jedem Arbeitszyklus müssen Sensorspitze und Lochdiaphragmen gründlich mit deionisiertem Wasser gereinigt werden.

### 8. Behebung von Störungen

(langsame Ansprechen, ungenügende Sensitivität, usw.)  
Die Glasmembran kann mit einer HF-Lösung reaktiviert werden. Die Sensorschleife (nur der pH-sensitive Glaseil) wird für etwa 5 Minuten in die HF-Lösung eingetaucht (die beiden Diaphragmenlöcher nicht mit eintauchen!). Sofort gründlich mit deionisiertem Wasser spülen und anschließend während 12 Stunden in Elektrolyt (3 mol/l KCl) wässern. Lochdiaphragmen auf Verschmutzung prüfen.

### 9. Garantie

12 Monate nach Lieferdatum auf Fabrikationsfehler.

### 10. Entsorgung

Die landesspezifischen gesetzlichen Vorschriften für die Entsorgung von „Elektro/Elektronik-Altgeräten“ sind anzuwenden.



## General Instructions for pH Sensors of the SE 533-Memosens® Series



**Caution!**  
Please read these instructions carefully before putting the sensor into operation, in order to ensure faultless function. Operation and servicing of the sensor must only be performed by specially trained personnel authorized by the operating company.

### Warning!

After an Ex-certified sensor has been used with non-Ex components, this sensor must no longer be used in a hazardous location.

5. The stipulations/conditions for safe use of the connected intrinsically safe Memosens® sensor must be observed.

**Note!**  
If the ambient temperatures indicated are observed, no impermissible temperatures for the temperature class in question occur at the equipment.

### 5. Installation and Commissioning

1. On unpacking, check the sensor for mechanical damage of the pH sensitive glass and shaft. Report any damage to your Knick service team.
2. Remove the watering cap and briefly rinse the sensor with de-ionized water. After rinsing, the sensor should only be dabbed dry with a tissue. Do not rub the pH-sensitive glass, since this can lead to electrostatic charging and sluggish response times.
3. Check the space behind the pH-sensitive glass for the presence of any air bubbles and remove them by gently swinging the electrode in a vertical plane.
4. Please refer to the instruction manual of the relative fitting in order to install the sensor.
5. Sensor and cable are plugged together and locked by a quarter turn of the coupling ring. See function description of Memosens® cable.
6. Note: Ex sensors are marked by a red ring.

### 6. Calibration of Sensor and Transmitter

2-point pH-calibration is recommended for the SE 533 sensor. First remove the watering cap. Then dip the sensor successively into two different buffer solutions with given pH values (e.g. pH 7.00 and pH 4.01) and calibrate it to these buffer values. Please refer to the instruction manual of the pH transmitter for further details.

Memosens® sensors should preferably be precalibrated in the lab.

### 7. Maintenance

The polymers electrolyte is not refillable. Never store the sensor dry! If a sensor has dried out, it is necessary to recondition it before use by immersion in electrolyte for at least 24 hours. The sensor should be stored with fitted watering cap containing electrolyte (3 mol/l KCl). After each working cycle, the sensor tip and the open junctions must be thoroughly cleaned using de-ionized water.

### 8. Troubleshooting

(sluggish response time, insufficient sensitivity etc.)  
The glass membrane can be reactivated using a HF solution. Immerse the sensor tip (pH-sensitive glass part only) in the HF solution for about 5 minutes (make sure that the two open junctions are not immersed!). Immediately afterwards, rinse the sensor thoroughly with de-ionized water and store it in electrolyte (3 mol/l KCl) for 12 hours.  
Check the open junctions for contamination.

### 9. Warranty

12-month warranty after date of shipment in the event of manufacturing faults.

### 10. Disposal



Please observe the applicable local or national regulations concerning the disposal of "waste electrical and electronic equipment".

Memosens® connector

Pg 13,5

Rating plates

0 to 130 °C

CE 0044

0 to 130 °C

CE 0044

Ø 12 mm



81580



**Knick**  
Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG

P.O. Box 37 04 15  
D-14134 Berlin  
Germany

Tel: +49 (0)30 - 801 91 - 0  
Fax: +49 (0)30 - 801 91 - 200  
www.knick.de  
knick@knick.de

TA-SE533MS-KNX02 20100303

**Knick**