

Serie 93

Manuale Utente



Termoregolatore a microprocessore, con funzione di calcolo automatico dei parametri, PID da 48 mm x 48 mm (1/16 DIN)





Italiano (Italian)

1241 Bundy Blvd., Winona, Minnesota USA 55987-4873 Phone: +1 (507) 454-5300, Fax: +1 (507) 452-4507, http://www.watlow.com





Elettrico
Rischio di scossa
ATTENZIONE o
PERICOLO

Informazioni sulla sicurezza

I simboli adoperati per le note e le avvertenze richiamano l'attenzione su informazioni importanti relative alla sicurezza e al funzionamento.

La parola "NOTA" indica un breve messaggio avvisante di un dettaglio importante.

La parola "ATTENZIONE" indica informazioni importanti per la protezione dell'apparecchiatura e la sicurezza delle sue prestazioni. Leggere attentamente tutte le informazioni di questo tipo pertinenti all'applicazione e attenervisi.

La parola "AVVERTENZA" indica informazioni importanti per la tutela dell'incolumità delle persone e per la prevenzione di danni all'apparecchiatura. Leggere attentamente tutte le avvertenze pertinenti all'applicazione.

Informazioni generali indicate dalla parola ATTENZIONE o AVVERTENZA sono precedute dal simbolo di avvertenza per la sicurezza, \wedge (un punto esclamativo all'interno di un triangolo).

Assistenza tecnica

Se il termoregolatore Watlow presenta problemi, rivedere le informazioni sulla configurazione per verificare che le selezioni eseguite siano adatte all'applicazione: ingressi, uscite, allarmi, limiti, ecc. Se dopo la verifica il problema persiste, si può richiedere assistenza tecnica al rappresentante locale Watlow (vedi retro di copertina) o chiamando il numero +1 (507) 454-5656. Chiedere di parlare con un Applications Engineer, extension 6403.

Si prega di avere le seguenti informazioni a portata di mano quando si chiama:

- Numero di modello completo
- Tutte le informazioni sulla configurazione
- Il presente manuale
- Le indicazioni del menu diagnostico

Suggerimenti e commenti dei clienti

Eventuali suggerimenti o commenti su questo manuale saranno apprezzati. Si prega di inviarli al seguente indirizzo: Technical Writer, Watlow Winona, 1241 Bundy Blvd., P.O. Box 5580, Winona, Minnesota, USA 55987-5580; numero telefonico: +1 (507) 454-5300; numero di fax: +1 (507) 452-4507.

© Copyright 2000 della Watlow Winona, Inc., tutti i diritti sono riservati. (1709)

Indice

Figure e tabelle

Figure	Pagina
Schema generale dell'ingresso e dell'uscita del	
termoregolatore Serie 93	1.1
Quote indicanti l'ingombro del pannello del	0.10
termoregolatore Serie 93 Dimensioni del termoregolatore Serie 93	ال
Vista laterale dell'involucro	
Collare di montaggio	
Vista posteriore dell'involucro ed esempio	
di tenuta IP65	2.2c
Cablaggio per l'alimentazione	
Cablaggio dell'ingresso del sensore di una	
termocoppia	2.4a
Cablaggio dell'ingresso del sensore di una	
termoresistenza a 2 o 3 fili	2.4b
Cablaggio dell'ingresso del sensore di un	
processo a 0-5 V== (c.c.)	2.5a
Cablaggio dell'ingresso del sensore di un	0.51
processo a 4-20 mA	2.5b
Cablaggio dell'ingresso del sensore di un	0.5-
processo a 4-20 mA trasmettitori a 2 fili Cablaggio di un relè meccanico per l'uscita 1	
Cablaggio di un relè a stato solido senza	Z.0a
soppressione del contatto per l'uscita 1	2 6h
Cablaggio dell'uscita 1 a corrente	2.00
continua commutata	2.7a
Cablaggio per un processo a 4-20 mA	
Cablaggio di un relè meccanico senza	
soppressione del contatto per l'uscita 2	2.8a
Cablaggio di un relè a stato solido senza	
soppressione del contatto per l'uscita 2	2.8b
Cablaggio dell'uscita 2 a corrente	
continua commutata	
Esempio di cablaggio del sistema	
Annotazioni sul cablaggio	
Tasti e display del termoregolatore Serie 93	3.1
Posizione e orientamento del microinterruttore tipo DIP Switch	410
Configurazioni del microinterruttore tipo DIP	4.1a
Switch a seconda dell'ingresso	⊿ 1h
Accesso al menu di configurazione	
Menu di configurazione	
Menu delle operazioni	
Calcolo automatico dei parametri PID per un set	
point di 200 °C	5.1
Cessazione di un allarme	5.4
Esempio di codice di errore	
Accesso al menu di calibrazione	
Menu di calibrazione	A.4
Tabelle	
Campi di valori dell'ingresso	
Prompt e descrizione del menu di configurazione	
Prompt e descrizione del menu delle operazioni	
Scheda di consultazione rapida	A.1 <i>/-</i> A.18

Watlow Serie 93 Indice

Indice Watlow Serie 93

1

Panoramica sul termoregolatore Serie 93

Uscita a controllo doppio – PID oppure on-off, selezionabile dall'utilizzatore

Ingresso singolo – Termocoppia di tipo J, K, T, N o S, RTD o processo

Uscita 1 – Riscaldamento o raffreddamento




Figura 1.1 — Schema generale dell'ingresso e dell'uscita del termoregolatore Serie 93.

Descrizione generale

Il Watlow Serie 93 è un termoregolatore a microprocessore da 1/16 DIN dotato di ingresso singolo che accetta il segnale di una termocoppia di tipo J, K, T, N o S, di una termoresistenza (RTD) o del processo.

Grazie all'uscita doppia, l'uscita primaria può essere un segnale di riscaldamento o di raffreddamento, mentre l'uscita secondaria può essere un segnale di regolazione opposto all'uscita primaria (riscaldamento o raffreddamento) oppure un segnale di allarme o anche essere nulla. Si possono selezionare entrambe le uscite affinché applichino un'azione PID oppure on-off. Le impostazioni PID comprendono la banda proporzionale, l'azione di reset (parametro integrale) e l'azione anticipatoria (parametro derivativo). Impostando la banda proporzionale a zero si trasforma il termoregolatore Serie 93 in un semplice sistema di controllo on-off il cui differenziale di commutazione è selezionabile mediante il parametro

Le caratteristiche speciali del termoregolatore Serie 93 comprendono: grado di protezione dell'involucro IP65 (in opzione), conformità CE (in opzione), due display a quattro cifre in rosso o in verde, alimentatore a bassa tensione (in opzione), calcolo automatico dei parametri PID sia per l'uscita di riscaldamento che per quella di raffreddamento, rampa sino al punto prefissato allo scopo di riscaldare gradualmente il sistema termico e capacità di funzionamento automatico/manuale con controllo di uscita in caso di rottura del sensore.

Le caratteristiche che rendono semplice l'uso del termoregolatore includono spie a LED automatiche che facilitano le operazioni di monitoraggio e configurazione, nonché un comando di offset dell'ingresso sul pannello anteriore. Il Watlow Serie 93 registra automaticamente tutte le informazioni in una memoria non volatile.

Watlow Serie 93 Panoramica ■ 1.1

Annotazioni

1.2 ■ Panoramica Watlow Serie 93

2

Installazione e cablaggio del termoregolatore Serie 93

NOTA:


Per eseguire rapidamente l'installazione adoperare il kit Greenlee composto da un bulino da 1/16 DIN, uno stampo e un perno da imbutitura, codice 5073941.7.

NOTA:

Le quote indicate per l'ingombro del pannello corrispondono alle dimensioni minime raccomandate.

Figura 2.1a — Quote indicanti l'ingombro del pannello del termoregolatore Serie 93.

Figura 2.1b — Dimensioni del termoregolatore Serie 93.



Istruzioni per l'installazione

Le informazioni in neretto indicano i requisiti per la guarnizione IP65. Procedere come segue.

- 1. Praticare un'apertura per il pannello in base alle quote riportate nella Figura 2.1a.
- 2. Se il numero di modello del termoregolatore comincia con 93B, accertarsi che il lato arrotondato della guarnizione esterna sia rivolto verso la superficie del pannello. Verificare che la guarnizione non sia torta e che sia in sede nella cornice dell'involucro, a filo con il pannello. Collocare l'involucro nell'apertura praticata, accertandosi che la guarnizione si trovi tra l'apertura stessa e la cornice.




Figura 2.2b —
Sezione del collare di
montaggio illustrante i
denti sfalsati



ATTENZIONE:

Per garantire una tenuta con grado di protezione IP65, seguire scrupolosamente le istruzioni per l'installazione. Accertarsi che la guarnizione inserita tra il pannello e il bordo dell'involucro non sia torta e che sia sistemata in sede correttamente. Se non si seguono queste istruzioni si possono causare danni all'apparecchiatura.

Figura 2.2c — Vista posteriore dell'involucro ed esempio di tenuta IP65.




3. Mantenendo ferma la parte anteriore dell'involucro contro il pannello, fare scorrere il collare di montaggio sulla parte posteriore del termoregolatore. Affinché questo sia installato saldamente, le alette del collare devono allinearsi ai risalti dell'involucro. Vedi Figura 2.2a. Inserire il collare sulla parte posteriore cercando di farlo andare a stretto contatto quanto meglio possibile.


Per assicurare una chiusura ermetica, con il pollice bloccare le alette mentre si preme l'involucro in senso laterale. Non esitare ad applicare una pressione sufficiente per installare il termoregolatore. Le alette su ciascun lato del collare sono dotate di denti che si bloccano nei risalti. Vedi Figura 2.2b. Ciascun dente è sfalsato in altezza, cosicché per ciascun lato solo una delle alette alla volta si blocca nei risalti.

Verificare che le alette su un lato del collare corrispondano a quello sul lato opposto e che le due alette corrispondenti siano le sole a bloccarsi in sequenza nei risalti.

Se le alette corrispondenti non sostengono l'involucro allo stesso tempo e lo spazio tra il pannello e la cornice è maggiore di 0,019 pollici, non si ottiene una tenuta con grado di protezione IP65. Ciò vale per i modelli 93B. Tuttavia, tutti i modelli vanno installati in questo modo, per garantire l'integrità del sistema di installazione.







Esempio di tenuta IP65.

4. Inserire lo chassis del termoregolatore nell'involucro e premere sulla cornice per sistemarla in sede. Accertarsi che anche la guarnizione interna sia installata correttamente e non sia torta. Si è così completata l'installazione dei componenti meccanici. Procedere leggendo le istruzioni sul cablaggio.

Rimozione del termoregolatore Serie 93

Quando si deve rimuovere il collare di montaggio, è utile servirsi di un attrezzo sottile, quale una spatola o un cacciavite, per fare leva con cautela sotto ciascuna delle sei alette per disinserirle dai denti. Quindi, fare oscillare avanti e indietro il collare finché è possibile staccarlo facilmente dall'involucro tirandolo.



AVVERTENZA:

Per prevenire scosse elettriche, attenersi alle norme CEI durante il cablaggio e il collegamento di questo apparecchio a un impianto di alimentazione e ai sensori elettrici o ai dispositivi esterni. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi, anche mortali.

NOTA:

L'estrazione dell'apparecchio dall'involucro non è una normale condizione di funzionamento e deve essere eseguita solo da un tecnico di installazione e manutenzione qualificato. Prima di rimuovere il termoregolatore dall'involucro o di installarlo occorre scollegare l'involucro stesso dall'impianto di alimentazione.





AVVERTENZA:

I terminali dell'involucro possono essere ancora sotto tensione quando si rimuove l'apparecchio.





AVVERTENZA:

Se si applica tensione alta a un apparecchio a tensione bassa, lo si danneggia irreversibilmente.

Figura 2.3 — Cablaggio per l'alimentazione.

Cablaggio del termoregolatore Serie 93

Il cablaggio del termoregolatore Serie 93 è illustrato in base al numero di modello scelto. Confrontare il numero di modello, riportato sulla targhetta apposta al termoregolatore, con quelli riportati qui e controllare anche le varie parti del numero di modello nell'Appendice.

Tutte le uscite si riferiscono a uno stato di non alimentazione. Lo scherma circuitale illustrato alla fine è l'esempio di un sistema tipico.

Quando si alimenta la morsettiera senza ingressi ai sensori, il termoregolatore Serie 93 visualizza ——— nel display superiore e

① in quello inferiore, a eccezione delle unità degli ingressi del processo compresi tra 0-5 V= (c.c.) o 4-20 mA. Premere due volte il tasto con il simbolo d'infinito (②); si visualizza [F_ 7] per un secondo. Questa segnalazione corrisponde a un sensore aperto o indica un errore di conversione analogico-digitale. Tutti i collegamenti circuitali e i fusibili devono essere conformi alle norme CEI.


Cablaggio per l'alimentazione


Tensione alta

Tra 100 e 240 V
~ (c.a.), valore nominale (tra 85 e 264 valore effettivo) 93_ _-1
_ _ 0 - 00_ _

Tensione bassa

Tra 12 e 24 V \approx (c.a./c.c.) 93_ _- 1_ _ 1 - 00_ _







AVVERTENZA:

Per prevenire scosse elettriche e danni all'apparecchiatura e alle cose, attenersi alle norme CEI durante il cablaggio e il collegamento di questo apparecchio a un impianto di alimentazione e ai sensori elettrici o ai dispositivi esterni. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi, anche mortali.

NOTA:

Se si collega un dispositivo esterno con contatto comune del circuito non isolato all'uscita da 4-20 mA o in corrente continua, occorre adoperare una termocoppia isolata o non collegata alla terra.

Linee guida all'installazione del sensore

Si suggerisce di montare il sensore in un punto del processo o del sistema in cui possa rilevare una temperatura media. Collocare il sensore quanto più vicino possibile al fluido o all'ambiente di cui si desidera regolare la temperatura. Il flusso dell'aria che lambisce il sensore deve essere moderato. Il sensore deve essere isolato termicamente dal proprio sostegno.

Vedere il capitolo 4 per ulteriori informazioni sulla configurazione e sulla posizione del microinterruttore tipo DIP Switch.

Cablaggio dell'ingresso

Figura 2.4a — **Termocoppia**

Al fine di eliminare gli errori, i conduttori di estensione della termocoppia devono essere fabbricati con la stessa lega adoperata per la termocoppia.







Figura 2.4b — Termoresistenza (RTD) a 2 o 3 fili al platino da 100 Ω

Quando si usa una RTD a 2 fili si può generare un errore d'ingresso uguale a + 1,1 °C per ogni ohm di resistenza introdotta dal tratto di conduttore addizionale. Aggiungendosi alla resistenza dell'elemento termoresistivo, la resistenza del conduttore di estensione fa sì che il segnale d'ingresso allo strumento sia errato. Per rimediare a questo problema, usare un sensore con RTD a 3 fili, che compensa la resistenza del conduttore addizionale. Quando si usano conduttori di estensione per una RTD a 3 fili, tutti i conduttori devono avere la stessa resistenza (cioè, tutti interi o a trefoli e di sezione, lunghezza e metallo identici).



L'installazione si svolge in quattro fasi:

- Scelta del numero di modello e della configurazione hardware del termoregolatore (Appendice);
- Scelta di un sensore (Capitolo 2 e Appendice);
- Installazione e cablaggio del termoregolatore (Capitolo 2);
- Configurazione del termoregolatore (capitoli 3, 4 e 5).



AVVERTENZA:

Per prevenire danni all'apparecchiatura e alle cose e infortuni che possono essere anche mortali, attenersi alle norme CEI durante il cablaggio e l'uso del termoregolatore Serie 93.

NOTA:

Se si collega un dispositivo esterno con contatto comune del circuito non isolato all'uscita da 4-20 mA o in corrente continua, occorre adoperare una termocoppia isolata o non collegata alla terra.



ATTENZIONE:

L'ingresso del processo non è protetto in caso di rottura del sensore. Le uscite possono rimanere completamente inserite.

Figura 2.5a — Processo a 0-5 V == (c.c.)

Impedenza d'ingresso: $10 \text{ k}\Omega$







Figura 2.5b — Processo a 4-20 mA


Impedenza d'ingresso: 5Ω





DIP Switch

Figura 2.5c — Processo a 4-20 mA: trasmettitori a 2 fili



L'installazione si svolge in quattro fasi:

- Scelta del numero di modello e della configurazione hardware del termoregolatore (Appendice);
- Scelta di un sensore (Capitolo 2 e Appendice);
- Installazione e cablaggio del termoregolatore (Capitolo 2);
- Configurazione del termoregolatore (capitoli 3, 4 e 5).



AVVERTENZA:

Per prevenire danni all'apparecchiatura e alle cose e infortuni che possono essere anche mortali, attenersi alle norme CEI durante il cablaggio e l'uso del termoregolatore Serie 93.

NOTA:

Se si è scelta l'opzione di uscita a relè meccanico, in corrente continua commutata o a relè a stato solido, eventuali carichi induttivi di commutazione (bobine di relè, solenoidi, ecc.) richiedono l'uso di un filtro RC smorzatore.

Presso Watlow è disponibile il filtro RC smorzatore Quencharc, un marchio di fabbrica della ITW Paktron. Il codice Watlow è 0804-0147-0000.

Cablaggio dell'uscita 1

Figura 2.6a — Relè meccanico senza soppressione del contatto

93_ _- 1 D _ _- 00 _ _ Forma C, 5 A Corrente di carico minima: 100 mA a 5 V= (c.c.)





Figura 2.6b — Relè a stato solido senza soppressione del contatto

93_ _- 1 K _ _- 00 _ _

0.5 A (solo carichi in corrente alternata)




L'installazione si svolge in quattro fasi:

- Scelta del numero di modello e della configurazione hardware del termoregolatore (Appendice);
- Scelta di un sensore (Capitolo 2 e Appendice);
- Installazione e cablaggio del termoregolatore (Capitolo 2);
- Configurazione del termoregolatore (capitoli 3, 4 e 5).

NOTA:

Se si collega un dispositivo esterno con contatto comune del circuito non isolato all'uscita da 4-20 mA o in corrente continua, occorre adoperare una termocoppia isolata o non collegata alla terra.

Figura 2.7a — Corrente continua commutata







Figura 2.7b — Processo a 4-20 mA

Impedenza di carico massima: 800Ω



L'installazione si svolge in quattro fasi:

- Scelta del numero di modello e della configurazione hardware del termoregolatore (Appendice);
- Scelta di un sensore (Capitolo 2 e Appendice);
- Installazione e cablaggio del termoregolatore (Capitolo 2):
- Configurazione del termoregolatore (capitoli 3, 4 e 5).

NOTA:

Durante una condizione di allarme, l'uscita è allo stato aperto.

NOTA:

Se si è scelta l'opzione di uscita a relè meccanico, in corrente continua commutata o a relè a stato solido, eventuali carichi induttivi di commutazione (bobine di relè, solenoidi, ecc.) richiedono l'uso di un filtro RC smorzatore.

Presso Watlow è disponibile il filtro RC smorzatore Quencharc, un marchio di fabbrica della ITW Paktron. Il codice Watlow è 0804-0147-0000.



AVVERTENZA:

Per prevenire danni all'apparecchiatura e alle cose e infortuni che possono essere anche mortali, attenersi alle norme CEI durante il cablaggio e l'uso del termoregolatore Serie 93.

Cablaggio dell'uscita 2

Figura 2.8a — Relè meccanico senza soppressione del contatto

Forma C, 5 A

Corrente di carico minima: 100 mA a 5 V = (c.c.)




Figura 2.8b — Relè a stato solido senza soppressione del contatto

0,5 A (solo carichi in corrente alternata)






Figura 2.8c — **Corrente continua commutata**








Esempio di cablaggio

AVVERTENZA:

Per prevenire danni all'apparecchiatura e alle cose e infortuni che possono essere anche mortali, attenersi alle norme CEI durante il cablaggio e l'uso del termoregolatore Serie 93.






Figura 2.9 — Esempio di cablaggio del sistema.





AVVERTENZA:

Per prevenire scosse elettriche e danni all'apparecchiatura e alle cose, attenersi alle norme CEI durante il cablaggio e il collegamento di questo apparecchio a un impianto di alimentazione e ai sensori elettrici o ai dispositivi esterni. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi, anche mortali.



AVVERTENZA:

Installare un circuito di protezione per il controllo del limite alto o basso di temperatura nei sistemi in cui una condizione di quasto da sovratemperatura potrebbe comportare il rischio di incendio o pericoli di altra natura. La mancata installazione di un tale circuito, qualora esista un rischio, potrebbe causare danni all'apparecchiatura e alle cose e infortuni.

AVVERTENZA:

Tutti i collegamenti circuitali e i fusibili devono essere conformi alle norme CEI. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comitato Elettrotecnico Italiano. La mancata osservanza delle linee guida CEI sulla sicurezza potrebbe causare danni alle cose o infortuni.

Annotazioni sul cablaggio

Disegnare uno schema dell'applicazione in questa pagina o usare una fotocopia. Vedere l'esempio di cablaggio riportato in questo capitolo.




Figura 2.10 — Annotazioni sul cablaggio.

Caratteristiche dei display e modalità d'uso dei tasti

93

Se passano 60 secondi senza che sia stato premuto alcun tasto, il termoregolatore riporta i display agli stati predefiniti: il display superiore visualizza il valore del processo e il display inferiore visualizza il set point.

> Display superiore: indica il valore del processo, la temperatura attuale, i valori dei parametri di funzionamento o che un sensore è aperto. Quando si accende il termoregolatore questo display non mostra niente per cinque secondi.

• Per impostarlo in modo che non visualizzi niente: impostare **₫5₽** su **5E** nel menu di configurazione.

WATLOW

Spia luminosa dell'uscita 1: è accesa quando l'uscita 1 è alimentata.

> Spia luminosa dell'uscita 2: è accesa quando l'uscita 2 è attiva. Questa uscita è configurabile come uscita di regolazione o di allarme.

Spia luminosa della potenza percentuale

- · Accesa: il termoregolatore è nel modo di funzionamento manuale. Per portarlo nel modo di funzionamento automatico, premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (3).
- Lampeggiante: premendo il tasto con il simbolo di infinito (@) si seleziona alternatamente il modo di funzionamento manuale o quello automatico. Se non si preme il suddetto tasto entro cinque secondi, lo strumento torna allo stato precedente e la spia cessa di lampeggiare.

Tasti direzionali Su e Giù:

Display inferiore: indica il

dati del display superiore o

i codici di errore e allarme.

Per impostarlo in modo.

che non visualizzi niente:

Tasto di avanzamento:

premendolo si accede in

sequenza ai menu delle

operazioni, di configurazione e

Quando il termoregolatore è

nel modo di funzionamento

s'immettono automaticamente

manuale, i nuovi dati

entro cinque secondi.

impostare d5P su Pro nel menu di

configurazione.

di calibrazione.

set point, il valore di

uscita, i parametri per i

servono ad aumentare o diminuire il valore del parametro visualizzato.

- Premere leggermente un tasto per aumentare o diminuire il valore di un'unità
- Tenere premuto un tasto per aumentare o diminuire il valore a velocità superiore. I nuovi dati s'immettono automaticamente entro cinque secondi oppure è possibile immetterli premendo il tasto di avanzamento.
- Tenendo premuti entrambi i tasti simultaneamente per tre secondi si accede al menu di configurazione: si visualizza il parametro LDE.
- Per accedere al menu di calibrazione, mantenere premuti entrambi i tasti.

- Tasto con il simbolo di infinito: • Premerlo una volta per fare cessare eventuali allarmi con ritenuta (da riconoscere). Inoltre, se la funzione di silenziamento è attivata, questo tasto disinserisce l'uscita di
- modo di funzionamento manuale a quello automatico o viceversa. Quando il termoregolatore è nel modo di funzionamento manuale il valore percentuale della potenza




Figura 3.1 — Tasti e display del termoregolatore Serie 93.

Annotazioni

3.2 ■ Tasti e display

AVVERTENZA:

cambiare la

Prima di rimuovere lo

configurazione del

termoregolatore

dall'impianto di

rimozione del

alimentazione. La

chassis non è una

termoregolatore dallo

normale condizione di funzionamento e deve

essere eseguita solo da

un tecnico qualificato.

chassis dall'involucro o di

microinterruttore tipo DIP Switch, scollegare il

Configurazione del termoregolatore Serie 93


Configurare il termoregolatore Serie 93 è semplice. Anzitutto configurare il microinterruttore tipo DIP Switch in base al tipo d'ingresso. Vedere le varie configurazioni illustrate qui sotto a seconda del valore d'ingresso,

In. Successivamente configurare le caratteristiche del termoregolatore in base all'applicazione mediante il menu di configurazione, quindi immettere i valori nel menu delle operazioni. In entrambi i menu occorre usare il tasto di avanzamento (③) per passare da un menu all'altro e i tasti direzionali Su e Giù per selezionare i dati.

Prima di immettere informazioni nel menu di configurazione, impostare il parametro <code>JFL</code>. Se è selezionato il parametro <code>JI</code>, le impostazioni predefinite sono °C, banda proporzionale in % del fondo scala, azioni derivativa e integrale. Se è selezionato il parametro <code>JJ</code>, le impostazioni predefinite sono °F, banda proporzionale in gradi, reset e rapidità della variazione. Se si modifica il prompt <code>JFL</code> si impostano i parametri ai valori predefiniti in fabbrica. Annotare prima tutte le impostazioni dei parametri attuali. Per informazioni sulla modifica di questo parametro, vedere le istruzioni sulla calibrazione, nell'Appendice.

Configurazione del microinterruttore tipo DIP Switch a seconda del tipo d'ingresso

Il tipo d'ingresso del termoregolatore Serie 93 può essere selezionato dall'utilizzatore in qualsiasi momento mediante un microinterruttore interno tipo DIP Switch (Dual In-line Package Switch) situato a sinistra guardando dal basso. Per configurare questo microinterruttore, rimuovere lo chassis dall'involucro. Tenendo entrambi i lati della cornice, premere con decisione verso l'interno sui manici laterali finché le alette si sbloccano. Per sbloccare lo chassis può essere necessario fare oscillare più volte la cornice avanti e indietro.



Chassis del termoregolatore - Vista dal basso

Figura 4.1a — Posizione e orientamento del microinterruttore tipo DIP Switch.

Figura 4.1b —
Configurazioni del
microinterruttore tipo DIP
Switch a seconda
dell'ingresso.

Termocoppia

RTD

Tipi d'ingresso




Processo

Accesso al menu di configurazione

Il menu delle operazioni compare sul display come menu predefinito del termoregolatore. Il menu di configurazione visualizza i parametri che permettono di configurare il termoregolatore in base all'applicazione.

Accedere al menu di configurazione tenendo premuti entrambi i tasti direzionali Su (**O**) e Giù (**O**) per tre secondi. Il display inferiore visualizza il parametro di fissaggio LOC e il display superiore ne mostra il livello attuale. Finché non si rilasciano entrambi i tasti, tutti i tasti sono inattivi. Si può accedere al parametro di fissaggio da un menu qualsiasi.

Figura 4.2a — Accesso al menu di configurazione.



Usare il tasto di avanzamento (③) per passare da un menu all'altro e i tasti direzionali Su (**Q**) e Giù (**Q**) per selezionare i dati. A seconda del numero di modello e della configurazione del termoregolatore, non tutti i parametri sono osservabili in questo menu. Dopo che si passa in sequenza per i vari parametri del menu si ritorna al parametro del set point nel menu delle operazioni. Se non si preme nessun tasto per circa 60 secondi, il termoregolatore riporta i display agli stati predefiniti: valore del processo sul display superiore e set point su quello inferiore.

Figura 4.2b — Menu di configurazione.

NOTA: Mentre il menu di configurazione è attivo. tutte le uscite sono disinserite.

GEE Punto decimale* [F Celsius - Fahrenheit* r L Limite inferiore **FH** Limite superiore **DE I** Uscita 1 **H5** Regolazione dell'isteresi Uscita 2 H5R Allarme d'isteresi*

Menu di configurazione LOC Fissaggio

In Ingresso

(6)

LRE Riconoscimento dell'allarme*

⁵ IL Silenziamento* **┌ ₭ ♂** RTD* **rP** Rampa

Rapidità di variazione*

P L Limitazione della potenza*

^{∂5}P Display

^{*}A volte questo parametro può non comparire.

Parametri di configurazione

NOTA:

A seconda del numero di modello e della configurazione del termoregolatore, è possibile che i parametri ombreggiati non compaiano.



NOTA:

Impostare il valore del parametro LOC durante la fase finale della programmazione del termoregolatore, per prevenire l'attivazione della funzione di fissaggio in modo tale da non poter più accedere ai menu di configurazione e delle operazioni durante le fasi iniziali della programmazione stessa.

ATTENZIONE:
Per un ingresso di processo
non c'è né protezione
dell'ingresso stesso né
controllo di uscita in caso di
rottura del sensore.

ATTENZIONE:

Modificando il parametro

In si impostano tutti i
parametri sui valori
predefiniti in fabbrica.

Annotare tutte le
impostazioni prima di
modificare questo parametro.

In





In cima al menu di configurazione il termoregolatore visualizza il livello di funzionamento attuale nel display superiore e il parametro **LDE** nel display inferiore.

Premendo il tasto di avanzamento (③) si visualizza il valore del parametro successivo nel display superiore e il codice del parametro stesso nel display inferiore.

Fissaggio: serve a selezionare il livello di esclusione, come indicato di seguito.

Campo	di v	alori:	da	0	a 4	1	7a	lore	di	default:	0)
-------	------	--------	----	---	-----	---	----	------	----	----------	---	---

Q È possibile visualizzare o modificare funzionamento. Il funzionamento manuale è la percentuale di potenza. In caso di rottura transizione regolare dal funzionamento auto	e permesso e consente di regolare del sensore si verifica la
Il set point, il valore del processo sono i soli parametri visibili; a questo live funzionamento manuale e il calcolo autom permessi. Durante il funzionamento manu percentuale di potenza. In caso di rottura transizione regolare dal funzionamento au	llo il set point è regolabile. Il natico dei parametri PID sono uale si può regolare la del sensore si verifica la
Il set point, il valore del processo e sono i soli parametri visibili; a questo live funzionamento manuale è permesso. Dura si può regolare la percentuale di potenza. verifica la transizione regolare dal funzion manuale.	llo il set point è regolabile. Il ante il funzionamento manuale In caso di rottura del sensore si
Il set point e il valore del processo questo livello il set point è regolabile. Il fu permesso. In caso di rottura del sensore ni regolare dal funzionamento automatico a disinseriscono.	inzionamento manuale non è on si verifica la transizione
Y Il set point e il valore del processo questo livello il set point non è regolabile è permesso. In caso di rottura del sensore regolare dal funzionamento automatico a disinseriscono.	. Il funzionamento manuale non non si verifica la transizione
Ingresso: per selezionare il tipo d'ingresso de interno tipo DIP Switch deve corrispondere a configurazione del microinterruttore e gli inte d'ingresso, nella tabella riportata più avanti.	ll parametro In . Vedere la
Campo di valori:	E,,
Punto decimale: per selezionare la posizion dati relativi al processo. Questo parametro con in è impostato su 0-5 o 420. Accertarsi ci tipo DIP Switch corrisponda al parametro	ompare solo se il parametro he il microinterruttore interno
Campo di valori: 0, 0,0, 0,00	Valore di default: 0
Celsius — Fahrenheit: per selezionare le ur per il termoregolatore. Questo parametro con è impostato su ingresso di termocoppia o di R dal parametro GFL del menu di calibrazione	npare solo se il parametro In TD. Il valore di default dipende
Campo di valori: [] o [F	
Se JFL è impostato su 5 1:	Valore di default:
Se JFL è impostato su U5 :	Valore di default: F

rL	Limite inferiore: per selezionare il limite inferiore del set point. Serve anche per regolare la scala del limite inferiore dell'ingresso del processo. 0,0 V= (c.c.) e 4 mA rappresentano il limite inferiore,
	Campo di valori: tra il limite inferiore del sensore e il limite superiore (
	Valore di default: limite inferiore del tipo di sensore per una termocoppia o una RTD; -500 per un ingresso di processo.
r h	Limite superiore: per selezionare il limite superiore dell'intervallo di funzionamento. Serve anche per regolare la scala del limite superiore dell'ingresso del processo. 5,0 V = (c.c.) e 20 mA rappresentano il limite superiore, per un ingresso di processo. La regolazione della scala dell'ingresso del processo è lineare, tra per per i valori dell'intervallo vedere il numero di modello e i dati tecnici riportati nell'Appendice oppure esaminare la tabella seguente.
	Campo di valori: tra il limite superiore del sensore e
OF I	Uscita 1: per selezionare l'azione relativa all'uscita primaria in funzione della differenza tra il set point e la variabile del processo. Selezionare h (riscaldamento) per l'azione inversa o [] (raffreddamento) per l'azione diretta.
	Campo di valori: hE, LL Valore di default: hE
H5E	Regolazione dell'isteresi: per selezionare l'isteresi di commutazione per le uscite 1 e 2 quando si seleziona 0 (on-off) mediante il parametro Pb ! e Dt 2 è impostato su Con .
	Campo di valori: tra 1 e 55, tra 0,1 e 5,5, tra 0,01 e 0,55 °C/tra 1 e 99, tra 0,1 e 9,9, tra 0,01 e 0,99 °F Valore di default: 2, 0,2, 0,02 °C/3, 0,3, 0,03 °F
0 62	Uscita 2: per selezionare l'azione relativa all'uscita secondaria.
<u> </u>	Campo di valori: Modo di regolazione opposto all'uscita 1 (riscaldamento o raffreddamento)
	Allarme di processo con messaggio di allarme visualizzato Pr Allarme di processo senza alcun messaggio di allarme visualizzato Allarme di deviazione con messaggio di allarme visualizzato Allarme di deviazione senza alcun messaggio di allarme visualizzato visualizzato Nessuna azione
	Valore di default: [[on
HSR.	Allarme d'isteresi: per selezionare l'isteresi di commutazione per l'uscita 2 quando
	Campo di valori: tra 1 e 5555 , tra $0,1$ e $555,5$, tra $0,01$ e $55,5$ °C/Tra 1 e 9999 , tra $0,1$ e $999,9$, tra $0,01$ e $99,99$ °F Valore di default: $2,0,2,0,02$ °C/ $3,0,3,0,03$ °F
LAE	Riconoscimento dell'allarme: per selezionare se un allarme è da riconoscere o da non riconoscere. Gli allarmi da riconoscere si devono far cessare premendo il tasto con il simbolo di infinito (②) prima che si verifichi il reset dell'uscita d'allarme. Se l'allarme selezionato è da non riconoscere, il reset dell'uscita d'allarme si verifica automaticamente quando l'allarme cessa. Compare solo se ① Lon né su
	Campo di valori: LAE o aLA Valore di default: aLA
5 IL	Silenziamento: per selezionare il silenziamento (disinserimento) dell'allarme. Compare solo se DEZ è impostato su DER o DE . Per ulteriori informazioni vedere il capitolo 5.
	Campo di valori: On OFF Valore di default: OFF

[rtd]	RTD. Non compare a n		lella RTD per gli ingressi di impostato su red o su din è uguale a
	Campo di valori: 🛮 💆	ın 0 J 15	Valore di default: din
~P	valore di processo (valore variazione a rampa, all (°/hr.), non appena si al verifica se c'è una modi l'eccezione che la ramp temperatura passa dal a rampa alla rapidità s	ore attuale) al punto pred la rapidità di variazione limenta il termoregolato ifica del set point. On a si verifica anche se c'è set point precedente a quelezionata. Per escluder inpa, sul display inferiore ata è il set point; la temp di accede al menu di confile si disinseriscono le use	una modifica del set point; la quello nuovo con una variazione e l'azione a rampa, selezionare e lampeggia \(\begin{align*} \
	Campo di valori: 5	£r, On, OFF	Valore di default: ************************************
<u> </u>		ne: per selezionare la ra mpare se r	pidità di variazione della rampa stato su
	Campo di valori: tra	0 e 9999	Valore di default: 100°/hr.
PL			azione della potenza, in caldamento. Questa funzione è
	Campo di valori: tra Valore di default: 10	0 e 100, a seconda del tig 0	po di uscita.
d5P	indicazioni. Cinque sec corrispondente display non fare visualizzare p	cessa di visualizzare. Pe	onato questo parametro, il er escludere questa funzione e re attuale, premere il tasto di
	Campo di valori:	Display norm 5EL Set point - sol Pro Processo - solo	o display inferiore
	Valore di default:	nor	-

Tabella 4.5 — Campi di valori dell'ingresso.

Tipo d'ingresso	Limite inferiore del sensore	Limite superiore del sensore
J	0° C/32 °F	750 °C/1382 °F
Н	-200 °C/-328 °F	1250 °C/2282 °F
E	-200 °C/-328 °F	350 °C/662 °F
n	0 °C/32 °F	1250 °C/2282 °F
5	0 °C/32 °F	1450 °C/2642 °F
	-200 °C/-328 °F	700 °C/1292 °F
r Ł.d (0,1°)	-128,8 °C/-199,9 °F	537,7 °C/999,9 °F
420	4 mA/-999 unità	20 mA/9999 unità
0-5	0 V= (c.c.)/-999 unità	5 V= (c.c.)/9999 unità

Watlow Serie 93 Configurazione ■ 4.5

Menu di configurazione

Parametro	Valore	Campo di valori	Impostazione predefinita in fabbrica	Casi in cui si visualizza
LOC		Tra 0 e 4	0	
In		J, H, E, n, 5, red, red, 0-5, 420		Selezionabile mediante microinterruttore tipo DIP Switch.
dEC_		0, 0,0, 0,00	0	in è impostato su
[_F		<u> </u>	Dipende da <u>dFL</u>	In è impostato su J, H, E, n, S, rEd, o
		Tra e	Dipende dall'ingresso	
rh		Tra e	Dipende dall'ingresso	
OE I		he o [L	hŁ	
нѕс		Tra 1 e 55, tra 0,1 e 5,5, tra 0,01 e 0,55 °C Tra 1 e 99, tra 0,1 e 9,9, tra 0,01 e 0,99 °F	2, 0,2, 0,02 °C 3, 0,3, 0,03 °F	
0 & 2		Controllo PrR Allarme di processo Pr Processo senza messaggio di allarme dER Allarme di deviazione dE Deviazione senza messaggio di allarme Nessuno	Con	
нѕя		Tra 1 e 5555, tra 0,1 e 555,5, tra 0,01 e 55,55 °C Tra 1 e 9999, tra 0,1 e 999,9, tra 0,01 e 99,99 °F	2, 0,2, 0,02 °C 3, 0,3, 0,03 °F	DE2 non è impostato né su Lon né su no
LAF		LAFOULA	nLR	DE2 non è impostato né su Lon né su no
5 IL		On o OFF	OFF	☐ E Z è impostato su ☐ E R o su ☐ E
rtd		J15 0 d in	din	in è impostato su
<i>-P</i>		SEr Rampa all'avvio On Rampa verso il set point sempre OFF Rampa disinserita	OFF	
rŁ		Tra 0 e 9999	100° /hr	r P non è impostato su OFF
PL		Tra 0 e 100	100	☐ L I o ☐ L Z è impostato su ☐ L L
d5P		Set point (solo display inferiore) Pro Processo (solo display superiore)	nor	

Tabella 4.6 — Prompt e descrizione del menu di configurazione.

NOTA:

Annotare i parametri del menu di configurazione. Non contrassegnare nessun valore in questa pagina; usare fotocopie.

Menu delle operazioni


Figura 4.7 — Menu delle operazioni.

NOTA:

Il display superiore torna sempre a visualizzare il valore del processo se passa un minuto senza che sia stato premuto nessun tasto.

NOTA:

A seconda del numero di modello e della configurazione del termoregolatore, è possibile che i parametri ombreggiati non compaiano.



\cap	93 Set point
<u> </u>	Pb Banda proporzionale 1
ĭΙ	FE I Reset 1*
Н	IEI Integrale 1*
ŧΙ	FRI Rapidità di variazione 1*
П	dE I Derivativa 1*
П	[E I Tempo di ciclo 1*
П	ALD Allarme basso*
П	RH I Allarme alto*
П	Pb2 Banda proporzionale 2*
П	Reset 2*
П	IL 2 Integrale 2*
П	Rapidità di variazione 2*
П	∂E Derivativa 2*
П	Tempo di ciclo 2*
П	[RL] Offset dell'ingresso
U	RUE Calcolo automatico dei parametri PID

Parametri di funzionamento

Set point: per impostare il set point per l'uscita 1. Rappresenta il valore del processo che il sistema cerca di fare raggiungere all'uscita 1. "SP" non compare sul display inferiore. Il valore del set point viene visualizzato e può essere aumentato o ridotto senza premere il tasto di avanzamento (③). Il display inferiore può non visualizzare niente se _d5P è impostato su _Pro. In un modo a rampa, sul display inferiore lampeggiano alternatamente il set point e _rP.

Banda proporzionale 1 e 2: l'intervallo, espresso in gradi o in % del fondo



5*P*

Banda proporzionale 1 e 2: l'intervallo, espresso in gradi o in % del fondo
scala, in cui è si esplica la funzione proporzionale per l'uscita 1 o l'uscita 2. Se
Pb 1 è impostato su 0, il sistema di controllo funziona come sistema on-off
per l'uscita 1 e 2. Pb2 non compare se Pb1 è impostato su 0 o se Db2
non è impostato su [on] . L'isteresi è determinata dal parametro H5 [].

Campo di valori se __dF_L \(\) \(\) impostato su ___U5: _Pb_I \(\): tra 0 e 555 °C/tra 0 e 999 °F/tra 0 e 999 unità; tra 0,0 e 55,5 °C/tra 0,0 e 99,9 °F/tra 0,0 e 99,9 unità, __Pb_Z \(\): come per __Pb_I \(\), con l'eccezione che il limite inferiore \(\) \(1 \) 0 0,1. Valori predefiniti: __Pb_I \(\) \(\) impostato su 25 °C/2,5 °F __Pb_Z \(\) \(\) impostato su 25 \(\) Campo di valori se __dF_L \(\) \(\) impostato su __5 \(\): tra 0 e 999,9% del fondo scala Valori predefiniti: se __Pb_I \(\) \(\) impostato su 3,0% __Pb_Z \(\) \(\) \(\) impostato su su



Campo di valori se **GFL** è impostato su **U5**: tra 0 e 9,99 ripetizioni al minuto.

Valore di default: 0,00

Campo di valori se $\boxed{\textit{dFL}}$ è impostato su $\boxed{\textbf{5}}$: 00,1 e 9,99 minuti a

ripetizione Valore di default: 0,00

^{*}A volte questo parametro può non comparire.

- A I - A Z - A Z	Rapidità di variazione/Derivativa 1 e 2: la funzione derivativa (rapidità di variazione) per l'uscita 1 o 2. Elimina la sovraelongazione all'avvio o dopo una modifica del set point.
	Campo di valori se dFL è impostato su U5 o su 5 l: tra 0 e 9,99 minuti. Valore di default: 0,0
	Tempo di ciclo 1 e 2: il tempo impiegato dal sistema di controllo per completare un ciclo a tempo proporzionale per l'uscita 1 o 2; è espresso in secondi. [[E]: Non compare se [P]: è impostato su 0 o se l'uscita 1 è 4-20 mA. [[E]: non compare se [P]: è impostato su 0 o se [[E]: non è impostato su [[E]: non è imposta
	Se un relè meccanico o un contattore commuta la corrente applicata a un carico, può essere desiderabile un tempo di ciclo più lungo per ridurre al minimo l'usura dei componenti meccanici. La durata tipica di un relè meccanico è 100.000 cicli. Campo di valori: tra 0,1 e 999,9 secondi Valore di default: 5,0 secondi
ALO	Allarme basso: rappresenta l'allarme basso di processo o di deviazione. Questo parametro non compare se
	Campo di valori se
AH I	Allarme alto: rappresenta l'allarme alto di processo o di deviazione. Questo parametro non compare se <u>OEZ</u> è impostato su <u>no</u> o su <u>Lon</u> . Campo di valori se <u>OEZ</u> è impostato su <u>dER</u> o <u>dE</u> : tra 0 e 999 Valore di default: 999
	Campo di valori se OF2 è impostato su PrR o Pr: tra RLO e rH Valore di default: rH
[AL]	Offset dell'ingresso: regolazione eseguita sul segnale d'ingresso, aggiungendo o sottraendo gradi.
	Campo di valori: tra -100 °C e 100 °C/tra -180 °F e 180 °F/tra -180 unità e 180 unità; oppure tra -10,0 °C e 10,0 °C/tra -18,0 °F e 18,0 °F Valore di default: 0
AUE	Calcolo automatico dei parametri PID: avviai l'impostazione automatica dei valori PID di regolazione della temperatura.
	Campo di valori: 0 equivale a regolazione nulla, 1 equivale a regolazione lenta, 2 equivale a regolazione media, 3 equivale a regolazione veloce. Valore di default: 0

Menu delle operazioni

Tabella 4.9 — Prompt e descrizioni del menu delle operazioni. Annotare i parametri di funzionamento del termoregolatore.

Non contrassegnare nessun valore in questa pagina; usare fotocopie.

Parametri di funzionamento	Valore	Campo di valori	Impostazione predefinita in fabbrica
Pbi		SedFL è impostato suu5: tra 0 e 555 °C/tra 0 e 999 °F/tra 0 e 999 unità tra 0 e 55,5 °C/tra e 99,9 °F/tra e 99,9 unità 0 corrisponde a sistema on-offH5L corrisponde all'isteresi SedFL è impostato su5 1:	25 °F 2,5 °F
		tra 0,0 e 999,9% del fondo scala. Tra 0,00 e 9,99 ripetizioni al minuto 0,00 = Nessuna azione di reset. Non compare se Pb I è impostato su 0 o se dFL è impostato su 5 I.	3% 0,00 ripetizioni al minuto
<u>IF I</u>		Tra 0,0 e 99,9 minuti a ripetizione. 0,00 = Nessuna azione integrale. Non compare se Pb I è impostato su 0 o se dFL è impostato su US.	00,0 minuti a ripetizione
CAI		Tra 0,00 e 9,99 minuti 0,00 = Nessuna rapidità di variazione. Non compare se Pb I è impostato su 0 o se JFL è impostato su 5 I.	0,00 minuti
dEI		Tra 0,00 e 9,99 minuti. 0,00 = Nessuna azione derivativa. Non compare se Pb i è impostato su 0 o se dF L è impostato su U5.	0,00 minuti
[F]		Tra 0,1 e 999,9 Non compare se Pb I è impostato su 0 o su 420.	5,0 secondi
P62		Come per Pb 1. Limite inferiore di Pb 2 = 1, 0,1, 0,01	
- E 2		Stesso campo di valori di rEI.	
		Stesso campo di valori di 16 1.	
-82		Stesso campo di valori diR [].	
465		Stesso campo di valori di dE I.	
[[]		Stesso campo di valori di [[]].	
Processo Pr		-999 e 0 e	-999
Processo Pr		Tra 0 e 999 RLD eH Non compare seD è impostato suo o su	999
CAL		±100 °C/±180 °F/±180 unità	0
RUE		Tra 0 e 3	0

Watlow Serie 93 Configurazione ■ 4.9

Annotazioni


Calcolo dei parametri PID e modalità d'uso del termoregolatore Serie 93

Calcolo automatico dei parametri PID (riscaldamento e/o raffreddamento)

Il termoregolatore Serie 93 è in grado di calcolare automaticamente i parametri PID in base alle caratteristiche del sistema termico.

Il procedimento di calcolo automatico dei parametri PID è basato sulla velocità della risposta termica: bassa, media o alta. Utilizzare la risposta termica lenta quando non occorre che il valore del processo raggiunga velocemente il set point o se in genere non lo eccede spesso. Una risposta termica veloce produce una variazione rapida di temperatura in un breve intervallo.

Una volta iniziatasi la sequenza di calcolo automatico dei parametri PID, la banda proporzionale per il riscaldamento relativa all'uscita 1 viene impostata su 0 e il termoregolatore passa a un modo di regolazione on-off, al 90% del set point. Il set point visualizzato non subisce modifiche.



configurazione, a 2°C/3°F prima di avviare il calcolo automatico dei parametri PID.

Impostare il parametro

HSE, nel menu di



Dopo che il termoregolatore ha memorizzato le caratteristiche del sistema, ritorna a una regolazione PID standard, nella quale i valori PID vengono calcolati e impostati automaticamente. La funzione di calcolo automatico dei parametri PID non modifica i parametri del tempo di ciclo. È anche possibile regolare manualmente i parametri PID; per le istruzioni vedere la pagina successiva. Qualsiasi modifica apportata al set point durante il calcolo automatico dei parametri PID fa ricominciare il procedimento di calcolo stasso.

Affinché il termoregolatore completi senza problemi il calcolo automatico dei parametri PID, il valore del processo deve attraversare quattro volte la linea corrispondente al 90% del set point entro 80 minuti dall'inizio del calcolo stesso. Se il limite di 80 minuti viene superato, il parametro **Pb** rimane a 0 e il termoregolatore funziona in modo on-off.

Per avviare il calcolo automatico dei parametri PID, procedere come segue:

- 1. Premere il tasto di avanzamento (③) finché nel display dei dati non si visualizza il prompt RUE.
- 2. Selezionare un valore della risposta termica con i tasti direzionali Su (4) e Giù (5): 1 per una risposta lenta, 2 per una risposta media e 3 per una risposta veloce del sistema. Il valore 2 è adatto a quasi tutti i sistemi termici.

- 4. Una volta completato il calcolo dei parametri PID, i display ritornano allo stato precedente e il parametro RUE ritorna a 0. Il termoregolatore installa i parametri PID adatti per eseguire la regolazione automatica e li memorizza nella memoria non volatile. Se un relè meccanico o un contattore commuta la corrente applicata al carico, può essere desiderabile un tempo di ciclo più lungo per ridurre al minimo l'usura dei componenti meccanici. La durata tipica di un relè meccanico è 100.000 cicli.

Per interrompere il calcolo automatico dei parametri PID azzerare il parametro [RUE], premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②) oppure spegnere e riaccendere il termoregolatore. In ogni caso, interrompendo il calcolo automatico dei parametri PID si ripristinano tutti i valori a quelli precedenti all'inizio del calcolo stesso.

NOTA:
Regolare i parametri PID
per uscite di
riscaldamento a un set
point maggiore della
temperatura ambiente; se
le uscite sono di
raffreddamento, regolarli
a un set point minore
della temperatura
ambiente.

Regolazione manuale dei parametri PID

Per ottenere prestazioni ottimali dal termoregolatore, regolarne i parametri PID in base al sistema termico. Le impostazioni per la regolazione dei parametri PID qui illustrate si riferiscono a un'ampia gamma di applicazioni; un certo sistema può avere requisiti diversi. NOTA: La regolazione manuale è un procedimento lento; il tempo occorrente per ottenere il valore ottimale varia da alcuni minuti ad alcune ore.

1. Accendere il termoregolatore e immettere il set point. Impostare i parametri di funzionamento come segue: Pb su I, FE / IE su 0.00, FR / JE su 0.00, EE su 5.0, ERL su 0, RUE su 0.
2. Regolazione della banda proporzionale: aumentare gradualmente Pb finché la temperatura sul display superiore si stabilizza a un valore costante. La temperatura del processo non sarà esattamente al set point in quanto il valore di reset iniziale è uguale a 0,00 ripetizioni al minuto. (Quando Pb è impostato su 0, FE / IE e FR / JE sono inoperativi e il termoregolatore funziona come semplice sistema di controllo on-off.) Il parametro HSC determina il valore dell'isteresi.
3. Regolazione dell'azione di reset/integrale: gradualmente, aumentare
4. Regolazione del tempo di ciclo: impostare
5. Regolazione della rapidità di variazione/azione derivativa: aumentare
Aumentare il set point di un valore compreso tra 11 e 17 °C (tra 20 e 30 °F) e osservare come il sistema si avvicina al nuovo set point. Se si è

aumentato troppo **FR** / **GE**, l'avvicinamento al set point si verifica molto lentamente. Ripetere finché il sistema si porta al nuovo set point senza sovraelongazione e senza avvicinarvisi troppo lentamente.

6. Regolazione dell'offset dell'ingresso: può essere desiderabile regolare la temperatura del sistema a un valore diverso da quello rilevato dal sensore d'ingresso. In tal caso, misurare la differenza tra questa temperatura (che potrebbe essere presente in un altro punto del sistema) e il valore del processo visualizzato nel display superiore, quindi immettere il valore desiderato per l'offset dell'ingresso; in tal modo si sommano gradi al valore del segnale d'ingresso (o si sottraggono).

Funzionamento manuale e automatico

Per passare dal funzionamento automatico a quello manuale, premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②).

Il funzionamento manuale attua un controllo a circuito aperto delle uscite in un intervallo di potenza compreso tra -100% (raffreddamento totale) e 100% (riscaldamento totale). Il termoregolatore permette che esista un valore di uscita negativo solo se **GEZ**) è impostato su **Con**. Il funzionamento automatico attua un controllo PID oppure on-off a sistema controreazionato. Quando il termoregolatore passa da un modo di funzionamento a sistema controreazionato a un modo a circuito aperto, mantiene il livello di corrente preesistente nel controllo a sistema controreazionato; tale transizione regolare è detta controllo di uscita in caso di rottura del sensore. Quando il termoregolatore ritorna al controllo a sistema controreazionato, ripristina la temperatura prefissata in precedenza.

La spia della percentuale di potenza indica se il funzionamento è automatico o manuale. Quando la spia è accesa, il termoregolatore è nel modo di funzionamento manuale e nel display inferiore si visualizza la percentuale di potenza. Quando la spia è spenta, il termoregolatore è nel modo di funzionamento automatico. Premendo il tasto con il simbolo di infinito (②) si fa lampeggiare la spia; premendolo di nuovo si completa la transizione tra il funzionamento manuale e quello automatico.

Se un sensore si apre e $\boxed{\textbf{LDL}}$ è impostato su 0, 1 o 2, il termoregolatore passa dal funzionamento automatico a quello manuale.

- Se LOC è impostato su 0, 1 o 2 e si verificano le condizioni per il controllo di uscita in caso di rottura del sensore, il termoregolatore passa al modo di funzionamento manuale, all'ultimo livello di potenza automatico. Le condizioni per il controllo di uscita in caso di rottura del sensore sono: il processo si è stabilizzato entro una fascia del livello di alimentazione uguale a ± 5% per almeno due minuti prima della rottura del sensore, purché il livello di potenza sia inferiore al 75%
- Se LOC è impostato su 3 o 4, il termoregolatore Serie 93 passa al modo di funzionamento manuale allo 0% di potenza (uscite disinserite).

Quando si passa dal modo di funzionamento automatico a quello manuale, le uscite del termoregolatore rimangono stabili (transizione regolare, ovvero controllo di uscita in caso di rottura del sensore). Quando si passa dal modo di funzionamento manuale a quello automatico, le uscite del termoregolatore possono variare notevolmente. Nel modo di funzionamento manuale, sul display inferiore compare il valore dell'uscita; nel modo di funzionamento automatico, compare il set point.

Uso degli allarmi

Il termoregolatore Serie 93 può generare due tipi di allarmi: di processo e di deviazione.

NOTA: Quando l'uscita d'allarme è disinserita, durante la condizione di allarme i contatti N.A. sono aperti, mentre i contatti N.C. sono chiusi. **Esempio:** se il set point è 38 °C e si è impostato l'allarme di deviazione a +4 °C come limite alto e a -3 °C come limite basso, l'allarme alto scatta a 42 °C e l'allarme basso scatta a 35 °C. Se si modifica il set point a 54 °C, l'allarme segue il set point e scatta a 58 °C e a 51 °C.

Riconoscimento dell'allarme: sia gli allarmi di processo che quelli di deviazione possono essere da riconoscere o da non riconoscere. Quando si elimina la condizione causa dell'allarme, un allarme da non riconoscere cessa automaticamente, mentre un allarme da riconoscere deve essere fatto cessare manualmente.

Se se **DE2** è impostato su **PrR** o su **JER** e **L D** o **H** I lampeggia nel display inferiore, significa che è scattato un allarme. Sul display inferiore si visualizzano alternatamente, a intervalli di un secondo, le informazioni sul parametro attuale e il messaggio di allarme **L D** o **H** I. L'uscita d'allarme viene disinserita e la spia dell'uscita 2 si accende.

Per fare cessare un allarme, procedere come segue:

- Anzitutto eliminare la condizione che ha fatto scattare l'allarme, quindi procedere in uno dei due modi seguenti.
 - **Se l'allarme è da riconoscere:** farlo cessare manualmente premendo una volta il tasto con il simbolo di infinito (^) non appena la temperatura del processo rientra nel limite di allarme del parametro **H5R**.
 - **Se l'allarme è da non riconoscere:** esso cessa automaticamente non appena la temperatura del processo rientra nel limite di allarme del parametro **H5R**.




Figura 5.4 — Cessazione di un allarme.

Il silenziamento dell'allarme è disponibile con l'allarme di deviazione e ha due usi:

quando 511 è impostato su "on", occorre fare cessare l'allarme manualmente premendo una volta il tasto con il simbolo di infinito (3) all'avvio (qualunque sia il tipo di allarme, da riconoscere o da non riconoscere); il silenziamento dell'allarme ripristina il relè dell'uscita di allarme; tuttavia, la spia dell'uscita 2 (e anche il display inferiore se 122 è impostato su 258) indicano una condizione di allarme finché il valore del processo non rientra nella regione di 'sicurezza' della banda dell'allarme di deviazione stesso; non appena ciò si verifica, sono pronti a scattare o un allarme da riconoscere o uno da non riconoscere; qualunque deviazione fuori di questa banda di sicurezza farà scattare un allarme.

NOTA:

L'indicazione di un allarme sul display viene nascosta da una condizione di errore o mentre si accede ai menu di configurazione o di calibrazione.

Figura 5.5 — Esempio di messaggio di errore.

Significato dei messaggi di errore

Quattro trattini [--- nel display superiore indicano un errore del termoregolatore. Il codice di errore è visibile nel display inferiore.



Errore dovuto a segnale in ingresso al di sotto del limite inferiore del sensore (pertinente solo per gli apparecchi con RTD)

Ery Errore di configurazione

Il microprocessore del termoregolatore è guasto; rivolgersi al servizio di assistenza tecnica della Watlow.

Errore nella fase di checksum della memoria

È stato rilevato un errore nella somma di verifica della memoria non volatile. A meno che non si sia verificata un'interruzione della corrente di alimentazione mentre il termoregolatore memorizzava dati, la memoria non volatile è difettosa. Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica della Watlow.

Errore di underflow del circuito di conversione analogico-digitale

La tensione relativa al segnale al di sotto del valore utile è troppo bassa per la conversione analogico-digitale. La causa più probabile è un sensore aperto o con polarità invertita. Controllare il sensore; se la connessione è adeguata e funziona correttamente, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica della Watlow. Accertarsi che l'impostazione del parametro menu di configurazione) e la configurazione del microinterruttore tipo DIP Switch corrispondano al sensore.

Errore di overflow del circuito di conversione analogico-digitale

La tensione relativa al segnale al di sopra del valore utile è troppo alta per la conversione analogico-digitale. La causa più probabile è un sensore aperto o con polarità invertita. Controllare il sensore; se la connessione è adeguata e funziona correttamente, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica della Watlow. Accertarsi che l'impostazione del parametro menu di configurazione) e la configurazione del microinterruttore tipo DIP Switch corrispondano al sensore.



ATTENZIONE:

Rumore elettrico o di altra natura, vibrazioni oppure temperatura o umidità eccessive dell'ambiente possono causare errori nel termoregolatore. Se non si riesce a individuare la causa dell'errore, controllare se esiste una di queste condizioni.

Eventi conseguenti agli errori

Ere, ed Er 7 causano le seguenti condizioni.

• Se il parametro di fissaggio LIL è impostato su 0, 1 o 2: se il termoregolatore stava funzionando automaticamente quando si è verificato l'errore, passa al modo di funzionamento manuale (% di potenza). Se la potenza di uscita è minore del 75% e si è verificata una variazione di potenza minore del 5% negli ultimi due minuti, il termoregolatore Serie 93 passa al modo di funzionamento manuale, all'ultimo livello di potenza automatico (controllo di uscita in caso di rottura del sensore). Se il termoregolatore stava funzionando manualmente, rimane in questo modo di funzionamento. Per visualizzare il messaggio di errore, premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②). L'uscita di allarme (se presente) è nello stato di segnalazione (la spia è accesa). Il display superiore mostra ————. Il display inferiore indica il messaggio di errore se si preme due volte il tasto con il simbolo di infinito (③).

Se il termoregolatore stava funzionando con valori di uscita stabili quando si è verificato l'errore, continua a funzionare a tali livelli in base alla potenza percentuale (%). Se i valori di uscita non erano stabili, le uscite di controllo si disinseriscono (0 % di potenza).

• Se il parametro di fissaggio LCC è impostato su 3 o 4: il termoregolatore continua a funzionare automaticamente e le uscite si disinseriscono. Il tasto con il simbolo di infinito (⑤) e quello di avanzamento (⑥) sono inattivi. Si possono premere simultaneamente i tasti direzionali Su (⑥) e Giù (⑥) per accedere al menu di configurazione. L'uscita di allarme (se presente) è nello stato di segnalazione (la spia è accesa). Il display superiore mostra ----. Il display inferiore indica il messaggio di errore se si preme il tasto con il simbolo di infinito (⑥).

Per cancellare un errore dopo averne eliminato la causa:

• premere il tasto di avanzamento (‰) o spegnere e riaccendere il termoregolatore.

Er 4 e Er 5 causano queste condizioni:

- il termoregolatore funziona automaticamente ed entrambe le uscite sono disinserite;
- l'uscita di allarme (se presente) è nello stato di segnalazione (è disinserita e la spia è accesa);
- il display superiore visualizza il valore del processo;
- il display inferiore visualizza il messaggio di errore;
- tutti i tasti sono inattivi;
- tutti i parametri del menu di configurazione ritornano ai valori di default:
- le condizioni precedenti si verificano indipendentemente dal valore di **LUC**, o dalla presenza dei menu di configurazione o di calibrazione.

Per cancellare un errore dopo averne eliminato la causa:

• spegnere e riaccendere il termoregolatore.

Appendice

Linee guida all'installazione e alla reiezione dei rumori

Per le linee guida al cablaggio, vedere la norma IEEE N. 518-1982, reperibile presso IEEE, Inc. 345 East 47th Street, New York, NY 10017 USA.

Sorgenti di rumore

- Contatti di interruttori e di relè azionanti carichi induttivi quali motori, bobine, solenoidi, relè, ecc.
- Tiristori e altri dispositivi a semiconduttori non innescati all'attraversamento dello zero (dispositivi a innesco casuale o con parzializzazione di fase).
- Tutte le attrezzature da saldatura e conduttori con corrente elevata.
- Lampade fluorescenti e al neon.

Riduzione della sensibilità al rumore

- Quando si studia la disposizione del sistema occorre valutare attentamente la separazione fisica e il percorso dei cavi. Per esempio, le linee di alimentazione in corrente alternata devono essere raggruppate e mantenute fisicamente separate dalle linee del segnale d'ingresso (linee del sensore). In genere una separazione minima di 305 millimetri è efficace. Mantenere tutte le linee del segnale di uscita commutato (livello di alta potenza) separate dalle linee del segnale d'ingresso (linee del sensore). Ogni volta che non si possa evitare di incrociare linee, incrociarle a 90 gradi.
- Osservare il layout del sistema per identificare e localizzare le sorgenti di rumore elettrico, quali solenoidi, contatti di relè, motori, ecc. Posare i gruppi di conduttori e i cavi quanto più lontano possibile da queste sorgenti di rumore. Non installare né relè né dispositivi di commutazione in prossimità di un sistema di controllo a microprocessore. Eventuali dispositivi con innesco a parzializzazione di fase non devono né essere situati nello stesso armadio in cui si installa il termoregolatore né essere inseriti nella stessa linea di alimentazione.
- Usare cavi con guaina protettiva per tutte le linee dei segnali a bassa potenza, per proteggerle dall'accoppiamento magnetico ed elettrostatico con il rumore. Le seguenti sono alcune semplici indicazioni.
 - ♦ Ogniqualvolta possibile, collegare le linee dei segnali a bassa potenza tra il generatore del segnale e il circuito del termoregolatore senza inserire connessioni intermedie.
 - ♦ Collegare la guaina protettiva al punto comune del circuito del termoregolatore solo in corrispondenza di quest'ultimo. Non lasciare mai la guaina protettiva non collegata a entrambe le estremità e non collegarne mai entrambe le estremità a un punto comune o alla terra.
 - ◊ Ripristinare la continuità della guaina protettiva nei punti di collegamento in serie collegando di nuovo fra di loro i punti della guaina in cui si è interrotta la continuità.
 - ♦ Presumere che non esista nessuna protezione dalla scarica elettrostatica se si usa la guaina protettiva come percorso di ritorno del segnale. Se occorre adottare questa soluzione, adoperare un cavo triassiale (cavo coassiale con guaina di protezione dalla scarica elettrostatica).

Watlow Serie 93 Appendice ■ A.1

- Usare un doppino ritorto ogni volta che i segnali del circuito del termoregolatore devono propagarsi per una distanza maggiore di 61 centimetri o quando si mettono i relativi conduttori in parallelo ad altri conduttori.
- Selezionare i conduttori calcolando la massima corrente del circuito e scegliendo conduttori di sezione adeguata. Se si utilizzano conduttori di sezione molto più grande di quella necessaria, in genere si aumenta il rischio di accoppiamento elettrostatico (capacitivo) con il rumore.
- Eliminare le masse a potenziale diverso nell'intero sistema di controllo. Quelle ovvie sono rilevabili studiando lo schema circuitale. Esistono anche masse a potenziale diverso non così evidenti, che risultano dalle connessioni eseguite in fabbrica tra i punti comuni dei circuiti interni degli apparecchi.
- Non collegare in serie linee di alimentazione (o di ritorno) a corrente alternata o linee del segnale di uscita (o di ritorno) a più circuiti del termoregolatore. Adoperare una linea diretta tra l'impianto di alimentazione e ciascun ingresso che richiede corrente alternata. Evitare di mettere in parallelo L1(conduttore di alimentazione) e L2 (conduttore di ritorno) per caricare solenoidi di potenza, contattori e circuiti del termoregolatore. Se un'applicazione utilizza L1 per commutare un carico, in L2 si propaga lo stesso segnale commutato e ne potrebbe conseguire un accoppiamento indesiderato del rumore con un circuito del termoregolatore.
- Collegare tra di loro tutti i terminali di messa a terra con un solo conduttore (in genere verde) collegato al potenziale di terra in un solo punto. Non collegare alla terra l'involucro del termoregolatore se quest'ultimo è situato in una scatola collegata alla terra (per prevenire masse a potenziale diverso).
- Non confondere il punto di terra dello chassis (massa di protezione) con i terminali comuni del circuito del termoregolatore o con il conduttore L2 dell'impianto di alimentazione in corrente alternata (neutro o linea di ritorno). Ciascun cablaggio del sistema di ritorno deve essere separato. Evitare tassativamente di utilizzare il punto di terra dello chassis come percorso per la corrente del circuito di ritorno.

Eliminazione del rumore

- Impiegare uno snubber (QuencharcTM codice 0804-0147-0000) per bloccare il rumore generato dai relè, da contatti di un relè, da solenoidi, da motori, ecc. Lo snubber è un semplice filtro RC in serie realizzato con un condensatore non polarizzato da 0,1 μF e 600 volt e un resistore da 100 e 1/2 watt. Questo filtro è utilizzabile sia in circuiti a corrente alternata che a corrente continua per smorzare efficacemente il rumore nel punto in cui viene generato. Per l'installazione del Quencharc vedere lo schema di cablaggio dell'uscita riportato nel capitolo 2.
- La migliore protezione possibile è quella offerta da un gruppo di continuità (UPS). L'UPS rileva le eventuali fluttuazioni della corrente alternata della linea di alimentazione e ogniqualvolta opportuno inserisce un inverter a 50 Hz alimentato da batteria, applicando così corrente entro un intervallo compreso tra un semiciclo e un ciclo della corrente alternata di linea.

A.2 ■ Appendice Watlow Serie 93

Calibrazione

Prima di procedere alla calibrazione, leggere attentamente le relative istruzioni avendo cura di avere a portata di mano tutti i componenti e gli apparecchi necessari. Verificare che il microinterruttore tipo DIP Switch sia configurato correttamente in base al tipo d'ingresso. Vedere il capitolo 4.

Accesso al menu di calibrazione

Occorre immettere vari segnali d'ingresso dal menu di calibrazione affinché il termoregolatore esegua la calibrazione automatica. Si può accedere al menu di calibrazione solo mediante il parametro di fissaggio $_L\ DC$ del menu di configurazione. Premere simultaneamente i tasti direzionali Su (O) e Giù (O) e tenerli premuti per tre secondi (D) e sul display inferiore si visualizza il parametro [C] e sul display superiore si visualizza "no".




Figura A.3 —
Accesso al menu di calibrazione.

NOTA:

I valori di calibrazione non vengono conservati se il modo di funzionamento non è quello MANUALE. Non passare a questo modo finché i parametri d'ingresso non sono quelli giusti.

NOTA:

Mentre il menu di calibrazione è attivo, le uscite del termoregolatore si disinseriscono e si inserisce l'uscita d'allarme (se presente). Eventuali modifiche apportate fortuitamente ai dati visualizzati, premendo i tasti direzionali Su (\bullet) e Giù (\bullet) , vengono ignorate. I valori di calibrazione non vengono memorizzati se il termoregolatore non sta funzionano manualmente. Premere il tasto direzionale Su (\bullet) o Giù (\bullet) per visualizzare $\boxed{\mbox{\it YE5}}$ sul display superiore. Premere il tasto di avanzamento (\bullet) per iniziare la sequenza di calibrazione.

Quando si accede al menu di calibrazione, il display superiore visualizza **TRL** e continua a visualizzare questa indicazione (a eccezione della calibrazione dell'uscita a 4-20 mA) mentre si passa da un parametro all'altro dell'intera lista dei parametri di calibrazione. Quando si calibra l'uscita a 4-20 mA, il display superiore visualizza un valore numerico da aumentare o diminuire finché il valore di uscita è giusto. Sul display inferiore si visualizzano i prompt relativi ai valori da immettere.

Usando il parametro $\boxed{\textbf{GFL}}$, selezionare $\boxed{\textbf{5}}$ (Sistema internazionale) o $\boxed{\textbf{U5}}$. Nel primo caso i parametri visualizzati sono gradi Celsius (°C), integrale, derivativo e banda proporzionale in % del fondo scala; nel secondo caso sono gradi Fahrenheit (°F), rapidità di variazione, reset e banda proporzionale in gradi o unità.

Dopo che si sono stabilite correttamente le informazioni e le si sono mantenute attive per almeno 5 - 10 secondi, si può adoperare il tasto di avanzamento (\$) per visualizzare il prompt successivo. Una volta stabilito l'ingresso finale, premere due volte il tasto di avanzamento (\$) per ritornare al menu di configurazione, all'inizio della lista dei parametri.

Ripristino della calibrazione di fabbrica

- 1. Premere simultaneamente i tasti direzionali Su (•) e Giù (•) e tenerli premuti per tre secondi. Sul display inferiore si visualizza il parametro LOC. Continuare a tenere premuti i due tasti direzionali finché il display inferiore visualizza CRL.
- 2. Premere il tasto direzionale Su (**O**) finché sul display superiore si visualizza **YES**].
- 4. Premere il tasto direzionale Su (**O**) finché sul display superiore si visualizza **YES**].
- 5. Premere il tasto di avanzamento (♠); il termoregolatore passa a verificare i display.
- 6. Infine, attendere 60 secondi o premere il tasto di avanzamento (♠) per visualizzare il prompt successivo o per chiudere il menu CAL.

Questa procedura serve solo per ripristinare la calibrazione; non cancella valori.

Menu di calibrazione



Figura A.4 —
Parametri di calibrazione.



Prima di procedere alla calibrazione, accertarsi di avere a portata di mano tutti i componenti e gli apparecchi richiesti da ciascun procedimento.

Il termoregolatore Serie 93 è stato calibrato e collaudato prima di lasciare la fabbrica.

A.4 ■ Appendice Watlow Serie 93

Calibrazione di una termocoppia

Componenti e apparecchi necessari

- Termocoppia tipo "J" di compensazione, con la giunzione di riferimento a 0 °C (32 °F) oppure un apparecchio di calibrazione per termocoppie tipo "J" regolato su 0 °C.
- Generatore di tensione dell'ordine dei millivolt preciso, con portata 0-50 mV min. e risoluzione di 0,01 mV.

Approntamento e calibrazione

- 1. Collegare i conduttori L1 e L2 della tensione di linea in corrente alternata ai terminali adatti.
- 2. Collegare il generatore di tensione al terminale negativo (5) e a quello positivo (3) della morsettiera del termoregolatore. Adoperare conduttori normali, di sezione compresa tra 0,5 e 0,25 mm². Accertarsi che il microinterruttore tipo DIP Switch sia configurato in base all'ingresso della termocoppia. Vedere il capitolo 4.
- 3. Accendere il termoregolatore e lasciarlo riscaldare per 15 minuti. **Alla fine dell'intervallo di riscaldamento**, accedere al menu di calibrazione. Vedi Figura A.3. Selezionare \(\begin{align*} \frac{7\mathcal{E}}{5} \end{align*}. \)
- 4. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②) per passare al modo di funzionamento manuale. Il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione quando la spia % è accesa. Fare attenzione a fare funzionare il termoregolatore manualmente solo quando i parametri sono giusti.
- 5. Quando si visualizza il prompt 0.00, applicare 0,00 mV al termoregolatore con il generatore di tensione. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Premere il tasto di avanzamento (③).
- 6. Quando si visualizza il prompt 50.0, applicare 50,00 mV al termoregolatore con il generatore di tensione. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Premere il tasto di avanzamento (③).

NOTA:

NOTA:

Prima di calibrare un termoregolatore

configurazione e

nel capitolo 4.

installato, annotare tutti i

dati e i parametri. Vedere

le tabelle dei parametri di

funzionamento riportate

Quando la spia % è accesa, il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione automatica. L'ordine con cui si svolge la sequenza è MOLTO importante. Passare sempre al parametro successivo prima di cambiare l'apparecchiatura di calibrazione.

Calibrazione di una RTD

Componenti e apparecchi necessari

• Una cassetta di resistenze decadiche di precisione da 1k, con risoluzione di 0,01.

Approntamento e calibrazione

- 1. Collegare i conduttori L1 e L2 della tensione di linea in corrente alternata ai terminali adatti.
- 2. Collegare la cassetta di resistenze decadiche ai terminali 2, 3 e 5 della morsettiera. Adoperare conduttori normali, di sezione compresa tra 0,5 e 0,25 mm², di tipo e lunghezza identici. Accertarsi che il microinterruttore tipo DIP Switch sia configurato in base all'ingresso della RTD; vedere il capitolo 4.

- 3. Accendere il termoregolatore e lasciarlo riscaldare per 15 minuti. **Alla fine dell'intervallo di riscaldamento**, accedere al menu **[FIL]**. Vedi Figura A.3. Selezionare **[FE5]**. Premere il tasto di avanzamento (‰) finché si visualizza il prompt 440.
- 4. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②) per passare al modo di funzionamento manuale. Il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione quando la spia % è accesa. Fare attenzione a fare funzionare il termoregolatore manualmente solo quando i parametri sono giusti.
- 5. Quando si visualizza il prompt **440**, regolare la cassetta di resistenze decadiche su 44,01. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Premere il tasto di avanzamento (♠).
- 6. Quando si visualizza il prompt 255, regolare la cassetta di resistenze decadiche su 255,42. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (⑤) per lasciare il modo di funzionamento manuale. Se trascorre un minuto senza che sia stato premuto nessun altro tasto, il termoregolatore lascia la modalità ☐ FI. Per terminare la calibrazione, premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (⑥), quindi premere il tasto di avanzamento (⑥) per visualizzare il prompt successivo o per chiudere il menu ☐ FI.

Calibrazione di un ingresso a 0-5 volt

Componenti e apparecchi necessari

• Generatore di tensione di precisione in corrente continua, con portata 0-5 volt min. e risoluzione di 0,001 volt.

Approntamento e calibrazione

- 1. Collegare i conduttori L1 e L2 della tensione di linea in corrente alternata ai terminali adatti del termoregolatore.
- 2. Collegare il generatore di tensione/corrente ai terminali 3 (+) e 5 (-) della morsettiera del termoregolatore. Adoperare conduttori normali, di sezione compresa tra 0,5 e 0,25 mm². Accertarsi che il microinterruttore tipo DIP Switch sia configurato in base all'ingresso del processo; vedere il capitolo 4.
- 3. Accendere il termoregolatore e lasciarlo riscaldare per 15 minuti. **Alla fine dell'intervallo di riscaldamento**, accedere al menu **[FRL]**. Vedi Figura A.3. Selezionare **[FE5]**. Premere il tasto di avanzamento (③) finché si visualizza **0.00**.
- 4. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②) per passare al modo di funzionamento manuale. Il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione quando la spia % è accesa. Fare attenzione a fare funzionare il termoregolatore manualmente solo quando i parametri sono giusti.
- 5. Quando si visualizza il parametro **0.00**, impostare il generatore di tensione a 0,000 volt. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Premere il tasto di avanzamento (**).
- 6. Quando si visualizza il parametro **5.00**, impostare il generatore di tensione a 5,000 V= (c.c.). Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Se trascorre un minuto senza che sia stato premuto nessun altro tasto, il termoregolatore lascia la modalità **TRL**. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②) per lasciare il modo di funzionamento manuale. Per terminare la calibrazione, premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (③), quindi premere il tasto di avanzamento (④) per visualizzare il prompt successivo o per chiudere il menu **TRL**.

NOTA:

Prima di calibrare un termoregolatore installato, annotare tutti i dati e i parametri. Vedere le tabelle dei parametri di configurazione e funzionamento riportate nel capitolo 4.

A.6 ■ Appendice Watlow Serie 93

Calibrazione di un ingresso a 4-20 mA

NOTA:

Quando la spia % è accesa, il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione automatica. L'ordine con cui si svolge la sequenza è MOLTO importante. Passare sempre al parametro successivo prima di cambiare l'apparecchiatura di calibrazione.

Componenti e apparecchi necessari

• Generatore di corrente di precisione con portata 0-20 mA min. e risoluzione di 0,01 mA.

Approntamento e calibrazione

- 1. Collegare i conduttori L1 e L2 della tensione di linea in corrente alternata ai terminali adatti del termoregolatore.
- 2. Collegare il generatore di corrente ai terminali 2 (-) e 5 (+) della morsettiera del termoregolatore. Adoperare conduttori normali, di sezione compresa tra 0,5 e 0,25 mm². Accertarsi che il microinterruttore tipo DIP Switch sia configurato in base all'ingresso del processo; vedere il capitolo 4.
- 3. Accendere il termoregolatore e lasciarlo riscaldare per 15 minuti. Alla fine dell'intervallo di riscaldamento, accedere al menu **[FIL]**. Vedi Figura A.3. Selezionare **[FES]**. Premere il tasto di avanzamento (③) finché si visualizza 4.00.
- 4. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (⑤) per passare al modo di funzionamento manuale. Il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione quando la spia % è accesa. Fare attenzione a fare funzionare il termoregolatore manualmente **solo** quando i parametri sono giusti.
- 5. Quando si visualizza il parametro **4.00**, impostare il generatore di corrente a 4,00 mA. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Premere il tasto di avanzamento (**③**).
- 6. Quando si visualizza il parametro **20.0**, impostare il generatore di corrente a 20,00 mA. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Se trascorre un minuto senza che sia stato premuto nessun altro tasto, il termoregolatore lascia la modalità **[RL]**. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (②) per lasciare il modo di funzionamento manuale. Per terminare la calibrazione, premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (③), quindi premere il tasto di avanzamento (④) per visualizzare il prompt successivo o per chiudere il menu **[RL]**.

Watlow Serie 93 Appendice ■ A.7

Calibrazione di un'uscita a 4-20 mA

NOTA:

Prima di calibrare un termoregolatore installato, annotare tutti i dati e i parametri. Vedere le tabelle dei parametri di configurazione e funzionamento riportate nel capitolo 4.

NOTA:

Quando la spia % è accesa, il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione automatica. L'ordine con cui si svolge la sequenza è MOLTO importante. Passare sempre al parametro successivo prima di cambiare l'apparecchiatura di calibrazione.

Componenti e apparecchi necessari

- Resistore da 300Ω , 1/2 watt, 10%.
- Multimetro digitale a 4 1/2 cifre.

Approntamento e calibrazione

- 1. Collegare i conduttori L1 e L2 della tensione di linea in corrente alternata ai terminali adatti del termoregolatore. Vedere il capitolo 2. Impostare il multimetro per misurare la corrente.
- 2. Collegare il multimetro in serie al resistore da 300Ω al terminale positivo (9) e negativo (10) della morsettiera del termoregolatore. Adoperare conduttori normali, di sezione compresa tra 0.5 e 0.25 mm².
- 3. Accendere il termoregolatore e lasciarlo riscaldare per 15 minuti. **Alla fine dell'intervallo di riscaldamento**, accedere al menu **[FRL]**. Vedi Figura A.3. Selezionare **[FES]**. Premere il tasto di avanzamento (③) finché si visualizza il prompt **[FRD]**.
- 4. Premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (♥) per passare al modo di funzionamento manuale. Il termoregolatore sta eseguendo la calibrazione quando la spia % è accesa.
- 5. Quando si visualizza il prompt **TRD**, il multimetro deve indicare circa 4 mA. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi.
- 6. Usare i tasti direzionali Su (♠) e Giù (♠) (azione inversa) per regolare l'indicazione del multimetro su 3,85 mA ± 0,10 mA. Premere il tasto di avanzamento (♠).
- 7. Quando si visualizza il prompt **ZRO**, il multimetro deve indicare circa 20 mA. Attendere almeno 10 secondi affinché il termoregolatore si stabilizzi. Se trascorre un minuto senza che sia stato premuto nessun altro tasto, eccetto nel caso di uscita a 4-20 mA, il termoregolatore lascia la modalità **ZRU**.
- 8. Usare i tasti direzionali Su (\bigcirc) e Giù (\bigcirc) (azione inversa) per regolare l'indicazione del multimetro su 20,15 mA ±0,10 mA.
- 9. Per terminare la calibrazione, premere due volte il tasto con il simbolo di infinito (♥), quindi premere il tasto di avanzamento (♥) per visualizzare il prompt successivo o per chiudere il menu **[RL**].

A.8 ■ Appendice Watlow Serie 93

Glossario

A

Accensione all'attraversamento dello zero Azione che genera una commutazione dell'uscita solo quando l'onda sinusoidale di corrente alternata incrocia il punto a tensione zero o è prossima a esso. Vedi Accensione rapida.

Allarme Dispositivo o funzione che segnala l'esistenza di una condizione anomala. Lo stato di allarme si verifica quando il set point di un processo fuoriesce dall'intervallo specificato. In genere quando scatta un allarme si genera un segnale, luminoso o acustico o di entrambi i tipi.

Allarme di deviazione Segnala che la grandezza controllata del processo ha superato il limite massimo o minimo specificato per il valore impostato. Gli allarmi sono impostabili in base a un numero costante di gradi di scostamento (positivo, negativo o in entrambi i sensi) dal valore impostato.

Azione di controllo Risposta dell'uscita del sistema di controllo in base alla differenza tra il valore effettivo della variabile del processo e il valore impostato. Nel caso di azione inversa (riscaldamento), l'uscita aumenta al diminuire del valore della grandezza del processo sotto il valore impostato. Nel caso di azione diretta (raffreddamento), l'uscita aumenta all'aumentare del valore della grandezza del processo oltre il valore impostato.

Azione diretta Azione di controllo dell'uscita in cui un aumento della variabile del processo causa un aumento dell'uscita. Le applicazioni di raffreddamento in genere impiegano l'azione diretta.

Azione inversa Azione di un sistema di controllo consistente nel diminuire l'uscita all'aumentare della variabile del processo. Le applicazioni di riscaldamento in genere usano l'azione inversa.

В

Banda proporzionale (**PB**) Intervallo in cui si esplica la funzione proporzionale del sistema di controllo. Espressa nelle unità di misura, gradi o percentuale del fondo scala. Vedi PID.

C

Calibrazione per l'eliminazione della differenza Regolazione eseguita per eliminare la differenza tra la temperatura indicata e quella reale. È detto anche offset dell'ingresso.

CE Marchio apposto ai prodotti venduti in Europa e conformi alle direttive dell'Unione Europea.

Circuito aperto Sistema di controllo senza controazione.

Circuito parallelo Circuito nel quale la stessa tensione è applicata a tutti i componenti, tra i quali la corrente si suddivide in base alle loro impedenze.

Compensazione della giunzione fredda Compensazione elettronica della temperatura effettiva di una giunzione fredda.

Compensazione della temperatura ambiente La capacità di uno strumento di regolarsi in base alle variazioni della temperatura ambiente e di correggere le proprie indicazioni. I sensori hanno la massima precisione quando funzionano a temperatura ambiente costante. Quando la temperatura varia, l'uscita varia.

Controllo a tempo proporzionale Metodo di controllo consistente nel variare il duty cycle onoff di un'uscita. La variazione è proporzionale alla differenza tra il valore impostato e la temperatura effettiva del processo.

Controllo a tre modalità Controllo proporzionale che impiega l'azione integrale (reset) e derivativa (parametro derivativo). Vedi anche PID.

Controllo con percentuale di potenza Controllo ad anello aperto nella quale la potenza di uscita è prefissata.

Controllo derivativo (D) L'ultimo termine dell'algoritmo di controllo PID. Azione che prevede la rapidità della variazione della variabile di un processo e attua una compensazione per ridurre al minimo le sovraelongazioni e le sottoelongazioni. Consiste in una variazione istantanea dell'uscita del regolatore, nello stesso senso dell'errore proporzionale, causata da una variazione della variabile del processo (PV: Process Variable) che diminuisce durante il tempo dell'azione derivativa (TD). Il TD è misurato in secondi.

Controllo di uscita in caso di rottura del sensore Transizione regolare dal funzionamento automatico (sistema controreazionato) a quello manuale (circuito aperto). Durante il trasferimento le uscite di controllo non variano.

Controllo P Controllo proporzionale. È indicato dalla P in PID.

Controllo PD Controllo proporzionale con azione derivativa.

Controllo PI Controllo proporzionale con azione integrale (reset automatico).

Controllo proporzionale Azione di un sistema di controllo che usa solo la funzione P delle tre possibili di una controllo PID.

D - **E**

Derivativa Rapidità della variazione nel tempo della variabile di un processo. Detta anche parametro derivativo. Vedi PID.

Differenza tra temperatura reale e temperatura indicata (del processo) Termine equivalente a Distanza dal valore impostato (vedi).

DIN Sigla di Deutsche Industrial Norm. Un insieme di norme tecniche, scientifiche e relative alle dimensioni, sviluppate in Germania. Numerose norme DIN sono riconosciute nel mondo

Dispositivo di blocco reset Funzione di controllo che impedisce il reset automatico fuori della banda proporzionale e facilita la stabilizzazione del sistema. Questa funzione è detta anche Inibizione del reset automatico.

Distanza dal valore impostato o scostamento Nei termoregolatori a controllo proporzionale, la differenza tra il valore prefissato e il valore effettivo della variabile controllata dopo che il sistema si è stabilizzato.

Duty cycle Ciclo di utilizzazione. Frazione percentuale della durata di un ciclo durante la quale l'uscita è allo stato di acceso.

\mathbf{F}

Forma A Relè unipolare che impiega solo i contatti comuni e quelli normalmente aperti (N.A.). Questi contatti si chiudono quando si energizza la bobina del relè e si aprono quando essa non è più alimentata.

Forma C Relè a una via e due posizioni, che impiega i contatti comuni, quelli normalmente aperti (N.A.) e quelli normalmente chiusi (N.C.). Si può eseguire il cablaggio in modo da ottenere contatti di un relè di Forma A o di Forma B.

G

Giunzione Il punto in cui due conduttori di metalli diversi sono in mutuo contatto per formare una termocoppia.

Giunzione fredda Punto di accoppiamento tra i metalli della termocoppia e lo strumento elettronico. Vedi Giunzione di riferimento.

Giunzione di riferimento La giunzione del circuito della termocoppia mantenuta a temperatura costante e nota (giunzione "fredda"). La temperatura di riferimento standard è 32 °F (0 °C).

\mathbf{H}

hysteresis A change in the process variable required to re-energize the control or alarm output. Sometimes called switching differential.

T

Inibizione del reset automatico Vedi Dispositivo di blocco reset.

Integrale Azione di controllo che elimina automaticamente lo scostamento tra il valore impostato e la temperatura effettiva del processo. È indicata dalla I di PID. Vedi Reset automatico.

Isolamento Separazione elettrica di un sensore dai circuiti ad alta tensione. Permette l'uso di elementi rivelatori collegati o meno a massa.

Isteresi dell'allarme Variazione della variabile del processo necessaria per alimentare di nuovo l'uscita di allarme.

J - K

JIS Vedi Joint Industrial Standards.

Joint Industrial Standards (JIS) Ente giapponese che emette norme relative ad apparecchi e componenti. È indicato anche con la sigla JISC (Japanese Industrial Standards Committee); svolge un ruolo analogo a quello degli enti tedeschi incaricati di emettere le norme DIN (Deutsche Industrial Norm).

\mathbf{L}

Limite della percentuale di potenza Restrizione imposta al livello della potenza di uscita.

\mathbf{M}

Modo manuale Controllo a circuito aperto. I livelli di uscita sono prefissati dall'operatore.

\mathbf{N}

NEMA 4X Specifica della National Electrical Manufacturers Association per la determinazione della resistenza all'infiltrazione dell'umidità e della resistenza alla corrosione. La conformità di un termoregolatore a questa specifica certifica che esso è lavabile e resistente alla corrosione.

$\mathbf{0}$

on-off Metodo di controllo che porta l'uscita allo stato alto (on) finché viene raggiunto il valore impostato, quindi la porta allo stato basso (off) finché l'errore del processo supera la soglia di isteresi.

P - Q

Parametri di default Istruzioni registrate in modo permanente nel software del microprocessore.

Parametro Variabile alla quale è assegnato un valore costante per un'applicazione o un processo specifici.

Parametro derivativo Azione anticipatrice basata sulla rapidità della variazione della temperatura, che attua una compensazione per ridurre al minimo le sovraelongazioni e le sottoelongazioni. Vedi Derivativa.

PID Controllo

proporzionale—integrale—derivativo. Modalità di controllo che impiega tre funzioni: l'azione proporzionale smorza la risposta del sistema, l'azione integrale elimina lo scostamento e l'azione derivativa impedisce sovraelongazioni e sottoelongazioni.

Prompt Simbolo o messaggio visualizzato dal termoregolatore per richiedere l'intervento dell'utilizzatore.

Proporzionale Si riferisce all'azione di un sistema di controllo, proporzionale all'errore dell'uscita rispetto al valore impostato. Per esempio, se la banda proporzionale è uguale a 20 gradi e la variabile controllata è 10 gradi sotto il valore impostato, l'azione proporzionale relativa al calore da generare è del 50 percento. Quanto più piccola è la banda proporzionale, tanto più elevato è il guadagno.

Protezione dalla rottura della termocoppia La capacità di un controllore di rilevare un'interruzione del circuito della termocoppia e di intervenire in modo programmato.

R

Reset Azione di controllo che elimina automaticamente lo scostamento tra il valore impostato e la temperatura effettiva del processo. Vedi anche Integrale.

Reset automatico La funzione integrale di un termoregolatore PI o PID, che regola la temperatura del processo sul valore impostato dopo che il sistema si è stabilizzato. Inverso dell'integrale.

RTD Vedi Termoresistenza.

S

Sensibilità di commutazione In un sistema di controllo on-off, la variazione di temperatura necessaria per far variare l'uscita dallo stato di acceso allo stato di spento. Vedi Isteresi.

Set point o Valore impostato Il punto di funzionamento richiesto, programmato in un termoregolatore. Per esempio, la temperatura alla quale occorre mantenere un sistema.

Silenziamento dell'allarme Funzione che disinserisce l'uscita di allarme finché la grandezza controllata del processo raggiunge un intervallo specificato. È detto anche Blocco dell'allarme.

Sistema controreazionato Sistema di controllo la cui uscita è funzione dell'ingresso applicato da un sensore che misura una variabile del processo.

Sistema termico Un ambiente controllato composto da una sorgente di calore, un mezzo trasmissivo (carico) del calore, un dispositivo di rilevazione e uno strumento di regolazione.

Sovraelongazione Il valore di cui la variabile di un processo supera il valore impostato prima di stabilizzarsi.

Т

Tempo di ciclo Il tempo impiegato da un sistema di controllo per completare un ciclo onoff-on. In genere è espresso in secondi.

Termocoppia Dispositivo di rilevazione della temperatura costruito mettendo in mutuo contatto due metalli diversi. La giunzione cosï ottenuta produce una differenza di potenziale elettrico proporzionale alla differenza tra la temperatura della giunzione "calda" (giunzione di rilevazione) e il conduttore di collegamento allo strumento (giunzione "fredda").

Termoregolatore del limite (anche semplicemente "limite") Affidabile dispositivo di sicurezza di tipo discreto (ridondante rispetto al termoregolatore primario) che controlla l'andamento della temperatura del processo (o di un punto del processo) e la limita opportunamente, interrompendo la corrente di alimentazione nel circuito di carico quando la temperatura aumenta o diminuisce oltre i limiti prefissati.

Termoresistenza (RTD) Sensore la cui resistenza varia in funzione della temperatura, usato per misurare la temperatura. Esistono due tipi basilari di RTD: la sonda a conduttore metallico (in genere platino) e il termistore (costruito con materiale semiconduttore). Il coefficiente di temperatura di una RTD a conduttore metallico può essere solo positivo, mentre quello di un termistore può essere positivo o negativo.

Triac Dispositivo a stato solido usato come commutatore della corrente alternata.

\mathbf{U}

Uscita Azione del segnale di controllo, funzione della differenza tra il valore impostato e il valore effettivo della variabile del processo.

V - Z

Variabile del processo Qualsiasi proprietà variabile di un processo, per esempio la temperatura, l'umidità relativa, la pressione o la portata. Il limite superiore del processo è il valore massimo della variabile, espresso in unità degli ingegneri. Il limite inferiore del processo è il valore minimo della variabile.

Watlow Serie 93 Appendice ■ A.11

Dati tecnici

(1710)

Modalità di controllo

- · Basate su microprocessore, selezionabili dall'utilizzatore
- Ingresso singolo, uscita doppia
- Frequenza di campionamento dell'ingresso: 2,5 Hz
- Frequenza di aggiornamento del display: 1 Hz
- Velocità di rampa verso il set point: tra 0 e 9999 gradi o unità all'ora
- Calcolo automatico dei parametri PID sia per l'azione di riscaldamento che per quella di raffreddamento

Interfaccia uomo-macchina

- Pannello anteriore con tasti a membrana, sigillato
- Due display a quattro cifre, rosse o verdi
- Tasto di avanzamento (⑥), tasti direzionali Su (⑥) e Giù (⑦) e tasto con il simbolo di infinito (⑥)
- · Indicazioni sui display selezionabili dall'utilizzatore

Precisione

- Precisione della calibrazione e conformità del sensore: ± 0,1% del fondo scala, ± 1 °C a 25 °C ± 3 °C (77 °F ± 5 °F) di temperatura ambiente e alla tensione di linea nominale
- Precisione del fondo scala: 540 °C (1000 °F) min.
- Stabilità della temperatura: ± 0,2 °C/°C (± 0,2 °F/°F) di aumento della temperatura ambiente max.

Sensori/Ingressi

- Termocoppia, sensori a massa o no
- RTD a 2 o 3 fili, al platino, 100Ω a 0 °C, calibrazione secondo la curva 0,00385Ω/Ω/°C o la curva 0,003916Ω/Ω/°C; selezionabile dall'utilizzatore
- Processo, 4-20 mA a 5 Ω , o 0-5V= (c.c.) a 10 k Ω di impedenza d'ingresso
- Possibilità di selezionare, in caso di rottura del sensore, la funzione di protezione che disinserisce l'uscita di controllo per proteggere il sistema oppure il controllo di uscita che attua una transizione regolare al funzionamento manuale.
- Indicazioni visualizzate in °C o in °F o in unità del processo; impostazione selezionabile dall'utilizzatore

Campo di valori dell'ingresso

Gli intervalli di temperatura specificati rappresentano il fondo scala durante il funzionamento del termoregolatore.

Termocoppia

Tipo J 0 е 750 °C fra fra -200 e 1250 °C Tipo K Tipo N fra 0 e 1250 °C e 1450 °C fra Ω Tipo S fra -200 e 350 °C Tipo T

Risoluzione della RTD

1° fra -200 e 700 °C 0,1° fra -128,8 e 537,7 °C

Processo

4-20 mA a 5Ω o tra -999 e 9999 unità 0-5 V= (c.c.) a 10 k Ω o tra -999 e 9999 unità

Uscita 1(riscaldamento o raffreddamento)

- Relè elettromeccanico¹, Forma C, 5 A a 120/240 V~ (c.a.) max., senza soppressione del contatto, carico resistivo nominale: 5 A a 30 V= (c.c.)³. Corrente minima del contatto: 100 mA a 5 V= (c.c.).
- Un segnale in corrente continua commutato genera una tensione di innesco minima non isolata uguale a 3 V= (c.c.) su un carico minimo di 500Ω; tensione massima di innesco non superiore a 12 V= (c.c.) a circuito aperto.
- Azione diretta o inversa a 4-20 mA, carico non isolato compreso tra 0 e 800Ω .
- Relè a stato solido³, Forma A, 0,5 A a 24 V~ (c.a.) min., 264 V~ (c.a.) max., optoisolato con commutazione ad accensione rapida, senza soppressione del contatto. impedenza di uscita nello stato off: 31MΩ.

Uscita 2 (riscaldamento, raffreddamento o allarme)

- Relè elettromeccanico1, Forma C, 5 A a 120/240 V~ (c.a.) max., senza soppressione del contatto, carico resistivo nominale: 5 A a 30 V= (c.c.)³. Corrente minima del contatto: 100 mA a 5 V= (c.c.).
- Un segnale in corrente continua commutato genera una tensione di innesco minima non isolata uguale a 3 V= (c.c.) su un carico minimo di 500Ω; tensione massima di innesco non superiore a 12 V= (c.c.) a circuito aperto.
- Relè a stato solido³, Forma A, 0,5 A a 24 V~ (c.a.) min., 264 V~ (c.a.) max., optoisolato con commutazione ad accensione rapida, senza soppressione del contatto. Impedenza di uscita nello stato off: 31MΩ.
- L'uscita di allarme può essere da riconoscere o da non riconoscere, e di processo o di deviazione con valori alto e basso

separati. Silenziamento dell'allarme all'avvio (solo per gli allarmi di deviazione).

Configurazioni delle uscite

• Uscita 1

Azione on-off, P, PI, PD, PID, di riscaldamento o di raffreddamento, selezionabile dall'utilizzatore.

- Isteresi regolabile: tra 1 e 55 °C (tra 1 e 99 °F)
- Banda proporzionale: 0 (off) o tra 0 e 555 °C (tra 1 e 999 °F) o tra 0,0 e 999,9 unità

Azione integrale: 0 (off) o tra 0,1 e 99,9 minuti a ripetizione Azione di reset: 0 (off) o tra 0,01 e 9,99 ripetizioni al minuto Rapidità di variazione/parametro derivativo: 0 (off) o tra 0,01 e 9,99 minuti

Tempo di ciclo: tra 0,1 e 999,9 secondi

• Uscita 2

Controllo con azione opposta a quella dell'uscita 1 (riscaldamento o raffreddamento), selezionabile dall'utilizzatore.

- Allarme di processo o di deviazione con messaggio di allarme lampeggiante
- Allarme di processo o di deviazione senza messaggio di allarme
- · Allarme con set point basso e alto separati
- Isteresi: tra 1 e 9999 gradi o unità di differenziale di commutazione

Potenza/tensione di linea

- 100-240 V~ (c.a.), -15%, +10%⁴; (85-264 V~ [c.a.]) 50/60 Hz. ±5%
- 12-24 V≂ (c.a./c.c.), +10%, -15%; (10-26 V≂ [c.a./c.c.]) 50/60 Hz. ±5%
- Protezione con fusibile interno (sostituibile solo in fabbrica) tipo Slo-Blo[®] (a intervento ritardato):
 - 1 A, 250 V per i modelli ad alta tensione 2 A, 250 V per i modelli a bassa tensione
- Consumo massimo di potenza: 12 VA (tra 100 e 240 V~), (tra 12 e 24 V≂)
- Memoria non volatile per la ritenuta dei dati in caso di interruzione della corrente di alimentazione

Ambiente di funzionamento⁴

- Fra 0 e 65 °C (fra 32 e 149 °F)
- Fra 0 e 90% di umidità relativa, senza condensazione

Temperatura a magazzino

-Tra -40 e 85 °C (tra -40 e 185 °F)

Terminali

 A vite, testa universale a compressione N. 6; accettano conduttori di sezione compresa tra 0,5 e 2,5 mm².

Peso del termoregolatore

• 0,2 kg

Peso di spedizione

• 0,34 kg

Dimensioni

 Grazie alla costruzione compatta, da 1/16 DIN, del pannello anteriore, realizzato con grado di protezione IP65² è facile installare il termoregolatore Serie 93 ed eseguirne la manutenzione. La cornice, la guarnizione e il collare unici rendono semplicissima l'installazione.

Altezza complessiva:	55 mm
Larghezza:	55 mm
Profondità:	120 mm
Altezza della cornice:	55 mm
Larghezza:	55 mm
Profondità:	15 mm
Altezza dello chassis:	45 mm
Larghezza:	45 mm
Profondità:	105 mm

Certificazioni

CE:


89/336/CEE (EN 50082-2, EN 50081-2) 73/23/CEE (EN61010-1)

- UL508®, c-UL, CE, IP65 (NEMA 4X), File N. E102269
- Il relè elettromeccanico è garantito per sole 100.000 chiusure. Per applicazioni che richiedono tempi di cicli molto brevi o durate molto lunghe si raccomanda di usare dispositivi di commutazione a stato solido.
- Per garantire il grado di protezione IP65 occorre uno spessore minimo del pannello di montaggio uguale a 1,5 mm e una rugosità della superficie pari o migliore di 0,000812 mm
- 3 I carichi induttivi a commutazione (bobine di relè, ecc.) richiedono l'uso di un filtro RC di smorzamento.
- 4 La temperatura dell'ambiente di funzionamento deve essere compresa tra 0 e 60 °C con una tensione applicata non superiore a 240 V.

Informazioni sul numero di modello del termoregolatore Serie 93

Informazioni per gli ordinativi

(1711)



Superiore/Inferiore

RR = Rosso/rosso

RG = Rosso/verde

GR = Verde/rosso

GG = Verde/verde

Watlow Serie 93 Appendice ■ A.13

¹ Il relè elettromeccanico è garantito per sole 100.000 chiusure. Per applicazioni che richiedano tempi di cicli molto brevi o durate molto lunghe si raccomanda di usare dispositivi di commutazione a stato solido.

² Per garantire il grado di protezione IP65 occorre uno spessore minimo del pannello di montaggio uguale a 1,5 mm e una rugosità della superficie pari o migliore di 812 µ mm.

³ I carichi induttivi a commutazione (bobine di relè, ecc.) richiedono l'uso di un filtro RC di smorzamento.

Indice analitico

A	I	Rumore
Accesso al menu di configurazione	Ingresso	eliminazione A.2
4.2	cablaggio 2.4	sorgenti A.1
Allarme alto 4.8	campi di valori 4.5	riduzione della sensibilità A.1
Allarme basso 4.8	di processo 2.5	-
Allarme d'isteresi 4.4	microinterruttore tipo DIP	S
Allarme di deviazione 5.4	Switch 4.1	Scheda di consultazione rapida
Allarme di processo 5.4	RTD 4.5	A.17-A.18
Allarmi 5.4	termocoppia 2.4	Schema circuitale 2.9
Azione integrale 4.7	tipo 4.5	Set point 4.7
В	Installazione del sensore 2.4	Silenziamento 4.4
	Integrale 4.7 Involucro di montaggio 2.2	Silenziamento dell'allarme 5.5
Banda proporzionale 4.7	Isteresi 4.4	Spia luminosa della potenza percentuale (%) 3.1
C	Isteresi 4.4	Spie luminose 3.1
Cablaggio 2.3	L	Spie iummose 3.1
Cablaggio dell'uscita	Limitazione della potenza 4.5	Т
a relè meccanico da 5 A 2.6,	Limite superiore 4.4	Tasti 3.1
2.8	Limite inferiore 4.3	Tasto con il simbolo di infinito (♥)
a 4-20 mA 2.7	<u> </u>	3.1
in corrente continua	M	Tasto di avanzamento (③) 3.1
commutata 2.7, 2.8	Menu delle operazioni 4.7-4.9	Tasto direzionale Giù (Q) 3.1
a relè a stato solido 2.6, 2.8	Menu di calibrazione A.4	Tasto direzionale Su (3.1
Cablaggio del sensore della RTD	Menu di configurazione 4.1, 4.2	Tempo di ciclo 4.8
2.4	Messaggi di errore 5.5-5.6	_
Cablaggio del sensore della	Microinterruttore tipo	U-Z
termocoppia 2.4	DIP Switch 4.1	Uscita 1 4.4
Cablaggio per l'alimentazione 2.3		Uscita 2 4.4
Cablaggio per tensione alta 2.3	N	
Cablaggio per tensione bassa 2.3	Numero di modello A.13	
Calcolo automatico dei parametri	0	
Calcolo dei parametri PID 5.1-5.3	Officer dell'in manage 4.9	
Calibrazione A.3, A.5-A.8 Menu di calibrazione A.4	Offset dell'ingresso 4.8	
Calibrazione di una RTD A.5	P-Q	
Calibrazione di una termocoppia	Panoramica sul termoregolatore	
A.5	Serie 93 1.1	
Celsius-Fahrenheit 4.3	Parametro derivativo 4.7	
Cessazione di un allarme 5.4	Parametri di default	
Collare di montaggio 2.2	funzionamento 4.7-4.8	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	configurazione 4.3-4.6	
D	Parametro di fissaggio 4.3	
Dati tecnici A.12	PID 4.8, 5.1	
Derivatives 4.8	Punto decimale 4.3	
Descrizione generale 1.1		
Dimensioni	R	
ingombro del pannello 2.1	Rampa 4.5	
pannello anteriore 2.1	Rapidità di variazione 4.8	
vista laterale 2.1	Regolazione dell'interesi 4.4	
Display 3.1, 4.5	Regolazione manuale dei parametri	
Display inferiore 3.1	PID 5.2	
Display superiore 3.1	Relè meccanico da 5 A	
E	cablaggio dell'uscita 1 2.6	
Esempio di cablaggio 2.9	cablaggio dell'uscita 2 2.8 Reset 4.7	
Escurpio di capiaggio 2.3	Restituzioni Retro di copertina	
F	Riconoscimento dell'allarme 4.4,	
Funzionamento automatico 5.3	5.4	
Funzionamento manuale 5.3	Rimozione del termoregolatore 2.2	
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Ripristino della calibrazione A.4	
G-H	RTD 4.5	
Garanzia Retro di copertina		
Glossario A.9		

A.14 ■ Appendice Watlow Serie 93

Declaration of Conformity

Series 93

WATLOW CONTROLS

1241 Bundy Boulevard

Winona, Minnesota 55987 USA

Declares that the following product: Designation: Series 93

93(A or B) (A or B) - 1 (C D F or K) (A C D or K) (0 or Model Number(s):

1) - (Any four letters or numbers)

Control, Installation Category II, Polution Degree II Classification:

Rated Voltage: 100 to 240V~ or 24 = 50/60 Hz Rated Frequency:

Rated Power Consumption: 6VA maximum

Meets the essential requirements of the following European Union Directive(s) using the relevant section(s) of the normalized standards and related documents shown:

89/336/EEC Electromagnetic Compatibility Directive

EN 50082-2: 1995 EMC Generic immunity standard, Part 2: Industrial

environment

FN 61000-3-21 1995 Limits for harmonic current

EN 61000-3-3: 1995 Limitations of voltage fluctuatuions and flicker

EN 61000-4-2: 1995 Electrostatic discharge EN 61000-4-4: 1995 Electrical fast transients FN 61000-4-3: 1996 Radiated immunity EN 61000-4-6: 1996 Conducted immunity ENV 50204: 1995 Cellular phone

EN 50081-2: 1994 EMC Generic emission standard, Part 2: Industrial

environment

EN 55011:

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical

radio-frequency equipment (Group 1, Class A) EN 61000-3-2: Limits for harmonic current emissions EN 61000-3-3: 1995 Limitations of voltage fluctuations and flicker

73/23/EEC Low-Voltage Directive

1993 Safety requirements for electrical equipment for EN 61010-1:

measurement, control, and laboratory use,

Part 1: General requirements

Déclare que le produit suivant : Francais

Désignation :

Numéro(s) de modèle(s) : 93(A ou B)(A ou B)-1(C, D, F ou K) (A, C, D ou K) (0

ou 1) - (quatre lettres ou chiffres quelconques)

Classification: Commande, installation catégorie II, degré de

pollution II

Tension nominale: 100 à 240 V~ **ou** 24≂

Fréquence nominale :

Consommation

d'alimentation nominale : 6 VA maximum

Conforme aux exigences de la (ou des) directive(s) suivante(s) de l'Union Européenne figurant aux sections correspondantes des normes et documents

associés ci-dessous

89/336/EEC Directive de compatibilité électromagnétique

1995 Norme générique d'insensibilité électromagnétique, EN 50082-2:

Partie 2 : Environnement industriel

EN 61000-3-2: 1995 Limites de courant harmonique

1995 Limites de fluctuation et de vacillement de la tension EN 61000-3-3:

EN 61000-4-2: 1995 Décharge électrostatique EN 61000-4-4: Courants électriques transitoires rapides 1995 EN 61000-4-3: 1996 Insensibilité à l'énergie rayonnée Insensibilité à l'énergie par conduction EN 61000-4-6: 1996

ENV 50204 : Téléphone cellulaire 1995

EN 50081-2: 1994 Norme générique sur les émissions électromagnétiques,

Partie 2 : Environnement industriel

EN 55011: Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'interférences du matériel radiofréquence industriel,

scientifique et médical (Groupe 1, Classe A) EN 61000-3-2: 1995 Limites d'émission d'harmoniques

EN 61000-3-3: 1995 Limitations d'écarts de tension et de papillotement

73/23/EEC Directive liée aux basses tensions

EN 61010-1: 1993 Exigences de sécurité pour le matériel électrique de

mesure, de commande et de laboratoire, Partie 1 : Exigences générales

1715

Erklärt, daß das folgende Produkt: Deutsch

Beschreibung:

ModelInummer(n): 93 (A oder B) (A oder B) - 1 (C D F oder K) (A C D oder K) (0 oder 1) - (4 beliebige Buchstaben oder Ziffern) Klassifikation: Regelsystem, Installationskategorie II, Emissionsgrad II

100 bis 240 V~ *oder* 24 bis 28 V≂ Nennspannung:

Nennfrequenz: 50/60 Hz Nominaler

Stromverbrauch: Max 6 VA

Erfüllt die wichtigsten Normen der folgenden Anweisung(en) der Europäischen Union unter Verwendung des wichtigsten Abschnitts bzw. der wichtigsten Abschnitte der normalisierten Spezifikationen und der untenstehenden einschlägigen

Enalish

89/336/EEC Elektromagnetische Übereinstimmungsanweisung

1995 EMC-Rahmennorm für Störsicherheit, Teil 2: Industrielle EN 50082-2: Umwelt

EN 61000-3-2: Grenzen der Oberwellenstromemission 1995

EN 61000-3-3: 1995 Grenzen der Spannungsschwankungen und Flimmern EN 61000-4-2: Elektrostatische Entladung 1995

EN 61000-4-4: 1995 Elektrische schnelle Stöße EN 61000-4-3: 1996 Strahlungsimmunität EN 61000-4-6: 1996 Störimmunität ENV 50204: 1995 Mobiltelefon

EN 50081-2: 1994 EMC-Rahmennorm für Emissionen, Teil 2: Industrielle

Umwelt

EN 55011: 1991

Beschränkungen und Methoden der Messung von Funkstörungsmerkmalen industrieller, wissenschaftlicher und medizinischer Hochfrequenzgeräte (Gruppe 1, Klasse A) Grenzen der Oberwellenstromemissionen

Español

EN 61000-3-2: EN 61000-3-3:

Grenzen der Spannungsschwankungen und Flimmern

73/23/EEC Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen

EN 61010-1: Sicherheitsrichtlinien für Elektrogeräte zur Messung, zur

Steuerung und im Labor, Teil 1: Allgemeine Richtlinien

Declara que el producto siguiente: Designación:

Números de modelo: 93 (A o B) (A o B) - 1 (C D F o K) (A C D o K) (0 ó 1) -(Cualquier combinación de cuatro números y letras)

Clasificación: Control, categoría de instalación II, grado de

contaminación ambiental II

100 a 240 V~ **o** 24 ≂ Tensión nominal:

Frecuencia nominal: 50/60 Hz Consumo nominal 6 VA máximo

Cumple con los requisitos esenciales de las siguientes directivas de la Unión

Europea, usando las secciones pertinentes de las reglas normalizadas y los documentos relacionados que se muestran:

89/336/EEC Directiva de Compatibilidad Electromagnética

1995 Norma de inmunidad genérica del EMC, Parte 2: EN 50082-2: Ambiente industrial

EN 61000-3-2 Límites para corriente armónica

EN 61000-3-3 Limitaciones de oscilaciones y fluctuaciones de voltaje

FN 61000-4-2-1995

Descarga electrostática
Perturbaciones transitorias eléctricas rápidas EN 61000-4-4: 1995

EN 61000-4-3: 1996 Inmunidad radiada EN 61000-4-6: 1996 Inmunidad conducida FNV 50204: 1995 Teléfono portátil

EN 50081-2: 1994 Norma de emisión genérica del EMC. Parte 2: Ambiente

industrial

EN 55011: Límites y métodos para medición de características de

perturbaciones de radio correspondientes a equipos de radiofrecuencia industriales, científicos y médicos (Grupo 1, Límites para emisiones de corriente armónica

EN 61000-3-2: EN 61000-3-3: 1995 Limitaciones de fluctuaciones del voltaje

73/23/EEC Directiva de Baja Tensión EN 61010-1: 1993

Requerimientos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y uso en laboratorios, Parte 1: Requerimientos generales

Erwin D. Lowell Winona, Minnesota, USA

Name of Authorized Representative Place of Issue November, 1997 General Manager Title of Authorized Representative Date of Issue

MUELL Signature of Authorized Representative Si dichiara che il seguente prodotto:

Italiano

Denominazione:

Numeri di modello: 93(A o B) (A o B) - 1 (C D F o K) (A C D o K)

(0 o 1) - (Quattro lettere o numeri qualsiasi) Termoregolatore, installazione Categoria II,

Grado di inquinamento II

Tensione nominale: Tra 100 e 240 V~ o 24 ≂

Frequenza nominale: 50/60 Hz

Consumo di potenza

Classificazione:

nominale: 6 VA max.

soddisfa i requisiti essenziali delle seguenti direttive dell'Unione Europea, in base alle sezioni pertinenti delle norme e dei relativi documenti che seguono:

Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica

EN 50082-2: 1995 Norma sull'immunità generale relativa alla compatibilità elettromagnetica, Parte 2: Ambienti industriali

EN 61000-3-2: 1995 Limiti sulle armoniche di corrente

EN 61000-3-3: 1995 Limiti sulle fluttuazioni di tensione e sullo sfarfallio

EN 61000-4-2: 1995 Scarica elettrostatica EN 61000-4-4: 1995 Transitori elettrici veloci

EN 61000-4-3: 1996 Immunità all'energia che si propaga per radiazione EN 61000-4-6: 1996 Immunità all'energia che si propaga per conduzione

ENV 50204: 1995 Telefoni cellulari

EN 50081-2: 1994 Norma sulle emissioni generali relative alla compatibilità elettromagnetica, Parte 2: Ambienti industriali

1991 Limiti e metodi di misura dei disturbi radio propri degli

EN 55011: apparecchi industriali, scientifici e medici a radiofrequenza (Gruppo 1, Classe A)

EN 61000-3-2: 1995 Limiti sulle emissioni delle armoniche di corrente EN 61000-3-3: 1995 Limiti sulle fluttuazioni di tensione e sullo sfarfallio

73/23/CEE Direttiva relativa alle basse tensioni

EN 61010-1: 1993 Requisiti di sicurezza per gli apparecchi elettrici di misura, controllo e per l'uso in laboratorio, Parte 1: Requisiti

generali.

Verklaart dat het volgende product:

Type-aanduiding:

Modelnummer(s): 93 (A of B) (A of B) - 1 (C D F of K) (A C D

of K) (0 of 1) - (elke combinatie van 4 letters

Nederlands

of cijfers)

Classificatie: Regeling, installatiecategorie II, milieufactor

Nominale spanning: 100 tot 240V~ of 24 ≂

Nominale frequentie: 50/60 Hz

Nominaal opgenomen

vermogen: 6VA maximum

Voldoet aan de belangrijkste normen van de volgende EU richtlijnen op basis van de relevante paragraaf/paragrafen van de genormaliseerde specificaties en genoemde gerelateerde documenten.

89/336/EEC Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)

EN 50082-2: 1995 EMC Generieke Immuniteitsnorm, Deel 2: Industriële

Omgeving

EN 61000-3-2: 1995 Grenswaarden voor Harmonische Stroom

EN 61000-3-3: 1995 Begrenzingen van Spanningsfluctuaties en Scintillatieruis

EN 61000-4-2: 1995 Elektrostatische Ontlading EN 61000-4-4: 1995 Snelle Elektrische Transiënten EN 61000-4-3: 1996 Stralingsimmuniteit EN 61000-4-6: 1996 Geleidingsimmuniteit

ENV 50204: 1995 Mobiele Telefoon EN 50081-2: 1994 EMC Generieke Emissienorm, Deel 2: Industriële

Omgeving

EN 55011: 1991 Grenswaarden van en methoden voor het meten van

> hoogfrequent-storingskarakteristieken van industriële, wetenschappelijke en medische hoogfrequentapparaten

(Groep 1, Klasse A)

EN 61000-3-2: 1995 Grenswaarden voor Harmonische Stroomemissies EN 61000-3-3: 1995 Begrenzingen van Spanningsfluctuaties en Scintillatieruis

73/23/EEC Laagspanningsrichtlijn

EN 61010-1: 1993 Veiligheidseisen voor Elektrische Apparatuur t.b.v. meten, regelen en laboratoriuimgebruik, deel 1: Algemene Eisen.

Watlow Serie 93 A.16 Appendice

Termoregolatore Serie 93 – Scheda di consultazione rapida Tasti e display

93

Display superiore: indica il valore del processo, la temperatura effettiva, i valori dei parametri di funzionamento o un sensore aperto. Quando si accende il termoregolatore, il display relativo al valore del processo non visualizza niente Per impostare il display in modo che non visualizzi niente: impostare de Psu

5EE dal menu di configurazione

Display inferiore: indica il set point, il valore dell'uscita, i parametri relativi ai dati visualizzati nel display superiore o i messaggi di allarme e di errore. Per impostare il display in modo che non visualizzi niente: impostare dSP su Pro dal menu di configurazione

Tasto di avanzamento: premerlo per accedere in sequenza ai menu delle operazioni, di configurazione e di calibrazione. Nel modo di funzionamento automatico, i nuovi dati si inseriscono

automaticamente entro cinque secondi.

Tasti direzionali Su e Giù: per aumentare o diminuire il valore del parametro visualizzato

- Premere un tasto leggermente per aumentare o diminuire il valore di un'unità.
 Tenere premuto un tasto per aumentare o diminuire più velocemente il valore visualizzato. I nuovi dati si inseriscono automaticamente entro cinque secondi o si possono immettere premendo il tasto d

Spia luminosa dell'uscita 1: si accende quando l'uscita 1 è alimentata

Spia luminosa dell'uscita 2: si accende quando l'uscita 2 è attiva Questa uscita è configurabile come uscita di allarme del termoregolatore

Spia luminosa della potenza percentuale (%)

Accesa: il termoregolatore è nel modo di funzionamento manuale. Per passare al modo di funzionamento automatico premere due volte il tasto • Lampeggiante: premendo il tasto con il simbolo di infinito (♥) si seleziona

alternatamente il modo di funzionamento manuale o automatico. Se non si preme entro cinque secondi il tasto con il simbolo di infinito (@) il termoregolatore ritorna allo stato precedente e la spia cessa di

Tasto con il simbolo di infinito

Premerlo una volta per fare cessare eventuali allarmi da riconoscere Inoltre disinserisce l'uscita di allarme se è attivata la funzione di

• Premerlo di nuovo entro cinque secondi per passare dal modo di funzionamento manuale a quello automatico o viceversa. Quando il termoregolatore è nel modo di funzionamento manuale, sul display inferiore è visualizzata la potenza percentuale.

Allarmi

Un allarme di processo imposta una temperatura assoluta. Quando il valore del processo la eccede, scatta un allarme di limite di temperatura assoluta. I set point dell'allarme di processo possono essere impostati su alto o basso indipendentemente l'uno dall'altro. Nel menu di configurazione, selezionare il tipo di uscita di allarme mediante il parametro $\boxed{\textit{Obe}{2}}.$ $\boxed{\textit{PrB}}$ imposta un allarme di processo configurato in modo tale che quando scatta si visualizza un apposito $\,$ messaggio, mentre $\boxed{P_{\Gamma}}$ imposta un allarme di processo configurato in modo tale che quando scatta non si visualizza nessun messaggio di

Un allarme di deviazione segnala uno scostamento eccessivo tra il valore del processo e il set point. Le impostazioni di allarme, alto o basso, possono essere immesse indipendentemente l'una dall'altra. Il riferimento dell'allarme di deviazione è il set point. Un'eventuale modifica del set point causa una variazione corrispondente dell'allarme di deviazione. de la imposta un allarme di deviazione configurato in modo tale che quando scatta si visualizza un apposito messaggio, **JE** imposta un allarme di deviazione configurato in modo tale che quando scatta non si visualizza nessun messaggio di allarme.

Esempio: se il set point è 38 °C e si è impostato l'allarme di deviazione a +4 °C come limite alto e a -3 °C come limite basso, l'allarme alto scatta a 42 °C e l'allarme basso scatta a 35 °C. Se si modifica il set point a 54 °C, l'allarme e scatta a 58 °C e a 51 °C, in base al setpoint.

Per fare cessare un allarme, procedere come segue:

- Anzitutto eliminare la condizione che ha fatto scattare l'allarme, quindi procedere in uno dei due modi seguenti.
- Se l'allarme è da riconoscere:

farlo cessare manualmente premendo una volta il tasto con il simbolo di infinito (②) non appena la temperatura del processo rientra nel limite di allarme del parametro HSR.



Se l'allarme è da non riconoscere:

cessa automaticamente non appena la temperatura del processo rientra nel limite di allarme del parametro H5R.

Se lampeggia $\boxed{\ \ L\ \ \ }$ o $\boxed{\ \ \ \ \ \ \ }$ nel display inferiore, significa che è scattato un allarme, se *OE2* è impostato su *PrR* o su *dER*. Sul display inferiore si visualizzano alternatamente, a intervalli di un secondo, le informazioni sul parametro attuale e il messaggio di allarme LO o HI. L'uscita d'allarme viene disinserita e la spia dell'uscita 2 si accende.

Il silenziamento dell'allarme è disponibile con l'allarme di deviazione e ha due usi:

quando 5 16 è impostato su "on", occorre fare cessare l'allarme manualmente premendo una volta il tasto con il simbolo di infinito (3) all'avvio (qualunque sia il tipo di allarme, da riconoscere o da non riconoscere). Il silenziamento dell'allarme ripristina il relè dell'uscita di allarme. Tuttavia, la spia dell'uscita 2 (e anche il display inferiore se **DE2** è impostato su **GER**) indicano una condizione di allarme finché il valore del processo non rientra nella bandadi 'sicurezza" della banda di deviazione dell'allarme stesso. Non appena ciò si verifica, sono pronti a scattare o un allarme da riconoscere o uno da non riconoscere. Qualunque deviazione successiva fuori di questa banda di sicurezza farà scattare un allarme.

Riconoscimento dell'allarme: sia gli allarmi di processo che quelli di deviazione possono essere da riconoscere e da non riconoscere. Quando si elimina la condizione causa dell'allarme, un allarme da non riconoscere cessa automaticamente, mentre un allarme da riconoscere deve essere fatto cessare manualmente.

Errori



Quattro trattini - - - - nel display superiore indicano un errore del termoregolatore. Il codice di errore è visibile nel display inferiore.

Errore dovuto a segnale in ingresso al di sotto del limite inferioredel sensore (pertinente solo agli apparecchi con

L'ingresso del sensore ha generato un valore minore del limite inferiore del campo di valori del segnale oppure si è verificato un malfunzionamento del circuito di conversione analogico-digitale. Immettere un valore d'ingresso valido. Accertarsi che l'impostazione del parametro ________ (menu di configurazione) e la configurazione del microinterruttore tipo DIP Switch corrispondano al sensore.

Ery - Errore di configurazione

Il microprocessore del termoregolatore è guasto; richiedere assistenza tecnica alla Watlow.

Er5 - Errore nella fase di checksum della memoria

È stato rilevato un errore nella somma di verifica della memoria è non volatile. A meno che non si sia verificata un'interruzione momentanea

della corrente di alimentazione mentre il termoregolatore memorizzava dati, la memoria non volatile è difettosa. Richiedere assistenza tecnica alla Watlow.

Errore di underflow del circuito di conversione analogico-digitale

La tensione relativa al segnale al di sotto del valore utile è troppo bassa per la conversione analogico-digitale. La causa più probabile un sensore aperto o con polarità invertita. Controllare il sensore; se la connessione è adeguata e funziona correttamente, richiedere assistenza tecnica alla Watlow. Accertarsi che l'impostazione del parametro (menu di configurazione) e la configurazione del microinterruttore tipo DIP Switch corrispondano al sensore.

Errore di overflow del circuito di conversione analogico-digitale

La tensione relativa al segnale al di sopra del valore utile è troppo alta per la conversione analogico-digitale. La causa più probabile è un sensore aperto o con polarità invertita. Controllare il sensore; se la connessione è adeguata e funziona correttamente, richiedere assistenza tecnica alla Watlow. Accertarsi che l'impostazione del parametro In (menu di configurazione) e la configurazione del microinterruttore tipo DIP Switch corrispondano al sensore.

Watlow Serie 93 Appendice ■ A.17

Menu di configurazione





Accedere al menu di configurazione premendo simultaneamente i tasti direzionali Su (🔾) e Giù (🔾) e tenendoli premuti per tre secondi. Sul display inferiore si visualizza il parametro di fissaggio $\boxed{\ \ \, LBE}$ e il display superiore ne mostra il livello attuale. Finché non si rilasciano entrambi i tasti, tutti i tasti sono inattivi. Si può accedere al parametro di fissaggio da un menu qualsiasi. Usare il tasto di avanzamento (②) per passare da un menu all'altro e i tasti direzionali Su (🔾) e Giù (🔾) per selezionare i dati. A seconda del numero di modello e della configurazione del termoregolatore, non tutti i parametri sono osservabili in questo menu.

	Menu di configurazione
\circ	LOC Fissaggio
٨	In Ingresso
ĭ	JE Punto decimale*
Н	[[] Celsius - Fahrenheit*
+ 1	Limite inferiore
	r H Limite superiore
	DE I Uscita 1
	H5 Regolazione dell'isteresi
	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
	H5R Allarme d'isteresi*
	LRE Riconoscimento dell'allarme*
	5 IL Silenziamento*
	െ ೬ ർ RTD*
	┌ ₱ Rampa
	P L Limitazione della potenza*
U	♂5P Display

*A volte questo parametro può non comparire.

NOTA:

Non inserire nessun valore in questa pagina; usare fotocopie.

Menu delle operazioni

\cap	Set point
6	Pb Banda proporzionale 1
Ĭ	┌
١,	IE I Integrale 1*
1	Rapidità di variazione 1*
П	dE / Derivativa 1*
П	[L] Tempo di ciclo 1*
П	RL D Allarme basso*
П	RH I Allarme alto*
П	Ph2 Banda proporzionale 2*
П	cE2 Reset 2*
П	IE 2 Integrale 2*
П	Rapidità di variazione 2*
П	dE2 Derivativa 2*
П	[E E 2 Tempo di ciclo 2*
П	ERL Offset dell'ingresso
U	RUE Calcolo automatico
_	dei parametri PID
	*A volte questo parametro

può non comparire.

Parametro	Valore	Campo di valori	Impostazione predefinita in fabbrica	Casi in cui si visualizza
LOC		Tra 0 e 4	0	
In				Selezionabile mediante microinterruttore tipo DIP Switch.
dEC		0, 0,0, 0,00	0	In è impostato su 0-5 o 420
L_F			Dipende da dFL	è impostato su
rL		Tra rL e rh	Dipende dall'ingresso	
r h		Tra rhe rL	Dipende dall'ingresso	
DE I		he o [L	□ hE	
нѕс		Tra 1 e 55, tra 0,1 e 5,5, tra 0,01 e 0,55 °C Tra 1 e 99, tra 0,1 e 9,9, tra 0,01 e 0,99 °F	2, 0,2, 0,02 °C 3, 0,3, 0,03 °F	
0FS		Can Controllo Pr.R Allarme di processo Pr. Processo senza messaggio di allarme dER Allarme di deviazione dE Deviazione senza messaggio di allarme na Nessuno	Lan	
H5R		Tra 1 e 5555, tra 0,1 e 555,5, tra 0,01 e 55,55 °C Tra 1 e 9999, tra 0,1 e 999,9, tra 0,01 e 99,99 °F	1	DL2 non è impostato né su [on né su no
LAF		LAFOUTH	nLR)	@£2 non è impostato né su [on né su no
5 IL		On o OFF	OFF	DEZ è impostato su dER o su dE
rŁd		J150 d in	din	In è impostato su
rP		5£r Rampa all'avvio	OFF	
rŁ		Tra 0 e 9999	100° /hr	rP non è impostato su OFF
PL		Tra 0 e 100	100	☐LI o ☐LZ è impostato su ☐LE
d5P		Normale SFE Set point (solo display inferiore) Pro Processo (solo display superiore)	nor	

Menu delle operazioni

Parametri di funzionamento	Valore	Campo di valori	Impostazione predefinita in fabbrica
Pb!		Se \overline{JFL} è impostato su \overline{US} : tra 0 e 555 °C/tra 0 e 999 °F/tra 0 e 999 unità tra 0 e 55,5 °C/tra e 99,9 °F/tra e 99,9 unità 0 corrisponde a sistema on-off. \overline{HSL} corrisponde all'isteresi Se \overline{JFL} è impostato su \overline{S} \overline{I} :	25 °F 2,5 °F
		tra 0,0 e 999,9% del fondo scala. Tra 0,00 e 9,99 ripetizioni al minuto 0,00 = Nessuna azione di reset. Non compare se Pb.I è impostato su 0 o se dF [è impostato su 5].	3% 0,00 ripetizioni al minuto
[F]		Tra 0,0 e 99,9 minuti a ripetizione. 0,00 = Nessuna azione integrale. Non compare se Pb j è impostato su 0 o se dFL è impostato su US.	00,0 minuti a ripetizione
r# I		Tra 0,00 e 9,99 minuti 0,00 = Nessuna rapidità di variazione. Non compare se PE_I è impostato su 0 o se JE_I è impostato su SI SI	0,00 minuti
dEI		Tra 0,00 e 9,99 minuti. 0,00 = Nessuna azione derivativa. Non compare se Pb 1 è impostato su 0 o se dFL è impostato su US.	0,00 minuti
[F]		Tra 0,1 e 999,9 Non compare se Pb ! è impostato su 0 o su 420.	5,0 secondi
P62		Come per Pb 1. Limite inferiore di Pb2 = 1, 0,1, 0,01	
rE2		Stesso campo di valori di F [].	
IF 2		Stesso campo di valori di IŁ I.	
- R2		Stesso campo di valori di r R I.	
9E5		Stesso campo di valori di dE I.	
[FS]		Stesso campo di valori di [[]].	
Processo Pr		-999 e 0	-999
Processo Pr		Tra 0 e 999 ##L ## ## ## ## ## ## ##	999
CAL		±100 °C/±180 °F/±180 unità	0
RUE		Tra 0 e 3	0

A.18 ■ Appendice Watlow Serie 93

Annotazioni

Watlow Serie 93 Appendice ■ A.19

Annotazioni

A.20 ■ Appendice Watlow Serie 93

Panoramica sulla Watlow

La Watlow Winona è una divisione della Watlow Electric Manufacturing Company, St. Louis, Missouri, un'azienda produttrice di dispositivi di riscaldamento industriali elettrici dal 1922. Il processo di produzione adottato dalla Watlow comincia con un insieme completo di specifiche e termina con la costruzione di prodotti industriali realizzati nei propri stabilimenti degli Stati Uniti. La gamma di prodotti Watlow comprende riscaldatori elettrici, sensori, sistemi di controllo e dispositivi di commutazione. Lo stabilimento di Winona progetta dispositivi elettronici a stato solido di regolazione dal 1962 e gode di una reputazione eccellente presso i produttori di apparecchi originali, i quali fanno affidamento su Watlow Winona per procurarsi sistemi di controllo compatibili, incorporabili con affidabilità nei loro prodotti. La sede della Watlow situata a Winona, Minnesota, USA, è un complesso di 9290 metri quadri comprendente uffici di marketing, reparti di ricerca e sviluppo e stabilimenti di produzione.

Garanzia

Si garantisce che il termoregolatore Watlow Serie 93 sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per 36 mesi a decorrere dalla consegna al primo acquirente, purché non sia usato in modo improprio. Poiché la Watlow non ha controllo sull'uso, eventualmente improprio, che i clienti fanno dei suoi prodotti, non li può garantire contro i guasti. Per questo motivo, la sola obbligazione della Watlow è, a sua discrezione, la sostituzione o la riparazione oppure il rimborso del prezzo di acquisto dell'intero prodotto o di componenti che, dopo essere stati esaminati, risultino difettosi durante il periodo di garanzia specificato. Sono esclusi da questa garanzia eventuali danni causati dal trasporto, da modifiche, da uso improprio o da abuso.

Restituzioni

- Per informazioni sul modo migliore di procedere, rivolgersi al distributore.
- Alternativamente, si può chiamare la Watlow Winona al numero +1 (507) 454-5300 o inviare un fax al Customer Service (+1 (507) 452-4507) per richiedere un apposito codice di autorizzazione (RMA, Return Material Authorization) prima di restituire un termoregolatore.
- Scrivere il codice RMA sull'etichetta di spedizione; allegare una descrizione del problema e indicare anche su di essa il codice RMA.
- Per tutti gli apparecchi restituiti sarà addebitata una somma pari al 20% del prezzo netto, per le spese di ricostituzione delle scorte di magazzino.

Recapiti della Watlow



Missione aziendale e impegno al conseguimento della qualità

La Watlow Measurement and Control opera in modo da essere l'azienda leader nel mondo nel settore dei sistemi di regolazione e misura, offrendo prodotti e servizi attinenti di qualità superiore e superando le aspettative dei clienti, degli azionisti e dei dipendenti.

Distributore locale Watlow

Europe:

Watlow Electric GmbH Lauchwasenstr. 1, Postfach 1165, Kronau 76709 Germany Telephone: +49 (0) 7253-9400-0 Fax: +49 (0) 7253-9400-99

Watlow France S.A.R.L. Immeuble Somag,16 Rue Ampère, Cergy Pontoise Cedex 95307 France Telephone: +33 (01) 3073-2425 Fax: +33 (01) 3073-2875

Watlow Italy S.r.I. Via Meucci 14, 20094 Corsico, Milano Italy

Telephone: +39 (02) 458-8841 Fax: +39 (02) 458-69954

Watlow Limited Robey Close, Linby Industrial Estate, Linby, Nottingham NG15 8AA England Telephone: +44 (0) 115-964-0777 Fax: +44 (0) 115-9640071

Asia/Pacific:

Watlow Australia Pty., Ltd. 3 Belmont Place, Gladstone Park, Tullamarine, Victoria 3043 Australia Telephone: +61 (3) 9335-6449 Fax: +61 (3) 9330-3566

Watlow China, Inc. 179, Zhong Shan Hong Qiao Cointek Bldg, Fl. 4, Unit P Shanghai 200051 China Telephone: +86 (21) 6229-8917 Fax: +86 (21) 6228-4654 Watlow Japan Ltd. K.K. Azabu Embassy Heights 106, 1-11-12 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan Telephone: +81 (03) 5403-4688 Fax: +81 (03) 5403-4646

Watlow Korea 3rd Fl. DuJin Bldg. 158 Samsun-dong, Kangnam-ku Seoul, 135-090 Korea Telephone: +82 (02) 563-5777 Fax: +82 (02) 563-5779

Watlow Singapore Pte. Ltd. Blk, 55, Ayer Rajah Crescent, #3-23, Ayer Rajah Industrial Estate, Singapore 139949 Telephone: +65 777-5488 Fax: +65 778-0323

Watlow Electric Taiwan 10F-1 No. 189, Chi-Shen 2nd Road, Kaohsiung, Taiwan Telephone: +886 (0) 7-261-8397 Fax: +886 (0) 7-261-8420

Watlow-Penang 38-B Jalan Tun Dr. Awang Bayan Lepas Penang, Malaysia 11900 Telephone: +60 (4) 641-5977 Fax: +60 (4) 641-5979

Latin America:

Watlow de México Av. Fundición #5, Col. Parques Industriales, Querétaro, Qro. México CP-76130 Telephone: +52 (42) 17-6235 Fax: +52 (42) 17-6403

Per altre informazioni sui prodotti chiamare il servizio della:

Watlow FAX REPLY: +1 (732) 885-6344, fuori dagli Stati Uniti.; o +1 (800) 367-0430, dagli Stati Uniti.