FRECUENCIA 8. 8. 8. 8. SPEED Commander 105-14 MIG STROTER SON VI STRÖTER Speed-Commander

Speed-Commander

El **SPEED-COMMANDER** es un **CONVERTIDOR ESTÁTICO DE FRECUENCIA**, con circuito intermedio de tensión, para el ajuste continuo de la velocidad r.p.m. de motores trifásicos.

Generalidades: Características: Rango de potencia: Estructura de software flexible y adecuada para el ■ de 0,75 kW a 1,5 kW – 1 x 230 VAC uso futuro de la tarjeta de control ■ de 1,1 kW a 22 kW – 3 x 400 VAC Manejo sencillo gracias al ajuste digital de parámetros Modulación vectorial y microprocesador de 16 bits guiado por menú Visualización para: Frecuencia del motor ■ Corriente del motor Elevado par de arranque (170%) ■ Tensión intermedia ■ Valores de parámetros Compensación IxR (boost) Mensajes de error Entradas de control compatibles con PLC, aisladas galvánica-Relación programable tensión/frecuencia mente, para: Funcionamiento silencioso del motor gracias a la elevada Giro a la derecha ■ Valor prescrito de STOP (frenado guiado) frecuencia frecuencia de pulsos y modulación por vector ■ STOP /HALT (frenado de DC) Giro a la izquierda Frenado de corriente continua con par de parada OFF (bornes del motor sin tensión) Funciones de protección contra: Evaluación incorporada de resistencia PTC ■ Tensión excesiva/muy baja Entradas programables de relé y de transistor (NPN) Exceso de corriente Característica U/f para ventilador y operación de bomba Cortocircuito a la salida o con respecto a masa Programas de software incorporados: Exceso de temperatura (convertidor y motor) Controles de posición ■ Control digital de sincronismo ■ Delimitación/control Control PI Es posible la operación con varios motores (presión, temperatura, etc.) de par de giro Diseño óptimo con reducidas dimensiones de montaje ■ Control de dosificación Almacén de herramientas Opciones: Accionamiento Control de puertas de bobinadora ■ interfaz serie RS232/RS485 "Chopper" y resistencia de frenado Comunicación serie con PC o PLC Software especial a pedido del cliente, con funciones PLC ■ Visualización externa, etc.

Generador de impulsos MIG

Ströter ha desarrollado una brida intermedia "inteligente" que facilita considerablemente el registro de la velocidad y el sentido de giro y la incorporación a sistemas primarios de control. Lo que antes sólo se podía realizar mediante montajes complejos e incorporaciones complicadas a sistemas de accionamiento, ahora se pue-



de implementar de modo sencillo y económico, incluso en el caso de ampliaciones de sistemas de accionamientos ya existentes.

Este generador magnético de impulsos MIG se ha diseñado como brida intermedia, para instalar fácilmente entre el motor y la brida de la máquina. Esto simplifica enormemente la integración de codificadores incrementales de recorrido en sistemas de accionamiento, ya sea que aquellos se empleen para el registro de la velocidad r.p.m., como controladores de posición, en controles de dosificación o en controles de sincronismo.

Software Speed-Commander

La estructura flexible del software permite emplear el convertidor de frecuencia en funciones de control

El programa del usuario se almacena en el **convertidor de frecuencia**. Los parámetros empleados se pueden modificar mediante las teclas de servicio. En muchos casos, de este modo se puede auxiliar o sustituir a controles PLC.

Con el convertidor de frecuencia Speed-Commander, conjuntamente con el nuevo generador de impulsos MIG en forma de brida, se pueden construir controles de posición sencillos, con exactitud de repetición, en los que se usan como accionamientos **motores trifásicos es-** tándar que no requieren mantenimiento. De este modo, Ströter está en condiciones de ofrecer sistemas completos de control en una sola solución, confiables y a precios favorables.

La medición de recorrido se realiza mediante el generador de impulsos MIG, de dos canales, cuyos impulsos se alimentan al microprocesador a través de dos entradas de contador del convertidor.

La posición instantánea se compara continuamente con el perfil de marcha, calculado a partir de los parámetros para velocidad, aceleración y retardo, de tal manera que la posición prescrita se puede alcanzar sin etapa de marcha lenta y con precisión de impulsos. De este modo se reduce considerablemente la duración del ciclo (diagrama velocidad de giro /tiempo).

A partir del tren de pulsos A y B se reconoce el sentido de rotación. Para el posicionamiento se evalúa cada cambio de flanco, de tal modo que 1 paso del posicionamiento tiene un valor igual a la duración del impulso.


Ejemplo:

Para una relación de transmisión n = 40:1 y un generador de impulsos con 20 impulsos se obtienen 3200 pasos de posicionamiento por cada revolución del eje de salida del engranaje.

Máx. longitud de posicionamiento = 999999 pasos de posicionamiento

Ventaja:

- No se requieren servomotores
- No se necesitan interruptores de fin de carrera para el posicionamiento
- Tiempos de ciclo menores
- No se necesitan motores de polos conmutables (marcha lenta)
- El control es realizado por el Speed-Commander



Diseño del accionamiento

Al calcular el accionamiento, se debe tener en cuenta el comportamiento del par de giro de la máquina que se va a impulsar dentro del rango deseado del par de giro, el cual se puede dividir de modo general en 3 grandes grupos:

- Par constante para todo el rango de ajuste, por ejemplo, para cintas transportadoras
- Par creciente con el aumento de la velocidad, por ejemplo, bombas o ventiladores
- Par decreciente con el aumento de velocidad, por ejemplo, máquinas herramientas, accionamientos bobinadores

Los diagramas aquí mostrados sirven de ayuda.


Característica del par y de potencia

Zona 1: La potencia P aumenta linealmente con la frecuencia. El par de giro es constante (Mnom)

Nota: para la operación continua con el par nominal del motor con 30 Hz se debe usar un motor del tamaño constructivo siguiente o se debe usar un motor con ventilador externo.

Zona 2: La potencia P es constante (Pnom).

El par disminuye al aumentar la frecuencia.




Punto de quiebre de la frecuencia en 50 Hz

Si al diseñar el accionamiento se elige una frecuencia máx de 70 Hz, en lugar de 50 Hz, el menor par del motor se compensará mediante la mayor relación de transmisión.

Ventajas:

- Rango de ajuste 1,5 veces mayor
- Par de giro por debajo de 50 Hz 1,5 veces mayor
- Elevado par de arranque
- Por lo general, no se requiere ventilación externa






Punto de quiebre de frecuencia en 87 Hz

Adecuado para conexiones trifásicas a la red (SC3...) y para tensiones de motor de 230/400 V, siendo necesario conectar en delta los devanados del motor (230 V). Aquí se utiliza la parte lineal de la característica U/f hasta 87 Hz. Con 50 Hz, el motor se opera a 230 V, con 87 Hz, se opera a 400 V.

Ventajas:

- Rango de ajuste 1,73 veces mayor
- Potencia del motor 1,73 veces mayor, con una potencia del convertidor igualmente 1,73 veces mayor
- 100% del par hasta 87 Hz

Fig. 2



Datos técnicos

Тіро	SC750/5	SC 1500/5	SC3-1100/5	SC3-2200/5	
Entrada de red	AC 230 V ±	10 % / 50 - 60 Hz	3 AC 400 V ± 10 % / 50 - 60 Hz		
Potencia máx. del motor (2 y 4 polos)	0,75 kW	1,5 kW	1,1 kW	2,2 kW	
Tensión de salida	3 x C) - 230 V	3 x 0 - 400 V		
Frecuencia de salida	0 -	400 Hz	0 - 400 Hz		
Corriente nominal	3 x 4 A	3 x 7 A	3 x 3,6 A	3 x 5,5 A	
Capacidad de sobrecarga	150%	6 por 30 s	150% por 30 s		
Límite máx. de corriente (TRIP)	3 x 7,6 A	3 x 14 A	3 x 6,8 A	3 x 10,5 A	
Corriente de entrada	aprox. 8 A	aprox. 15 A	aprox. 3 x 4 A	aprox. 3 x 5 A	
Fusibles para red (recomendados)	16 A	20 A	3 x 10 A	3 x 10 A	
Pérdidas térmicas máx.	50 W	100 W	80 W	160 W	
Grado de protección	I	P 20	IP 20		


Тіро	SC3-4000/5	SC3-5500/5	SC3-7500/5	SC3-11000/5	SC3-22000/5	
Entrada de red	3 AC 400 V ± 10 % / 50 - 60 Hz					
Potencia máx. del motor (2 y 4 polos)	4,0 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 22 kW					
Tensión de salida	3 x 0 - 400 V					
Frecuencia de salida			0 - 400 Hz			
Corriente nominal	3 x 9,5 A	3 x 13 A	3 x 18 A	3 x 24 A	3 x 44 A	
Capacidad de sobrecarga			150% por 30 s			
Límite máx. de corriente (TRIP)	3 x 18 A	3 x 25 A	3 x 34 A	3 x 45 A	3 x 66 A	
Corriente de entrada	aprox. 3 x 10 A	aprox. 3 x 14 A	aprox. 3 x 20 A	aprox. 3 x 28 A	aprox. 3 x 45 A	
Fusibles para red (recomendados)	3 x 10 A	3 x 16 A	3 x 20 A	3 x 35 A	3 x 50 A	
Pérdidas térmicas máx.	250 W	350 W	400 W	500 W	1000 W	
Grado de protección			IP 20			


Тіро	A	В	_ C	D	E	F	G	Н
SC-750/5	163	104	133	90	96	30	43	6
SC-1500/5 y SC3-2200/5	298	104	133	140	96	86	72	6
SC3-1100/5	268	104	133	140	96	56	72	6
SC3-4000/5	298	186	155	200	176	60	37	6
SC3-5500/5 y SC3-7500/5	387	186	155	200	176	105	82	6
SC3-11000/5	392	186	155	200	176	105	87	6
SC3-22000/5	492	186	155	300	176	105	87	6

Conformidad CE

Los convertidores de frecuencia SPEED-COMANDER son adecuados para el montaje en instalaciones de máquinas. Si se observan las indicaciones de las instrucciones de operación con respecto al montaje de acuerdo con las normas sobre compatibilidad electromagnética, se cumplirán con los requisitos de la directiva para baja tensión 73/23/EEC y la directiva EMC 89/336/EEC. Con relación a la directiva sobre compatibilidad electromagnética (EMC), no está permitida la colocación del símbolo CE, pues en caso de una instalación incorrecta, en determinadas circunstancias no se cumplirá con los estándares de prueba.

Se tiene certificación sobre conformidad del aparato con las siguientes normas:





EN 60204-1	Seguridad con instalaciones de máquinas – equipamiento de máquinas eléctricas
EN 60146-1-1	Convertidores con semiconductores – Requisitos generales y convertidores conmutados por la red
EN 50081-1	Norma técnica básica sobre radiación (emisión) – zonas residenciales
EN 50082-2	Norma técnica básica sobre resistencia a interferencias (inmunidad) – zonas industriales

Accionamientos y controles con soluciones para sistemas

Aplicaciones para programas estándar

Programas estándar Ejemplos de aplicación: Control PI Accionamientos de bombas para control de presión para máquinas de envasado Accionamientos de ventiladores para control de temperatura • Control de posicionamiento para estaciones extractoras de una máquina con tubería flexible en espiral • Accionamientos de eje lineal para despacho de equipajes Posicionamiento con RS 232/485 • Ejes lineales para fabricación de ventanas • Máquinas de embalaje, puntero láser • Máquinas de equilibrado para posicionamiento del punto de equilibrio Posicionamiento de 8 puntos Máquinas de embalaje Apiladoras Alimentación de hornos por niveles Posicionamiento de 16 puntos • Ejes lineales, plataformas de elevación, accionamientos de Posicionamiento de 31 Accionamiento de traslación para inyectoras de hormigón Accionamientos giratorios para máquinas limpiadoras con posiciones posicionamiento exacto para carga y descarga Empacadoras y desempacadoras • Dobladoras de cajas de cartón Operadoras para estantería Control digital de Accionamientos de bombas dosificadoras para mantenimiento de una relación de mezcla de varios componentes sincronismo Accionamientos de traslación para rejillas en plantas de tratamiento de aguas, accionamientos de portal Accionamientos de husillos de elevación sin conexión mecánica • Cintas transportadores en líneas de alimentación de hornos Posicionamiento continuo Accionamiento cíclico para máquinas automáticas de embalaje, transportadoras circulares, cintas transportadoras, etc. Posicionamiento de almacén-• Posicionamiento de almacenes de herramientas con de herramientas máx. 64 estaciones Control de dosificación con ajuste • Dosificación de desinfectante para semillas de duración de la dosificación Envasado en la industria de alimentos (salsas, pastas, etc) Dosificación con interfaz RS232/485 • Máquinas paleteadoras con 2 estaciones para sacos de cemento Posicionamiento con valor prescrito analógico o productos similares • Posicionamiento con posiciones de cambio frecuente Control de velocidad r.p.m. Mecanismos de avance, dosificadores para garantizar cumplimiento de la receta Posicionamiento con Sistemas de salida para cajas de bebidas (tiempo de ciclo 0,3 seg) retroceso automático Control del par de giro con • Montaje de controles dependientes de la carga 4 niveles de carga Accionamientos agitadores para mantenimiento de la viscosidad constante Accionamientos para prensas de huso Limitación del par de giro Mecanismos automáticos de enroscar y desenroscar válvulas · Posicionamiento de placas frágiles contra tope fijo

Aplicaciones para sistemas especiales

Control de puertas • Puertas rápidas, compuertas de rodillos, puertas deslizantes

Accionamientos	 Por ejemplo, para máquinas de
bobinadores	contracolada
1 L L L L L	0 1 . I


Vallas publicitarias • Como en los estadios

Ahorro de energía • Mediante modificación de la velocidad r.p.m. según la carga, por ejemplo, en cintas transportadoras



Posicionamiento de 8 puntos


Con este programa se pueden seleccionar y recorrer máx. 8 posiciones a través de 3 entradas digitales.





Posición	Entradas digitales			
1	0	0	0	
2	0	0	1	
3	0	1	0	
4	0	1	1	
5	1	0	0	
6	1	0	1	
7	1	1	0	
8	1	1	1	


Delimitación y control del par de giro

Con la delimitación y control del par de giro se puede desconectar un accionamiento al alcanzar el par de giro indicado.










Control de dosificación/Control digital de sincronismo

Con esta variante se montan controles de dosificación, en los que se requiere una relación de mezcla de varios componentes. Se pueden controlar hasta 10 accionamientos secundarios sincronizados a un accionamiento primario.




Con esta variante se pueden configurar procesos de un ciclo, por ejemplo, cintas de transporte en líneas de hornos. Se pueden controlar hasta 10 accionamientos secundarios sincronizados a un accionamiento primario.



Control de par


Con este programa se pueden proteger las máquinas e instalaciones frente a cargas no permitidas. Mediante la evaluación de valores límite programables (mín. o máx.) se pueden configurar funciones de control dependientes de la carga.



Ejemplo: Evaluación de los valores límite para controles en función de la carga:

El Speed commander evalúa la carga del molino (1). En caso de sobrecarga, se desconecta la cinta transportadora (2)

Valor límite	Carga	Relé	NPN
G1 _{max} = 100 %	Sobrecarga	Х	Χ
G1 _{max} = 75 %	Carga>75%	0	Χ
G1 _{max} = 50 %	Carga>50%	0	0
G1 _{max} = 0 %	Carga<50%	Х	0




Nuestro programa...

Convertidor de frecuencia

..v software:

- Posicionamiento, dosificación, control de sincronismo
- Control de puertas, limitación de par

Generador incremental de impulsos ...para motores con brida normalizada IEC y construcciones especiales



"Servicio en todo el mundo..."

Motores de engranajes de piñone cónicos rectos

de 0.09 a 22 kW

Motores de norma IEC



Motores de engranajes rectos

de 0,09 a 22 kW

Motores de norma IEC



Accionamientos transportadores

Accionamientos ahorradores de energí

- Motores de norma IEC



Engranajes variables, mecánicos

Rango de control 1:10

- Motores de norma IEC



Engranajes variables de piñones cónicos, mecánicos

Rango de control 1:10

– Motores de norma IEC



Motores trifásicos

Sistemas para monitorización de potencia

Posicionamiento, control Pl





D-40549 Düsseldorf · Krefelder Straße 117

Tel. +49 (0) 211 / 9 56 00 - 0 · Fax +49 (0) 211 / 50 44 15

E-Mail: info@stroeter.com · Internet: www.stroeter.com