

ICE MACHINE
CLEANER

ICE MACHINE CLEANER removes lime scale from ice making equipment quickly. Works safely on stainless steel, contains NO chlorine or chlorides and does not give off harsh fumes. Authorized for use by the USDA in federally inspected meat and poultry plants. Ice Machine Cleaner improves ice capacity and quality by removing built-up scale that causes ice to stick to mechanisms and can cause jamming. Works great on ice making equipment, coffee brewers and humidifiers.

DIRECTIONS: Turn off ice machine. Drain water reservoir and refill with fresh water, adding 4 ounces of Ice Machine Cleaner per 1 gallon of water in the system. (More cleaner may be needed if scale is extra heavy. If equipment is cleaned regularly, less cleaner may be required.) Start water circulating pumps only and run 15-30 minutes. Use a brush to apply cleaner to scaled surface not adequately contacted by circulating solution. After all scale has been removed, drain system. Refill system with clean water and flush thoroughly. Drain and return machine to service; discard first batch of ice. DO NOT USE ON NICKEL PLATED OR GALVANIZED SURFACES.

MODO DE EMPLEO: Apague la máquina de hielo. Desagüe el agua del depósito y llene de nuevo con agua fresca, agregando 4 onzas de Ice Machine Cleaner por galón de agua en el sistema. (Más limpiador puede ser necesario si la escama está muy gruesa. Si el equipo es limpiado regularmente, menos limpiador puede ser requerido.) Empezce la bomba calculadora de agua solamente y deje que corra 15-30 minutos. Use un cepillo para aplicar la solución. Después que la escama ha sido removida, desagüe el sistema. Llene de nuevo con agua y enjuague bien. Desagüe y regrese la maquina al servicio; bote el lote de hielo. NO UTILICE EN SUPERFICIES DE NIQUEL CHAPO O MOVILIZO.

DANGER: Causes severe burns of eyes, skin, nose, throat and lungs. Contains phosphoric acid. May be harmful if inhaled or swallowed.

QuestVapco

ICE MACHINE
CLEANER

Limpiador de Máquina de Hielo

Cleans and Removes Lime Scale and Mineral Build-Up
Non-Fuming & Non-Foaming • Safe on Stainless Steel

DANGER/PELIGRO

CAUSES SEVERE BURNS. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL CAUTIONS

CAUSA SEVERAS QUEMADURAS

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
VEA EL PANEL A LADO PARA OTRAS PRECAUCIONES

NET CONTENTS: ONE GALLON (3.8 L)

QuestVapco Corporation
Houston, TX • St. Louis, MO

ICE MACHINE
CLEANER

FIRST AID: EYES: Immediately flush eyes with water for 30 minutes and get medical attention. SKIN: Immediately wash with soap and water. If irritation persists or open sores develop, get medical attention. INHALATION: Remove to fresh air. If breathing is difficult, get medical attention. INGESTION: DO NOT induce vomiting. Get medical attention.

PELIGRO: Causa quemadas severas a los ojos, piel, nariz, garganta y pulmones. Contiene acido fosfórico. Puede ser peligroso si es inhalado o ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS: Inmediatamente enjuague los ojos con agua por 30 minutos. Obtenga atención médica inmediatamente. PIEL: Lave con jabón y agua inmediatamente. Si irritación persiste o heridas abiertas se desarrollan, obtenga atención médica. IHALACION: Remueva al aire fresco. Si es difícil respirar, obtenga atención médica. INGESTION: NO induzca vomito. Obtenga atención médica.

STORAGE: Use or store with adequate ventilation. Do not transfer to unmarked container. Keep container closed. Empty container may contain hazardous product residues. Loosen closure carefully. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F. KEEP FROM FREEZING.

ALMACENAJE: Use o almacene con ventilación adecuada. No transfiera a un envase no marcado. Mantenga el envase cerrado. Envase vacío puede contener residuo peligroso. Afloje la cerradura con cuidado. No exponga al calor o almacene a temperaturas por encima de 120°F. EVITE QUE SE CONGELE.

Contains (CAS#): Phosphoric Acid (7664-38-2), Water (7732-18-5).

HMIS Ratings: Health - 3, Flammability - 0, Reactivity - 0, Personal - B.

ITEM 6660000001 600000357 Made in USA

