

Descripción:

Barniz de poliuretano, de dos componentes en base solvente, para suelos de madera.

Propiedades:

DEVADUR 40 está diseñado para aplicaciones a 3 manos. Destaca por sus altas prestaciones mecánicas, así como por su **alto brillo**. Buen poder cubriente, transparencia y tersura. Tiene gran adherencia y alta resistencia a la abrasión. Dada su gran resistencia química, resiste el agua, detergentes, alcoholes, grasas y en general todos los productos de uso doméstico. Por su tenacidad tiene gran resistencia al impacto.

Características Técnicas:

Aspecto:	Líquido incoloro
Olor:	Disolvente
Densidad:	1,03 kg/litro
Viscosidad:	17-18" Copa Ford 4 a 20°C
Sólidos:	40 %
Brillo:	95-98% (Lange 60°).
Disolvente:	Si es necesario ajustar la viscosidad utilicen el disolvente
	De 5 a 15°C PU-22
	De 15 a 25°C PU-25
	De 25 a 35°C PU-30

Modo de Empleo:

La superficie a barnizar debe estar correctamente lijada, seca y libre de ceras y otros productos grasos. Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta y también más adelante en la ficha técnica. Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%. Aplicar a brocha o rodillo. Si fuera necesario y una vez seca la primera capa se puede aplicar una segunda capa pasando una lija fina de grano 240 y después de limpiar o aspirar el polvo, aplicar la segunda capa.

Una vez seca la última capa, puede habitarse la vivienda, teniendo cuidado de no colocar alfombras u otro revestimiento y de no someter a uso intensivo el suelo durante los próximos 8 - 10 días, tiempo en el que el barniz desarrolla todas sus propiedades de dureza.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%.

Mezcla:

Agitar bien, antes de mezclar. Mezclar removiendo bien 1 parte del componente A con 1 parte del componente B. Dejar reposar 5 minutos.

Vida de la mezcla:

2 hora en condiciones de aplicación.

Rendimiento:

8 -10 m²/ kg.

Secado:

6 - 8 horas a 20°C.

Seco para pisar:

48 horas a 20°C.

Limpieza:

Disolvente para limpieza 2100.

Mantenimiento:

Para limpiar usar **DEVALIM** y para abrillantar **BRINATUR**.

Precauciones:

Procurar aireación suficiente. Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.

Proteger de las heladas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCA DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Primeros auxilios:

Después de contacto con los ojos, lávelos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista. Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón. En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

Los datos contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestra experiencia y sirven como información sobre nuestro producto y sus posibilidades de aplicación y no hay que considerarla como una garantía, por cuanto las condiciones de trabajo de los usuarios y de la aplicación del producto están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en la Legislación vigente