
Limpiador de banda secundario MHS Service Advantage Cartridge HD mejorado

Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento





Limpiador secundario MHS ESAC HD

Número de serie:
Fecha de compra:
Adquirido de:
Fecha de instalación:

Puede encontrar la información sobre número de serie en la etiqueta de número de serie que se incluye en el Paquete de información en la caja del limpiador.

Esta información es útil para cualquier consulta o pregunta futura sobre las piezas de reemplazo, especificaciones o solución de problemas del limpiador de banda.

Tabla de contenido

Sección 1: Información importante	4
1.1 Introducción general	4
1.2 Beneficios para el usuario	4
1.3 Opción de servicio	4
Sección 2: Precauciones y consideraciones de seguridad	5
2.1 Transportadores fijos	5
2.2 Transportadores en funcionamiento	5
Sección 3: Revisiones y opciones previas a la instalación	6
3.1 Lista de verificación	
3.2 Accesorios opcionales de instalación	7
Sección 4: Instrucciones de instalación	8
4.1 Instrucciones de instalación - Cartucho individual MHS ESAC	8
4.2 Instrucciones de instalación - Cartucho doble MHS E2SAC	12
4.3 Instrucciones de reemplazo de la hoja	16
4.4 Instrucciones de tensión de empuje	19
Sección 5: Pruebas y lista de verificación previa al funcionamiento	
5.1 Lista de verificación previa a la operación	20
5.2 Ejecución de las pruebas del transportador	20
Sección 6: Mantenimiento	
6.1 Inspección de la nueva instalación	
6.2 Inspección visual de rutina	21
6.3 Inspección física de rutina	21
6.4 Registro de mantenimiento	22
6.5 Lista de verificación de mantenimiento del limpiador	23
Sección 7: Solución de problemas	24
Sección 8: Especificaciones y dibujos CAD	25
8.1 Especificaciones y lineamientos	
8.2 Dibujos CAD - MHS ESAC (cartucho individual) con hojas C-Tips	26
8.3 Dibujos CAD - MHS ESAC (cartucho individual) con hojas V-Tips	27
8.4 Dibujos CAD - MHS E2SAC (cartucho doble) con hojas C-Tips	28
8.5 Dibujos CAD - MHS E2SAC (cartucho doble) con hojas V-Tips	
Sección 9: Piezas de reemplazo	30
9.1 Lista de partes de reemplazo	30
Sección 10: Otros productos del transportador Flexco	31



Sección 1: Información importante

1.1 Introducción general

En Flexco nos complace saber que ha seleccionado un limpiador secundario MHS SAC HD para su sistema de transportador.

Este manual le ayudará a comprender el funcionamiento de este producto y le ayudará para que funcione a la mayor eficiencia durante su vida de servicio.

Es esencial para un funcionamiento seguro y eficiente que la información y guías presentadas se comprendan e implementen adecuadamente. Este manual proporciona precauciones de seguridad, instrucciones de instalación, procedimientos de mantenimiento y sugerencias de solución de problemas.

Sin embargo, si tiene alguna pregunta o problema que no está cubierto, visite nuestro sitio web o comuníquese a nuestro Departamento de servicio al cliente:

Servicio al cliente: 56-2-2896-7870

Visite www.flexco.com para conocer otras ubicaciones y productos de Flexco.

Lea completamente este manual y compártalo con cualquier otra persona que sea directamente responsable de la instalación, funcionamiento y mantenimiento de este limpiador. Aunque hemos intentado hacer que la instalación y las tareas de servicio sean lo más fáciles y sencillas posible, es necesario corregir la instalación y realizar inspecciones y ajustes periódicos para mantener el funcionamiento óptimo.

1.2 Beneficios para el usuario

La instalación correcta y el mantenimiento regular proporcionan los beneficios siguientes para su operación:

- Tiempo parado del transportador reducido
- Mano de obra hora hombre reducida
- Costos de presupuesto de mantenimiento reducidos
- Aumento de la vida útil del limpiador de banda y otros componentes del transportador

1.3 Opción de servicio

El limpiador secundario MHS ESAC HD está diseñado para que su personal del sitio lo instale y le dé servicio fácilmente. Sin embargo, si prefiere el servicio completo de fábrica, comuníquese con su representante local de Flexco.

Sección 2: Precauciones y consideraciones de seguridad

Antes de instalar y operar el MHS SAC HD, es importante revisar y comprender la siguiente información de seguridad.

Hay actividades de instalación, mantenimiento y operaciones que involucran a los transportadores **fijos** y **en funcionamiento**. Cada caso tiene un protocolo de seguridad.

2.1 Transportadores fijos

Las actividades siguientes se llevan a cabo en transportadores fijos:

- Instalación
- Reemplazo de las hojas
- Ajustes de tensión Limpieza

ADVERTENCIA

Utilice el equipo protector personal (PPE):

- Anteojos de protección
- Cascos

• Reparaciones

Calzado de seguridad

La maniobrabilidad en espacios reducidos, los resortes y los componentes pesados crean un sitio de trabajo que pone en riesgo ojos, pies y cráneo del trabajador.

El PPE se debe utilizar para controlar los peligros previsibles asociados con los limpiadores del transportador de banda. Puede evitar las lesiones graves.

A PELIGRO

Es muy importante que se sigan las regulaciones de bloqueo/etiquetado (LOTO) OSHA/MSHA, 29 CFR 1910.147, antes de llevar a cabo las actividades anteriores. Si no se utiliza LOTO se expone a los trabajadores a comportamientos descontrolados del limpiador de banda ocasionados por el movimiento del transportador de banda. Puede provocar lesiones graves o la muerte.

Antes de trabajar:

- Debe bloquear/etiquetar la fuente de energía del transportador
- Desactive cualquier engranaje de tensión
- Despeje el transportador de banda o sujételo firmemente en su lugar

2.2 Transportadores en funcionamiento

Existen dos tareas de rutina que se deben realizar mientras el transportador está en funcionamiento:

- Inspección del rendimiento de la limpieza
- Solución dinámica de problemas

A PELIGRO

Cada limpiador de banda es un peligro de apriete durante el funcionamiento. Nunca toque o golpee un limpiador en funcionamiento. Los peligros del limpiador ocasionan amputación y atrapamiento instantáneo.

A ADVERTENCIA

Los limpiadores de banda pueden convertirse en peligros de proyectil. Manténgase lo más alejado posible del limpiador y utilice anteojos de protección y casco. Los proyectiles pueden ocasionar lesiones graves.

A ADVERTENCIA

Nunca ajuste nada en un limpiador en funcionamiento. Las rasgaduras y proyecciones imprevisibles de la banda pueden enredarse en los limpiadores y ocasionar movimientos violentos de la estructura del limpiador. El equipo que se agita violentamente puede ocasionar lesiones graves o la muerte.



Sección 3: Revisiones previas a la instalación y opciones


3.1 Lista de verificación

- Revise que el tamaño del limpiador sea el correcto para el ancho de la línea de la banda
- Revise la caja del limpiador de banda y asegúrese de que todas las partes están incluidas
- Revise el listado de "Herramientas necesarias" que se encuentra en la parte superior de las instrucciones de instalación
- Revise el sitio del transportador:
 - · Se instalará el limpiador en un chute
 - · Si la instalación se va a realizar en una polea motriz abierta que requiere estructura de montaje (vea 3.2 Accesorios opcionales de instalación)

Sección 3: Revisiones previas a la instalación y opciones


3.2 Accesorios opcionales de instalación

Soportes versátiles y ajustables que se pueden instalar en la estructura del transportador para que el limpiador secundario MHS HD se pueda fijar con tornillos en su lugar de una manera fácil y rápida. Los extensores del eje también están disponibles para las estructuras del transportador no estándar y anchas.




76071 Juego para soporte de montaje estándar

- Para la mayoría de instalaciones de limpiador secundario.
- 325mm A x 388mm L
- Incluye 2 soportes



76072 Juego para soporte de montaje prolongado

- Para instalaciones que requieren patas extra largas.
- 325mm A x 538mm L
- Incluye 2 soportes



76073


Juego opcional para ángulo superior

- Se utiliza con juegos para soporte de montaje largo y estándar para opciones de montaje adicional.
- 325mm L
- Incluye 2 soportes

76024

Juego de extensor para eje

- Proporciona 750mm de longitud de eje extendido
- Incluye 2 extensores para eje



Juegos de montaje opcionales (incluye 2 soportes/barras)

Descripción	Número de pedido	Código del artículo	Peso en kilogramos
Juego para soporte de montaje estándar*	SSTSMB	76071	15.5
Juego para soporte de montaje largo*	SSTLMB	76072	19.7
Juego opcional* para ángulo superior	SSTOTA	76073	4.8
Juego de extensor para eje	MAPEK	76024	9.9


^{*}Equipo incluido

Tiempo de entrega: 1 día hábil




Sección 4.1: Instrucciones de instalación - Cartucho individual


Limpiador de banda secundario HD Service Advantage Cartridge MHS




Etiquete y bloquee físicamente el transportador en la fuente de energía antes de empezar la instalación del limpiador.




- 1a. Instale los soportes de montaje. Coloque el soporte de montaje largo en la estructura en el lado del transportador donde instalará y dará servicio al limpiador. Con el soporte largo instalado, tome la medida "X" desde un punto fijo en la estructura hasta el soporte de montaje y transfiera al lado opuesto de la estructura; coloque el soporte de montaje corto en su lugar (Fig. 1a).
- **1b.** Transfiera la línea de ubicación de la banda en el soporte de montaje. Con un borde recto empuje la parte inferior de la banda, marque el soporte de montaje (Fig. 1b). Repita en el lado opuesto.







Sección 4.1: Instrucciones de instalación - Cartucho individual


- 2. Instale las bases de montaje de SST. En el lado de acceso del cartucho (servicio) del transportador, haga una marca en el soporte largo de 75mm debajo del transportador de banda (Fig. 2a); esto será necesario en el Paso 3. En el lado opuesto, atornille la base de montaje del tensor SST en su posición de manera que la brida superior de la base esté 45 mm debajo del transportador de banda (Fig. 2b). Ajuste las tuercas de tensión en las partes superiores de los rodillos de ajuste.
- **NOTA:** Para el montaje en el chute, debe trazar una línea de ubicación de la banda en la pared del chute de manera que las bases de montaje puedan alinearse con la banda. Corte un orificio de acceso como se muestra para el tensor CST (Fig. 2c). También corte un orificio de acceso según sea necesario para el tensor SST.







3. Instale el eje. Retire el cartucho del eje. Deslice el eje en el montaje del eje de torsión SST tanto como sea necesario. Luego localice el otro extremo en el montaje del eje de torsión del tensor CST y sujete la base de montaje al soporte largo, alineando las bridas con la posición que marcó anteriormente (Fig. 3). Ajuste las tuercas de tensión en las partes superiores de los rodillos de ajuste.





Sección 4.1: Instrucciones de instalación - Cartucho individual


4. Diferentes métodos de instalación de cartucho Opción A: Manijas siempre en el cartucho.

- Deslice la manija en la charnela ya instalada, luego apriete con el mecanismo de tornillo/tuerca que se incluye.
- 2. Deslice el cartucho en el eje y asegure hacia abajo la charnela en el eje.
- **3.** Deslice la placa de bloqueo en el eje, sobre la manija, luego bloquee con el tornillo de fijación.

Opción B: Manija guardada dentro del eje.

- 1. Coloque el cartucho en el eje, luego deslice la manija en la charnela ya instalada.
- 2. Bloquee la charnela en el eje, luego retire la manija y colóquela en el extremo abierto del eje.
- **3.** Con los pasadores de bloqueo que se incluyen, bloquee la charnela y la manija en su lugar.

Tornillos de ajuste Apriete la tuerca y el tornillo





Opción C: Solo el pasador de enganche.

- Para retirar el ensamble de la charnela del cartucho, voltee el cartucho al revés y use dos llaves de 13mm para desbloquear los pasadores de pivote de charnela, luego quite el ensamble de la charnela.
- 2. Coloque el cartucho en el eje.
- **3.** Use el mazo de caucho (para evitar el daño en el cartucho) para bloquear en el lugar.
- **4.** Con el pasador de enganche que se incluye, bloquee el cartucho en su lugar.

Utilice 2 llaves para aflojar los pasadores de pivote, luego quite el ensamble de la charnela de la charnela

5. Establezca el ángulo de la hoja. Centre el eje/hojas en la banda. Gire el eje hasta que las puntas se alineen con el lado blanco de "MHS estándar" del calibrador de ajuste de la punta que se incluye (Fig. 5a). Apriete los dos tornillos de sujeción en cada montaje de eje de torsión para bloquear el eje en su lugar (Fig. 5b). No debe haber contacto de la hoja a la banda mientras bloquea el eje en la posición correcta. Si hay contacto, revise dos veces la medida del Paso 1.






Pasador de enganche

Sección 4.1:Instrucciones de instalación - Cartucho individual

Parte superio

de la arandela hacia la base de montaje (ambos resortes)




6. Establezca la tensión de la hoja. Afloje las contratuercas de tensión superior en ambos lados. Apriete las tuercas de tensión hasta que se haya alcanzado la compresión correcta del resorte (Fig. 6). La compresión del resorte es determinada por el ancho de banda. Consulte la tabla a continuación para conocer la longitud correcta del resorte para su ancho de banda. Apriete las contratuercas de tensión superior.

Tabla de longitudes de resortes para el tensor de resorte CST

ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO	RESORTE DORADO
600mm	78mm	99mm	N/A	N/A
750mm	72mm	97mm	N/A	N/A
900mm	N/A	94mm	98mm	N/A
1050mm	N/A	91mm	95mm	N/A
1200mm	N/A	88mm	93mm	N/A
1350mm	N/A	86mm	91mm	N/A
1500mm	N/A	83mm	89mm	103mm
1800mm	N/A	N/A	84mm	101mm
2100mm	N/A	N/A	80mm	99mm
2400mm	N/A	N/A	N/A	97mm
3000mm	N/A	N/A	N/A	93mm




ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO	Parte superior de la arandela hacia la base
600mm	78mm	99mm	N/A	de montaje
750mm	72mm	97mm	N/A	<u> </u>
900mm	N/A	94mm	98mm	l 1
1050mm	N/A	91mm	95mm	
1200mm	N/A	88mm	93mm	
1350mm	N/A	86mm	91mm	
1500mm	N/A	83mm	89mm	
1800mm	N/A	N/A	84mm	



El sombreado indica la opción de resorte preferido






7. Coloque la manga de la barra de ajuste (solo tensor SST). Después de ajustar la tensión de la hoja, atornille la manga de la barra de ajuste en el buje UHMW hasta que 13 mm queden expuestos (Fig. 7). Apriete la contratuerca de tensión de la manga de la barra de ajuste.

- 8. IMPORTANTE: Aplique las Etiquetas de tensión de resorte en la estructura del transportador para una futura nueva tensión de la hoja.
- 9. Lleve a cabo las pruebas del limpiador e inspeccione el rendimiento de limpieza. Si hay vibración o desea más eficiencia de limpieza, aumente la tensión de la hoja haciendo ajustes de compresión de 3 mm (0.12") en los resortes de tensión.


VEA LA PÁGINA 16 PARA OBTENER INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO.




Limpiador de banda secundario MHS Service Advantage Cartridge HD mejorado




Etiquete y bloquee físicamente el transportador en la fuente de energía antes de empezar la instalación del limpiador.




- 1a. Instale los soportes de montaje. Coloque un soporte de montaje largo en la estructura en el lado del transportador donde instalará y dará servicio al limpiador. Con el soporte instalado tome la medida "X" desde un punto fijo en la estructura al soporte de montaje y transfiera al lado opuesto de la estructura; coloque el otro soporte de montaje en esta ubicación (Fig. 1a).
- **1b.** Transfiera la línea de ubicación de la banda en el soporte de montaje. Con un borde recto empuje la parte inferior de la banda, marque el soporte de montaje (Fig. 1b). Repita en el lado opuesto.







2. Instale una base de montaje CST. En ambos lados del transportador haga una marca en los soportes largos de 75 mm debajo del transportador de banda (fig. 2a); esto será necesario en el Paso 3.

NOTA: Para el montaje en el chute, debe trazar una línea de ubicación de la banda en la pared del chute de manera que las bases de montaje pueda alinearse con la banda. Corte un orificio de acceso como se muestra para el tensor CST (Fig. 2b).






3. Instale el eje. Retire los cartuchos del eje. Deslice el eje en un montaje del eje de torsión CST tanto como sea necesario. Luego localice el otro extremo en el otro montaje del eje de torsión del tensor CST y sujete la base de montaje al soporte largo, alineando las bridas con la posición que marcó anteriormente (Fig. 3). Ajuste las tuercas de tensión en las partes superiores de los rodillos de ajuste.




4. Diferentes métodos de instalación de cartucho Opción A: Manijas siempre en el cartucho.


- 1. Deslice la manija en la charnela ya instalada, luego apriete con el mecanismo de tornillo/tuerca que se incluye.
- 2. Deslice el cartucho en el eje y asegure hacia abajo la charnela en el eje.
- **3.** Deslice la placa de bloqueo en el eje, sobre la manija, luego bloquee con el tornillo de fijación.
- 4. Repita para el otro lado.




- 1. Coloque el cartucho en el eje, luego deslice la manija en la charnela ya instalada.
- **2.** Bloquee la charnela en el eje, luego retire la manija y colóquela en el extremo abierto del eje.
- **3.** Con los pasadores de bloqueo que se incluyen, bloquee la charnela y la manija en su lugar.
- 4. Repita para el otro lado.




- Para retirar el ensamble de la charnela del cartucho, voltee el cartucho al revés y use dos llaves de 13mm para desbloquear los pasadores de pivote de charnela, luego quite el ensamble de la charnela.
- 2. Coloque el cartucho en el eje.
- **3.** Use el mazo de caucho (para evitar el daño en el cartucho) para bloquear en el lugar.
- **4.** Con el pasador de enganche que se incluye, bloquee el cartucho en su lugar.
- 5. Repita para el otro lado.






5. Establezca el ángulo de la hoja. Centre el eje/hojas en la banda. Gire el eje hasta que las puntas se alineen con el lado blanco de "MHS estándar" del calibrador de ajuste de la punta que se incluye (Fig. 5a). Apriete los dos tornillos de sujeción en cada montaje de eje de torsión para bloquear el eje en su lugar (Fig. 5b). No debe haber contacto de la hoja a la banda mientras bloquea el eje en la posición correcta. Si hay contacto, revise dos veces la medida del Paso 1.








6. Establezca la tensión de la hoja. Afloje las contratuercas de tensión superior en ambos lados. Apriete las tuercas de tensión hasta que se haya alcanzado la compresión correcta del resorte (Fig. 6). La compresión del resorte la determina el ancho de banda. Vea la tabla siguiente para obtener la longitud correcta de resorte para su ancho de banda. Apriete las contratuercas de tensión superior.

Tabla de longitudes de resortes para el tensor de resorte CST

ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO	RESORTE DORADO
600mm	78mm	99mm	N/A	N/A
750mm	72mm	97mm	N/A	N/A
900mm	N/A	94mm	98mm	N/A
1050mm	N/A	91mm	95mm	N/A
1200mm	N/A	88mm	93mm	N/A
1350mm	N/A	86mm	91mm	N/A
1500mm	N/A	83mm	89mm	103mm
1800mm	N/A	N/A	84mm	101mm
2100mm	N/A	N/A	80mm	99mm
2400mm	N/A	N/A	N/A	97mm
3000mm	N/A	N/A	N/A	93mm



El sombreado indica la opción de resorte preferido

- 7. IMPORTANTE: Aplique las Etiquetas de tensión de resorte en la estructura del transportador para una futura nueva tensión de la hoja.
- **8.** Lleve a cabo las pruebas del limpiador e inspeccione el rendimiento de limpieza. Si hay vibración o desea más eficiencia de limpieza, aumente la tensión de la hoja haciendo ajustes de compresión de 3 mm (0.12") en los resortes de tensión.


VEA LA PÁGINA SIGUIENTE PARA OBTENER INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL CARTUCHO.

Sección 4.3: Instrucciones de reemplazo del cartucho


Limpiador de banda secundario MHS Service Advantage Cartridge HD mejorado

Etiquete y bloquee físicamente el transportador en la fuente de energía antes de empezar la instalación del limpiador.

1. Libere la tensión del limpiador. Afloje la contratuerca de tensión y la tuerca de tensión en todas las barras de ajuste hasta que las tuercas estén en las partes superiores de las barras de ajuste (Fig. 1).




- 2. Diferentes métodos de desinstalación de cartucho. Opción A: Manijas siempre en el cartucho.
 - 1. Afloje el tornillo de ajuste de la placa de bloqueo y desenganche la placa de bloqueo de la manija.
 - 2. Levante la manija para desbloquear la charnela y el cartucho, luego jale el cartucho hacia afuera.
 - **3.** Si usa el limpiador de cartucho doble, repita para el otro lado.




Opción B: Manija guardada dentro del eje.

- Retire los pasadores de bloqueo que retienen la manija y la charnela en su lugar.
- 2. Deslice la manija en la charnela y doble para bloquear.
- **3.** Levante la manija para desbloquear la charnela y el cartucho, luego jale el cartucho hacia afuera.
- **4.** Si usa el limpiador de cartucho doble, repita para el otro lado.



Opción C: Solo el pasador de enganche.

- 1. Retire el pasador de enganche, luego jale el cartucho hacia afuera. Observe que este método necesita de acceso completo al limpiador para aflojar el cartucho.
- 2. Si usa el limpiador de cartucho doble, repita para el otro lado.



3. Limpie el eje. Retire cualquier desecho que se haya acumulado en el eje.

Sección 4.3: Instrucciones de reemplazo del cartucho


4. Reemplace las hojas desgastadas. NOTA: Si usa un limpiador de cartucho doble, utilice la Herramienta de alineación de hoja de cartucho que se incluye para asegurarse que las hojas en ambos cartuchos se encuentren a la misma altura. Se recomienda usar un segundo cartucho con nuevas hojas y amortiguadores ya instalados para un cambio rápido. Sin embargo, se pueden instalar nuevas hojas de limpiador en el cartucho jalado en el sitio si fuera necesario.


Cartucho individual:


- 1. Retire todas las hojas con los accesorios del cartucho usado.
- **2.** Instale todas las hojas nuevas y los accesorios sin apretar completamente.
- 3. Apriete una de las hojas en un extremo del cartucho.
- 4. Alinee visualmente todos los otros al mismo tiempo que aprieta las hojas restantes, asegurando un perfil plano a través de todas las hojas. Revise con una regla. Cuando termine, todas las hojas deben moverse libremente sin atorarse con la siguiente hoja y que no hayan espacios mayores a 1 mm (0.04") (aproximadamente el grosor de una tarjeta de crédito).



- 1. Retire todas las hojas con los accesorios de los cartuchos usados.
- **2.** Instale todas las hojas nuevas y los accesorios sin apretar completamente.
- 3. En un cartucho, coloque la herramienta de alineación de la hoja de cartucho en el extremo con la muesca y los orificios de alineación. Con esos orificios de alineación, apriete la herramienta en el cartucho con la tuerca de extensión (Fig. 1).
- **4.** Coloque el calibrador de altura en la herramienta de alineación de la hoja del cartucho de manera que la hoja que se instaló sin apretar se pueda empujar en la esquina de la herramienta (Fig. 2).
- **5.** Apriete la primera hoja mientras la sostiene con la herramienta de alineación de la hoja de cartucho (Fig. 2).
- 6. Alinee visualmente todos los otros al mismo tiempo que aprieta las hojas restantes, asegurando un perfil plano a través de todas las hojas. Revise con una regla. Cuando termine, todas las hojas deben moverse libremente sin atorarse con la siguiente hoja y que no hayan espacios mayores a 1 mm (0.04") (aproximadamente el grosor de una tarjeta de crédito).
- 7. Repita los pasos 3, 5 y 6 para el segundo cartucho, asegurándose de que mantenga el calibrador de altura de la hoja bloqueado en el lugar para que ambos cartuchos se alineen cuando se ensamble en el eje.







NO RESTABLEZCA EL CALIBRADOR DE ALTURA DE LA HOJA CUANDO CAMBIE AL SEGUNDO CARTUCHO



Sección 4.3: Instrucciones de reemplazo del cartucho


- 5. Inserte el cartucho de reemplazo o reacondicionado. Opción A: Manijas siempre en el cartucho.
 - 1. Deslice el cartucho en el eje y asegure hacia abajo la charnela en el eje.
 - 2. Deslice la placa de bloqueo en el eje, sobre la manija, luego bloquee con el tornillo de fijación.
 - 3. Si usa el cartucho doble, repita para el otro lado.

Opción B: Manija guardada dentro del eje.

- 1. Coloque el cartucho en el eje, luego deslice la manija en la charnela ya instalada.
- **2.** Bloquee la charnela en el eje, luego retire la manija y colóquela en el extremo abierto del eje.
- **3.** Con los pasadores de bloqueo que se incluyen, bloquee la charnela y la manija en su lugar.
- 4. Si usa el cartucho doble, repita para el otro lado.

Opción C: Solo el pasador de enganche.

- 1. Coloque el cartucho en el eje.
- 2. Use el martillo de caucho y el material de pulido (para evitar dañar en el cartucho) para bloquear en el lugar.
- **3.** Con el pasador de enganche que se incluye, bloquee el cartucho en su lugar.
- 4. Si usa el cartucho doble, repita para el otro lado.



6. Vuelva a tensar las hojas del limpiador en la banda. Gire las tuercas de tensión hasta que se haya alcanzado la longitud correcta del resorte para su ancho de banda. Vea las Tablas de longitudes de resortes a la derecha (o en el limpiador).

Tabla de longitudes de resortes para el tensor de resorte CST

terisor de resorte Cor						
ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO	RESORTE DORADO		
600mm	78mm	99mm	N/A	N/A		
750mm	72mm	97mm	N/A	N/A		
900mm	N/A	94mm	98mm	N/A		
1050mm	N/A	91mm	95mm	N/A		
1200mm	N/A	88mm	93mm	N/A		
1350mm	N/A	86mm	91mm	N/A		
1500mm	N/A	83mm	89mm	103mm		
1800mm	N/A	N/A	84mm	101mm		
2100mm	N/A	N/A	80mm	99mm		
2400mm	N/A	N/A	N/A	97mm		
3000mm	N/A	N/A	N/A	93mm		




Tabla de longitudes de resortes para el tensor de resorte SST

para er terisor de resorte sor							
ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO				
600mm	78mm	99mm	N/A				
750mm	72mm	97mm	N/A				
900mm	N/A	94mm	98mm				
1050mm	N/A	91mm	95mm				
1200mm	N/A	88mm	93mm				
1350mm	N/A	86mm	91mm				
1500mm	N/A	83mm	89mm				
1800mm	N/A	N/A	84mm				




El sombreado indica la opción de resorte preferido

El sombreado indica la opción de resorte preferido

7. Lleve a cabo las pruebas del limpiador e inspeccione el rendimiento de limpieza. Si hay vibración o desea más eficiencia de limpieza, aumente la tensión de la hoja haciendo ajustes de compresión de 3 mm (0.12") en los resortes de tensión.

Sección 4.4: Instrucciones de tensión de empuje

Solo para acceso de un solo lado/tensor SST



- 1. Configure de nuevo el tensor estándar al estilo de empuje. Retire las 3 tuercas de tensión, la arandela plana, los 2 bujes, el resorte, la manga y el soporte de sombrero; arme de nuevo (Fig. 1) con 2 tuercas de tensión, la arandela plana, 2 bujes, el resorte y el soporte de sombrero en el extremo superior de la barra de ajuste. Agregue la arandela (del paquete de instrucciones) y la 3ra tuerca de tensión en la parte inferior de la barra de ajuste.
- 2. Instale las bases de montaje del tensor. Coloque las bases en la estructura o chute de manera que las partes superiores de las patas de la base estén 83 mm debajo de la banda (Fig. 1).
- 3. Instale el eje del limpiador y establezca el ángulo de la hoja. Siga los pasos de instalación de las instrucciones del limpiador en la página 8. Nota: asegúrese de que los tornillos de seguridad en el montaje del eje de torsión estén apretados de manera segura para bloquear el eje en su lugar antes de avanzar al Paso 4.
- 4. Establezca la tensión de la hoja. Retire la tuerca de tensión inferior y la arandela de la barra de ajuste. Gire las 2 tuercas de tensión superior hasta que el resorte esté comprimido a la longitud que se muestra en la Tabla de longitud del resorte a la derecha. Apriete las 2 tuercas de tensión juntas para evitar que se aflojen.





Tabla de longitudes de resortes

para el telisor de resorte 331						
ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO			
600mm	78mm	99mm	N/A			
750mm	72mm	97mm	N/A			
900mm	N/A	94mm	98mm			
1050mm	N/A	91mm	95mm			
1200mm	N/A	88mm	93mm			
1350mm	N/A	86mm	91mm			
1500mm	N/A	83mm	89mm			
1800mm	N/A	N/A	84mm			





5. Reemplace la manga. Coloque la manga sobre la barra de ajuste y gírela hasta que llegue a la mitad del buje. Reemplace la tuerca de tensión inferior y apriete hasta que bloquee la manga en su lugar (Fig. 5).



Sección 5: Pruebas y lista de verificación previa a la operación

5.1 Lista de verificación previa a la operación

- Vuelva a revisar que todas las grapas estén apretadas adecuadamente
- Agregue las tapas del eje
- Aplique todas las etiquetas que se incluyen al limpiador
- Revise la ubicación de la hoja en la banda
- Asegúrese de que se hayan quitado todos los materiales de instalación y herramientas de la banda y del área del transportador

5.2 Ejecución de las pruebas del transportador

- Ponga a funcionar el transportador al menos 15 minutos e inspeccione el rendimiento de limpieza
- Revise el resorte del tensor para obtener la longitud recomendada (tensión adecuada)
- Realice los ajustes según sea necesario

NOTA: observar el limpiador cuando está funcionando de manera adecuada ayudará a detectar problemas o cuando se necesiten ajustes posteriormente.

Sección 6: Mantenimiento

Los limpiadores de banda Flexco están diseñados para funcionar con un mantenimiento mínimo. Sin embargo, para mantener un rendimiento superior se requiere algún servicio. Cuando el limpiador se instala se debe establecer un programa de mantenimiento regular. Este programa asegurará que el limpiador funcione a una eficiencia óptima y que los problemas se puedan identificar y arreglar antes de que el limpiador deje de funcionar.

Se debe cumplir con todos los procedimientos de seguridad para la inspección del equipo (estacionario o de operación). El limpiador de banda MHS ESAC HD opera en el extremo de descarga del transportador y está en contacto directo con la banda en movimiento. Solo se pueden realizar observaciones visuales mientras la banda está en funcionamiento. Las tareas de servicio solo se pueden realizar con el transportador detenido y observando los procedimientos de bloqueo/etiquetado.

6.1 Inspección de la nueva instalación

Después de que el nuevo limpiador ha funcionado por unos días se debe realizar una inspección visual para asegurar que el limpiador funcione adecuadamente. Realice los ajustes según se necesiten.

6.2 Inspección visual de rutina (cada 2 a 4 semanas)

Una inspección visual del limpiador y la banda debe buscar:

- Si la longitud del resorte es la longitud correcta para una tensión óptima
- Si la banda se ve limpia o si hay áreas que están sucias
- Si la hoja está desgastada y es necesario reemplazarla
- Si hay daño en la hoja o en otros componentes del limpiador
- Si el material que se filtra está acumulado en el limpiador o en el área de transferencia
- Si hay daño de cubierta en la banda
- Si hay vibración o rebote del limpiador en la banda
- Si se utiliza una polea de contracurvado se debe realizar una revisión de acumulación de material en la polea
- Señales significativas de material que se regresa pegado a la banda

Si existe cualquiera de las condiciones anteriores, se debe realizar una determinación sobre cuándo se debe detener el transportador para dar mantenimiento al limpiador.

6.3 Inspección física de rutina (cada 6 a 8 semanas)

Cuando el transportador no está en funcionamiento y está adecuadamente bloqueado y etiquetado, se debe realizar una inspección física del limpiador para llevar a cabo las siguientes tareas:

- Limpiar la acumulación de material de la hoja del limpiador y eje
- Inspeccionar atentamente si la hoja está desgastada o dañada. Reemplace si fuera necesario.
- Asegurar el contacto completo de la hoja a la banda
- Inspeccionar si el eje del limpiador presenta daños
- Inspeccione el ajuste y desgaste de todas las grapas. Apriete o reemplace según sea necesario.
- Reemplazar cualquier componente desgastado o dañado.
- Revisar la tensión de la hoja del limpiador a la banda. Ajuste la tensión si fuera necesario utilizando la tabla que aparece en el limpiador o las que aparecen en la página 11.
- Cuando complete las tareas de mantenimiento, pruebe el transportador para asegurarse de que el limpiador funciona adecuadamente



Sección 6: Mantenimiento

6.4 Registro de mantenimiento

Número/nombre del transportador		
Fecha:	Trabajo realizado por:	. Cotización de servicio N.º
Fecha:		. Cotización de servicio N.º
		Cotización de servicio N.º
Actividad:		
Fecha:	Trabajo realizado por:	
Fecha:	Trabajo realizado por:	Cotización de servicio N.º
	Trabajo realizado por:	Cotización de servicio N.º

Sección 6: Mantenimiento

6.5 Lista de verificación de mantenimiento del limpiador

Limpiador de bandas:			Número de	e serie:			_			
Información de línea de la banda: Número de línea de la banda:		Condición d	e la banda:							
Ancho de 450 mm 2450 mm (28") (2	600 mm (3	750 mm	900 mm (36")	1050 mm (42")	1200 mm (48")	1350 mm (54")	1500 mm (60")	1800 mm (72")	2100 mm (84")	2400 mr
Velocidad de la banda:	pi	ies por minuto	Espesor de	la banda:						
Empalme de banda	Condición del	l empalme		Número de	empalmes		Desbastad	lo	Sin desba	star
Material transportado									_	
Días por semana de funcionamiento		Horas por d	ía de funcionamie	ento						
Duración de la hoja: Fecha de instalación de las hojas:		Fed	cha de inspección	n de las hojas:		Duración estim	ada de la hoja:		_	
¿Hacen contacto completo las hojas	con la banda?		Sí	No						
Desgaste de la hoja:	IZQUIERDA		MEDIO		DERECH/	Α	_			
Condición de la hoja:	Buena	Ranurada	Curvada	Banda sin	contacto	Dañada				
Medida del resorte:	Requerido		Actualment	e	_					
Condición del eje:		Buena	Doblado	Desgastad	0					
Recubrimiento:	Recubrimiento	para deslizami	ento	Cerámica	Caucho		Otros		Ninguno	
Condición del recubrimiento:	Buena	Mala	Otros							_
Rendimiento total del limpiador: Apariencia:		(Califique lo	siguiente de 1 a	5, 1= muy deficie	nte y 5 = muy bue	eno)				_
Ubicación:	C	comentarios:								<u></u> .
Mantenimiento:		comentarios:								_
Rendimiento:		comentarios:								_
Otros comentarios:										_
										_
										_
		·								


Sección 7: Solución de problemas

Problema	Posibles causas	Posibles soluciones		
	Tornillos de sujeción del limpiador sin fijar	Asegúrese de que todas las tuercas de bloqueo estén apretadas (Loctite)		
	El limpiador no está colocado correctamente	Asegúrese de que el limpiador esté colocado correctamente (revise el ángulo de las hojas con el calibrador)		
Vibración	Tensión de la banda demasiado alta	Asegúrese de que el limpiador se pueda ajustar a la banda, o reemplácelo co un limpiador alterno secundario Flexco		
	Aleta de banda	Introduzca un rodillo estabilizador para aplanar la banda		
	Limpiador con demasiada tensión	Asegúrese de que el limpiador tenga la tensión correcta		
	Limpiador con poca tensión	Asegúrese de que el limpiador tenga la tensión correcta		
	El limpiador no está colocado correctamente	Asegúrese de que el limpiador esté colocado correctamente (1°-3° en la banda)		
Acumulación de material en el limpiador	Acumulación en chute	Asegúrese de que el limpiador no esté ubicado demasiado cerca de la parte de atrás del chute, permitiendo acumulación		
en ei iiiipiauoi	Limpiador con sobrecarga	Introduzca el prelimpiador Flexco		
	Material pegajoso excesivo	Limpie frecuentemente la acumulación de la unidad		
	Limpiador con demasiada tensión	Asegúrese de que el limpiador tenga la tensión correcta		
Cubierta de la banda	Daño en la hoja del limpiador	Revise si la hoja está desgastada, dañada o astillada, reemplace cuando sea necesario		
dañada	Ángulo de ataque incorrecto	Asegúrese de que el limpiador esté colocado correctamente (revise el ángulo de las hojas con el calibrador)		
	Acumulación de material en el chute	Limpie frecuentemente la acumulación de la unidad		
	El limpiador no está colocado correctamente	Asegúrese de que el limpiador esté colocado correctamente (revise el ángulo de las hojas con el calibrador)		
El limpiador no se ajusta a la banda	Tensión de la banda demasiado alta	Asegúrese de que el limpiador se pueda ajustar a la banda, (introduzca un rodillo estabilizador) o reemplácelo con un limpiador secundario alternativo de Flexco		
	Aleta de banda	Introduzca un rodillo estabilizador para aplanar la banda		
	El limpiador no se puede ajustar	Asegúrese de que el limpiador se pueda ajustar a la banda, (introduzca un rodillo estabilizador) o reemplácelo con un limpiador secundario alternativo de Flexco		
	El limpiador no está colocado correctamente	Asegúrese de que el limpiador esté colocado correctamente (revise el ángulo de las hojas con el calibrador)		
	Tensión del limpiador demasiado baja	Asegúrese de que el limpiador tenga la tensión correcta		
	Hojas del limpiador dañadas/desgastadas	Revise si las hojas están desgastadas, dañadas o astilladas, reemplace cuando sea necesario		
Material que pasa por el limpiador	Limpiador con sobrecarga	Introduzca el prelimpiador Flexco		
implacor	Aleta de banda	Introduzca un rodillo estabilizador para aplanar la banda		
	Banda desgastada o con muescas	Introduzca aerosol de agua al eje		
	El limpiador no se puede ajustar	Asegúrese de que el limpiador se pueda ajustar a la banda, (introduzca un rodillo estabilizador) o reemplácelo con un limpiador secundario alternativo de Flexco		
	Selección incorrecta de la hoja del limpiador	Cambie el tipo de hoja para ajustar el estilo de la grapa (C-Tip o V-Tip)		
Daño a la grapa mecánica	La banda no está desbastada correctamente	Ubique y vuela a hacer el empalme correctamente, bajando el perfil al ras o debajo de la superficie de la banda		
	Ángulo de la hoja incorrecto	Restablezca con el calibrador		
Material faltante solo en	Banda ahuecada	Instale un rodillo estabilizador y restablezca el ángulo de la hoja con el calibrador		
el centro de la banda	Hoja del limpiador dañada/desgastada	Revise si la hoja está desgastada, dañada o astillada, reemplace cuando sea necesario		
Material faltante solo en	Banda ahuecada	Instale un rodillo estabilizador y restablezca el ángulo de la hoja con el calibrador		
los bordes externos	Hoja del limpiador dañada/desgastada	Revise si la hoja está desgastada, dañada o astillada, reemplace cuando sea necesario		

8.1 Especificaciones y guías


Especificaciones de la longitud del tubo*

zoposmodorono do la rongrada dor tabo								
VERSIÓN	TAMAÑO DEL LIMPIADOR	ANCHO DE LA HOJA	LONGITUD DEL EJE	COBERTURA MÁXIMA DEL TRANSPORTADOR				
	mm	mm	mm	mm				
	600	600	1950	1650				
	750	750	2100	1800				
	900	900	2250	1950				
Individual	1050	1050	2400	2100				
inaiviauai	1200	1200	2550	2250				
	1350	1350	2700	2400				
	1500	1500	2850	2550				
	1800	1800	3150	2850				
	1500	1500	3000	2700				
	1800	1800	3300	3000				
Doble	2100	2100	3600	3300				
	2400	2400	3900	3600				
	3000	3000	4500	4200				



Guía de espacio para la instalación

VERSIÓN	ESPACIO Horizontal	ESPACIO VERTICAL		
	mm	mm		
Individual	114	279		
Doble	114	318		



Contenido de aluminio

TIPO DE	PORCENTAJE				
ALEACIÓN DE ALUMINIO	Mg Magnesio	Ti Titanio			
6061	1.0%	0.0%			


Tabla de longitudes de resortes para el tensor de resorte CST

ANCHO DE LA HOJA	RESORTE BLANCO	RESORTE PLATEADO	RESORTE NEGRO	RESORTE DORADO
600mm	78mm	99mm	N/A	N/A
750mm	72mm	97mm	N/A	N/A
900mm	N/A	94mm	98mm	N/A
1050mm	N/A	91mm	95mm	N/A
1200mm	N/A	88mm	93mm	N/A
1350mm	N/A	86mm	91mm	N/A
1500mm	N/A	83mm	89mm	103mm
1800mm	N/A	N/A	84mm	101mm
2100mm	N/A	N/A	80mm	99mm
2400mm	N/A	N/A	N/A	97mm
3000mm	N/A	N/A	N/A	93mm

Parte superior de la arandela hacia la base de montaje (ambos resortes)

Tabla de longitudes de resortes
para el tensor de resorte SST

ANCHO DE LA HOJA RESORTE BLANCO RESORTE PLATEADO RESORTE NEGRO 600mm 78mm 99mm N/A 750mm 72mm 97mm N/A 900mm N/Δ 94mm 98mm								
DE LA								
600mm	78mm	99mm	N/A					
750mm	72mm	97mm	N/A					
900mm	N/A	94mm	98mm					
1050mm	N/A	91mm	95mm					
1200mm	N/A	88mm	93mm					
1350mm	N/A	86mm	91mm					
1500mm	N/A	83mm	89mm					
1800mm	N/A	N/A	84mm					



El sombreado indica la opción de resorte preferido

El sombreado indica la opción de resorte preferido

Especificaciones:

- Velocidad máxima de la banda:6M/seg
- Clasificación de temperatura-35°C a 82°C
- Longitud de desgaste de la hoja utilizable9mm
- Materiales de la hojaC-Tip: Carburo de tungsteno resistente al impacto (funciona con afianzadores mecánicos)

Hoja en V: Carburo de tungsteno de larga vida útil (únicamente para correas vulcanizadas)


• Disponible en anchos de banda de600 a 3000 mm Otros tamaños disponibles a pedido.


Patente pendiente




^{*}Para requerimientos especiales de tubos extra largos, se encuentra disponible el Juego extensor (#76024), el cual proporciona 750mm (30") de longitud. Diámetro del eje: 73mm (2.87"):

8.2 Dibujos CAD - MHS SAC con hojas C-Tips - Cartucho individual







8.2 Dibujos CAD - MHS SAC con hojas V-Tips - cartucho individual




8.2 Dibujos CAD - MHS SAC con hojas C-Tips - cartucho doble









8.2 Dibujos CAD - MHS SAC con hojas V-Tips - cartucho doble










Sección 9: Partes de reemplazo

9.1 Lista de partes de reemplazo: limpiadores secundarios MHS SAC HD



Partes de reemplazo

Ref	Descripción	Número de Pedido	Código de Artículo	Peso en kilo- gramos	Ref	Descripción	Número de Pedido	Código de Artículo	Peso en kilo- gramos
	Eje de cartucho SAC 600 mm (23.62")	SACPL-24/600	77887	29.7	9	Juego de bujes SST - blanco/plateado	SSTBK-W	76636	0.1
	Eje de cartucho SAC 750 mm (23.62")	SACPL-30/750	77888	32.3	9a	Juego de bujes SST, negro	SSTBK-B	76637	0.1
	Eje de cartucho SAC 900 mm (23.62")	SACPL-36/900	77889	35.0	10	Juego de debastador ST	STGK2	77867	0.5
	Eje de cartucho SAC 1050 mm (23.62")	SACPL-42/1050	77890	37.6		Tensor del cartucho SST HD* - blanco (incluye 1 pieza de cada artículo 5, 6, 7 y 8 para bandas	SST1HDM-W	78517	13.7
	Eje de cartucho SAC 1200 mm (23.62")	SACPL-48/1200	77891	40.3		de 450 a 750 mm	331 ITIDIVI-VV	70317	13.7
	Eje de cartucho SAC 1350 mm (23.62")	SACPL-54/1350	77892	42.9		SST HD tensor del cartucho - plateado (incluye 1 pieza de cada artículo 5, 6a, 7, 8) para	SST1HDM-S	78518	13.9
1	Eje de cartucho SAC 1500 mm (23.62")	SACPL-60/1500	77893	45.6	_	bandas 900-1200 mm	3311110101-3	70010	13.5
	Eje de cartucho SAC 1800 mm (23.62")	SACPL-72/1800	77894	50.9		SST HD tensor del cartucho - negro (incluye 1 pieza de cada artículo 5, 6b, 7a, 8) para	SST1HDM-B	78519	14.1
	Eje central de cartucho SAC 1500 mm (23.62") (Doble)	SACPL2-60/1500	77895	35.1	_	bandas de 1350-2100 mm	331 IUDINI-D	70019	14.1
	Eje central de cartucho SAC 1800 mm (23.62") (Doble)	SACPL2-72/1800	77896	40.6	11	Juego de base de montaje CST HD*	CSTHDMK	77871	3.9
	Eje central de cartucho SAC 2100 mm (23.62") (Doble)	SACPL2-84/2100	77897	46.2	12	Resorte CST – Blanco (1 pieza) para bandas de	CTS-W	77742	0.2
	Eje central de cartucho SAC 2400 mm (23.62") (Doble)	SACPL2-96/2400	77898	51.8	-	450 a 750 mm Resorte CST – Plateado (1 pieza)** para	0770.0		
	Eje central de cartucho SAC 3000 mm (23.62") (Doble)	SACPL2-120/3000	77899	64.5	12a	bandas de 90 a 1200 mm	CTS-S	77743	0.2
1a	Eje de extensión (para uso con eje central de cartucho doble)	MHP-EP	76392	24.5	12b	Resorte CST— negro (1 pieza)** para bandas de 1350 a 2100 mm	CTS-B	77744	0.3
	Eje SAC 600 mm (23.62")	CART-24/600	77900	1.6	12c	Resorte CST – dorado (1 pieza)** para bandas	CTS-G	77745	0.4
	Eje SAC 750 mm (23.62")	CART-30/750	77901	2.0	13	de 2400-3000 mm Juego de barra de ajuste CST (incl. 2 barras,			
	Eje SAC 900 mm (23.62")	CART-36/900	77902	2.3		4 tuercas, 4 bujes, 2 arandelas)	CSTAK	77031	1.5
	Eje SAC 1050 mm (23.62")	CART-42/1050	77903	2.7	14	Montaje para eje de torsión CST HD* (1 pieza)	CSTHDPM	77869	7.4
	Eje SAC 1200 mm (23.62")	CART-48/1200	77904	3.0	15	Juego de bujes CST (incluye 4 bujes)	CSTBK	77037	0.0
	Eje SAC 1350 mm (23.62")	CART-54/1350	77905	3.4	.	Tensor de cartucho CST HD - blanco (incl. 1 pieza de cada artículo 11,13,14 y 2 piezas del	CST1HDM-W	78513	13.7
2	Eje SAC 1500 mm (23.62")	CART-60/1500	77906	3.8		artículo 12) para bandas de 450-750 mm			
	Eje SAC 1800 mm (23.62")	CART-72/1800	77907	4.5		Tensor de cartucho CST HD - plateado (incl. 1 pieza de cada artículo 11,13,14 y 2 piezas del	CST1HDM-S	78514	13.7
	Cartucho SAC 1500 mm (5.91") (Doble)	CART2-60/1500	77908	3.9		artículo 12a) para bandas de 900-1200 mm			
	Cartucho SAC 1800 mm (5.91") (Doble)	CART2-72/1800	77909	4.6		Tensor de cartucho CST HD - negro (incluye 1 pieza de cada artículo 11,13,14 y 2 piezas del	CST1HDM-B	78515	13.7
	Cartucho SAC 2100 mm (5.91") (Doble)	CART2-84/2100	77910	5.3		artículo 12b) para bandas de 1350-2100 mm	OOT ITIDIN' B	70010	10.7
	Cartucho SAC 2400 mm (5.91") (Doble)	CART2-96/2400	77911	6.0		Tensor de cartucho CST HD - dorado (incluye 1 pieza de cada artículo 11,13,14 y 2 piezas del	CST1HDM-G	78516	13.9
	Cartucho SAC 3000 mm (5.91") (Doble)	CART2-120/3000	77912	7.6		artículo 12c) para bandas de 2400-3000 mm	0011110111110	70010	10.0
3	Hoja C-Tip*	CT6	74535	0.3	16	Charnela de desinstalación SAC	SACRKN	77882	1.5
3a	Hojas en V* (únicamente para bandas vulcanizadas)	RSA150	73628	0.6	17	Manija de desinstalación SAC	SACRH	77883	1.4
4	Amortiguador PowerFlex™*	SPFC	78701	1.9	18	Placa de bloqueo de la manija SAC	SACRHL	77884	0.8
5	Juego para base de montaje de SST HD* (incluye 1 base para montaje y 2 desbastadores)	SSTHDMK	77870	4.6	19	Pasador del retenedor de la charnela	SACKRP	77885	0.1
6	Resorte SST - blanco (1 pieza) para bandas de 450 - 750 mm	STS-W	75846	0.2	20	Pasador de enganche SAC	SACHP2	77768	0.4
6a	Resorte SST - plateado (1 pieza) para bandas de 900 - 1200 mm	STS-S	75843	0.4	-	Juego de desinstalación SAC (incluye 1 pieza de cada artículo 16,17, 18,19, 20)	SACRKT	77886	4.1
6b	Resorte SST - negro (1 pieza) para bandas de 1350 - 2100 mm	STS-B	75844	0.5	21	Juego de sellos del chute SAC	SACSK	77052	1.8
7	Juego para barras de ajuste SST (incluye 1 barra, 2 tuercas, 2 buje, 1 arandela) para bandas de 450 a 1,500 mm	STAK	75847	1.3	22	Cubierta de reemplazo del sello del chute SAC	SACSRC	77065	0.2
7a	Juego para barra de ajuste HD SST (incluye 1 barra, 2 tuercas, 2 buje HD, 1 arandela) para bandas de 1,800 a 2,100 mm	STAKHD	75892	1.4	23	Herramienta de alineación de la hoja de cartucho SAC (doble)	SAC2-TIP-TL	77866	1.1
8	Montaje para eje de torsión SST HD* (1 pieza) SSTHDPM 77868 6.8 *Equipo incluido Tiempo de espera: 1 día hábil								

*Equipo incluido Tiempo de espera: 1 día hábil

Sección 10: Otros productos del transportador de Flexco

Flexco proporciona varios productos de transportador que le ayudan a sus transportadores a funcionar de manera más eficiente y segura. Estos componentes solucionan problemas típicos del transportador y mejoran la productividad. A continuación un vistazo rápido de algunos de ellos:

Prelimpiador MMP



- Poder extraordinario de limpieza justo en la polea motriz.
- Una hoja de 250mm TuffShear proporciona tensión aumentada de la hoja en la banda para despegar los materiales abrasivos
- Visual Tension Check™ única asegura una tensión óptima de la hoja y una retención rápida y exacta
- Fácil de instalar y para dar servicio

MDWS Limpiador secundario para limpieza en seco



- Limpia la banda como el limpiador final en el sistema
- Tensión de hoja automática para la banda
- Verificación fácil y visual de la tensión de la hoja
- Reemplazo sencillo de seguro de hoja

Limpiadores de banda especializados de Flexco



- Limpiadores de "espacio limitado" para las aplicaciones ajustadas del transportador
- Limpiadores de alta temperatura para aplicaciones severas de calor elevado
- Un limpiador de dedos de caucho para bandas chevron y con varillas elevadas
- Estilos múltiples del limpiador en acero inoxidable para aplicaciones corrosivas

Camas de impacto DRX



- Velocity Reduction Technology[™] exclusiva para proteger mejor la banda
- Slide-Out Service™ permite el acceso directo a todas las barras de impacto para el cambio
- Soportes de barras de impacto para una mayor vida útil de la barra
- 4 modelos para ajustarse a la aplicación

Alineadores de banda PT Max™



- Diseño de "pivote e inclinación" patentado para una acción superior del alineador
- Dos rodillos sensores en cada lado para minimizar el daño a la banda
- Punto de pivote garantizado para que no se congele
- Disponible para lado de retorno y carga de las bandas

Desviador tipo arado



- Un limpiador de banda para la polea de cola
- Diseño exclusivo de la hoja elimina en espiral los desechos de la banda rápidamente
- Económico y fácil para dar servicio
- Disponible en modelos diagonales o en V



La visión Flexco

Convertirnos en el líder en la optimización de la productividad del transportador de banda para nuestros clientes a nivel mundial a través de un servicio e innovación superiores.

