



Proxia

MAG

Revista informativa sobre la herramienta de diagnóstico Citroën

CESE DE LAS ACTUALIZACIONES EN PROXIA 3

En un contexto de convergencia y de optimización de las herramientas de diagnóstico PSA PEUGEOT CITROËN y con vistas a la incorporación del nuevo software de diagnóstico común para las marcas Peugeot y Citroën, se ha pedido a todos los talleres homologados del mundo que utilizan PROXIA y a los talleres independientes que cambien el software de diagnóstico PROXIA por el software de diagnóstico LEXIA. Este cambio de software es un primer paso hacia el software único de diagnóstico que se basará en el software LEXIA para el diagnóstico de vehículos antiguos. Así, el software PROXIA no será compatible con la herramienta única. Los CD de actualización del software PROXIA dejarán de distribuirse a partir del **CD 44 (marzo de 2009)**. Las actualizaciones sólo estarán disponibles para el software LEXIA desde el próximo CD. Este cambio sólo afecta al paso del software Proxia a Lexia (el próximo mes de diciembre habrá disponible una formación en línea para Francia en la siguiente página web: Cit-le@rning, <https://cit-learning.citroen.com>).

Siguen siendo compatibles los materiales sonda de diagnóstico ICC, PSA XS Evolution, Tarjeta de mediciones físicas

Esperamos que disfrute de una buena lectura y de un buen diagnóstico.

El equipo de la Dirección de Posventa

Acceso WIFI

A partir del CD 43, Automobiles Citroën pone a su disposición una solución que permite a su parque de diagnóstico acceder a Internet a través de una conexión WIFI.

En breve recibirá una Nota de organización (NO3.55.55) con todos los detalles de esta oferta (presentación, requisitos previos, etc.).

Si opta por esta solución, podrá solicitar un punto de acceso WIFI certificado por Automobiles Citroën.

Un manual de instalación le guiará a la hora de instalar la red WIFI.

Comunicación JUMPER 3

Hasta la fecha, el diagnóstico de todos los vehículos Jumper 3 requería un adaptador específico, el PR 9780.X4, en posición "A".


Para estos vehículos ha aparecido una diversidad relativa a las vías de comunicación de los vehículos. Se refiere a los Jumper 3 denominados "**Minibus**" con las siguientes características:

- Carrocería: minibus de 17 plazas.
- Motor: SOFIM 3.0 HDI.
- Carga útil: 4.000 kg.


A partir de esta versión de la herramienta, el usuario debe indicar el tipo de vehículo Jumper 3 objeto de la intervención.

Así, habrá 2 versiones de Jumper 3 disponibles en el menú "Jumper":

- "Jumper 3" con las características citadas arriba.
- "Jumper 3 estándar" correspondiente al resto de Jumper 3.



El adaptador PR 9780.X4 es necesario para los Jumper 3 pero, en función de la versión elegida, la herramienta pide que se sitúe en el modo "A" o "B" ("**B**" para los Jumper 3 versión "minibus" y "**A**" para los demás Jumper 3).



Automobiles Citroën - RCS PARIS 642 050 199

"Los derechos de propiedad intelectual relacionados con la información técnica contenida en el presente documento pertenecen exclusivamente al fabricante. Queda prohibida cualquier reproducción o difusión total o parcial de esta información sin la autorización previa por escrito del fabricante."

"La información técnica contenida en el presente documento se dirige exclusivamente a los profesionales de la reparación del automóvil. En determinados casos, esta información puede afectar a la seguridad de los vehículos. Los profesionales de la reparación del automóvil a los que vaya dirigida esta información serán las personas que utilizarán dicha información."

"La información técnica que aparece en el presente documento puede actualizarse en función de la evolución de las características de los modelos de cada una de las gamas. Invitamos a los mecánicos de automóviles a ponerse en contacto periódicamente con el Fabricante para obtener las actualizaciones necesarias."

Creación e imágenes DAV/PRME/PIMS - Textos: DAV/PRME/MTEE - PAO JOUVE.

Consulte Proxia CD 43 en línea en el sitio web de Citroën Service, pestaña Documentación <https://networkservice.citroen.com>

PROXIA mag - NOVIEMBRE de 2008 – edición CD 43 ref 0072EI - ES