

# CONDICIONES DE GARANTÍA WÜRTH

Máquinas eléctricas y neumáticas



Würth España, S.A., garantiza todas sus máquinas dentro del período de 1 año, a excepción de algunas máquinas específicas, cuyo periodo de garantía viene debidamente reflejado en el manual propio de instrucciones.

## **COBERTURA**

Dentro del periodo de garantía de la máquina, Würth España, S.A. cubrirá sin coste alguno el cambio de piezas afectadas por un defecto de fabricación o de montaje, incluyendo la mano de obra y los gastos de envío. Será el servicio técnico oficial quien decidirá si la garantía vigente de la máquina cubre la reparación sin coste, por considerar defecto de fabricación o mal montaje.

Las reparaciones deberán ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico de Würth España, S.A.

Las piezas cambiadas en garantía pasarán a ser propiedad de Würth España, S. A.

## **EXCLUSIONES**

Quedan excluidas de la anterior cobertura, todas aquellas máquinas que se encuentren en los siguientes casos:

### **A - USO INDEBIDO**

- Empleo de la máquinas para trabajos diferentes a los indicados en el manual de instrucciones.
- Usar herramientas no adecuadas para la máquina o en mal estado (brocas, cinceles, cuchillas, etc).
- No utilizar los accesorios obligatorios enunciados en el manual de instrucciones.

- En el caso de máquinas neumáticas, ha de tenerse en cuenta:

A) Presión óptima de trabajo: 6,3 bares.

B) Condiciones en la instalación de aire comprimido:

- Filtro de aire.
- Purgado (eliminar el agua que se condensa en el interior de tuberías y depósitos).
- Engrase correcto (por goteo). Excepto en clavadoras, grapadoras neumáticas y lijadoras (ver instrucciones).

## **B - MANIPULACIÓN TÉCNICA AJENA AL SERVICIO OFICIAL WÜRTH**

- Manipulación, desmontaje parcial o total de la máquina.
- Por usar recambios no originales Würth.

## **C - ELEMENTOS SOMETIDOS A DESGASTE HABITUAL**

- Escobillas.
- Portabrocas.
- Cable de alimentación eléctrica.
- Palas de fibra, cilindros y tapas de rotor, (máquinas neumáticas).
- Baterías.

## **D - GOLPES, CAÍDAS Y ACCIDENTES AJENOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA**

- Carcasas.
- Accesorios y complementos.
- Piezas interiores rotas por dicha causa.
- Subidas de tensión en la línea eléctrica.
- Catástrofes naturales.

# CONDICIONES DE GARANTÍA WÜRTH

## Máquinas eléctricas y neumáticas

Würth España, S.A.  
Pol. Ind. Riera de Caldes  
C/ Joiers 21  
08184 Palau-solità i Plegamans  
Barcelona  
[www.wurth.es](http://www.wurth.es)

MWE - Würth España - 100' - 10/13

Prohibida su reproducción total o parcial.  
Impreso en España - [www.wurth.es](http://www.wurth.es)

