



Manual de instalación y mantenimiento

Serie SO1000/2000, Electroválvula de 5 vías / Plug lead y Plug-in



Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual.

- La información descrita en este documento debe ser utilizada únicamente por personal cualificado para el uso de aparatos neumáticos.
- Guarde este manual disponible para futuras consultas.
- Este manual debe leerse conjuntamente con el catálogo correspondiente.

1 SEGURIDAD

1.1 Recomendación general

El objetivo de estas normas es evitar situaciones de riesgo y/o daños del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las etiquetas de "Precaución' "Advertencia" o "Peligro". Para garantizar la seguridad, aténgase a las normas ISO 4414 (Nota 1), JIS B 8370 (Nota 2) y a otros reglamentos de seguridad.

Nota 1: ISO 4414: Potencia del fluido neumático - Normas generales relativas a los sistemas. Nota 2: JIS B 8370: Normativa para sistemas neumáticos.

PRECAUCIÓN: El uso indebido podría causar lesiones o daños al

ADVERTENCIA: El uso indebido podría causar serias lesiones o

ncluso la muerte.

/!\ PELIGRO:

En condiciones extremas, puede causar lesiones

ADVERTENCIA:

- La compatibilidad del equipo neumático es responsabilidad de la persona que diseña el sistema o decide sus especificaciones.
- Puesto que los productos aquí descritos pueden ser utilizados en condiciones de trabajo diversas, su compatibilidad con un equipo neumático concreto deberá basarse en especificaciones o en la realización de pruebas que confirmen la viabilidad de su uso en las condiciones de trabajo dadas.
- Sólo el personal cualificado podrá operar con máquinas o equipos neumáticos.
- El aire comprimido puede ser peligroso si no se está familiarizado con su uso. Es por ello que el montaje, manipulación y reparación del equipo deben ser realizados por personal cualificado.
- No realice trabajos de mantenimiento en máquinas y equipos ni intente cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.
- La inspección y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que todos los elementos de la instalación estén en posiciones seguras.
- A la hora de retirar el equipo, verifique las especificaciones de seguridad del punto anterior. Corte el suministro eléctrico y de aire y evacue todo el aire comprimido residual del sistema.
- Antes de reiniciar el equipo tome oportunas para evitar movimientos bruscos de los cilindros (introduzca aire al sistema de forma gradual para generar una contrapresión, incorporando, por ejemplo, una válvula de arranque progresivo).
- Consulte con SMC si se prevé el uso del producto en alguna de las siguientes condiciones:
- Las condiciones de trabajo están fuera de las especificaciones indicadas o el producto se utiliza al aire libre.
- El producto se instala en equipos relacionados con energía nuclear, ferrocarriles, aviación, automoción, instrumentación médica, alimentación, aparatos recreativos, así como con circuitos de parada de emergencia, aplicaciones de imprenta o de seguridad.
- El producto se usa para aplicaciones que pueden conllevar consecuencias negativas para personas, propiedades o animales y requiere, por ello, un análisis especial de



Asegúrese de que el sistema de suministro de aire esté filtrado a 5 micras.

1.2 Conformidad con la norma

Este producto está certificado y cumple las siguientes normativas:

| Directiva EMC 89/336/EEC | EN 61000-6-2, EN55011 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Directiva de baja tensión 93/68/EEC | DIN VDE 0580 |

2 CONDICIONES APTAS DE USO

2.1 Características técnicas

Especificaciones de SQ1000

| | Construcción de la válvula | | Sellado metálico | Sellado elástico |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| técnicas de ula | Fluido | | Aire/gas inerte | |
| | Presión máx. de trabajo | | 0,7 MPa (Modelo de a | |
| ni | | Simple | 0,1 MPa | 0,15 MPa |
| éc la | Presión | Doble | 0,18 MPa | 0,18 MPa |
| Características téc la válvula | mín. de trabajo | Doble (electroválvula biestable) | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
| Ęį | | 3 posiciones | 0,1 MPa | 0,2 MPa |
| îsi Ia | | 4 posiciones | | 0,1 MPa |
| er | Temperatura ambiente y de fluido | | -10 a 50°C Nota 1) | |
| 덜 | Lubricación | | No necesaria | |
| Ē | Accionamiento manual de la válvula de pilotaje | | Modelo pulsador/modelo con enclavamiento (herramienta necesaria) | |
| S | Resistencia a impactos/resistencia a vibraciones Nota 2) | | 30/150 m/s ² | |
| | Protección | | Resistente al polvo | |
| ıla | Tensión nominal de la bobina | | 12 VDC, 24 VDC | |
| چ ر | Fluctuación de tensión admisible | | ±10% de la tensión nominal | |
| Espec. troválv | Tipo aislamiento de bobina | | Equivalente al modelo B | |
| Espec. electroválvula | Consumo de corriente | 24 VDC | 1 W DC (42 mA), 0,5 | W DC (21 mA) Nota 4) |
| ee | (corriente) | 12 VDC | 1 W DC (83 mA), 0,5 W DC (42 mA) Nota 4) | |

Nota 1) Utilice aire seco para evitar la condensación y congelación.

Nota 2) Resistencia a vibraciones: Supera la prueba de barrido de frecuencia entre 45 y 2000 Hz, en dirección axial y en ángulo recto a la válvula principal y al cuerpo, tanto en estado activado como desactivado.

Resistencia a impactos: Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y normal al eie. Test aplicado a la válvula en dirección axial y en ángulo recto a la válvula principal y al cuerpo, tanto en estado activado como desactivado.

Nota 3) Sólo sellado metálico. [Excepto el modelo doble (mantenido).]

Nota 4) Valores para especificaciones de bajo consumo (0,5 W).

Especificaciones de SO2000

| | Construcción de la válvula | | Sellado metálico | Sellado elástico |
|--------------------------|--|-------------------------------------|---|----------------------|
| <u>a</u> | Fluido | | Aire/gas inerte | |
| de l | Presión máx. de trabajo | | 0,7 MPa | |
| SE | | Simple | 0,1 MPa | 0,15 MPa |
| <u>.ö</u> | Presión | Doble | 0,18 MPa | 0,18 MPa |
| técnicas ula | mín. de trabajo | Doble (electroválvula biestable) | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
| | | 3 posiciones | 0,1 MPa | 0,2 MPa |
| ୭, ପ | | 4 posiciones | | 0,15 MPa |
| Características válv | Temperatura ambiente y de fluido | | -10 a 50°C Nota 1) | |
| | Lubricación | | No necesaria | |
| | Accionamiento manual de la válvula de pilotaje | | Modelo pulsador (herramienta necesaria)/Modelo con enclavamiento (herramienta necesaria) Modelo con enclavamiento deslizante (modelo manual) | |
| O | Resistencia a impactos/resistencia a vibraciones Nota 2) | | 30/150 m/s² | |
| | Protección | | Resistente al polvo | |
| <u>a</u> | Tensión nominal de la bobina | | 12 VDC, 24 VDC | |
| ., ≧ | Fluctuación de tensión admisible | | ±10% de la tensión nominal | |
| Espec. troválv | Tipo aislamiento de bo | bina | Equivalente al modelo B | |
| Espec. electroválvula | Consumo de corriente | 24 VDC | 1 W DC (42 mA), 0,5 | W DC (21 mA) Nota 3) |
| 픙 | (corriente) | 12 VDC | 1 W DC (83 mA), 0,5 W DC (42 mA) Nota 3) | |


Nota 1) Utilice aire seco para evitar la condensación a bajas temperaturas.

Nota 2) Resistencia a vibraciones: Supera la prueba de barrido de frecuencia entre 8.3 y 2000 Hz, en dirección axial y en ángulo recto a la válvula principal y al cuerpo, tanto en estado activado como desactivado.


Resistencia a impactos: Supera la prueba de impacto en direcciones paralela y normal al eje. Test aplicado a la válvula en dirección axial y en ángulo recto a la válvula principal y al cuerpo, tanto en estado activado como desactivado

Nota 3) Valores para especificaciones de bajo consumo (0,5 W).

2.2 Conexionado



Serie SQ2000



2.3 Símbolos de la función de las válvulas

| 2 posiciones, monoestable | 2 posiciones, biestable tipo "latching" (A)(B) (A)(B) (A)(B) (A)(B) (A)(B) (A)(B) (A)(B) (A)(B) (A)(B)(B) (A)(B)(B) (A)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B) (A)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B)(B) | 2 posiciones, biestable de doble bobina (A)(B) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
|---|---|--|
| 3 posiciones, centro cerrado (A)(B) 4 2 (R1)(P)(R2) | 3 posiciones, centro a escape (A)(E) 4 2 (R1)(P)(R2) | 3 posiciones, centro a presión (A)(B) 4 2 4 2 5 1 3 (R1)(P)(R2) |
| 4 posiciones, válvula doble de 3 vías (A) 12 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 | 4 posiciones, válvula doble de 3 vías (B) 4 posiciones, válvula doble de 3 vías (B) No. 1 posiciones, válvula doble de 3 vías (B) No. 1 posiciones, válvula doble de 3 vías (B) | 4 posiciones, válvula doble de 3 vías (C) |

3 INSTALACIÓN



/!\ ADVERTENCIA:

• Lea detenidamente las instrucciones de seguridad, entendiendo su contenido, antes de realizar la instalación.

3.1 Entorno



ADVERTENCIA:

- Evite utilizar el producto en ambientes donde el producto esté en contacto directo con gases corrosivos, productos químicos, agua salina, agua o vapor
- Evite los ambientes explosivos.
- Evite los lugares que reciban luz directa del sol. Utilice una cubierta protectora.
- No monte el producto en lugares expuestos a fuertes vibraciones y/o impactos. Compruebe las especificaciones del producto para índices más altos.
- · Evite realizar el montaje del producto en lugares expuestos a radiaciones de calor.

3.2 Conexionado



/!\ PRECAUCIÓN:

- Antes de realizar el conexionado limpie cualquier rastro de virutas, aceite de corte, polvo, etc.
- Cuando realice la instalación de tuberías o racores en una conexión, evite que el material de sellado penetre en la conexión. Cuando utilice cinta sellante, deje de 1.5 a 2 hilos sin cubrir al final de las tuberías o racores.

| Rosca | Par de apriete apropiado (Nm) |
|--------|-------------------------------|
| Rc 1/8 | 7 a 9 |
| Rc 1/4 | 12 a 14 |

3.3 Conexión eléctrica



PRECAUCIÓN:

- Si se conecta una potencia DC a una electroválvula equipada con un LED y/o un supresor de picos de tensión, deben comprobarse las indicaciones de polaridad.
- Para las indicaciones de polaridad:
- o Sin diodo que proteja la polaridad: Si la conexión de polaridades es incorrecta, se puede dañar el diodo de la válvula o del interruptor situado en el equipo de control o en la alimentación.
- Con diodo que proteja la polaridad: Si la conexión de polaridades es incorrecta, la válvula no se activará.

Bloque para multiconector sub-D (25P)

AXT100-DS25- 030

Cableado


Colores de los cables para los números de terminal de los

| 1 | Negro | Ninguna |
|----|----------|---------|
| 2 | Marrón | Ninguna |
| 3 | Rojo | Ninguna |
| 4 | Naranja | Ninguna |
| 5 | Amarillo | Ninguna |
| 6 | Rosa | Ninguna |
| 7 | Azul | Ninguna |
| 8 | Violeta | Blanca |
| 9 | Gris | Negra |
| 10 | Blanco | Negra |
| 11 | Blanco | Roja |
| 12 | Amarillo | Roja |
| 13 | Naranja | Roja |
| 14 | Amarillo | Negra |
| 15 | Rosa | Negra |
| 16 | Azul | Blanca |
| 17 | Violeta | Ninguna |
| 18 | Gris | Ninguna |
| 19 | Naranja | Negra |
| 20 | Rojo | Blanca |
| 21 | Marrón | Blanca |
| 22 | Rosa | Roja |
| 23 | Gris | Roja |
| 24 | Negro | Blanca |
| 25 | Blanco | Ninguna |

Multiconectores sub-D (opcional)


| Longitud de cubie | itci. | Nota |
|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1,5 m | AXT100-DS25-015 | Cable |
| 3 m | AXT100-DS25-030 | 0,3 mm² x 25 hilos |
| 5 m | AXT100-DS25-050 | IIIIOS |
| | | |

*Cuando utilice conectores convencionales, utilice un conector hembra de tipo 25P conforme a MIL-C-24308.




Especificaciones del cableado eléctrico

Multiconector sub-D




Al igual que el cableado eléctrico estándar utilizado es para 12 estaciones o menos, el cableado biestable (conectado a SOL. A y SOL. B) se utiliza para el cableado interno de cada estación independientemente de los tipos de válvulas y opciones. La opción de cableado combinado (monoestable y biestable) también está disponible.





Bloque para cable plano $\frac{20}{26}$

Cableado




Especificaciones del cableado eléctrico






Bloque para cable plano compatible con sistema de cableado PC

Especificaciones del cableado eléctrico




Modelo de entrada eléctrica directa Bloque tipo C


Especificaciones del cableado/COM positivo




Especificaciones del cableado/COM negativo (opcional)




Bloque para transmisión en serie






LED indicador/supresor de picos

Los LED indicadores están colocados en un lado tanto para el modelo monoestable como para el biestable. En los modelos dobles de 3 vías biestables, de 3 posiciones y de 4 posiciones, se utilizan 2 colores para indicar la activación del lado A o del lado B.





3.4 Montaje

 En caso de que aumente la fuga de aire o el equipo no funcione adecuadamente, detenga el funcionamiento.

Después de realizar el montaje o mantenimiento, conecte el aire comprimido y la alimentación, realice la supervisión de funcionamiento y fugas pertinente para verificar que la unidad se ha montado correctamente.

2. Manual de instrucciones

Para montar y manejar el producto es necesario leer detenidamente estas instrucciones, entendiendo su contenido. Tenga este manual siempre a mano.

3. Pintura y revestimiento

Evite borrar, despegar o cubrir las advertencias y especificaciones grabadas o marcadas en la superficie del producto. Compruebe además las piezas de resina antes de pintarlas, ya que pueden verse seriamente afectadas por los disolventes contenidos en las pinturas.

Ampliación del bloque


Como se muestra en la tabla inferior, las especificaciones de cableado para los conectores adicionales están basadas en el número restante de conectores pin (número restante de pins contra número máximo de electroválvulas para cada bloque). Los procedimientos que se detallan a continuación son para la utilización de conectores adicionales para añadir estaciones.

Disponibilidad de cableado para ampliaciones del bloque

| Pins conectores restantes | 4 pins o más | 3 pins | 2 pins | 1 pin | 0 pins |
|----------------------------|-----------------|----------------------|----------|----------|---------|
| Disponibilidad de cableado | 2 para cableado | 1 para cableado | 1 para | 1 para | Ninguno |
| para ampliaciones del | doble | doble (en el | cableado | cableado | |
| bloque | | lado inferior del Nº | doble | simple | |
| | | estación) 1 para | | | |
| | | cableado simple | | | |

Pasos para añadir estaciones

- 1) Afloje el tornillo de amarre de la placa final del lado U y abra el bloque.
- 2) Monte el bloque que se vaya a añadir.
- 3) Abra la cubierta de la unión y coloque el conector adicional. Haga que coincidan la
- posición de la estación añadida con el número de estación del conector adicional.
 4) Presione la placa final para eliminar los posibles espacios entre los bloques y apriete




Montaje y sustitución de válvulas

- Introduzca el enganche de la válvula en la conexión del bloque, presione la válvula hacia abajo para colocarla en su sitio y apriete el tornillo de montaje.
- Apriete el tornillo con el par de apriete adecuado según la siguiente tabla:

| SQ1000 | 0,17 a 0,23 NM |
|--------|----------------|
| 502000 | 0.25 a 0.35 NM |

 Presione la válvula hacia abajo en la zona cercana al accionamiento manual. Tenga la precaución de no presionar la cubierta de la electroválvula.



Desmontaje


Afloje el tornillo de montaje de la válvula, levante la válvula por el lado de la cubierta de la electroválvula y sustitúyala deslizándola en la dirección de la flecha 3

Si el tornillo se resiste, aflójelo mientras presiona la válvula suavemente en la zona cercana al accionamiento manual.

Montaje y sustitución del bloque con raíl DIN

- Sustitución del bloque del raíl DIN


 1) Afloje los tornillos de amarre a ambos lados de la placa final hasta que giren libremente. (Los tornillos no se extraen.)
- 2) Sustituya el bloque del raíl DIN levantándolo por el lado de la cubierta de la electroválvula.



Cuando un bloque contenga un gran número de estaciones y sea difícil sustituirlo de una sola yez. epare el bloque en varias secciones antes de sustituirlo

Montaje del bloque en el raíl DIN

El procedimiento es inverso al anterior. Después de apretar el tornillo de amarre en un lado, presione la placa final del lado opuesto de manera que no haya espacios entre los bloques y posteriormente apriete el otro tornillo de amarre



3.5 Lubricación




- · Nuestros productos vienen lubricados de fábrica y no necesitan lubricación.
- Si utiliza un lubricante en el sistema, use aceite de turbinas Clase 1 (sin aditivos). ISO VG32. Cuando se empieza a lubricar el sistema, se pierde el lubricante original aplicado durante la fabricación, por lo que deberá continuar lubricando el sistema
- · Consulte con SMC acerca del uso de aceite de turbinas de clase 2 (sin aditivos),

4 AJUSTES Y PROGRAMACIÓN

Accionamiento manual - Se utiliza para activar la válvula principal

Modelo pulsador sin enclavamiento


Pulse el accionamiento manual al máximo con un destornillador pequeño, etc.




Modelo pulsador (herramienta necesaria) Modelo doble (mantenido) de 2 posiciones

- Haga girar el accionamiento manual en sentido horario unos 180º hasta que la marca → se alinee con la "A" y presione hacia dentro para bloquear la configuración (flujo desde P hasta A)
- Haga girar el accionamiento manual en sentido horario unos 180º hasta que la marca \rightarrow se alinee con la "A" y presione hacia dentro para bloquear la configuración (flujo desde P hasta A).








<Precaución>

No gire el accionamiento manual cuando esté pulsado ya que puede provocar daños. El diseño se ha realizado de manera que la fuerza de trabajo sea diferente en los lados

Modelo con enclavamiento sin enclavamiento


• El accionamiento manual se bloquea al presionarlo en sentido horario para soltarlo al máximo y girándolo 90º en sentido horario con un destornillador plano pequeño. Gírelo en sentido antihorario para soltarlo.





Modelo con enclavamiento deslizante (sólo SO2000)

El accionamiento manual se bloquea deslizándolo hacia el lado de la válvula de pilotaje (lado ON) con un destornillador plano pequeño o con el dedo. Para desbloquearlo deslícelo hacia el lado de la conexión (lado OFF). Además, también se puede utilizar como el modelo pulsador utilizando un destornillador o similar de Ø2 o inferior



5 MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:

- El incumplimiento de los procedimientos apropiados podría producir errores de funcionamiento, ocasionando daños al equipo o a la maquinaria.
- El aire comprimido puede resultar peligroso si no se maneja adecuadamente. Es por ello que el montaje, manipulación y reparación del sistema neumático debe realizarlo únicamente personal cualificado.
- Drenaje: elimine la condensación del vaso del filtro de forma regular
- Corte la presión antes de realizar el mantenimiento: antes de iniciar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de cortar la presión de alimentación y de eliminar la presión residual del sistema.
- · Arranque después del mantenimiento: conecte el suministro eléctrico y de presión al equipo y compruebe que funciona correctamente y si existen posibles fugas de aire. Si detecta alguna anomalía, verifique los parámetros de ajuste del producto.
- No realice ninguna modificación del producto
- No desmonte el producto a menos que se indique en las instrucciones de instalación o mantenimiento.
- Cuando se desmonte el equipo, tome las medidas oportunas para prevenir la caída de objetos desplazados, el desplazamiento del equipo, etc. Interrumpa la alimentación de presión y potencia y descarque todo el aire comprimido del sistema utilizando la función de escape de presión residual. Con el modelo de centro cerrado de 3 posiciones extraiga además el aire comprimido que permanece entre la válvula y el cilindro de la

- misma manera. Cuando se active el equipo después de las tareas de montaje o sustitución, compruebe primero que se han tomado las medidas necesarias para prevenir el cabeceo de los actuadores, etc. y que el equipo funciona correctamente.
- Las válvulas deben activarse al menos una vez al mes para evitar fallos de funcionamiento. (Tenga cuidado con la alimentación del aire.)
- · Cuando se activa el accionamiento manual, el equipo conectado se activa también Tome las medidas de precaución necesarias antes de ponerlo en funcionamiento.

Sustitución de los racores de conexión del cilindro

Los racores de conexión del cilindro están disponibles como tipo cassette y se pueden reemplazar fácilmente.

Las conexiones se fijan con un clip que se introduce desde la parte superior de la válvula. Después de desinstalar la válvula, retire el clip con un destornillador de cabeza plana para reemplazar las conexiónes. Para montar una conexión, insértela hasta que haga tope y vuelva a insertar el clip en

| Diám. ext. del tubo aplicable | Referencia de conexiones | | |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| (mm) | SQ1000 | SQ2000 | |
| 3.2 | VVQ1000-50A-C3 | | |
| 4 | VVQ1000-50A-C4 | VVQ1000-51A-C4 | |
| 6 | VVQ1000-50A-C6 | VVQ1000-51A-C6 | |
| 8 | | VVQ1000-51A-C8 | |

*Las referencias indicadas son para una conexión; no obstante, pídalas en juegos de 10 unidades <Precaución>

Evite rayar o colocar objetos extraños en las juntas tóricas ya que podrían originar fugas de aire.




Cartuchos filtrantes del silenciador incorporado

Dentro de la placa final de la placa base se encuentra incorporado un cartucho filtrante. Cuando el cartucho se ensucia y se atasca, origina problemas tales como una disminución de la velocidad del cilindro, etc. Por lo tanto, sustituya el cartucho filtrante

| Tipo | Referencia del cartucho | |
|--|-------------------------|------------|
| | SQ1000 | SQ2000 |
| Salida directa de escape con silenciador integrado [-S] | SSQ1000-SE | SSQ2000-SE |

Las referencias mencionadas son para un juego de 10 cartuchos



6 LIMITACIONES DE USO



• Cumpla las especificaciones expuestas en el apartado 2 de este documento o en el catálogo de producto correspondiente

Condiciones de trabajo

- 1. Evite utilizar las válvulas en ambientes donde existan gases corrosivos, sustancias químicas, agua salina, agua, vapor, o donde estén en contacto directo con los mismos.
- Evite los ambientes explosivos. 3. No las utilice en zonas con vibraciones o impactos. Compruebe las especificaciones en
- la sección principal del catálogo.
- 4. Se deberá utilizar una cubierta o similar para proteger las válvulas de la luz directa del sol.
- 5. Proteja las válvulas de fuentes de calor cercanas
- 6. Utilice las medidas de protección adecuadas en los lugares expuestos a salpicaduras de agua, aceite, chispas de soldadura, etc.
- 7. Si las electroválvulas se montan dentro de un panel de control o están activadas durante largos periodos de tiempo, emplee las medidas necesarias para radiar el exceso de calor de manera que las temperaturas se mantengan dentro del rango especificado para la válvula.


Periodos prolongados de activación continuada

Utilice la especificación de bajo consumo (0,5 W) si prevé que las válvulas estén activadas continuamente durante periodos prolongados o si el periodo de activación es mayor que el periodo de desactivación. Utilice la especificación de bajo consumo (0,5 W) especialmente si permanecen activadas de forma continua tres o más estaciones adyacentes de un mismo bloque, ya que esto causaría un aumento drástico de la temperatura.Para el modelo mantenido doble de 2 posiciones, utilice el modelo con circuito de ahorro de energía SQ 2 - -X11.

Activación momentánea (modelo de electroválvula biestable)

Si se va a trabajar con una electroválvula biestable con activación momentánea, debería activarse al menos durante 0,1 segundos (20mS o más para el modelo mantenido doble de 2 posiciones). Sin embargo, se pueden producir errores de funcionamiento debido a las condiciones de carga secundarias. En tal caso, actívela hasta que el cilindro alcance la posición de final de carrera. Además, cuando utilice una válvula biestable para soplado, actívela cuando realice dicho soplado

Cuando utilice un elemento C-R (supresor de picos de tensión) para proteger el interruptor, tenga en cuenta que la tensión de fuga aumentará debido a la corriente de fuga que circula a través del elemento C-R.



Limite la cantidad de tensión de fuga residual de la siguiente manera:

Con bobina DC 2% o menos de la tensión nominal

Funcionamiento de las electroválvulas con un SSR

Si la corriente de carga mínima del SSR es mayor que la corriente de carga de las electroválvulas, se peden producir errores de funcionamiento. Tenga en cuenta las especificaciones del interruptor indicadas en el catálogo a la hora de seleccionar un

Supresor de picos de tensión

Si no utiliza un diodo Zener o ZNR en el supresor de picos de tensión del lado del controlador, tenga presente que se originará una cierta tensión residual en función del elemento protector y de la tensión nominal. La tensión residual del diodo será de 1 V,

Utilización a bajas temperaturas

Aunque la válvula puede ser utilizada a temperaturas de hasta -10°C, a menos que se indique lo contrario en las especificaciones de cada válvula, deben tomarse las medidas oportunas para evitar la formación de condensados, ya que estos se congelarían provocando un mal funcionamiento de la válvula

Funcionamiento para soplado

Cuando utilice electroválvulas para soplado, use los modelos de válvula de pilotaje externo. Cuando se usan pilotos internos y externos en el mismo bloque, la caída de presión provocada por el soplado de aire puede afectar a las válvulas de pilotaie interno. Además, el suministro de aire a la conexión de pilotaje externo debería ser de aire comprimido dentro del rango de presión prescrito en las especificaciones; y con la válvula doble de 2 posiciones (electroválvula biestable), actívela continuadamente realice dicho soplado

Posición de montaje

La posición de montaje de las válvulas simples de 2 posiciones o de las válvulas dobles de 3 vías y 4 posiciones no está restringida. En el caso de la válvula doble de 2 posiciones (electroválvula biestable) o de la válvula de 3 posiciones, móntela de manera que la válvula corredera esté en posición horizontal

7 DIRECCIONES EN EUROPA

7.1 SMC Corporation País

| Austria | (43) 2262-62 280 | Italia | (39) 02-92711 |
|------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Bélgica | (32) 3-355 1464 | Países Bajos | (31) 20-531 8888 |
| Rep. Checa | (420) 5-414 24611 | Noruega | (47) 67 12 90 20 |
| Dinamarca | (45) 70 25 29 00 | Polonia | (48) 22-548 50 85 |
| Finlandia | (358) 9-859 580 | Portugal | (351) 22 610 89 22 |
| Francia | (33) 1-64 76 1000 | España | (34) 945-18 4100 |
| Alemania | (49) 6103 4020 | Suecia | (46) 8 603 12 00 |
| Grecia | (30) 1- 342 6076 | Suiza | (41) 52-396 3131 |
| Hungría | (36) 23 511 390 | Turquía | (90) 212 221 1512 |
| Irlanda | (353) 1-403 9000 | Reino Unido | (44) 1908-56 3888 |
| | | | |

7.2 Sitios web

SMC Corporation www.smcworld.com SMC Europe www.smceu.com