

C o n t i n e n t a l [®]
E l e c t r i c

MODELO:
CE23121

PLANCHA DE VAPOR CON ROCIADOR DE AGUA



MANUAL DEL USUARIO

E l e c t r i c
C o n t i n e n t a l [®]

INSTRUCTION MANUAL




STEAM AND SPRAY IRON

MODEL:
CE23121

Para planchar al vapor

1. Llene el tanque del agua.
2. Enchufe la plancha al tomacorriente.
3. Dele vuelta al regulador del sistema steam hasta alinear "S" para el vapor moderado o "V" para el vapor máximo con la "I".

NOTA: Asegúrese de ver las instrucciones para el cuidado en la etiqueta de la prenda de vestir. Algunas telas se pueden dañar cuando se exponen al vapor o al agua.



4. Dele vuelta al regulador de temperatura en la dirección de las manecillas del reloj hasta que el V calga dentro de la clasificación de vapor de LANA/ALGODON/LINO.

NOTA: Asegúrese de ver el contenido de fibra en la etiqueta de la prenda de vestir y ajuste la plancha para la fibra que requiere la temperatura más baja.



5. Ponga la plancha en el talón de descanso y espere hasta que encienda la luz que indica que está lista, lo cual significa que la cara interior de la plancha ha alcanzado la temperatura deseada. Cuando termine de planchar, dele vuelta al regulador de temperatura en la dirección contraria a las manecillas del reloj hasta la posición de APAGAR (OFF) y desenchufe la del tomacorriente.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When operating your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. READ ALL INSTRUCTIONS.
2. Use iron only for its intended use.
3. To protect against a risk of electrical shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
4. The iron should always be turned to OFF before plugging or unplugging from outlet. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
5. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before storing. Loop cord loosely around iron when storing.
6. Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged.

BEFORE USING IRON


Remove any labels from soleplate and wipe any manufacturing residue from soleplate and soleplate vents using a soft cloth and cotton swab.

HOW TO USE IRON

Filling Water Tank

If you plan on using Steam features, fill water tank as follows:

1. Unplug iron from electrical outlet and set iron on heel rest on a stable level surface.
2. Turn temperature dial counterclockwise until V lines up with OFF.
3. Turn steam system dial until the dry setting "S" lines up with the "I" on the handle.



- Using a measuring cup, tip iron slightly and fill tank through the water fill hole.

CAUTION: Never fill with anything else but water.

Steam Pressing



- Fill water tank.
- Plug iron into electrical outlet.
- Turn steam system dial until either "Δ" for moderate steam or "X" for maximum steam lines up with the "I".

NOTE: Be sure to check the garment label for instructions. Some fabrics may be damaged when exposed to steam or water.

- Turn the temperature dial clockwise until the V falls within the steam range - WOOL/COTTON/LINEN.

NOTE: Be sure to check the garment label for fiber content and set for the fiber requiring the lowest temperature.

- Set iron on heel rest and wait until ready light *turns on* indicating the soleplate has reached the desired temperature
- When you are finished ironing, turn temperature dial counterclockwise to OFF and unplug from electrical outlet.



Para planchar en seco

- Enchúfela en el tomacorriente.
 - Deje vuelta al regulador del sistema steam hasta alinear el "X" con el "I" del asa.
 - Deje vuelta al regulador de temperatura hasta alinear el V con la clasificación deseada de la tela.
- NOTA:** Asegúrese de ver el contenido de fibra en la etiqueta de la prenda de vestir y ajuste la plancha para la fibra que requiere la temperatura más baja.
- Ponga la plancha en el talón de descanso y espere hasta que encienda la luz que indica que está lista, lo que significa que la cara interior de la plancha ha alcanzado la temperatura deseada.
 - Cuando termine de planchar, deje vuelta al regulador de temperatura en la dirección contraria a las manecillas del reloj hasta la posición de APAGAR (OFF) y desenchúfela del tomacorriente.

La luz que indica que está lista

La luz que indica que está lista muestra el estado de la temperatura de la placa de planchar en comparación con el ajuste del regulador de temperatura.

La luz se *encenderá* cuando:

- La placa de planchar haya alcanzado la temperatura seleccionada.

NOTA: Si ha puesto el regulador de temperatura en un nivel más

bajo, espere a que la luz que indica que está lista se apague y se enciende de nuevo antes de planchar. Esto le asegurará que la placa de planchar se ha entrado hasta alcanzar la temperatura más baja.

La luz se *apagará* cuando:

- Se ha puesto el regulador de temperatura a una temperatura más alta.


- La placa de planchar se haya entrado al planchar y la temperatura está subiendo para alcanzar la temperatura establecida.

Dry Pressing

1. Plug into electrical outlet.
2. Turn the system dial until "X" lines up with the "I" on the handle.
3. Turn temperature dial clockwise until the V lines up with the desired fabric setting.

NOTE: Be sure to check the garment label for fiber content and set for the fiber requiring the lowest temperature.

4. Set iron on heel rest and wait until ready light *turns on* indicating the soleplate has reached the desired temperature.
5. When you are finished ironing, turn temperature dial counterclockwise to OFF and unplug from electrical outlet.



Ready Light

The ready light shows the status of the soleplate temperature compared to the temperature dial setting.

The light *will come on* when:

- The soleplate has reached the selected temperature.

NOTE: If you turned the temperature dial to a lower setting, wait until the ready light goes out and comes back on before setting. This will assure you that the soleplate has cooled to the new lower temperature.

The light *will go out* when:

- When the temperature dial has been set for a higher temperature.
- When the soleplate has cooled during ironing and the temperature is increasing to the set temperature.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para que la plancha le dure más y le siga funcionando debidamente, siga los siguientes pasos:

Para escurrir y guardar la plancha

1. Fonga el regulador de temperatura en la posición de APAGAR (OFF) y desenchufe la plancha del tomacorriente.
 2. Aleje de usted la placa de planchar de la plancha y voltéela con cuidado hacia abajo en el vertedero para sacarle el agua.
- PRECAUCIÓN:** El agua del tanque puede estar caliente. Evite el contacto con el agua y el vapor.

3. Una vez que haya escurrido toda el agua como se indica en el segundo paso, sostenga la plancha sobre el vertedero con la placa de planchar hacia abajo.
4. No guarde la plancha hasta que la placa de planchar se haya enfriado totalmente.

Una vez que la placa de planchar se haya enfriado totalmente:

- Limpie el exterior de la plancha y la placa de planchar con un paño húmedo. Nunca use limpiadores abrasivos.

- Para evitar que se arañe la placa de planchar, no deje que ésta se ponga directamente en contacto con objetos abrasivos tales como cremalleras (zippers) y botones. En lugar de eso, cubra el área con un paño de planchar y entonces planche.

Auto-Limpieza



1. Llene el tanque del agua.

2. Enchufe la plancha en el

tomacorriente.

3. Dete vuelta al regulador de

temperatura en la dirección de las

manecillas del reloj hasta alcanzar el

nivel máximo de temperatura.

4. Ponga la plancha en el talón de

descanso y espere a que la luz que

indica que está lista, se encienda para

señalar que la plancha ha alcanzado

el nivel máximo de temperatura.

5. En cuanto se encienda la luz que

indica que está lista, dele vuelta al

regulador de temperatura hasta llegar

a la posición de APAGAR (OFF).

6. Desenchufe la plancha del

tomacorriente.

7. Sostenga la plancha sobre el

vertedero, alejando de usted la cara

interior de la plancha.

8. Ponga el regulador del sistema steam

en la posición de "OFF". El vapor saldrá

por las aberturas. Continúe con esta

operación hasta que el tanque del

agua se haya vaciado completamente.

9. Después de sacar toda el agua como se indica en el octavo

paso, sostenga la plancha sobre el vertedero con la cara

interior hacia abajo. Las gotas de agua que queden escurrán

por las aberturas de la cara interior. Coloque la plancha caliente

sobre el talón de descanso para que se evapore cualquier

humedad que le pueda quedar.

CARE AND CLEANING

To extend the life and maintain the performance of your iron follow these steps:

Draining and Storing Iron

1. Turn temperature dial to OFF and unplug iron from electrical outlet.
2. With sole plate facing away from you, carefully turn iron upside down over sink to empty water.

CAUTION: Water tank may be hot. Avoid contact with water and steam.

3. Once all the water has been drained in Step 2, hold iron over sink with the soleplate facing down. Remaining drops of water will drain through the soleplate vents. Place the hot iron on its heel rest so that any remaining moisture will evaporate.
4. Do not store iron until the soleplate is completely cool.
5. Loop cord loosely around iron when storing.

Once the soleplate has cooled completely:

- Wipe the outside of the iron and soleplate with a damp cloth. Never use abrasive cleaners.
- To prevent scratching the soleplate do not allow soleplate to directly contact abrasive objects such as zippers and buttons. Instead, cover the area with a press cloth and then iron.

Self-Cleaning

1. Fill the water tank.
2. Plug iron into electrical outlet.
3. Turn temperature dial clockwise to the maximum temperature setting.
4. Set iron on heel rest and wait until ready light *turns on* indicating the soleplate has reached the maximum temperature.
5. As soon as ready light *turns on*, turn temperature dial to OFF.
6. Unplug iron from electrical outlet
7. Hold iron over sink with soleplate *facing away from you*.
8. Turn steam system dial to "☼" Steam will flow through the vents. Continue this operation until the water tank is completely empty.
9. When all the water has been removed in Step 8, hold iron over sink with the soleplate facing down. Remaining drops of water will drain through the soleplate vents. Place the hot iron on its heel rest so that any remaining moisture will evaporate.

