

Immat: <b>AB834KX</b> Marque: <b>Volvo</b> Modèle: <b>V50-2004</b> Version: <b>V50 1.6D Feeling DRIVE</b> Chassis: <b>YV1MW76E2A2520836</b> Kilométrage: <b>116960</b> Date 1ère M.C.: <b>22/06/09</b> Type de carrosserie: <b>Break</b> Motricité: <b>Avant</b> Boîte de vitesse: <b>MAN 5 VIT</b> Energie: <b>Diesel</b> Euro Standard:	<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b> Certificat d'immatriculation Carnet d'entretien Manuel d'utilisation Moteur fonctionnant Batterie fonctionnant Véhicule roulant Nbre clés total Nbre clés télécommandes	oui    Non	<b>DONNÉES GÉNÉRALES</b>																																		
		oui    Non <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1 1	été Empt    Profil    Dimension    Marque AVG ARG AVD ARD	Hiver monté Empt    Profil    Dimension    Marque AVG    5 mm    205/55/16/91/H    Michelin ARG    6 mm    205/55/16/91/H    Michelin AVD    5 mm    205/55/16/91/H    Michelin ARD    6 mm    205/55/16/91/H    Michelin	Jantes été: Aluminium		<b>Matériel de secours</b> oui    Non    Accept.    Non accept. Galette <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cric <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																														
<b>AV =avant AR = arrière G = gauche D = droite</b>		<b>EQUIPEMENTS INTÉRIEURS</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Localisation du dommage</th> <th>Nature</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Porte ARD</td> <td>Bosse</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pare-chocs AR</td> <td>Griffe</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Localisation du dommage	Nature	1	Porte ARD	Bosse	2	Pare-chocs AR	Griffe	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Radio CD</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Clim. automatique</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Vitres électriques AV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Vitres électriques AR</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Ordinateur de bord</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Régulateur de vitesse</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Volant multifonctions</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Volant cuir</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Revêtements de sièges semi cuir</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Accoudoir central AV</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cache bagages</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Radio CD	<input checked="" type="checkbox"/>	Clim. automatique	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitres électriques AV	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitres électriques AR	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinateur de bord	<input checked="" type="checkbox"/>	Régulateur de vitesse	<input checked="" type="checkbox"/>	Volant multifonctions	<input checked="" type="checkbox"/>	Volant cuir	<input checked="" type="checkbox"/>	Revêtements de sièges semi cuir	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoir central AV	<input checked="" type="checkbox"/>	Cache bagages	<input checked="" type="checkbox"/>		
N°	Localisation du dommage	Nature																																			
1	Porte ARD	Bosse																																			
2	Pare-chocs AR	Griffe																																			
Radio CD	<input checked="" type="checkbox"/>	Clim. automatique	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
Vitres électriques AV	<input checked="" type="checkbox"/>	Vitres électriques AR	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
Ordinateur de bord	<input checked="" type="checkbox"/>	Régulateur de vitesse	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
Volant multifonctions	<input checked="" type="checkbox"/>	Volant cuir	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
Revêtements de sièges semi cuir	<input checked="" type="checkbox"/>	Accoudoir central AV	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
Cache bagages	<input checked="" type="checkbox"/>																																				
		<b>EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS</b>																																			
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Radar parking AR</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Barre de toit noir</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>				Radar parking AR	<input checked="" type="checkbox"/>	Barre de toit noir	<input checked="" type="checkbox"/>																												
Radar parking AR	<input checked="" type="checkbox"/>	Barre de toit noir	<input checked="" type="checkbox"/>																																		
<b>ADRESSE DE RESTITUTION</b> 12/07/12 Arval RUE DES FRERES LUMIERES  77290    MITRY MORY	<b>ADRESSE DE DÉPÔT</b>	<b>LOCATAIRE</b>	<b>DEPOSITAIRE</b>																																		
Expertise sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage																																					
Le garage est-il intéressé par le rachat de ce véhicule:    oui    Non																																					
<b>Signataire Expert</b> Signature		<b>Signataire</b> Signature																																			